Protocollo Numero U-2026-0000507 Del 31/05/2026
Fascicolo: I-TMB-1 IMPIANTO TMB

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.



POLO IMPIANTISTICO

IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGIO (TMB)

Località RELLUCE, ASCOLI PICENO

RAPPORTI DI PROVA del PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Ordinanza del Presidente N.2 del 19/12/2024 (valida fino al 27/06/2025);
Ordinanza del Presidente N.1 del 26/06/2025 (ultimo rinnovo, valida fino al 27/12/2025)
in deroga ai provvedimenti autorizzatori unici rilasciati ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. con Determinazione N.418 (Reg. Gen.) del 05/04/2023 e N.1624 (Reg. Gen.) del 22/12/2022, (aggiornato con Determinazione N.495 (Reg. Gen.) del 28/04/2023)
Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAU) D.D. N. 418 Del 05/04/2023
Aggiornata Con D.D. N. 281 Del 12/03/2024 (dal 28/12/2025 al 31/12/2025)
Impianto TMB – Attività IPPC 5.3.B.1 Allegato VIII alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii

ANNO 2025

31 MAGGIO2025

ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.
Sede Legale: Piazza Arringo 1 – 63100 Ascoli Piceno (AP)
Unità Locale: Polo Impiantustico Relluce – Località Relluce 63100 Ascoli Piceno

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di AMIANTO All. 5, Punto 5 DM 14/05/1996

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO
Laboratorio autorizzato settore oleico


ASCOLI SERIVIZI COMUNALI

Piazza Arringo 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Impianto Compostaggio
Località RELLUCE
Ascoli Piceno

ANALISI MERCEOLOGICA

Frazione Indifferenziata dei Rifiuti Solidi Urbani



Rapporto di prova n° 25LA05171 del 19/05/2025
Verbale di campionamento 25VB01131del 19/05/2025

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo | MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di AMIANTO All. 5, Punto 5 DM 14/05/1996 | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO Laboratorio autorizzato settore oleico

Rapporto di prova n ° 25LA05171 del 19 maggio 2025

PREMESSA

Su incarico dell'azienda Ascoli Servizi Comunali la ditta C.I.A. LAB s.r.l. ha effettuato il giorno 19 maggio 2025 un'analisi merceologica della frazione indifferenziata dei Rifiuti Solidi Urbani conferita nell'impianto Ascoli Serivizi Comunali. Loc. Relluce di Ascoli Piceno al fine di valutarne la qualità della stessa.

METODO

L'effettuazione della prova è avvenuta presso l'impianto di compostaggio di Relluce Ascoli Piceno, in una zona pavimentata ed a temperatura ambiente. L'analisi merceologica è stata eseguita immediatamente dopo il prelievo del campione.

Il monitoraggio si è basato sulla separazione manuale e sulla pesatura delle diverse tipologie di rifiuto presenti.

Frazioni merceologiche individuate:

Plastica imballaggi, cartone, plastica altro, tessile, carta, pannolini, organico da cucina, sfalci di verde, metallo vario, vetro, metallo da imballaggio, RAEE, altro legno, legno da imballaggio, inerte, RUP, sottovaglio, resto.

Su un quantitativo di rifiuti solidi urbani indifferenziati, indicato dal committente, è stato ottenuto attraverso il metodo della quartatura un campione dei rifiuti, di circa 300 kg, sul quale è stata effettuata una separazione manuale delle diverse classi di materiali:

SCELTA DEL CAMPIONE DA SOTTOPORRE ALL'ANALISI

Il prelievo del campione da sottoporre ad analisi è stato effettuato secondo quanto previsto dal metodo IRSA CNR Q 64 Appendice I (quartatura).

METODO DELLA QUARTATURA

Impiegando idonea attrezzatura, si distribuisce in modo uniforme (in uno spazio adeguato) il materiale da esaminare in un cumulo o una 'torta' con un'altezza corrispondente a circa un quarto del raggio della stessa. Questa va divisa in 4 parti di uguale dimensione: il materiale di due quarti opposti deve essere scartato, mentre quello dei due quarti rimanenti va mescolato e ridistribuito in una nuova 'torta'. Si ripetono le operazioni eseguite sopradescritte e si sceglie i due quarti rimasti come campione Qualora il volume ottenuto risultasse essere eccessivo si ripetono le operazioni descritte tante volte fino al volume necessario alla formazione del campione secondario, garantendo la rappresentatività del campione.

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di AMIANTO All. 5, Punto 5 DM 14/05/1996

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO
Laboratorio autorizzato settore oleico


Rapporto di prova n ° 25LA05171 del 19 maggio 2025
L'inquartamento consiste nel:

- dividere la torta in quattro quadranti attraverso due diametri tracciati ad angolo retto
- eliminare il materiale costituente due settori opposti

- costituire con il materiale rimasto una torta di 25-30 cm di spessore
- dividere la torta in quattro quadranti attraverso due diametri tracciati ad angolo retto ma inclinati di 45° rispetto alla torta precedente• eliminare il materiale costituente due settori opposti

- ripetere le stesse operazioni fino ad ottenere il "campione grezzo" il "campione grezzo" viene quindi sottoposto al procedimento di "quartatura", come riportato nel quaderno IRSA e come visualizzato di seguito. Le quattro aliquote risultanti (a, b, c, d) vengono riposte in idonei contenitori e consegnati al laboratorio per le successive analisi.

Il campione secondario, così ottenuto, viene ripartito in aliquote, distribuendolo omogeneamente nei contenitori adeguati a formare il campione di laboratorio.



CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di AMIANTO All. 5, Punto 5 DM 14/05/1996

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO
Laboratorio autorizzato settore oleico

Committente: Ascoli Servizi Comunali.
Piazza Arringo 1
63100 Ascoli Piceno

Rapporto di prova n°: 25LA05171

DATA DI ACCETTAZIONE DEL CAMPIONE: 19/05/2025

DESCRIZIONE CAMPIONE: ITEM n.1/n.3 - IMPIANTO CDQ/TMB: analisi merceologiche e caratterizzazione dimensionale RSU indifferenziati in ingresso (metodica IRSA CNR)

PRELEVATO DA: Tecnici CIA LAB s.r.l. IL: 19/05/2025

VERBALE DI CAMPIONAMENTO n.: 25VB01131 DEL: 19/05/2025

TIPOLOGIA ANALISI: Analisi Merceologica

NOTE: **Come dichiarato dal committente

ANALISI MERCEOLOGICA

TIPOLOGIA MATERIALE	QUANTITÀ PESATA (KG)	PERCENTUALE (P/P)
PLASTICA IMBALLAGGI	13,6	18,35%
CARTONE	1,3	1,75%
PLASTICA ALTRO	10,4	14,04%
TESSILE	8,3	11,20%
CARTA	7,1	9,58%
PANNOLINI	6,3	8,50%
ORGANICO DA CUCINA	15,5	20,92%
SFALCI DI VERDE	2,0	2,70%
METALLO VARIO	1,2	1,62%
VETRO	1,3	1,75%
METALLO DA IMBALLAGGIO	0,7	0,94%
RAEE	0,6	0,81%
ALTRO LEGNO	0,8	1,08%
INERTE	2,3	3,10%
RUP	0,0	0,00%
LEGNO DA IMBALLAGGIO	0,0	0,00%
SOTTOVAGLIO	2,7	3,64%
RESTO	0,0	0,00%
TOTALE	**74,1**	**100,0%**

Ascoli Piceno lì 23/06/2025

Il Direttore del Laboratorio
Agostino Poli

FINE RAPPORTO DI PROVA

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986 Gli esiti riportati si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova, il laboratorio non si assume alcuna responsabilità sull'accuratezza del campionamento se eseguito dal committente e sulle informazioni fornite. E' fatto divieto di riprodurre, anche parzialmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio.

associato al sistema CONFINDUSTRIA

CIALAB S.r.l
P.IVA 01499200440
cialab@pec.it
info@cialab.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno (Sede laboratorio)
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50

S. Benedetto del Tronto (AP)
Centro Agroalimentare
Via Valle Piana, 80 / int. 287

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
CIALAB ANALISI E CONSULENZA
Sistema di gestione certificato ISO 14001 n°A0104 e ISO 9001 n°40131/20/S per le attività del Laboratorio di Analisi sito in Ascoli Piceno

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: 25LA05170 del 23/06/2025

Dati relativi al campione

Descrizione:	**ITEM n.2 - IMPIANTO CDQ/TMB: caratterizzazione RSU in ingresso**
Stato fisico:	**Solido non polverulento**
Data accettazione:	**19/05/2025** Data inizio analisi: **19/05/2025** Data fine analisi: **20/06/2025**
Contenitore:	**Sacchetto plastica**
Consegnato da:	**Paride Pompei, Davide Vagni e Francesco Aloisi (Tecnici CIALAB)**
Tipologia di analisi:	**Classificazione e indicazione smaltimento rifiuto**

Dati relativi al campionamento

Data:	**19/05/2025**
Luogo:	**ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impianto di Relluce**
Campionamento a cura di:	**Paride Pompei; Davide Vagni; Francesco Aloisi (Tecnici CIALAB)**
Verbale:	**25VB01130**
Presente al prelievo:	**Luca Maria Antonini (Responsabile impianto)**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE			
Natura		**Prevalentemente organica**	
Colore		**Vario**	
Odore		**Materiale organico in fermentazione**	
Stato fisico		**Solido non polverulento**	
Azoto totale (come N) *ISO 13878 : 1998*	% p/p	**0,580**	
Acqua *UNI EN 14346:2007 Met.A*	% p/p	**25,8**	
C/N *D.M. 19/07/1989 Supp.1, Parte II + Reg CE 2003/2003 13/10/2003 M. 2.6.2.*		**32,2**	
Carbonio organico totale (TOC) *UNI EN 13137:2015*	% p/p	**18,7**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Via Mutilati ed Invalidi del lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico S. Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

Servigliano (FM)
Via Giuseppe Garibaldi
T. +39 3357384187
T. +39 345 230 8914

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

Sistema di gestione certificato ISO 14001 n°A0104 e ISO 9001 n°40131/20/S per le attività del Laboratorio di Analisi sito in Ascoli Piceno

segue Rapporto di prova n°: 25LA05170 del 23/06/2025

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
Densita`/Peso Specifico *CNR IRSA 3 Q. 64 Vol. 2 del 1984*	g/cm³	0,97	
Potere calorifico inferiore *UNI EN 15400:2011*	KJ/Kg	6660	

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli



Fine del rapporto di prova n° **25LA05170**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Via Mutilati ed Invalidi del lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico S. Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

Servigliano (FM)
Via Giuseppe Garibaldi
T. +39 3357384187
T. +39 345 230 8914

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1049 L

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

Dati relativi al campione

Descrizione (fornita dal Committente): **ITEM n.4 - Sovvallo prodotto da impianto TMB (trattamento meccanico biologico)**

Data accettazione: **10/12/2024** Data inizio analisi: **10/12/2024** Data fine analisi: **16/01/2025**

Contenitore: **Sacchetto plastica**

Consegnato da: **Paride Pompei, Francesco Aloisi (Tecnici CIALAB)**

Tipologia di analisi: **Classificazione e indicazione smaltimento rifiuto**

Dati relativi al campionamento

Data: **09/12/2024**

Luogo: **Unità locale: Impianto località Relluce, snc, Ascoli Piceno 63100 (AP)**

Punto di prelievo: **Uscita presse**

Campionamento a cura di: **Paride Pompei, Francesco Aloisi (Tecnici CIALAB)**

Procedura: (*)**UNI 10802:2023**

Modalità: **Medio**

Verbale: **24VB03173**

Presente al prelievo: **Luca Maria Antonini (Responsabile impianto)**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE			
(*) Natura		**Organica**	
(*) Colore		**Vario**	
(*) Odore		**Materiale organico in fermnetazione**	
(*) Stato fisico		**Solido non polverulento**	
(*) pH (1+5) *CNR IRSA 1 Q 64 Vol. 2 1985*	pH	**7,52**	
Residuo secco (105°C) *UNI EN 15934:2012 Met. B*	% p/p	**91,7**	
(*) Residuo fisso (550°C) *CNR IRSA 2.4.2. Q 64 Vol 2 del 1984*	% p/p	**21,8**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Acqua *UNI EN 14346:2007 Met.A*	% p/p	**8,30**	
(*) Punto di infiammabilita` *UNI EN ISO 3679:2023*	°C	**> 80**	
Antimonio (come Sb) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00261**	
Alluminio (come Al) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,0860**	
Arsenico (come As) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,0002**	
Bario (come Ba) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00953**	
Berillio (come Be) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,000005**	
(*) Boro (come B) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00258**	
Cadmio (come Cd) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,000016**	
Cobalto (come Co) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00011**	
(*) Cromo VI (come Cr VI) *CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986*	% p/p	**< 0,00025**	
Cromo trivalente (come Cr) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00113**	
Ferro (come Fe) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,110**	
Manganese (come Mn) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00680**	
(*) Mercurio (come Hg) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,00005**	
Nichel (come Ni) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00047**	
Piombo (come Pb) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00245**	
Rame(come Cu) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00177**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
Selenio (come Se) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,00025**	
Stagno (come Sn) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,0002**	
Zinco (come Zn) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00860**	
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI			
(*) Etilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Etiltoluene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Xileni (o+m+p) *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Butilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,3,5-Trimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,2,4-Trimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,2,3-Trimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Stirene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Benzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Propilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1-Metil-3-Propilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1-Etil-3,5-Dimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 2-Etil-1,4-Dimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 4-Etil-1,2-Dimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) 1-Etil-2,3-Dimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,2,4,5-Tetrametilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Toluene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Cumene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Indano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1-Etil-2-Metilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,3-Bis(1-Metiletil)benzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1-Etil-3-Metilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
SOLVENTI CLORURATI			
(*) Metilenecloruro *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Cloroformio *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,2-Dicloroetano *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,1,1-Tricloroetano *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Tetracloruro di carbonio *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,2-Dicloropropano *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Tricloroetilene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Tetracloroetilene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Clorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) 1,2-Diclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,4-Diclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,2,4,5-Tetraclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,2,4-Triclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,3-Diclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Pentaclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Esaclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 2,2,2-Tricloroetanolo *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,1,2,2-Tetracloroetano *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 2-Clorotoluene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Esacloroetano *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Esacloro-1,3-butadiene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
ALTRI SOLVENTI ORGANICI			
(*) Cicloesano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Isoforone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 2-Metossietilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Metiletilchetone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Etile acetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	%p/p	**< 0,001**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Isopropilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Diossano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Etossietilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Metilisobutilchetone (MIBK) *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) N-butilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Cicloesanone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Isobutilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 2-Butossietanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1-Metossi-2-Propilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1-Etil-2-Pirrolidone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1-Butossi-2-propanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Acetonitrile *AQ 101 Rev. 00 del 2010*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Acetone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Alcol metilico *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Alcol etilico *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Alcol isopropilico *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 2-Metossietanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1-Metossi-2-Propanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Dipropilen glicol monometil etere *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Etossietanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 3-Etossi-1-Propanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 2-Fenossietanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 2-Dimetilamminoetanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 2-Etil-1-Esanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 4-Idrossi-4-metil-2-pentanone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 2-Metil-2,4-pentandiolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Benzofenone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,2-Butandiolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Esametildisilossano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Octametiltrisilossano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Vinilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI			
(*) Benzo (a) pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
Dibenzo (a,h) antracene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Benzo (e) fluorantene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Benzo (e) pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Benzo (b+j) fluorantene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Benzo (k) fluorantene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Benzo (a) antracene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Crisene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Naftalene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	%p/p (ss)	**< 0,000001**	
Acenaftene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
Acenaftilene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
(*) Fluorene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
(*) Fenantrene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
Antracene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	%p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Fluorantene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
(*) Pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
(*) Benzo (g,h,i) perilene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
(*) Indeno (1,2,3-cd) pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
Dibenzo (a,e) pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
Dibenzo (a,h)pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	%p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
Dibenzo (a,i) pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
Dibenzo (a,l)pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Policlorobifenili (PCB) *CNR IRSA 24 b Q 64 Vol. 3 1988*	% p/p (TQ)	**< 0,0001**	
FTALATI			
(*) Dibutil ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**< 0,00005**	
(*) Dicicloesil ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**< 0,00005**	
(*) Diesil ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**< 0,00005**	
(*) Bis(2-n-butossietil)ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**< 0,00005**	
(*) Benzilbutilftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**< 0,00005**	
(*) Diamil ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**< 0,00005**	
(*) Dietil ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**0,0000619**	
(*) Diisobutil ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**0,000300**	
(*) Dimetil ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**< 0,00005**	
(*) Bis(2-etossietil) ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**< 0,00005**	
(*) Bis(2- etilesil) ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**< 0,00005**	
(*) Bis(2-metossietil) ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**< 0,00005**	
(*) Bis(4-metil-2-pentil) ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**< 0,00005**	
(*) Diisononil ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**< 0,00005**	
(*) Dinonil ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**< 0,00005**	
(*) Di-n-ottil ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**0,00822**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Diisodecil ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**< 0,00005**	
AMIANTO			
(*) Amosite *D.M. 06/09/1994 All.1 Met. B (SEM)*	% p/p	**< 0,01**	
(*) Crisotilo *D.M. 06/09/1994 All.1 Met. B (SEM)*	% p/p	**< 0,01**	
(*) Crocidolite *D.M. 06/09/1994 All.1 Met. B (SEM)*	% p/p	**< 0,01**	
(*) Tremolite *AA 000*	% p/p	**< 0,01**	
(*) Lane minerali *C.E. 761/2009 All.2 Met. A22*	Pres/Ass	**Assente**	
(*) Fibre Ceramiche Refrattarie e per scopi speciali *C.E. 761/2009 All.2 Met. A22*	Pres/Ass	**Assente**	
PESTICIDI			
(*) 2,4'-Methoxychlor *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) 2-Phenylphenol *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) 4,4'-Methoxychlor olefin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Acequinocyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Acetochlor *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Acrinathrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Alachlor *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Aldrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Allidochlor *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Anthraquinone *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Atrazine *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Azinphos-ethyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Azinphos-methyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Benfluralin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) BHC, alpha- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) BHC, beta- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) BHC, delta- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) BHC, gamma- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Bifenthrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Biphenyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Bromfenvinphos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Bromfenvinphos-methyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Bromophos-ethyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Bromophos-methyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Bromopropylate *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Bupirimate *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Carbophenothion *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Carfentrazone ethyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Chlorbenside *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Chlordane, cis- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Chlordane, trans- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Chlorfenapyr *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Chlorfenson *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Chlorfenvinphos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Chlorobenzilate *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Chloroneb *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Chlorpropham *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Chlorpyrifos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Chlorpyrifos-methyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Chlorthal-dimethyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Chlorthiophos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Chlozolinate *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Clomazone *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Coumaphos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Cyfluthrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Cyhalothrin, lambda- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Cypermethrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Cyprodinil *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) DDD, o,p'- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) DDD, p,p'- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) DDE, o,p'- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) DDE, p,p'- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) DDT, o,p'- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) DDT, p,p'- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Deltamethrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Diallate *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Diazinon *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Dichloroaniline, 3,4'- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Dichlorobenzophenone, 4,4'- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Diclobenil *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Dicloran *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Dieldrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Dimethachlor *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Diphenamid *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Diphenylamine *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Disulfoton *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Edifenphos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Endosulfan ether *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Endosulfan I *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Endosulfan II *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Endosulfan sulfate *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Endrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Endrin aldehyde *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Endrin ketone *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) EPN *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Ethalfluralin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Ethion *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Ethylan *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Etofenprox *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Etridazole *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Fenamiphos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Fenarimol *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Fenchlorphos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Fenitrothion *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Fenpropathrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Fenson *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Fenthion *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Fenvalerate *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Fipronil *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Fluazifop-P-butyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Fluchloralin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Flucythrinate *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Fludioxonil *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Fluquinconazole *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Fluridone *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Flusilazole *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Flutolanil *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Flutriafol *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Folpet *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Fonofos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Heptachlor *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Heptachlor epoxide *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Hexachlorobenzene *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Hexazinone *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Iodofenfos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Iprodione *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Isazophos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Isodrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Isopropalin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Lenacil *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Leptophos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Linuron *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Malathion *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Metalaxyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Metazachlor *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Methacrifos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Methoxychlor *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Methyl parathion *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Metolachlor *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Mevinphos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) MGK 265 *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Mirex *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Myclobutanil *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Nitralin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Nitrofen *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Nonachlor, cis- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Nonachlor, trans- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Norflurazon *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Oxadiazon *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Oxyfluorfen *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Paclobutrazol *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Parathion *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Pebulate *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Penconazole *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Pendimethalin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Pentachloroaniline *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Pentachloroanisole *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Pentachlorobenzene *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Pentachlorobenzonitrile *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Pentachlorothioanisole *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Permethrin, trans- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Phorate *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Phosalone *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Phosmet *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Piperonyl butoxide *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Pirimiphos-ethyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Pirimiphos-methyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Pretilachlor *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Prochloraz *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Prodiamine *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Profenofos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Profluralin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Propachlor *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Propanil *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Propisochlor *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Propyzamide *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Prothiofos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Pyraclofos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Pyrazophos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Pyridaben *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Pyridaphenthion *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Pyrimethanil *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Pyriproxyfen *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Quinalphos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Quintozene *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Resmethrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Sulfotep *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Sulprofos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) tau-Fluvalinate *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Tebuconazole *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Tebufenpyrad *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Tecnazene *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Tefluthrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Terbacil *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Terbufos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Terbutylazine *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Tetrachloroaniline, 2,3,5,6- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Tetrachlorvinphos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Tetradifon *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Tetrahydrophthalimide *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Tetramethrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Tolclofos-methyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Transfluthrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Triadimefon *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Triadimenol *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Triallate *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Triazophos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Tricyclazole *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Triflumizole *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Trifluralin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
(*) Vinclozolin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**	
IDROCARBURI TOTALI			
(*) Idrocarburi totali *UNI EN 14039 : 2005 + CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990+UNI EN 14345:2005*	% p/p (TQ)	**< 0,03**	
(*) Idrocarburi alifatici (C5-C6-C7-C8) *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**	
(*) Cicloesano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**	
Idrocarburi aromatici (C6-C7-C8-C9-C10)			
(*) Benzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**	
(*) Toluene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**	
(*) Xilene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**	
(*) Cumene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**	
(*) Dipentene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**	
(*) Naftalene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p	**< 0,000001**	
(*) Idrocarburi C10-C40 *UNI EN 14039 : 2005*	% p/p (TQ)	**< 0,002**	
(*) Idrocarburi C>40 *UNI EN 14345:2005*	% p/p (TQ)	**< 0,03**	
(*) Idrocarburi totali *UNI EN 14039 : 2005 + CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990+UNI EN 14345:2005*	% p/p (s.s.)	**< 0,001**	
(*) 1,3-Butadiene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Potere calorifico inferiore (°1) *UNI CEN/TS 16023:2014*	KJ/Kg	**34700**	

Limiti:

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

24LA13500/01

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti	
Accettabilità dei rifiuti non pericolosi in discarica per non pericolosi (D.lgs 121/2020 di cui al comma 5 dell'art. 7, D.lgs 36/2003)				
(*) PCB totali *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**	< 10	[1]
(*) Sommatoria PCDD/PCDF (Conversione T.E.) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,0000046**	< 0,002	[1]
Sostanza secca *UNI EN 14346:2007 Met. A*	% p/p	**91,7**	> 25	[1]
INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI (POP) (Reg. UE 2019/1021 così come modificato dal Reg. UE 2022/2400)				
(*) Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri (°2) *MP 2354 rev 0 2019*	mg/kg	**< 1,0**	< 100	[2]
(*) Dicofol (°2) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**	< 50	[2]
(*) Acido perfluorottanoico(PFOA) suoi sali e composti a esso correlati di cui all'allegato I (°3) *MP 1984 rev 1 2019*	mg/kg	**< 2**	< 40	[2]
(*) Acido perfluorottanoico(PFOA) e suoi sali (°2) *MP 1984 rev 1 2019*	mg/kg	**< 0,20**	< 1	[2]
(*) Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxs), suoi sali e composti correlati (°2) *MP 1984 rev 1 2019*	mg/kg	**< 2**	< 40	[2]
(*) Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxs) e suoi sali (°2) *MP 1984 rev 1 2019*	mg/kg	**< 0,20**	< 1	[2]
(*) alfa-Endosulfan (°2) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**		
(*) beta-Endosulfan (°2) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**		
(*) Endosulfan (somma di isomero alfa e beta) (°2) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**	< 50	[2]
(*) Endosulfan solfato (°2) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**		
(*) Esaclorobutadiene *CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1998*	mg/Kg	**< 10**	< 100	[2]
(*) Naftaleni policlorurati *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	mg/Kg	**< 1**	< 10	[2]

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

24LA13500/01

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti	
(*) Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) *UNI EN 14039 : 2005*	mg/Kg	**< 10**	< 1500	[2]
PBDE				
(*) Tetrabromodifeniletere *CNR IRSA 24 b Q 64 Vol. 3 1988*	mg/Kg	**< 1**		
(*) Pentabromodifeniletere *CNR IRSA 24 b Q 64 Vol. 3 1988*	mg/Kg	**< 1**		
(*) Esabromodifeniletere *CNR IRSA 24 b Q 64 Vol. 3 1988*	mg/Kg	**< 1**		
(*) Eptabromodifeniletere (°2) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/Kg	**< 1**		
(*) Decabromodifeniletere *CNR IRSA 24 b Q 64 Vol. 3 1988*	mg/Kg	**< 1**		
(*) Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere *CNR IRSA 24 b Q 64 Vol. 3 1988*	mg/Kg	**< 5**	< 500	[3]
(*) Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (°2) *MP 1984 rev 1 2019*	mg/kg	**< 0,2**	< 50	[2]
DIBENZO-P-DIOSSINE E DIBENZO FURANI POLICLORURATI (PCDD/PCDF)				
(*) 2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossine (TeCDD) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,0000004**		
(*) 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) (°2) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000002**		
(*) 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000002**		
(*) 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000002**		
(*) 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000002**		
(*) 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossina *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000002**		
(*) Octaclorodibenzodiossina (OCDD) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000004**		

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

24LA13500/01

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti	
(*) 2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano (TeCDF) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,0000004**		
(*) 2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000002**		
(*) 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000002**		
(*) 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000002**		
(*) 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000002**		
(*) 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000002**		
(*) 2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000002**		
(*) 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000002**		
(*) 1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000002**		
(*) Octaclorodibenzofurano (OCDF) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000004**		
(*) Sommatoria Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili diossinasimili (dl-PCB) (Conversione T.E.) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	µg/Kg	**< 0,0046**	< 5	[2]
PCB diossina simili (PCB-dL)				
(*) PCB 77 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		
(*) PCB 81 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		
(*) PCB 105 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		
(*) PCB 114 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		
(*) PCB 118 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

24LA13500/01

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) PCB 123 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**	
(*) PCB 126 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**	
(*) PCB 156 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**	
(*) PCB 157 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**	
(*) PCB 167 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**	
(*) PCB 169 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**	
(*) PCB 189 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**	
PCB Markers			
(*) PCB 28 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**	
(*) PCB 52 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**	
(*) PCB 101 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**	
(*) PCB 138 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**	
(*) PCB 153 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**	
(*) PCB 180 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**	
PCB non diossina simili (PCB-ndL)			
(*) PCB 95 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**	
(*) PCB 99 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

24LA13500/01

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti	
(*) PCB 110 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		
(*) PCB 128 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		
(*) PCB 146 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		
(*) PCB 149 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		
(*) PCB 151 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		
(*) PCB 170 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		
(*) PCB 177 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		
(*) PCB 183 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		
(*) PCB 187 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		
(*) 4,4'-DDT (°2) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	mg/kg	**< 0,01**	< 50	[2]
(*) Clordano (°2) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**	< 50	[2]
ESACLOROCICLOESANI, compreso il lindano				
(*) alfa-BHC (alfa-esaclorocicloesano) (°2) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**	< 50	[2]
(*) beta-BHC (beta-esaclorocicloesano) (°2) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,01**	< 50	[2]
(*) delta BHC (delta-esaclorocicloesano) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,01**	< 50	[2]
(*) Lindano (gamma isomero dell'esaclorocicloesano (BHC)) (°2) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**	< 50	[2]
(*) Esaclorocicloesani totali (°2) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,01**	< 50	[2]

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

24LA13500/01

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti	
(*) Dieldrina (°2) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**	< 50	[2]
(*) Endrina (°2) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**	< 50	[2]
(*) Eptacloro (°2) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**	< 50	[2]
(*) Esaclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	mg/Kg	**< 10**	< 50	[2]
(*) Clordecone (°2) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**	< 50	[2]
(*) Aldrin (°2) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**	< 50	[2]
(*) Pentaclorobenzene *EPA 5021 A:2014+EPA 8260 C:2006*	mg/Kg	**< 0,01**	< 50	[2]
(*) Bifenili policlorurati (PCB) *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0028**	< 50	[2]
(*) Mirex (°2) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**	< 50	[2]
(*) Toxafene *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	mg/kg	**< 0,01**	< 50	[2]
(*) Esabromobifenile *CNR IRSA 24 b Q 64 Vol. 3 1988*	mg/Kg	**< 1**	< 50	[2]
(*) Esabromociclododecano (°2) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 1**	< 500	[2]

Limiti:
[1]: Limiti di accettabilità Tab.5-bis D.lgs n.121/2020 di cui al comma 5 dell'art. 7, D.lgs 36/2003
[2]: Reg. UE 2019/1021 così come modificato dal Reg. UE 2022/2400
[3]: Reg. UE 2019/1021 così come modificato dal Reg. UE 2022/2400 fino al 29 dicembre 2025

24LA13500/02

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti	
Test di Cessione in Acqua per Discarica NON Pericolosi (Tab.5 D.lgs n.121/2020 di cui al comma 5 dell'art. 7, D.lgs 36/2003)				
(*) Arsenico (come As) *UNI EN 12457-2:2004+UNI EN ISO 17294-2:2016*	mg/l	**0,0148**	< 0,2	[1]

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

24LA13500/02

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato		Limiti	
(*) Bario (come Ba) *UNI EN 12457-2:2004+UNI EN ISO 17294-2:2016*	mg/l	**1,34**		< 10	[1]
(*) Cadmio (come Cd) *UNI EN 12457-2:2004+UNI EN ISO 17294-2:2016*	mg/l	**< 0,00005**		< 0,1	[1]
(*) Cromo (come Cr) *UNI EN 12457-2:2004+UNI EN ISO 17294-2:2016*	mg/l	**0,0397**		< 1	[1]
(*) Rame (come Cu) *UNI EN 12457-2:2004+UNI EN ISO 17294-2:2016*	mg/l	**0,0176**		< 5	[1]
(*) Mercurio (come Hg) *UNI EN 12457-2:2004+UNI EN ISO 17294-2:2016*	mg/l	**< 0,00025**		< 0,02	[1]
(*) Molibdeno (come Mo) *UNI EN 12457-2:2004+UNI EN ISO 17294-2:2016*	mg/l	**0,0046**		< 1	[1]
(*) Nichel (come Ni) *UNI EN 12457-2:2004+UNI EN ISO 17294-2:2016*	mg/l	**0,0379**		< 1	[1]
(*) Piombo (come Pb) *UNI EN 12457-2:2004+UNI EN ISO 17294-2:2016*	mg/l	**0,0083**		< 1	[1]
(*) Antimonio (come Sb) *UNI EN 12457-2:2004+UNI EN ISO 17294-2:2016*	mg/l	**0,0133**		< 0,07	[1]
(*) Selenio (come Se) *UNI EN 12457-2:2004+UNI EN ISO 17294-2:2016*	mg/l	**< 0,001**		< 0,05	[1]
(*) Zinco (come Zn) *UNI EN 12457-2:2004+UNI EN ISO 17294-2:2016*	mg/l	**0,807**		< 5	[1]
Cloruri (come Cl) *UNI EN ISO 10304-1:2009*	mg/l	**302**		< 2500	[1]
(*) Fluoruri (come F) *UNI EN ISO 10304-1:2009*	mg/l	**< 1**		< 15	[1]
Solfati (come SO_4) *UNI EN ISO 10304-1:2009*	mg/l	**143**		< 5000	[1]
(*) DOC *UNI EN 1484:1999*	mg/l	**774**	►	< 100	[1]
pH *UNI EN 12457-2:2004 + ISO 10523:2008*	pH	**7,43**			
Conducibilità elettrica *UNI EN 12457-2:2004+UNI EN 27888:1995*	µS/cm	**2700**			

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

24LA13500/02

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Temperatura *Rapporti ISTISAN 00/14 Pt.1*	°C	**23,0**	
DATI TEST DI CESSIONE			
Preparazione del campione			
(*) Modalità di stoccaggiodel campione durante lo svolgimento delle analisi		**Area stoccaggio campioni**	
(*) Massa del campione acquisito dal laboratorio	kg	**4,90**	
(*) Data di avvio della prova di lisciviazione		**16/12/2024**	
(*) Frazione > 4mm	%	**100**	
(*) Frazione < 4mm	%	**0,000**	
(*) Metodo per la riduzione delle dimensioni del campione		**Mulino**	
(*) Frazione macinata	%	**100**	
(*) Frazione non macinabile	%	**0,000**	
Produzione dell'eluato			
(*) Massa grezza della porzione di prova Mw	kg	**0,0900**	
(*) Temperatura ambiente durante il test	°C	**23,0**	
(*) Bottiglia utilizzata per la prova		**Bottiglia in PE**	
(*) Volume dell'agente lisciviante L	l	**0,900**	
(*) Tempo intercorso tra agitazione e separazione	min	**30,0**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

24LA13500/02

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Durata della centrifugazione	min	**10**	
(*) Durata della filtrazione	min	**20**	
(*) Numero di giri del ribaltatore	giri/min	**10,0**	
(*) Volume dell'eluato ottenuto	l	**0,200**	
(*) Conservazione dell'eluato durante lo svolgimento delle analisi		**Frigorifero AL63**	
Informazioni sulla prova in bianco			
(*) Data dell'ultima prova in bianco eseguita		**16/12/2024**	

Limiti:
[1]: Concentrazione limite tab 5 D.lgs 121/2020 di cui al comma 5 dell'art. 7, D.lgs 36/2003

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

(*) : Prova/Campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

Analisi eseguita presso laboratorio esterno:

(°1): Determinazione eseguita presso laboratorio esterno. Il rapporto di prova originale rilasciato dal laboratorio esterno è a disposizione del cliente presso la C.I.A. LAB srl.

(°2): Determinazione eseguita presso laboratorio esterno. Il rapporto di prova originale rilasciato dal laboratorio esterno è a disposizione del cliente presso la C.I.A. LAB srl.

(°3): Determinazione eseguita presso laboratorio esterno. Il rapporto di prova originale rilasciato dal laboratorio esterno è a disposizione del cliente presso la C.I.A. LAB srl.

► i parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **24LA13500 del 17/01/2025**

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato non è quantificabile perché al di sotto del proprio limite di quantificazione.

In merito alle sommatorie: i valori singoli che non raggiungono il limite di quantificazione non sono stati considerati; le sommatorie, ove non diversamente specificato, vengono eseguite secondo la convenzione Lower Bound (tale approccio prevede di considerare il contributo alla sommatoria di ogni addendo non rilevabile pari a zero).

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **24LA13500**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
I risultati si riferiscono solo ai campioni pervenuti direttamente al nostro laboratorio. È fatto divieto di riprodurre parzialmente il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl

Piazza Arringo, 1
Ascoli Piceno (AP)

CLASSIFICAZIONE RIFIUTO
Parte quarta Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Norme in materia ambientale
(G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)

Codice EER 19 12 12

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

Rapporto di Prova n° 24LA13500
Verbale di campionamento n° 24VB03173

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00035** del **17/01/2025**

Documentazione fotografica allegata al rapporto di prova n. 24LA13500



Foto campione

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00035** del **17/01/2025**

Dati relativi al campione n° 24LA13500

Descrizione: **ITEM n.4 - Sovvallo prodotto da impianto TMB (trattamento meccanico biologico)**

Matrice: **Rifiuto**

Origine del rifiuto: **Trattamento meccanico-biologico RSU indifferenziabili**

Merceologica Tipo del rifiuto: **PLastica, carta, metallo etc...**

Data accettazione: **10/12/2024**

Data inizio analisi: **10/12/2024** Data fine analisi: **16/01/2025**

Contenitore: **Sacchetto plastica**

Dati relativi al campionamento

Data e ora: **09/12/2024**

Campionamento a cura di: **Paride Pompei, Francesco Aloisi**

Luogo: **Unità locale: Impianto località Relluce, snc, Ascoli Piceno 63100 (AP)**

Punto di prelievo: **Uscita presse**

Modalità: **UNI 10802:2023**

Verbale di campionamento: **24VB03173**

Trasporto: **Paride Pompei, Francesco Aloisi**

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00035** del **17/01/2025**

Giudizio di Classificazione del rifiuto Codice EER 19 12 12

In riferimento al Rapporto di Prova n° 24LA13500

Descrizione Codice EER: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

Classe di pericolosità:

Nessuna

Premessa:
Il Giudizio di Classificazione è stato redatto rispettando quanto previsto della Delibera n.105/2021 del Consiglio SNPA.

Le informazioni indicate nel riquadro 2.2 della Delibera n.105/2021 del Consiglio SNPA sono presenti nel documento secondo il seguente schema:
Punti da 1 a 9: sono riportati nelle sezioni "Dati Relativi al campione n." e "Dati relativi al Campionamento" del Giudizio di Classificazione;
Punti 10 e 13: sono riportati nel Rapporto di Prova;
Punto 12: le speciazioni di ogni singolo metallo sono riportate nelle pagine seguenti del Giudizio di Classificazione. Per quei metalli che, pur essendo rilevabili analiticamente, sono presenti in concentrazioni talmente basse che associati con qualsiasi anione non raggiungerebbero mai la concentrazione limite più bassa (0,1% p/p), la speciazione non viene effettuata perchè inutile;
Punti 11, 14, 15 e 16: sono riportati all'interno del Giudizio di Classificazione;
Punti 17 e 18: sono riportati nell'ultima pagina del Giudizio di Classificazione.

Riepilogo dei risultati delle prove eseguite per la valutazione delle caratteristiche di pericolo.

HP1 - Esplosivo



Non applicabile in quanto non presenta sostanze aventi codici di identificazione pericolo indicati nell'Allegato III del Regolamento UE n. 1357/2014 e, in base alle informazioni fornite dal produttore sul ciclo produttivo del rifiuto, non risulta opportuno e proporzionato eseguire ulteriori test.

HP2 - Comburente



Non applicabile in quanto non presenta sostanze aventi codici di identificazione pericolo indicati nell'Allegato III del Regolamento UE n. 1357/2014 e, in base alle informazioni fornite dal produttore sul ciclo produttivo del rifiuto, non risulta opportuno e proporzionato eseguire ulteriori test.

HP3 - Infiammabile



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP3.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
Punto di infiammabilita`		-	n.a.	> 80	60

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00035** del **17/01/2025**

HP4 - Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP4.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
Somma H315 + Somma H319	H315 + H319		n.a.	non rilevati	20
(Berillio (come Be) [CAS N°:7440-41-7] + 1,2,3-Trimetilbenzene [CAS N°:526-73-8] + 1,2,4-Triclorobenzene [CAS N°:120-82-1] + 1,2,4-Trimetilbenzene [CAS N°:95-63-6] + 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] + 1,2-Dicloroetano [CAS N°:107-06-2] + 1-Butossi-2-propanolo [CAS N°:5131-66-8] + 2-Butossietanolo [CAS N°:111-76-2] + 2-Metil-2,4-pentandiolo [CAS N°:107-41-5] + 3-Etossi-1-Propanolo [CAS N°:1589-49-7] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Clorobenzene [CAS N°:108-90-7] + Cloroformio [CAS N°:67-66-3] + Stirene [CAS N°:100-42-5] + Toluene [CAS N°:108-88-3] + Tricloroetilene [CAS N°:79-01-6] + Xileni (o+m+p) [CAS N°:106-42-3;95-47-6;108-38-3] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Dipentene [CAS N°:138-86-3] + Toluene [CAS N°:108-88-3] + Xilene [CAS N°:1330-20-7] + 2-Phenylphenol [CAS N°:90-43-7] + Acetochlor [CAS N°:34256-82-1] + Allidochlor [CAS N°:93-71-0] + BHC, alpha- [CAS N°:80-56-8] + Biphenyl [CAS N°:92-52-4] + Chlorfenson [CAS N°:80-33-1] + Cypermethrin [CAS N°:52315-07-8] + Fluquinconazole [CAS N°:136426-54-5] + tau-Fluvalinate [CAS N°:102851-06-9] + Transfluthrin [CAS N°:118712-89-3] + Toxafene [CAS N°:8001-35-2] + alfa-BHC (alfa-esaclorocicloesano) [CAS N°:80-56-8] + Dicofol [CAS N°:115-32-2] + Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri [CAS N°:87-86-5])	H315	%	1	non rilevati	
(2-Fenossietanolo [CAS N°:122-99-6] + BHC, alpha- [CAS N°:80-56-8] + Dichloroaniline, 3,4'- [CAS N°:95-76-1] + Acido perfluorottanoico(PFOA) e suoi sali [CAS N°:335-67-1] + alfa-BHC (alfa-esaclorocicloesano) [CAS N°:80-56-8] + Acido perfluorottanoico(PFOA) suoi sali e composti a esso correlati di cui all'allegato I [CAS N°:335-67-1])	H318	%	1	non rilevati	10

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00035** del **17/01/2025**

HP4 - Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP4.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Berillio (come Be) [CAS N°:7440-41-7] + 1,2,3-Trimetilbenzene [CAS N°:526-73-8] + 1,2,4-Trimetilbenzene [CAS N°:95-63-6] + 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] + 1,2-Dicloroetano [CAS N°:107-06-2] + 1,4-Diclorobenzene [CAS N°:106-46-7] + 1-Butossi-2-propanolo [CAS N°:5131-66-8] + 2-Butossietanolo [CAS N°:111-76-2] + 2-Metil-2,4-pentandiolo [CAS N°:107-41-5] + 3-Etossi-1-Propanolo [CAS N°:1589-49-7] + 4-Idrossi-4-metil-2-pentanone [CAS N°:123-42-2] + Acetone [CAS N°:67-64-1] + Acetonitrile [CAS N°:75-05-8] + Alcol isopropilico [CAS N°:67-63-0] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Cloroformio [CAS N°:67-66-3] + Diossano [CAS N°:123-91-1] + Isoforone [CAS N°:78-59-1] + Isopropilacetato [CAS N°:108-21-4] + Metiletilchetone [CAS N°:78-93-3] + Metilisobutilchetone (MIBK) [CAS N°:108-10-1] + Stirene [CAS N°:100-42-5] + Tricloroetilene [CAS N°:79-01-6] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + 2-Phenylphenol [CAS N°:90-43-7] + Allidochlor [CAS N°:93-71-0] + Biphenyl [CAS N°:92-52-4] + Fenamiphos [CAS N°:22224-92-6] + Fenson [CAS N°:80-38-6] + Folpet [CAS N°:133-07-3] + Hexazinone [CAS N°:51235-04-2] + Myclobutanil [CAS N°:88671-89-0] + Paclobutrazol [CAS N°:76738-62-0] + Piperonyl butoxide [CAS N°:51-03-6] + Propachlor [CAS N°:1918-16-7] + Etile acetato [CAS N°:141-78-6] + 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) [CAS N°:39227-28-6] + 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) [CAS N°:72918-21-9] + 2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) [CAS N°:60851-34-5] + 2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) [CAS N°:57117-31-4] + 2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossine (TeCDD) [CAS N°:1746-01-6] + 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossina [CAS N°:35822-46-9] + 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) [CAS N°:67562-39-4] + 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) [CAS N°:57117-41-6] + Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri [CAS N°:87-86-5])	H319	%	1	non rilevati	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00035** del **17/01/2025**

HP5 - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP5.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(1-Etil-2-Metilbenzene [CAS N°:611-14-3] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Cumene [CAS N°:98-82-8] + Etilbenzene [CAS N°:100-41-4] + Indano [CAS N°:496-11-7] + Propilbenzene [CAS N°:103-65-1] + Toluene [CAS N°:108-88-3] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Cumene [CAS N°:98-82-8] + Toluene [CAS N°:108-88-3] + Idrocarburi C10-C40 + BHC, alpha- [CAS N°:80-56-8] + alfa-BHC (alfa-esaclorocicloesano) [CAS N°:80-56-8])	H304	%	n.a.	non rilevati	10
(Berillio (come Be) [CAS N°:7440-41-7] , 1,2,3-Trimetilbenzene [CAS N°:526-73-8] , 1,2,4-Trimetilbenzene [CAS N°:95-63-6] , 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] , 1,2-Dicloroetano [CAS N°:107-06-2] , 1,3,5-Trimetilbenzene [CAS N°:108-67-8] , 2-Fenossietanolo [CAS N°:122-99-6] , 3-Etossi-1-Propanolo [CAS N°:1589-49-7] , Cumene [CAS N°:98-82-8] , Diossano [CAS N°:123-91-1] , Isoforone [CAS N°:78-59-1] , Propilbenzene [CAS N°:103-65-1] , Vinilacetato [CAS N°:108-05-4] , Cumene [CAS N°:98-82-8] , 2-Phenylphenol [CAS N°:90-43-7] , Acetochlor [CAS N°:34256-82-1] , Biphenyl [CAS N°:92-52-4] , Cypermethrin [CAS N°:52315-07-8] , Piperonyl butoxide [CAS N°:51-03-6] , 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) [CAS N°:39227-28-6] , 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) [CAS N°:72918-21-9] , 2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) [CAS N°:57117-31-4] , 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossina [CAS N°:35822-46-9] , 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) [CAS N°:57117-41-6] , Toxafene [CAS N°:8001-35-2] , Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri [CAS N°:87-86-5])	H335	%	n.a.	non rilevati	20
(Alcol metilico [CAS N°:67-56-1] , Acequinocyl [CAS N°:57960-19-7] , Cyfluthrin [CAS N°:68359-37-5] , Leptophos [CAS N°:21609-90-5] , Phosmet [CAS N°:732-11-6])	H370	%	n.a.	non rilevati	1
(Tetramethrin [CAS N°:7696-12-0])	H371	%	n.a.	non rilevati	10
Nichel (come Ni) [CAS N°:7440-02-0] (Berillio (come Be) [CAS N°:7440-41-7] , Mercurio (come Hg) [CAS N°:7439-97-6] , Benzene [CAS N°:71-43-2] , Cloroformio [CAS N°:67-66-3] , Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1] , Stirene [CAS N°:100-42-5] , Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5] , Amosite [CAS N°:12172-73-5] , Crisotilo [CAS N°:12001-29-5] , Tremolite [CAS N°:77536-68-6] , Benzene [CAS N°:71-43-2] , Aldrin [CAS N°:309-00-2] , Bifenthrin [CAS N°:82657-04-3] , DDT, p,p'- [CAS N°:50-29-3] , Dieldrin [CAS N°:60-57-1] , Fenthion [CAS N°:55-38-9] , Fipronil [CAS N°:120068-37-3] , Fluquinconazole [CAS N°:136426-54-5] , Hexachlorobenzene [CAS N°:118-74-1] , Parathion [CAS N°:56-38-2] , Pirimiphos-methyl [CAS N°:29232-93-7] , 4,4'-DDT [CAS N°:50-29-3] , Acido perfluorottanoico(PFOA) e suoi sali [CAS N°:335-67-1] , Aldrin [CAS N°:309-00-2] , Dieldrina [CAS N°:60-57-1] , Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1] , Acido perfluorottanoico(PFOA) suoi sali e composti a esso correlati di cui all'allegato I [CAS N°:335-67-1])	H372	%	n.a.	0,000470	1

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00035** del **17/01/2025**

HP5 - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP5.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Selenio (come Se) [CAS N°:7782-49-2] , Etilbenzene [CAS N°:100-41-4] , Toluene [CAS N°:108-88-3] , Policlorobifenili (PCB) [CAS N°:1336-36-3] , Toluene [CAS N°:108-88-3] , Acequinocyl [CAS N°:57960-19-7] , Acetochlor [CAS N°:34256-82-1] , Atrazine [CAS N°:1912-24-9] , BHC, gamma- [CAS N°:58-89-9] , Chlorpropham [CAS N°:101-21-3] , Cypermethrin [CAS N°:52315-07-8] , Diphenylamine [CAS N°:122-39-4] , Heptachlor [CAS N°:76-44-8] , Heptachlor epoxide [CAS N°:1024-57-3] , Isazophos [CAS N°:42509-80-8] , Linuron [CAS N°:330-55-2] , Methyl parathion [CAS N°:298-00-0] , Tebufenpyrad [CAS N°:119168-77-3] , Terbutylazine [CAS N°:5915-41-3] , Triallate [CAS N°:2303-17-5] , Triflumizole [CAS N°:68694-11-1] , 2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) [CAS N°:57117-31-4] , Eptacloro [CAS N°:76-44-8] , Lindano (gamma isomero dell'esaclorocicloesano (BHC)) [CAS N°:58-89-9] , Pentabromodifeniletere [CAS N°:32534-81-9])	H373	%	n.a.	non rilevati	10

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00035** del **17/01/2025**

HP6 - Tossicità acuta

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP6.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Azinphos-ethyl [CAS N°:2642-71-9] + Azinphos-methyl [CAS N°:2642-71-9] + Bifenthrin [CAS N°:82657-04-3] + Chlorfenvinphos [CAS N°:470-90-6] + Coumaphos [CAS N°:56-72-4] + Cyfluthrin [CAS N°:68359-37-5] + Disulfoton [CAS N°:298-04-4] + Endrin [CAS N°:72-20-8] + Endrin aldehyde [CAS N°:72-20-8] + EPN [CAS N°:2104-64-5] + Fenamiphos [CAS N°:22224-92-6] + Fonofos [CAS N°:944-22-9] + Isodrin [CAS N°:465-73-6] + Methyl parathion [CAS N°:298-00-0] + Mevinphos [CAS N°:7786-34-7] + Parathion [CAS N°:56-38-2] + Phorate [CAS N°:298-02-2] + Sulfotep [CAS N°:3689-24-5] + Tefluthrin [CAS N°:79538-32-2] + Terbufos [CAS N°:13071-79-9] + Endosulfan (somma di isomero alfa e beta) [CAS N°:115-29-7] + Endosulfan solfato [CAS N°:115-29-7] + Endrina [CAS N°:72-20-8])	H300 A2	%	0,1	non rilevati	0,25
(1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) [CAS N°:57117-44-9] , 2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) [CAS N°:57117-31-4] , 2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossine (TeCDD) [CAS N°:1746-01-6] , 1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) [CAS N°:55673-89-7] , Octaclorodibenzodiossina (OCDD) [CAS N°:3268-87-9] , 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) [CAS N°:40321-76-4] , 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) [CAS N°:55673-89-7])	H300	%	n.a.	non rilevati	0,1

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00035** del **17/01/2025**

HP6 - Tossicità acuta

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP6.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Berillio (come Be) [CAS N°:7440-41-7] + Arsenico (come As) [CAS N°:7440-38-2] + Selenio (come Se) [CAS N°:7782-49-2] + Alcol metilico [CAS N°:67-56-1] + Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5] + Aldrin [CAS N°:309-00-2] + BHC, gamma- [CAS N°:58-89-9] + Bromophos-ethyl [CAS N°:4824-78-6] + Carbophenothion [CAS N°:786-19-6] + Chlorpyrifos [CAS N°:2921-88-2] + Cyhalothrin, lambda- [CAS N°:91465-08-6] + DDT, p,p'- [CAS N°:50-29-3] + Deltamethrin [CAS N°:52918-63-5] + Dichloroaniline, 3,4'- [CAS N°:95-76-1] + Dieldrin [CAS N°:60-57-1] + Diphenylamine [CAS N°:122-39-4] + Edifenphos [CAS N°:17109-49-8] + Ethion [CAS N°:563-12-2] + Fenpropathrin [CAS N°:39515-41-8] + Fipronil [CAS N°:120068-37-3] + Fluquinconazole [CAS N°:136426-54-5] + Heptachlor [CAS N°:76-44-8] + Heptachlor epoxide [CAS N°:1024-57-3] + Isazophos [CAS N°:42509-80-8] + Leptophos [CAS N°:21609-90-5] + Phosalone [CAS N°:2310-17-0] + Phosmet [CAS N°:732-11-6] + Pirimiphos-ethyl [CAS N°:23505-41-1] + Pyridaben [CAS N°:96489-71-3] + Quinalphos [CAS N°:13593-03-8] + Tebufenpyrad [CAS N°:119168-77-3] + Triazophos [CAS N°:24017-47-8] + 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) [CAS N°:39227-28-6] + 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) [CAS N°:72918-21-9] + 2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) [CAS N°:60851-34-5] + 2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano (TeCDF) [CAS N°:51207-31-9] + 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) [CAS N°:67562-39-4] + 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) [CAS N°:57117-41-6] + Octaclorodibenzofurano (OCDF) [CAS N°:39001-02-0] + 4,4'-DDT [CAS N°:50-29-3] + Toxafene [CAS N°:8001-35-2] + Aldrin [CAS N°:309-00-2] + Clordecone [CAS N°:143-50-0] + Dieldrina [CAS N°:60-57-1] + Eptacloro [CAS N°:76-44-8] + Lindano (gamma isomero dell'esaclorocicloesano (BHC)) [CAS N°:58-89-9] + Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri [CAS N°:87-86-5])	H301	%	0,1	non rilevati	5

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00035** del **17/01/2025**

HP6 - Tossicità acuta

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP6.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Naftalene [CAS N°:91-20-3] + 1,2,4-Triclorobenzene [CAS N°:120-82-1] + 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] + 1,2-Dicloroetano [CAS N°:107-06-2] + 1,2-Dicloropropano [CAS N°:78-87-5] + 1,3-Diclorobenzene [CAS N°:541-73-1] + 2-Butossietanolo [CAS N°:111-76-2] + 2-Fenossietanolo [CAS N°:122-99-6] + 2-Metossietanolo [CAS N°:109-86-4] + Acetonitrile [CAS N°:75-05-8] + Cloroformio [CAS N°:67-66-3] + Etossietanolo [CAS N°:110-80-5] + Etossietilacetato [CAS N°:111-15-9] + Isoforone [CAS N°:78-59-1] + Pentaclorobenzene [CAS N°:608-93-5] + Alachlor [CAS N°:15972-60-8] + Allidochlor [CAS N°:93-71-0] + BHC, alpha- [CAS N°:80-56-8] + Bromophos-methyl [CAS N°:2104-96-3] + Chlorfenapyr [CAS N°:122453-73-0] + Chlorfenson [CAS N°:80-33-1] + Chlorobenzilate [CAS N°:510-15-6] + Clomazone [CAS N°:81777-89-1] + Cypermethrin [CAS N°:52315-07-8] + Diallate [CAS N°:2303-16-4] + Diazinon [CAS N°:333-41-5] + Dimethachlor [CAS N°:50563-36-5] + Diphenamid [CAS N°:957-51-7] + Etridazole [CAS N°:2593-15-9] + Fenchlorphos [CAS N°:299-84-3] + Fenitrothion [CAS N°:122-14-5] + Fenson [CAS N°:80-38-6] + Fenthion [CAS N°:55-38-9] + Flusilazole [CAS N°:85509-19-9] + Hexazinone [CAS N°:51235-04-2] + Linuron [CAS N°:330-55-2] + Malathion [CAS N°:121-75-5] + Metalaxyl [CAS N°:57837-19-1] + Methacrifos [CAS N°:62610-77-9] + Mirex [CAS N°:2385-85-5] + Myclobutanil [CAS N°:88671-89-0] + Nitrofen [CAS N°:1836-75-5] + Paclobutrazol [CAS N°:76738-62-0] + Pebulate [CAS N°:1114-71-2] + Penconazole [CAS N°:66246-88-6] + Pentachlorobenzene [CAS N°:608-93-5] + Pirimiphos-methyl [CAS N°:29232-93-7] + Prochloraz [CAS N°:67747-09-5] + Profenofos [CAS N°:41198-08-7] + Propachlor [CAS N°:1918-16-7] + Propanil [CAS N°:709-98-8] + Pyrazophos [CAS N°:13457-18-6] + Resmethrin [CAS N°:10453-86-8] + tau-Fluvalinate [CAS N°:102851-06-9] + Tebuconazole [CAS N°:107534-96-3] + Tecnazene [CAS N°:117-18-0] + Terbutylazine [CAS N°:5915-41-3] + Tetramethrin [CAS N°:7696-12-0] + Triadimefon [CAS N°:43121-43-3] + Triadimenol [CAS N°:55219-65-3] + Triallate [CAS N°:2303-17-5] + Tricyclazole [CAS N°:41814-78-2] + Triflumizole [CAS N°:68694-11-1] + Naftalene [CAS N°:91-20-3] + 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) [CAS N°:19408-74-3] + Pentaclorobenzene [CAS N°:608-93-5] + Acido perfluorottanoico(PFOA) e suoi sali [CAS N°:335-67-1] + alfa-BHC (alfa-esaclorocicloesano) [CAS N°:80-56-8] + Clordano [CAS N°:57-74-9] + Dicofol [CAS N°:115-32-2] + Mirex [CAS N°:2385-85-5] + Acido perfluorottanoico(PFOA) suoi sali e composti a esso correlati di cui all'allegato I [CAS N°:335-67-1])	H302	%	1	non rilevati	25
(1,1,2,2-Tetracloroetano [CAS N°:79-34-5] + Dieldrin [CAS N°:60-57-1] + Disulfoton [CAS N°:298-04-4] + EPN [CAS N°:2104-64-5] + Fonofos [CAS N°:944-22-9] + Isodrin [CAS N°:465-73-6] + Mevinphos [CAS N°:7786-34-7] + Phorate [CAS N°:298-02-2] + Sulfotep [CAS N°:3689-24-5] + Terbufos [CAS N°:13071-79-9] + Dieldrina [CAS N°:60-57-1])	H310 A1	%	0,1	non rilevati	0,25
(Fenamiphos [CAS N°:22224-92-6] + Tefluthrin [CAS N°:79538-32-2])	H310 A2	%	0,1	non rilevati	2,5

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00035** del **17/01/2025**

HP6 - Tossicità acuta

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP6.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) [CAS N°:57117-44-9] , 2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano (TeCDF) [CAS N°:51207-31-9] , 1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) [CAS N°:55673-89-7] , Octaclorodibenzofurano (OCDF) [CAS N°:39001-02-0] , 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) [CAS N°:55673-89-7])	H310	%	n.a.	non rilevati	2,5
(Alcol metilico [CAS N°:67-56-1] + Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5] + Aldrin [CAS N°:309-00-2] + Azinphos-ethyl [CAS N°:2642-71-9] + Azinphos-methyl [CAS N°:2642-71-9] + Carbophenothion [CAS N°:786-19-6] + Chlorfenvinphos [CAS N°:470-90-6] + Dichloroaniline, 3,4'- [CAS N°:95-76-1] + Diphenylamine [CAS N°:122-39-4] + Endrin [CAS N°:72-20-8] + Endrin aldehyde [CAS N°:72-20-8] + Fipronil [CAS N°:120068-37-3] + Heptachlor [CAS N°:76-44-8] + Isazophos [CAS N°:42509-80-8] + Methyl parathion [CAS N°:298-00-0] + Parathion [CAS N°:56-38-2] + Aldrin [CAS N°:309-00-2] + Clordecone [CAS N°:143-50-0] + Endrina [CAS N°:72-20-8] + Eptacloro [CAS N°:76-44-8] + Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri [CAS N°:87-86-5])	H311	%	0,1	non rilevati	15
(2-Metossietanolo [CAS N°:109-86-4] + Acetonitrile [CAS N°:75-05-8] + Etossietilacetato [CAS N°:111-15-9] + Isoforone [CAS N°:78-59-1] + Xileni (o+m+p) [CAS N°:106-42-3;95-47-6;108-38-3] + Xilene [CAS N°:1330-20-7] + Allidochlor [CAS N°:93-71-0] + BHC, gamma- [CAS N°:58-89-9] + Bromophos-ethyl [CAS N°:4824-78-6] + Coumaphos [CAS N°:56-72-4] + Cyhalothrin, lambda- [CAS N°:91465-08-6] + Diclobenil [CAS N°:1194-65-6] + Edifenphos [CAS N°:17109-49-8] + Ethion [CAS N°:563-12-2] + Fenchlorphos [CAS N°:299-84-3] + Fenpropathrin [CAS N°:39515-41-8] + Fenthion [CAS N°:55-38-9] + Fluquinconazole [CAS N°:136426-54-5] + Leptophos [CAS N°:21609-90-5] + Mirex [CAS N°:2385-85-5] + Phosalone [CAS N°:2310-17-0] + Pirimiphos-ethyl [CAS N°:23505-41-1] + Profenofos [CAS N°:41198-08-7] + Quinalphos [CAS N°:13593-03-8] + Triazophos [CAS N°:24017-47-8] + Toxafene [CAS N°:8001-35-2] + Clordano [CAS N°:57-74-9] + Dicofol [CAS N°:115-32-2] + Endosulfan (somma di isomero alfa e beta) [CAS N°:115-29-7] + Endosulfan solfato [CAS N°:115-29-7] + Lindano (gamma isomero dell'esaclorocicloesano (BHC)) [CAS N°:58-89-9] + Mirex [CAS N°:2385-85-5])	H312	%	1	non rilevati	55
(Tefluthrin [CAS N°:79538-32-2])	H330 A1	%	0,1	non rilevati	0,1
(Berillio (come Be) [CAS N°:7440-41-7] + Mercurio (come Hg) [CAS N°:7439-97-6] + 1,1,2,2-Tetracloroetano [CAS N°:79-34-5] + Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9] + Cyfluthrin [CAS N°:68359-37-5] + Cyhalothrin, lambda- [CAS N°:91465-08-6] + Fenamiphos [CAS N°:22224-92-6] + Fenpropathrin [CAS N°:39515-41-8] + Isazophos [CAS N°:42509-80-8] + Isodrin [CAS N°:465-73-6] + Methyl parathion [CAS N°:298-00-0] + Parathion [CAS N°:56-38-2] + Endosulfan (somma di isomero alfa e beta) [CAS N°:115-29-7] + Endosulfan solfato [CAS N°:115-29-7] + Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri [CAS N°:87-86-5])	H330 A2	%	0,1	non rilevati	0,5

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00035** del **17/01/2025**

HP6 - Tossicità acuta

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP6.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) [CAS N°:57117-44-9] , 2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano (TeCDF) [CAS N°:51207-31-9] , 1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) [CAS N°:55673-89-7] , 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) [CAS N°:55673-89-7])	H330	%	n.a.	non rilevati	0,5
(Arsenico (come As) [CAS N°:7440-38-2] + Selenio (come Se) [CAS N°:7782-49-2] + 2-Butossietanolo [CAS N°:111-76-2] + Alcol metilico [CAS N°:67-56-1] + Cloroformio [CAS N°:67-66-3] + Etossietanolo [CAS N°:110-80-5] + Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5] + Bifenthrin [CAS N°:82657-04-3] + Chlorfenapyr [CAS N°:122453-73-0] + Cyfluthrin [CAS N°:68359-37-5] + Deltamethrin [CAS N°:52918-63-5] + Dichloroaniline, 3,4'- [CAS N°:95-76-1] + Diphenylamine [CAS N°:122-39-4] + Edifenphos [CAS N°:17109-49-8] + Fenthion [CAS N°:55-38-9] + Fipronil [CAS N°:120068-37-3] + Fluquinconazole [CAS N°:136426-54-5] + Pyridaben [CAS N°:96489-71-3] + Triazophos [CAS N°:24017-47-8])	H331	%	0,1	non rilevati	3,5
(1,1,1-Tricloroetano [CAS N°:71-55-6] + 1,2,4-Trimetilbenzene [CAS N°:95-63-6] + 1,2-Dicloropropano [CAS N°:78-87-5] + 2-Butossietanolo [CAS N°:111-76-2] + 2-Metossietanolo [CAS N°:109-86-4] + Acetonitrile [CAS N°:75-05-8] + Cicloesanone [CAS N°:108-94-1] + Clorobenzene [CAS N°:108-90-7] + Etilbenzene [CAS N°:100-41-4] + Etossietilacetato [CAS N°:111-15-9] + Metilisobutilchetone (MIBK) [CAS N°:108-10-1] + Stirene [CAS N°:100-42-5] + Vinilacetato [CAS N°:108-05-4] + Xileni (o+m+p) [CAS N°:106-42-3;95-47-6;108-38-3] + Xilene [CAS N°:1330-20-7] + Acetochlor [CAS N°:34256-82-1] + BHC, gamma- [CAS N°:58-89-9] + Clomazone [CAS N°:81777-89-1] + Cypermethrin [CAS N°:52315-07-8] + Folpet [CAS N°:133-07-3] + Paclobutrazol [CAS N°:76738-62-0] + Phosalone [CAS N°:2310-17-0] + Phosmet [CAS N°:732-11-6] + Profenofos [CAS N°:41198-08-7] + Pyrazophos [CAS N°:13457-18-6] + Tebufenpyrad [CAS N°:119168-77-3] + Acido perfluorottanoico(PFOA) e suoi sali [CAS N°:335-67-1] + Lindano (gamma isomero dell'esaclorocicloesano (BHC)) [CAS N°:58-89-9] + Acido perfluorottanoico(PFOA) suoi sali e composti a esso correlati di cui all'allegato I [CAS N°:335-67-1])	H332	%	1	non rilevati	22,5

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00035** del **17/01/2025**

HP7 - Cancerogeno



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP7.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) [CAS N°:57117-31-4])	H350 1A	%	n.a.	non rilevati	0,1
Cobalto (come Co) [CAS N°:7440-48-4] (1,2-Dicloroetano [CAS N°:107-06-2] , 1,2-Dicloropropano [CAS N°:78-87-5] , 1,3-Butadiene [CAS N°:106-99-0] , Benzene [CAS N°:71-43-2] , Cumene [CAS N°:98-82-8] , Diossano [CAS N°:123-91-1] , Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1] , Tricloroetilene [CAS N°:79-01-6] , Amosite [CAS N°:12172-73-5] , Crisotilo [CAS N°:12001-29-5] , Tremolite [CAS N°:77536-68-6] , Dibenzo (a,i) pirene [CAS N°:189-55-9] , Benzo (a) antracene [CAS N°:56-55-3] , Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8] , Benzo (e) pirene [CAS N°:192-97-2] , Benzo (k) fluorantene [CAS N°:207-08-9] , Crisene [CAS N°:218-01-9] , Dibenzo (a,h) antracene [CAS N°:53-70-3] , Dibenzo (a,l)pirene [CAS N°:191-30-0] , Benzene [CAS N°:71-43-2] , Cumene [CAS N°:98-82-8] , Anthraquinone [CAS N°:84-65-1] , Hexachlorobenzene [CAS N°:118-74-1] , Nitrofen [CAS N°:1836-75-5] , Dibenzo (a,h)pirene [CAS N°:189-64-0] , Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1])	H350	%	n.a.	0,000110	0,1
(Berillio (come Be) [CAS N°:7440-41-7])	H350i	%	n.a.	non rilevati	0,1
Nichel (come Ni) [CAS N°:7440-02-0] (Naftalene [CAS N°:91-20-3] , 1,4-Diclorobenzene [CAS N°:106-46-7] , Cloroformio [CAS N°:67-66-3] , Isoforone [CAS N°:78-59-1] , Metileneccloruro [CAS N°:75-09-2] , Metilisobutilchetone (MIBK) [CAS N°:108-10-1] , Tetracloroetilene [CAS N°:127-18-4] , Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5] , Vinilacetato [CAS N°:108-05-4] , Acetochlor [CAS N°:34256-82-1] , Alachlor [CAS N°:15972-60-8] , Aldrin [CAS N°:309-00-2] , Bifenthrin [CAS N°:82657-04-3] , Bupirimate [CAS N°:41483-43-6] , Chlorpropham [CAS N°:101-21-3] , Chlozolinate [CAS N°:84332-86-5] , DDT, p,p'- [CAS N°:50-29-3] , Diallate [CAS N°:2303-16-4] , Dieldrin [CAS N°:60-57-1] , Etridazole [CAS N°:2593-15-9] , Flusilazole [CAS N°:85509-19-9] , Folpet [CAS N°:133-07-3] , Heptachlor [CAS N°:76-44-8] , Heptachlor epoxide [CAS N°:1024-57-3] , Iprodione [CAS N°:36734-19-7] , Linuron [CAS N°:330-55-2] , Metazachlor [CAS N°:67129-08-2] , Mirex [CAS N°:2385-85-5] , Propyzamide [CAS N°:23950-58-5] , Tetramethrin [CAS N°:7696-12-0] , Trifluralin [CAS N°:1582-09-8] , Vinclozolin [CAS N°:50471-44-8] , Naftalene [CAS N°:91-20-3] , 4,4'-DDT [CAS N°:50-29-3] , Toxafene [CAS N°:8001-35-2] , Acido perfluorottanoico(PFOA) e suoi sali [CAS N°:335-67-1] , Aldrin [CAS N°:309-00-2] , Clordano [CAS N°:57-74-9] , Clordecone [CAS N°:143-50-0] , Dieldrina [CAS N°:60-57-1] , Eptacloro [CAS N°:76-44-8] , Mirex [CAS N°:2385-85-5] , Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri [CAS N°:87-86-5] , Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) [CAS N°:85535-84-8] , Acido perfluorottanoico(PFOA) suoi sali e composti a esso correlati di cui all'allegato I [CAS N°:335-67-1])	H351	%	n.a.	0,000470	1
(Benzo (e) pirene [CAS N°:192-97-2])	ISS005	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00035** del **17/01/2025**

HP7 - Cancerogeno



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP7.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Benzo (k) fluorantene [CAS N°:207-08-9])	ISS008	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000
(Crisene [CAS N°:218-01-9])	ISS009	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000
(Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8])	ISS010	mg/kg	n.a.	non rilevati	100
(Dibenzo (a,h) antracene [CAS N°:53-70-3])	ISS011	mg/kg	n.a.	non rilevati	100
(Benzo (a) antracene [CAS N°:56-55-3])	ISS012	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000
(Benzene [CAS N°:71-43-2] , Benzene [CAS N°:71-43-2])	ISS013	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000

HP8 - Corrosivo



Non applicabile in quanto non risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo HP8.

HP9 - Infettivo



Non applicabile in quanto non risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo HP9.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00035** del **17/01/2025**

HP10 - Tossico per la riproduzione

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP10.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Triadimenol [CAS N°:55219-65-3])	H360	%	n.a.	non rilevati	0,3
(Dicicloesil ftalato [CAS N°:84-61-7] , Mercurio (come Hg) [CAS N°:7439-97-6] , 1-Etil-2-Pirrolidone [CAS N°:2687-91-4] , Flusilazole [CAS N°:85509-19-9] , Nitrofen [CAS N°:1836-75-5] , Triflumizole [CAS N°:68694-11-1] , Acido perfluorottanoico(PFOA) e suoi sali [CAS N°:335-67-1] , Acido perfluorottanoico(PFOA) suoi sali e composti a esso correlati di cui all'allegato I [CAS N°:335-67-1])	H360D	%	n.a.	non rilevati	0,3
Diisobutil ftalato [CAS N°:84-69-5] (Benzilbutilftalato [CAS N°:85-68-7] , Bis(2-metossietil) ftalato [CAS N°:117-82-8] , Dibutil ftalato [CAS N°:84-74-2] , Linuron [CAS N°:330-55-2])	H360DF	%	n.a.	0,000300	0,3
Cobalto (come Co) [CAS N°:7440-48-4]	H360F	%	n.a.	0,000110	0,3
Piombo (come Pb) [CAS N°:7439-92-1] (Bis(2- etilesil) ftalato [CAS N°:117-81-7] , Diamil ftalato [CAS N°:131-18-0] , Diesil ftalato [CAS N°:84-75-3] , 2-Metossietanolo [CAS N°:109-86-4] , Etossietanolo [CAS N°:110-80-5] , Etossietilacetato [CAS N°:111-15-9] , Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8] , Vinclozolin [CAS N°:50471-44-8])	H360FD	%	n.a.	0,00245	0,3
Di-n-ottil ftalato [CAS N°:117-84-0] (Esabromociclododecano [CAS N°:25637-99-4])	H361	%	n.a.	0,00822	3
(Cloroformio [CAS N°:67-66-3] , Stirene [CAS N°:100-42-5] , Toluene [CAS N°:108-88-3] , Toluene [CAS N°:108-88-3] , Fluazifop-P-butyl [CAS N°:79241-46-6] , Myclobutanil [CAS N°:88671-89-0] , Paclobutrazol [CAS N°:76738-62-0] , Penconazole [CAS N°:66246-88-6] , Pendimethalin [CAS N°:40487-42-1] , Tebuconazole [CAS N°:107534-96-3])	H361D	%	n.a.	non rilevati	3
(Acetochlor [CAS N°:34256-82-1] , Phosmet [CAS N°:732-11-6])	H361F	%	n.a.	non rilevati	3
Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9] (Fenarimol [CAS N°:60168-88-9] , Mirex [CAS N°:2385-85-5] , Mirex [CAS N°:2385-85-5])	H361FD	%	n.a.	0,000016	3

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00035** del **17/01/2025**

HP11 - Mutageno



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP11.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(1,3-Butadiene [CAS N°:106-99-0] , Benzene [CAS N°:71-43-2] , Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8] , Benzene [CAS N°:71-43-2])	H340	%	n.a.	non rilevati	0,1
Cobalto (come Co) [CAS N°:7440-48-4] (Tricloroetilene [CAS N°:79-01-6] , Dibenzo (a,i) pirene [CAS N°:189-55-9] , Crisene [CAS N°:218-01-9] , Dibenzo (a,l)pirene [CAS N°:191-30-0] , Fenthion [CAS N°:55-38-9] , Dibenzo (a,h) pirene [CAS N°:189-64-0] , 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) [CAS N°:39227-28-6] , 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) [CAS N°:72918-21-9] , 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossina [CAS N°:35822-46-9] , 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) [CAS N°:57117-41-6])	H341	%	n.a.	0,000110	1
(1,3-Butadiene [CAS N°:106-99-0])	ISS001	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000

HP12 - Liberazione di gas a tossicità acuta



Non applicabile in quanto non risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo HP12.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00035** del **17/01/2025**

HP13 - Sensibilizzante



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP13.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
Nichel (come Ni) [CAS N°:7440-02-0] (Berillio (come Be) [CAS N°:7440-41-7] , Dicicloesil ftalato [CAS N°:84-61-7] , Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8] , Dipentene [CAS N°:138-86-3] , Acequinocyl [CAS N°:57960-19-7] , Acetochlor [CAS N°:34256-82-1] , Alachlor [CAS N°:15972-60-8] , Atrazine [CAS N°:1912-24-9] , BHC, alpha- [CAS N°:80-56-8] , Bifenthrin [CAS N°:82657-04-3] , Bupirimate [CAS N°:41483-43-6] , Chlorpyrifos-methyl [CAS N°:5598-13-0] , Cypermethrin [CAS N°:52315-07-8] , Cyprodinil [CAS N°:121552-61-2] , Dichloroaniline, 3,4'- [CAS N°:95-76-1] , Dimethachlor [CAS N°:50563-36-5] , Edifenphos [CAS N°:17109-49-8] , Etridazole [CAS N°:2593-15-9] , Folpet [CAS N°:133-07-3] , Isazophos [CAS N°:42509-80-8] , Malathion [CAS N°:121-75-5] , Metalaxyl [CAS N°:57837-19-1] , Metazachlor [CAS N°:67129-08-2] , Methacrifos [CAS N°:62610-77-9] , Pendimethalin [CAS N°:40487-42-1] , Phosalone [CAS N°:2310-17-0] , Propachlor [CAS N°:1918-16-7] , Quintozene [CAS N°:82-68-8] , Tebufenpyrad [CAS N°:119168-77-3] , Tecnazene [CAS N°:117-18-0] , Tolclofos-methyl [CAS N°:57018-04-9] , Triadimefon [CAS N°:43121-43-3] , Triallate [CAS N°:2303-17-5] , Triflumizole [CAS N°:68694-11-1] , Trifluralin [CAS N°:1582-09-8] , Vinclozolin [CAS N°:50471-44-8] , alfa-BHC (alfa-esaclorocicloesano) [CAS N°:80-56-8] , Dicofol [CAS N°:115-32-2])	H317	%	n.a.	0,000470	10
Cobalto (come Co) [CAS N°:7440-48-4]	H334	%	n.a.	0,000110	10

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00035** del **17/01/2025**

HP14 - Ecotossico

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP14.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
Somma H410 * 100 + Somma H411 x 10 + Somma H412	EQ1	%	n.a.	non rilevati	25
Somma H410 + Somma H411 + Somma H412 + Somma H413	EQ2	%	n.a.	non rilevati	25

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00035** del **17/01/2025**

HP14 - Ecotossico

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP14.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) [CAS N°:55673-89-7] + Pentabromodifeniletere [CAS N°:32534-81-9] + Naftalene [CAS N°:91-20-3] + Benzilbutilftalato [CAS N°:85-68-7] + Diamil ftalato [CAS N°:131-18-0] + Dibutil ftalato [CAS N°:84-74-2] + Mercurio (come Hg) [CAS N°:7439-97-6] + Arsenico (come As) [CAS N°:7440-38-2] + 1,2,4-Triclorobenzene [CAS N°:120-82-1] + 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] + 1,4-Diclorobenzene [CAS N°:106-46-7] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1] + Pentaclorobenzene [CAS N°:608-93-5] + Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9] + Piombo (come Pb) [CAS N°:7439-92-1] + Zinco (come Zn) [CAS N°:7440-66-6] + Benzo (a) antracene [CAS N°:56-55-3] + Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8] + Benzo (e) pirene [CAS N°:192-97-2] + Benzo (k) fluorantene [CAS N°:207-08-9] + Crisene [CAS N°:218-01-9] + Dibenzo (a,h) antracene [CAS N°:53-70-3] + Policlorobifenili (PCB) [CAS N°:1336-36-3] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Dipentene [CAS N°:138-86-3] + 2-Phenylphenol [CAS N°:90-43-7] + Acequinocyl [CAS N°:57960-19-7] + Acetochlor [CAS N°:34256-82-1] + Alachlor [CAS N°:15972-60-8] + Aldrin [CAS N°:309-00-2] + Atrazine [CAS N°:1912-24-9] + Azinphos-ethyl [CAS N°:2642-71-9] + Azinphos-methyl [CAS N°:2642-71-9] + BHC, gamma- [CAS N°:58-89-9] + Bifenthrin [CAS N°:82657-04-3] + Biphenyl [CAS N°:92-52-4] + Bromophos-ethyl [CAS N°:4824-78-6] + Bromophos-methyl [CAS N°:2104-96-3] + Carbophenothion [CAS N°:786-19-6] + Carfentrazone ethyl [CAS N°:128639-02-1] + Chlorfenapyr [CAS N°:122453-73-0] + Chlorfenson [CAS N°:80-33-1] + Chlorfenvinphos [CAS N°:470-90-6] + Chlorobenzilate [CAS N°:510-15-6] + Chlorpyrifos [CAS N°:2921-88-2] + Chlorpyrifos-methyl [CAS N°:5598-13-0] + Clomazone [CAS N°:81777-89-1] + Coumaphos [CAS N°:56-72-4] + Cyfluthrin [CAS N°:68359-37-5] + Cyhalothrin, lambda- [CAS N°:91465-08-6] + Cypermethrin [CAS N°:52315-07-8] + Cyprodinil [CAS N°:121552-61-2] + DDT, p,p'- [CAS N°:50-29-3] + Deltamethrin [CAS N°:52918-63-5] + Diallate [CAS N°:2303-16-4] + Diazinon [CAS N°:333-41-5] + Dichloroaniline, 3,4'- [CAS N°:95-76-1] + Dieldrin [CAS N°:60-57-1] + Dimethachlor [CAS N°:50563-36-5] + Diphenylamine [CAS N°:122-39-4] + Disulfoton [CAS N°:298-04-4] + Edifenphos [CAS N°:17109-49-8] + Endrin [CAS N°:72-20-8] + Endrin aldehyde [CAS N°:72-20-8] + EPN [CAS N°:2104-64-5] + Ethion [CAS N°:563-12-2] + Etofenprox [CAS N°:80844-07-1] + Etridazole [CAS N°:2593-15-9] + Fenamiphos [CAS N°:22224-92-6] + Fenchlorphos [CAS N°:299-84-3] + Fenitrothion [CAS N°:122-14-5] + Fenpropathrin [CAS N°:39515-41-8] + Fenthion [CAS N°:55-38-9] + Fipronil [CAS N°:120068-37-3] + Fluazifop-P-butyl [CAS N°:79241-46-6] + Fludioxonil [CAS N°:131341-86-1] + Fluquinconazole [CAS N°:136426-54-5] + Folpet [CAS N°:133-07-3] + Fonofos [CAS N°:944-22-9] + Heptachlor [CAS N°:76-44-8] + Heptachlor epoxide [CAS N°:1024-57-3] + Hexachlorobenzene [CAS N°:118-74-1] + Hexazinone [CAS N°:51235-04-2] + Iprodione [CAS N°:36734-19-7] + Isazophos [CAS N°:42509-80-8] + Isodrin [CAS N°:465-73-6] + Leptophos [CAS N°:21609-90-5] + Linuron [CAS N°:330-55-2] + Malathion [CAS N°:121-75-5] + Metazachlor [CAS N°:67129-08-2] + Methacrifos [CAS N°:62610-77-9] + Methyl parathion [CAS N°:298-	H400	%	0,1	non rilevati	25

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00035** del **17/01/2025**

HP14 - Ecotossico



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP14.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
00-0] + Mevinphos [CAS N°:7786-34-7] + Mirex [CAS N°:2385-85-5] + Nitrofen [CAS N°:1836-75-5] + Oxadiazon [CAS N°:19666-30-9] + Paclobutrazol [CAS N°:76738-62-0] + Parathion [CAS N°:56-38-2] + Penconazole [CAS N°:66246-88-6] + Pendimethalin [CAS N°:40487-42-1] + Pentachlorobenzene [CAS N°:608-93-5] + Phorate [CAS N°:298-02-2] + Phosalone [CAS N°:2310-17-0] + Phosmet [CAS N°:732-11-6] + Piperonyl butoxide [CAS N°:51-03-6] + Pirimiphos-ethyl [CAS N°:23505-41-1] + Pirimiphos-methyl [CAS N°:29232-93-7] + Prochloraz [CAS N°:67747-09-5] + Profenofos [CAS N°:41198-08-7] + Propachlor [CAS N°:1918-16-7] + Propanil [CAS N°:709-98-8] + Propyzamide [CAS N°:23950-58-5] + Pyrazophos [CAS N°:13457-18-6] + Pyridaben [CAS N°:96489-71-3] + Pyriproxyfen [CAS N°:95737-68-1] + Quinalphos [C)					

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00035** del **17/01/2025**

HP14 - Ecotossico

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP14.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Naftalene [CAS N°:91-20-3] + Benzilbutilftalato [CAS N°:85-68-7] + Mercurio (come Hg) [CAS N°:7439-97-6] + Arsenico (come As) [CAS N°:7440-38-2] + 1,2,4,5-Tetrametilbenzene [CAS N°: 95-93-2] + 1,2,4-Triclorobenzene [CAS N°:120-82-1] + 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] + 1,4-Diclorobenzene [CAS N°:106-46-7] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1] + Pentaclorobenzene [CAS N°:608-93-5] + Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9] + Piombo (come Pb) [CAS N°:7439-92-1] + Zinco (come Zn) [CAS N°:7440-66-6] + Benzo (a) antracene [CAS N°:56-55-3] + Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8] + Benzo (e) pirene [CAS N°:192-97-2] + Benzo (k) fluorantene [CAS N°:207-08-9] + Crisene [CAS N°:218-01-9] + Dibenzo (a,h) antracene [CAS N°:53-70-3] + Policlorobifenili (PCB) [CAS N°:1336-36-3] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Dipentene [CAS N°:138-86-3] + Idrocarburi alifatici (C5-C6-C7-C8) + Acequinocyl [CAS N°:57960-19-7] + Acetochlor [CAS N°:34256-82-1] + Alachlor [CAS N°:15972-60-8] + Aldrin [CAS N°:309-00-2] + Atrazine [CAS N°:1912-24-9] + Azinphos-ethyl [CAS N°:2642-71-9] + Azinphos-methyl [CAS N°:2642-71-9] + BHC, alpha- [CAS N°:80-56-8] + BHC, gamma- [CAS N°:58-89-9] + Bifenthrin [CAS N°:82657-04-3] + Biphenyl [CAS N°:92-52-4] + Bromophos-ethyl [CAS N°:4824-78-6] + Bromophos-methyl [CAS N°:2104-96-3] + Bupirimate [CAS N°:41483-43-6] + Carbophenothion [CAS N°:786-19-6] + Carfentrazone ethyl [CAS N°:128639-02-1] + Chlorfenapyr [CAS N°:122453-73-0] + Chlorfenson [CAS N°:80-33-1] + Chlorfenvinphos [CAS N°:470-90-6] + Chlorobenzilate [CAS N°:510-15-6] + Chlorpyrifos [CAS N°:2921-88-2] + Chlorpyrifos-methyl [CAS N°:5598-13-0] + Clomazone [CAS N°:81777-89-1] + Coumaphos [CAS N°:56-72-4] + Cyfluthrin [CAS N°:68359-37-5] + Cyhalothrin, lambda- [CAS N°:91465-08-6] + Cypermethrin [CAS N°:52315-07-8] + Cyprodinil [CAS N°:121552-61-2] + DDT, p,p'- [CAS N°:50-29-3] + Deltamethrin [CAS N°:52918-63-5] + Diallate [CAS N°:2303-16-4] + Diazinon [CAS N°:333-41-5] + Dichloroaniline, 3,4'- [CAS N°:95-76-1] + Dieldrin [CAS N°:60-57-1] + Dimethachlor [CAS N°:50563-36-5] + Diphenylamine [CAS N°:122-39-4] + Disulfoton [CAS N°:298-04-4] + Edifenphos [CAS N°:17109-49-8] + Endrin [CAS N°:72-20-8] + Endrin aldehyde [CAS N°:72-20-8] + EPN [CAS N°:2104-64-5] + Ethion [CAS N°:563-12-2] + Etofenprox [CAS N°:80844-07-1] + Etridazole [CAS N°:2593-15-9] + Fenamiphos [CAS N°:22224-92-6] + Fenchlorphos [CAS N°:299-84-3] + Fenitrothion [CAS N°:122-14-5] + Fenpropathrin [CAS N°:39515-41-8] + Fenthion [CAS N°:55-38-9] + Fipronil [CAS N°:120068-37-3] + Fluazifop-P-butyl [CAS N°:79241-46-6] + Fludioxonil [CAS N°:131341-86-1] + Fluquinconazole [CAS N°:136426-54-5] + Fonofos [CAS N°:944-22-9] + Heptachlor [CAS N°:76-44-8] + Heptachlor epoxide [CAS N°:1024-57-3] + Hexachlorobenzene [CAS N°:118-74-1] + Hexazinone [CAS N°:51235-04-2] + Iprodione [CAS N°:36734-19-7] + Isazophos [CAS N°:42509-80-8] + Isodrin [CAS N°:465-73-6] + Leptophos [CAS N°:21609-90-5] + Linuron [CAS N°:330-55-2] + Malathion [CAS N°:121-75-5] + Metazachlor [CAS N°:67129-08-2] + Methacrifos [CAS N°:62610-77-9] + Methyl parathion [CAS N°:298-00-0] + Mevinphos [CAS N°:7786-34-7] + Mirex [CAS N°:2385-85-	H410	%	0,1	non rilevati	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00035** del **17/01/2025**

HP14 - Ecotossico

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP14.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
5] + Nitrofen [CAS N°:1836-75-5] + Oxadiazon [CAS N°:19666-30-9] + Paclobutrazol [CAS N°:76738-62-0] + Parathion [CAS N°:56-38-2] + Penconazole [CAS N°:66246-88-6] + Pendimethalin [CAS N°:40487-42-1] + Pentachlorobenzene [CAS N°:608-93-5] + Phorate [CAS N°:298-02-2] + Phosalone [CAS N°:2310-17-0] + Phosmet [CAS N°:732-11-6] + Piperonyl butoxide [CAS N°:51-03-6] + Pirimiphos-ethyl [CAS N°:23505-41-1] + Pirimiphos-methyl [CAS N°:29232-93-7] + Prochloraz [CAS N°:67747-09-5] + Profenofos [CAS N°:41198-08-7] + Propachlor [CAS N°:1918-16-7] + Propyzamide [CAS N°:23950-58-5] + Pyrazophos [CAS N°:13457-18-6] + Pyridaben [CAS N°:96489-71-3] + Pyriproxyfen [CAS N°:95737-68-1] + Quinalphos [CAS N°:13593-03-8] + Quintozene [CAS N°:82-68-8] + Resmethrin [CAS N°:10453-86-8] + Sulfotep [CAS N°:3689-24-5] + tau-Flu)					
(1,1,2,2-Tetracloroetano [CAS N°:79-34-5] + 1,2,4-Trimetilbenzene [CAS N°:95-63-6] + 1,3,5-Trimetilbenzene [CAS N°:108-67-8] + 1,3-Diclorobenzene [CAS N°:541-73-1] + Clorobenzene [CAS N°:108-90-7] + Cumene [CAS N°:98-82-8] + Propilbenzene [CAS N°:103-65-1] + Tetracloroetilene [CAS N°:127-18-4] + Rame(come Cu) [CAS N°:7440-50-8] + Cumene [CAS N°:98-82-8] + Idrocarburi C10-C40 + Allidochlor [CAS N°:93-71-0] + Chlorpropham [CAS N°:101-21-3] + Chlozolinate [CAS N°:84332-86-5] + Diclobenil [CAS N°:1194-65-6] + Fenarimol [CAS N°:60168-88-9] + Fenson [CAS N°:80-38-6] + Flusilazole [CAS N°:85509-19-9] + Myclobutanil [CAS N°:88671-89-0] + Pebulate [CAS N°:1114-71-2] + Pyrimethanil [CAS N°:53112-28-0] + Triadimefon [CAS N°:43121-43-3] + Triadimenol [CAS N°:55219-65-3] + Vinclozolin [CAS N°:50471-44-8])	H411	%	1	non rilevati	
(Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5] + Tricloroetilene [CAS N°:79-01-6] + Nichel (come Ni) [CAS N°:7440-02-0] + Diphenamid [CAS N°:957-51-7] + Metalaxyl [CAS N°:57837-19-1])	H412	%	1	non rilevati	
(Selenio (come Se) [CAS N°:7782-49-2] + Cobalto (come Co) [CAS N°:7440-48-4] + 2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) [CAS N°:60851-34-5] + 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) [CAS N°:67562-39-4] + 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) [CAS N°:40321-76-4])	H413	%	1	non rilevati	
(1,1,1-Tricloroetano [CAS N°:71-55-6] , Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5])	H420	%	n.a.	non rilevati	0,1

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00035** del **17/01/2025**

HP15 - Rifiuto che non possiede dirette caratteristiche di pericolo ma può manifestarle successivamente

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP15.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Diossano [CAS N°:123-91-1])	EUH019	% p/p	n.a.	non rilevati	0

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00035** del **17/01/2025**

POPs - Inquinanti organici persistenti

Gli Inquinanti Organici Persistenti (POPs) investigati, elencati dall'allegato IV al regolamento 2019/1021/EU modificato dal regolamento 2022/2400/EU, sono presenti in concentrazioni non rilevabili o inferiori ala limite di legge.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Aldrin [CAS N°:309-00-2] , Aldrin [CAS N°:309-00-2])	POP001	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(Clordano [CAS N°:57-74-9])	POP002	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(Clordecone [CAS N°:143-50-0])	POP003	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(DDT, p,p'- [CAS N°:50-29-3] , 4,4'-DDT [CAS N°:50-29-3])	POP004	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(Dieldrin [CAS N°:60-57-1] , Dieldrina [CAS N°:60-57-1])	POP005	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(Endrin [CAS N°:72-20-8] , Endrin aldehyde [CAS N°:72-20-8] , Endrina [CAS N°:72-20-8])	POP007	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(Heptachlor [CAS N°:76-44-8] , Eptacloro [CAS N°:76-44-8])	POP008	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(Esabromobifenile [CAS N°:36355-01-8])	POP009	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1] , Hexachlorobenzene [CAS N°:118-74-1] , Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1])	POP010	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(BHC, beta- [CAS N°:319-85-7] + BHC, delta- [CAS N°:319-86-8] + BHC, gamma- [CAS N°:58-89-9] + beta-BHC (beta-esaclorocicloesano) [CAS N°:319-85-7] + delta BHC (delta-esaclorocicloesano) [CAS N°:319-86-8] + Lindano (gamma isomero dell'esaclorocicloesano (BHC)) [CAS N°:58-89-9])	POP012	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(Mirex [CAS N°:2385-85-5] , Mirex [CAS N°:2385-85-5])	POP013	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(Policlorobifenili (PCB) [CAS N°:1336-36-3])	POP014	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(Pentaclorobenzene [CAS N°:608-93-5] , Pentachlorobenzene [CAS N°:608-93-5] , Pentaclorobenzene [CAS N°:608-93-5])	POP016	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(Toxafene [CAS N°:8001-35-2])	POP019	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri [CAS N°:87-86-5])	POP100	mg/Kg	n.a.	non rilevati	100
(Dicofol [CAS N°:115-32-2])	POP101	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(Acido perfluorottanoico(PFOA) e suoi sali [CAS N°:335-67-1] + Acido perfluorottanoico(PFOA) suoi sali e composti a esso correlati di cui all'allegato I [CAS N°:335-67-1])	POP102	mg/Kg	n.a.	non rilevati	1
(Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxs) e suoi sali [CAS N°:355-46-4] + Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxs), suoi sali e composti correlati [CAS N°:355-46-4])	POP104	mg/Kg	n.a.	non rilevati	1

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00035** del **17/01/2025**

POPs - Inquinanti organici persistenti

Gli Inquinanti Organici Persistenti (POPs) investigati, elencati dall'allegato IV al regolamento 2019/1021/EU modificato dal regolamento 2022/2400/EU, sono presenti in concentrazioni non rilevabili o inferiori ala limite di legge.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) [CAS N°:85535-84-8])	POP106	mg/Kg	n.a.	non rilevati	1500
(Eptabromodifeniletere [CAS N°:68928-80-3] + Decabromodifeniletere [CAS N°:1163-19-5] + Esabromodifeniletere [CAS N°:36483-60-0] + Pentabromodifeniletere [CAS N°:32534-81-9] + Tetrabromodifeniletere [CAS N°:40088-47-9])	POP107	mg/Kg	n.a.	non rilevati	500
(Sommatoria Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili diossinasimili (dl-PCB) (Conversione T.E.))	POP108	µg/Kg	n.a.	non rilevati	5
(Esabromociclododecano [CAS N°:25637-99-4])	POP109	mg/Kg	n.a.	non rilevati	500

n.a.: indica quando la soglia non è definita per l'indicazione di pericolo
non rilevati: indica quando i contributi non contribuiscono al risultato finale perchè inferiori alla soglia, ove presente, o inferiori al limite di quantificazione del Laboratorio.
(): i composti racchiusi tra parentesi non hanno contribuito al risultato finale.

Giudizio:

CLASSIFICAZIONE:
In base alle informazioni fornite dal produttore ed alle risultanze analitiche, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 184 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo quanto previsto dalla Decisione Europea 955/2014 e dal Regolamento Europeo 1357/2014 e s.m.i. (Regolamento Europeo 997/2017), si ritiene che il campione esaminato sia classificabile come rifiuto SPECIALE NON PERICOLOSO.

DESTINAZIONE:
Ai sensi del punto 1), Art. 7 del D.Lgs. n.36/2003 così come modificato dal D.Lgs. n.121/2020, il rifiuto deve essere avviato ad un idoneo impianto di trattamento.

Oppure:
in accordo con il comma b) dello stesso punto 1) può essere avviato ad un impianto di discarica autorizzato. Pertanto, viste le prove di cessione, la composizione e l'origine del rifiuto, si può considerare che lo smaltimento debba avvenire in impianti di discarica aventi le caratteristiche di cui all'Art. 7-quinquies D.Lgs. n. 121 del 03/09/2020 "DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI" nonostante il superamento del DOC, come previsto alla lettera f), Tab. 5, All. 4 del D.Lgs. n. 121 del 03/09/2020.

Il Chimico

Dott. Chim. Emidio Pipponzi
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n°588

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1049 L

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: 25LA00018 del 03/02/2025

Dati relativi al campione

Descrizione:	**ITEM n.5 - Rifiuto prodotto dal sottovaglio lavorazione TMB ord. 2 (biocella 2 - ciclo 6 - fos 15 gg)**				
Stato fisico:	**Solido non polverulento**				
Data accettazione:	**03/01/2025**	Data inizio analisi:	**03/01/2025**	Data fine analisi:	**03/02/2025**
Contenitore:	**Sacchetto plastica**				
Consegnato da:	**Francesco Aloisi (Tecnico CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Classificazione rifiuti**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**02/01/2025**
Luogo:	**ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impianto di Relluce**
Punto di prelievo:	**Biocella 2, cumulo scoperto**
Campionamento a cura di:	**Francesco Aloisi (Tecnico CIALAB)**
Procedura:	**(*)UNI 10802:2023**
Modalità:	**Medio**
Verbale:	**25VB00005**
Presente al prelievo:	**Luca Maria Antonini (Responsabile impianto)**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE				
(*) Natura		**Prevalentemente inorganico**		
(*) Colore		**Vario**		
(*) Odore		**Materiale organico in fermentazione**		
(*) Stato fisico		**Solido non polverulento**		
(*) pH (1+5) *CNR IRSA 1 Q 64 Vol. 2 1985*	pH	**7,15**		
(*) Acqua *UNI EN 14346:2007 Met.A*	% p/p	**32,7**		
(*) Punto di infiammabilita` *UNI EN ISO 3679:2023*	°C	**> 80**		

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00018 del 03/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
Residuo secco (105°C) *UNI EN 15934:2012 Met. B*	% p/p	**67,3**		
(*) Residuo fisso (550°C) *CNR IRSA 2.4.2. Q 64 Vol 2 del 1984*	% p/p	**49,9**		
Alluminio (come Al) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,611**		
Arsenico (come As) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,0003**		
Bario (come Ba) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,0114**		
Berillio (come Be) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00003**		
(*) Boro (come B) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00275**		
Cobalto (come Co) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00024**		
Ferro (come Fe) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,781**		
(*) Mercurio (come Hg) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3200 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,00005**		
Antimonio metallico (come Sb) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00020**		
Cadmio (come Cd) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00007**		
(*) Cromo VI (come Cr VI) *CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986*	% p/p	**< 0,00005**		
Cromo trivalente (come Cr) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00257**		
Manganese (come Mn) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,0201**		
Nichel (come Ni) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00228**		
Piombo (come Pb) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00478**		
Rame(come Cu) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,0144**		

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00018 del 03/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
Stagno (come Sn) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,0006**		
Selenio (come Se) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,00025**		
Zinco (come Zn) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,0311**		
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI				
(*) Etilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) Etiltoluene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) Xileni (o+m+p) *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) Butilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) 1,3,5-Trimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) 1,2,4-Trimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) 1,2,3-Trimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) Stirene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) Benzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) Propilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) 1-Metil-3-Propilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) 1-Etil-3,5-Dimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) 2-Etil-1,4-Dimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) 4-Etil-1,2-Dimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00018 del 03/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
(*) 1-Etil-2,3-Dimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) 1,2,4,5-Tetrametilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) Toluene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) Cumene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) Indano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) 1-Etil-2-Metilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) 1,3-Bis(1-Metiletil)benzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) 1-Etil-3-Metilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
SOLVENTI CLORURATI				
(*) Metilenecloruro *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) Cloroformio *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) 1,2-Dicloroetano *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) 1,1,1-Tricloroetano *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) Tetracloruro di carbonio *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) 1,2-Dicloropropano *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) Tricloroetilene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) Tetracloroetilene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) Clorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00018 del 03/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
(*) 1,2-Diclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) 1,4-Diclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) 1,2,4,5-Tetraclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) 1,2,4-Triclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) 1,3-Diclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) Pentaclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) Esaclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) 2,2,2-Tricloroetanolo *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) 1,1,2,2-Tetracloroetano *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) 2-Clorotoluene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) Esacloroetano *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) Esacloro-1,3-butadiene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
ALTRI SOLVENTI ORGANICI				
(*) Cicloesano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) Isoforone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) 2-Metossietilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) Metiletilchetone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) Etile acetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	%p/p	**< 0,001**		

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00018 del 03/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
(*) Isopropilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) Diossano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) Etossietilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) Metilisobutilchetone (MIBK) *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) N-butilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) Cicloesanone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) Isobutilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) 2-Butossietanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) 1-Metossi-2-Propilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
(*) 1-Etil-2-Pirrolidone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**		
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI				
(*) Benzo (a) pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**		
Dibenzo (a,h) antracene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**		
(*) Benzo (e) fluorantene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**		
(*) Benzo (e) pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**		
(*) Benzo (b+j) fluorantene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**		
(*) Benzo (k) fluorantene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**		
(*) Benzo (a) antracene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**		

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00018 del 03/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
(*) Crisene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**		
(*) Naftalene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	%p/p (ss)	**< 0,000001**		
Acenaftene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**		
Acenaftilene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**		
(*) Fluorene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**		
(*) Fenantrene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**		
Antracene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	%p/p (ss)	**< 0,000001**		
(*) Fluorantene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**		
(*) Pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**		
(*) Benzo (g,h,i) perilene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**		
(*) Indeno (1,2,3-cd) pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**		
Dibenzo (a,e) pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**		
Dibenzo (a,h)pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	%p/p (s.s.)	**< 0,000001**		
Dibenzo (a,i) pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**		
Dibenzo (a,l)pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**		
(*) Policlorobifenili (PCB) *CNR IRSA 24 b Q 64 Vol. 3 1988*	% p/p (TQ)	**< 0,0001**		
FTALATI				
(*) Dibutil ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**< 0,00004**		

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00018 del 03/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
(*) Dicicloesil ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**0,000243**		
(*) Diesil ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**0,0000458**		
(*) Bis(2-n-butossietil)ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**< 0,00004**		
(*) Benzilbutilftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**< 0,00004**		
(*) Diamil ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**< 0,00004**		
(*) Dietil ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**0,000206**		
(*) Diisobutil ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**0,000365**		
(*) Dimetil ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**< 0,00004**		
(*) Bis(2-etossietil) ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**< 0,00004**		
(*) Bis(2- etilesil) ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**< 0,00004**		
(*) Bis(2-metossietil) ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**< 0,00004**		
(*) Bis(4-metil-2-pentil) ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**< 0,00004**		
(*) Diisononil ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**< 0,00004**		
(*) Dinonil ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**< 0,00004**		
(*) Di-n-ottil ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**0,00208**		
(*) Diisodecil ftalato *R 050 Rev. 00 del 2000*	% p/p	**< 0,00004**		
AMIANTO				
(*) Amosite *D.M. 06/09/1994 All.1+All. 3 (MOLP) + AA003 Rev 04 del 10-01-2023 (FT-IR)*	Pres/Ass	**Assente**		

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00018 del 03/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
(*) Crisotilo *D.M. 06/09/1994 All.1+All. 3 (MOLP) + AA003 Rev 04 del 10-01-2023 (FT-IR)*	Pres/Ass	**Assente**		
(*) Crocidolite *D.M. 06/09/1994 All.1+All. 3 (MOLP) + AA003 Rev 04 del 10-01-2023 (FT-IR)*	Pres/Ass	**Assente**		
(*) Lane minerali *C.E. 761/2009 All.2 Met. A22*	Pres/Ass	**Assenti**		
(*) Fibre Ceramiche Refrattarie e per scopi speciali *C.E. 761/2009 All.2 Met. A22*	Pres/Ass	**Assenti**		
IDROCARBURI TOTALI				
(*) Idrocarburi totali *UNI EN 14039 : 2005 + CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990+UNI EN 14345:2005*	% p/p (TQ)	**< 0,003**		
(*) Idrocarburi alifatici (C5-C6-C7-C8) *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**		
(*) Cicloesano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**		
Idrocarburi aromatici (C6-C7-C8-C9-C10)				
(*) Benzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**		
(*) Toluene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**		
(*) Xilene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**		
(*) Cumene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**		
(*) Dipentene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**		
(*) Naftalene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p	**< 0,000001**		
(*) Idrocarburi C10-C40 *UNI EN 14039 : 2005*	% p/p (TQ)	**< 0,003**		
(*) Idrocarburi C>40 *UNI EN 14345:2005*	% p/p (TQ)	**< 0,002**		
(*) Idrocarburi totali *UNI EN 14039 : 2005 + CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990+UNI EN 14345:2005*	% p/p (s.s.)	**< 0,004**		

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00018 del 03/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
(*) Policlorotrifenil (PCT) *CNR IRSA 24 b Q 64 Vol. 3 1988*	% p/p	**< 0,0001**		
(*) Formaldeide *APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003*	% p/p	**< 0,0001**		
(*) Potere calorifico inferiore *UNI EN 15400:2011*	KJ/Kg	**6870**		
PESTICIDI				
(*) 2,4'-Methoxychlor *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) 2-Phenylphenol *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) 4,4'-Methoxychlor olefin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Acequinocyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Acetochlor *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Acrinathrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Alachlor *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Aldrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Allidochlor *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Anthraquinone *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Atrazine *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Azinphos-ethyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Azinphos-methyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Benfluralin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00018 del 03/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
(*) BHC, alpha- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) BHC, beta- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) BHC, delta- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) BHC, gamma- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Bifenthrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Biphenyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Bromfenvinphos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Bromfenvinphos-methyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Bromophos-ethyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Bromophos-methyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Bromopropylate *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Bupirimate *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Carbophenothion *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Carfentrazone ethyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Chlorbenside *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Chlordane, cis- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Chlordane, trans- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Chlorfenapyr *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00018 del 03/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
(*) Chlorfenson *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Chlorfenvinphos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Chlorobenzilate *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Chloroneb *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Chlorpropham *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Chlorpyrifos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Chlorpyrifos-methyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Chlorthal-dimethyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Chlorthiophos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Chlozolinate *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Clomazone *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Coumaphos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Cyfluthrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Cyhalothrin, lambda- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Cypermethrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Cyprodinil *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) DDD, o,p'- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) DDD, p,p'- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00018 del 03/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
(*) DDE, o,p'- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) DDE, p,p'- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) DDT, o,p'- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) DDT, p,p'- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Deltamethrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Diallate *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Diazinon *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Dichloroaniline, 3,4'- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Dichlorobenzophenone, 4,4'- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Diclobenil *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Dicloran *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Dieldrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Dimethachlor *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Diphenamid *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Diphenylamine *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Disulfoton *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Edifenphos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Endosulfan ether *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00018 del 03/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
(*) Endosulfan I *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Endosulfan II *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Endosulfan sulfate *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Endrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Endrin aldehyde *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Endrin ketone *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) EPN *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Ethalfluralin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Ethion *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Ethylan *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Etofenprox *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Etridazole *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Fenamiphos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Fenarimol *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Fenchlorphos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Fenitrothion *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Fenpropathrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Fenson *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00018 del 03/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
(*) Fenthion *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Fenvalerate *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Fipronil *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Fluazifop-P-butyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Fluchloralin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Flucythrinate *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Fludioxonil *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Fluquinconazole *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Fluridone *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Flusilazole *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Flutolanil *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Flutriafol *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Folpet *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Fonofos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Heptachlor *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Heptachlor epoxide *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Hexachlorobenzene *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Hexazinone *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00018 del 03/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
(*) Iodofenfos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Iprodione *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Isazophos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Isodrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Isopropalin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Lenacil *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Leptophos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Linuron *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Malathion *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Metalaxyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Metazachlor *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Methacrifos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Methoxychlor *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Methyl parathion *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Metolachlor *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Mevinphos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) MGK 265 *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Mirex *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00018 del 03/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
(*) Myclobutanil *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Nitralin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Nitrofen *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Nonachlor, cis- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Nonachlor, trans- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Norflurazon *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Oxadiazon *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Oxyfluorfen *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Paclobutrazol *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Parathion *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Pebulate *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Penconazole *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Pendimethalin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Pentachloroaniline *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Pentachloroanisole *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Pentachlorobenzene *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Pentachlorobenzonitrile *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Pentachlorothioanisole *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00018 del 03/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
(*) Permethrin, trans- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Phorate *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Phosalone *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Phosmet *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Piperonyl butoxide *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Pirimiphos-ethyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Pirimiphos-methyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Pretilachlor *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Prochloraz *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Prodiamine *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Profenofos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Profluralin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Propachlor *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Propanil *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Propisochlor *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Propyzamide *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Prothiofos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Pyraclofos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00018 del 03/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
(*) Pyrazophos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Pyridaben *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Pyridaphenthion *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Pyrimethanil *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Pyriproxyfen *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Quinalphos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Quintozene *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Resmethrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Sulfotep *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Sulprofos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) tau-Fluvalinate *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Tebuconazole *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Tebufenpyrad *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Tecnazene *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Tefluthrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Terbacil *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Terbufos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Terbutylazine *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00018 del 03/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
(*) Tetrachloroaniline, 2,3,5,6- *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Tetrachlorvinphos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Tetradifon *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Tetrahydrophthalimide *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Tetramethrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Tolclofos-methyl *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Transfluthrin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Triadimefon *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Triadimenol *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Triallate *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Triazophos *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Tricyclazole *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Triflumizole *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Trifluralin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Vinclozolin *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	%p/p	**< 0,00002**		
(*) Indice di respirazione dinamico potenziale (come O2, potenziale) *UNI 11184:2016*	mg/Kg S.V. h	**895**		

Limiti:

25LA00018/01

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: 25LA00018 del 03/02/2025

25LA00018/01

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti	
Accettabilità dei rifiuti non pericolosi in discarica per non pericolosi (D.lgs 121/2020 di cui al comma 5 dell'art. 7, D.lgs 36/2003)					
(*) PCB totali *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0028**		< 10	[1]
(*) Sommatoria PCDD/PCDF (Conversione T.E.) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,0000046**		< 0,002	[1]
Sostanza secca *UNI EN 14346:2007 Met. A*	% p/p	**67,3**		> 25	[1]
INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI (POP) (Reg. UE 2019/1021 così come modificato dal Reg. UE 2022/2400)					
(*) Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri (*1) *MP 2354 rev 0 2019*	mg/kg	**< 1,0**		< 100	[2]
(*) Dicofol (*1) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**		< 50	[2]
(*) Acido perfluorottanoico(PFOA) suoi sali e composti a esso correlati di cui all'allegato I (*2) *MP 1984 rev 1 2019*	mg/kg	**< 2**		< 40	[2]
(*) Acido perfluorottanoico(PFOA) e suoi sali (*1) *MP 1984 rev 1 2019*	mg/kg	**< 0,20**		< 1	[2]
(*) Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxs), suoi sali e composti correlati (*1) *MP 1984 rev 1 2019*	mg/kg	**< 2**		< 40	[2]
(*) Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxs) e suoi sali (*1) *MP 1984 rev 1 2019*	mg/kg	**< 0,20**		< 1	[2]
(*) alfa-Endosulfan (*1) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**			
(*) beta-Endosulfan (*1) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**			
(*) Endosulfan (somma di isomero alfa e beta) (*1) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**		< 50	[2]
(*) Endosulfan solfato (*1) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**			
(*) Esaclorobutadiene *CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1998*	mg/Kg	**< 10**		< 100	[2]
(*) Naftaleni policlorurati *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	mg/Kg	**< 1**		< 10	[2]

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00018 del 03/02/2025**

25LA00018/01

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti	
(*) Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) *UNI EN 14039 : 2005*	mg/Kg	**< 10**		< 1500	[2]
PBDE					
(*) Tetrabromodifeniletere *CNR IRSA 24 b Q 64 Vol. 3 1988*	mg/Kg	**< 1**			
(*) Pentabromodifeniletere *CNR IRSA 24 b Q 64 Vol. 3 1988*	mg/Kg	**< 1**			
(*) Esabromodifeniletere *CNR IRSA 24 b Q 64 Vol. 3 1988*	mg/Kg	**< 1**			
(*) Eptabromodifeniletere (*1) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/Kg	**< 1**			
(*) Decabromodifeniletere *CNR IRSA 24 b Q 64 Vol. 3 1988*	mg/Kg	**< 1**			
(*) Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere *CNR IRSA 24 b Q 64 Vol. 3 1988*	mg/Kg	**< 5**		< 500	[3]
(*) Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (*1) *MP 1984 rev 1 2019*	mg/kg	**< 0,2**		< 50	[2]
DIBENZO-P-DIOSSINE E DIBENZO FURANI POLICLORURATI (PCDD/PCDF)					
(*) 2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossine (TeCDD) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,0000004**			
(*) 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) (*1) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000002**			
(*) 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000002**			
(*) 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000002**			
(*) 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000002**			
(*) 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossina *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000002**			
(*) Octaclorodibenzodiossina (OCDD) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000004**			

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00018 del 03/02/2025**

25LA00018/01

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti	
(*) 2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano (TeCDF) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,0000004**			
(*) 2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000002**			
(*) 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000002**			
(*) 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000002**			
(*) 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000002**			
(*) 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000002**			
(*) 2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000002**			
(*) 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000002**			
(*) 1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000002**			
(*) Octaclorodibenzofurano (OCDF) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	mg/Kg	**< 0,000004**			
(*) Sommatoria Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili diossinasimili (dl-PCB) (Conversione T.E.) *EPA 3540C 1996+EPA 8280 B:2007*	µg/Kg	**< 0,0072**		< 5	[2]
PCB diossina simili (PCB-dL)					
(*) PCB 77 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**			
(*) PCB 81 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**			
(*) PCB 105 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**			
(*) PCB 114 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**			
(*) PCB 118 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**			

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00018 del 03/02/2025**

25LA00018/01

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
(*) PCB 123 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		
(*) PCB 126 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		
(*) PCB 156 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		
(*) PCB 157 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		
(*) PCB 167 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		
(*) PCB 169 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		
(*) PCB 189 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		
PCB Markers				
(*) PCB 28 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		
(*) PCB 52 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		
(*) PCB 101 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		
(*) PCB 138 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		
(*) PCB 153 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		
(*) PCB 180 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		
PCB non diossina simili (PCB-ndL)				
(*) PCB 95 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		
(*) PCB 99 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**		

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00018 del 03/02/2025**

25LA00018/01

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti	
(*) PCB 110 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**			
(*) PCB 128 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**			
(*) PCB 146 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**			
(*) PCB 149 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**			
(*) PCB 151 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**			
(*) PCB 170 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**			
(*) PCB 177 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**			
(*) PCB 183 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**			
(*) PCB 187 *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0001**			
(*) 4,4'-DDT (*1) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	mg/kg	**< 0,50**		< 50	[2]
(*) Clordano (*1) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**		< 50	[2]
ESACLOROCICLOESANI, compreso il lindano					
(*) alfa-BHC (alfa-esaclorocicloesano) (*1) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**		< 50	[2]
(*) beta-BHC (beta-esaclorocicloesano) (*1) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**		< 50	[2]
(*) delta BHC (delta-esaclorocicloesano) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**		< 50	[2]
(*) Lindano (gamma isomero dell'esaclorocicloesano (BHC)) (*1) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**		< 50	[2]
(*) Esaclorocicloesani totali (*1) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**		< 50	[2]

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00018 del 03/02/2025**

25LA00018/01

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti	
(*) Dieldrina (*1) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**		< 50	[2]
(*) Endrina (*1) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**		< 50	[2]
(*) Eptacloro (*1) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**		< 50	[2]
(*) Esaclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	mg/Kg	**< 10**		< 50	[2]
(*) Clordecone (*1) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**		< 50	[2]
(*) Aldrin (*1) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**		< 50	[2]
(*) Pentaclorobenzene *EPA 5021 A:2014+EPA 8260 C:2006*	mg/Kg	**< 10**		< 50	[2]
(*) Bifenili policlorurati (PCB) *EPA 3540C 1996+UNEP/POPS/COP.3/INF/27,11/4/2007*	mg/Kg	**< 0,0028**		< 50	[2]
(*) Mirex (*1) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 0,50**		< 50	[2]
(*) Toxafene *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 C:1996*	mg/kg	**< 0,02**		< 50	[2]
(*) Esabromobifenile *CNR IRSA 24 b Q 64 Vol. 3 1988*	mg/Kg	**< 1**		< 50	[2]
(*) Esabromociclododecano (*1) *EPA 3550 C:2007 + EPA 8270 E:2018*	mg/kg	**< 1**		< 500	[2]

Limiti:
[1]: Limiti di accettabilità Tab.5-bis D.lgs n.121/2020 di cui al comma 5 dell'art. 7, D.lgs 36/2003
[2]: Reg. UE 2019/1021 così come modificato dal Reg. UE 2022/2400
[3]: Reg. UE 2019/1021 così come modificato dal Reg. UE 2022/2400 fino al 29 dicembre 2025

25LA00018/02

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti	
Test di Cessione in Acqua per Discarica NON Pericolosi (Tab.5 D.lgs n.121/2020 di cui al comma 5 dell'art. 7, D.lgs 36/2003)					
(*) Arsenico (come As) *UNI EN 12457-2:2004+UNI EN ISO 17294-2:2016*	mg/l	**0,0361**		< 0,2	[1]

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00018 del 03/02/2025**

25LA00018/02

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza		Limiti	
(*) Bario (come Ba) *UNI EN 12457-2:2004+UNI EN ISO 17294-2:2016*	mg/l	**0,460**			< 10	[1]
(*) Cadmio (come Cd) *UNI EN 12457-2:2004+UNI EN ISO 17294-2:2016*	mg/l	**0,00175**			< 0,1	[1]
(*) Cromo (come Cr) *UNI EN 12457-2:2004+UNI EN ISO 17294-2:2016*	mg/l	**0,0468**			< 1	[1]
(*) Rame (come Cu) *UNI EN 12457-2:2004+UNI EN ISO 17294-2:2016*	mg/l	**0,920**			< 5	[1]
(*) Mercurio (come Hg) *UNI EN 12457-2:2004+UNI EN ISO 17294-2:2016*	mg/l	**< 0,00025**			< 0,02	[1]
(*) Molibdeno (come Mo) *UNI EN 12457-2:2004+UNI EN ISO 17294-2:2016*	mg/l	**0,0350**			< 1	[1]
(*) Nichel (come Ni) *UNI EN 12457-2:2004+UNI EN ISO 17294-2:2016*	mg/l	**0,329**			< 1	[1]
(*) Piombo (come Pb) *UNI EN 12457-2:2004+UNI EN ISO 17294-2:2016*	mg/l	**0,0148**			< 1	[1]
(*) Antimonio (come Sb) *UNI EN 12457-2:2004+UNI EN ISO 17294-2:2016*	mg/l	**0,0142**			< 0,07	[1]
(*) Selenio (come Se) *UNI EN 12457-2:2004+UNI EN ISO 17294-2:2016*	mg/l	**0,003**			< 0,05	[1]
(*) Zinco (come Zn) *UNI EN 12457-2:2004+UNI EN ISO 17294-2:2016*	mg/l	**4,66**	± 0,47	●	< 5	[1]
Cloruri (come Cl) *UNI EN ISO 10304-1:2009*	mg/l	**425**			< 2500	[1]
(*) Fluoruri (come F) *UNI EN ISO 10304-1:2009*	mg/l	**< 10**			< 15	[1]
Solfati (come SO_4) *UNI EN ISO 10304-1:2009*	mg/l	**1480**			< 5000	[1]
(*) DOC *UNI EN 1484:1999*	mg/l	**2970**		►	< 100	[1]
pH *UNI EN 12457-2:2004 + ISO 10523:2008*	pH	**7,01**				
Conducibilità elettrica *UNI EN 12457-2:2004+UNI EN 27888:1995*	µS/cm	**658**				

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: 25LA00018 del 03/02/2025

25LA00018/02

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
(*) Temperatura *Rapporti ISTISAN 00/14 Pt.1*	°C	**23,0**		
DATI TEST DI CESSIONE				
Preparazione del campione				
(*) Modalità di stoccaggiodel campione durante lo svolgimento delle analisi		**Area stoccaggio campioni**		
(*) Massa del campione acquisito dal laboratorio	kg	**4,80**		
(*) Data di avvio della prova di lisciviazione		**08/01/2025**		
(*) Frazione > 4mm	%	**100**		
(*) Frazione < 4mm	%	**0,000**		
(*) Metodo per la riduzione delle dimensioni del campione		**Mulino**		
(*) Frazione macinata	%	**100**		
(*) Frazione non macinabile	%	**0,000**		
Produzione dell'eluato				
(*) Massa grezza della porzione di prova Mw	kg	**0,132**		
(*) Temperatura ambiente durante il test	°C	**23,0**		
(*) Bottiglia utilizzata per la prova		**Bottiglia in PE**		
(*) Volume dell'agente lisciviante L	l	**0,858**		
(*) Tempo intercorso tra agitazione e separazione	min	**30,0**		

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it
Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451
Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187
Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: 25LA00018 del 03/02/2025

25LA00018/02

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
(*) Durata della centrifugazione	min	**10**		
(*) Durata della filtrazione	min	**20**		
(*) Numero di giri del ribaltatore	giri/min	**10,0**		
(*) Volume dell'eluato ottenuto	l	**0,200**		
(*) Conservazione dell'eluato durante lo svolgimento delle analisi		**Frigorifero AL63**		
Informazioni sulla prova in bianco				
(*) Data dell'ultima prova in bianco eseguita		**08/01/2025**		

Limiti:
[1]: Concentrazione limite tab 5 D.lgs 121/2020 di cui al comma 5 dell'art. 7, D.lgs 36/2003

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

(*) : Prova/Campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

Analisi eseguita presso laboratorio esterno:

(°1): Determinazione eseguita presso laboratorio esterno. Il rapporto di prova originale rilasciato dal laboratorio esterno è a disposizione del cliente presso la C.I.A. LAB srl.

(°2): Determinazione eseguita presso laboratorio esterno. Il rapporto di prova originale rilasciato dal laboratorio esterno è a disposizione del cliente presso la C.I.A. LAB srl.

- ► i parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite.
- ● i parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono nella fascia di guardia secondo il documento: "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: 25LA00018 del 03/02/2025

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato non è quantificabile perché al di sotto del proprio limite di quantificazione.

In merito alle sommatorie: i valori singoli che non raggiungono il limite di quantificazione non sono stati considerati; le sommatorie, ove non diversamente specificato, vengono eseguite secondo la convenzione Lower Bound (tale approccio prevede di considerare il contributo alla sommatoria di ogni addendo non rilevabile pari a zero).

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa nella stessa unità di misura del risultato della prova ed è stata calcolata con un fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di fiducia del 95%.

Note:
Quando l'Amianto viene dichiarato assente significa comunque che è inferiore allo 0,01 %.

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316
Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA00018**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl

Piazza Arringo, 1
Ascoli Piceno (AP)

CLASSIFICAZIONE RIFIUTO
Parte quarta Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Norme in materia ambientale
(G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)

Codice EER 19 05 03

compost fuori specifica

Rapporto di Prova n° 25LA00018
Verbale di campionamento n° 25VB00005

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00068** del **03/02/2025**

Documentazione fotografica allegata al rapporto di prova n. 25LA00018



Foto campione

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00068** del **03/02/2025**

Dati relativi al campione n° 25LA00018

Descrizione: **ITEM n.5 - Rifiuto prodotto dal sottovaglio lavorazione TMB ord. 2 (biocella 2 - ciclo 6 - fos 15 gg)**

Matrice: **Rifiuto**

Origine del rifiuto: **Compost derivante dalla vagliatura**

Merceologica Tipo del rifiuto: **Materiale organico parzialmente mineralizzato**

Data accettazione: **03/01/2025**

Data inizio analisi: **03/01/2025** Data fine analisi: **03/02/2025**

Contenitore: **Sacchetto plastica**

Stato fisico: **Solido non polverulento**

Dati relativi al campionamento

Data e ora: **02/01/2025**

Campionamento a cura di: **Francesco Aloisi**

Luogo: **ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impianto di Relluce**

Punto di prelievo: **Biocella 2, cumulo scoperto**

Modalità: **UNI 10802:2023**

Verbale di campionamento: **25VB00005**

Trasporto: **Francesco Aloisi**

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00068** del **03/02/2025**

Giudizio di Classificazione del rifiuto Codice EER 19 05 03

In riferimento al Rapporto di Prova n° 25LA00018

Descrizione Codice EER: compost fuori specifica

Classe di pericolosità:

Nessuna

Premessa:
Il Giudizio di Classificazione è stato redatto rispettando quanto previsto della Delibera n.105/2021 del Consiglio SNPA.

Le informazioni indicate nel riquadro 2.2 della Delibera n.105/2021 del Consiglio SNPA sono presenti nel documento secondo il seguente schema:
Punti da 1 a 9: sono riportati nelle sezioni "Dati Relativi al campione n." e "Dati relativi al Campionamento" del Giudizio di Classificazione;
Punti 10 e 13: sono riportati nel Rapporto di Prova;
Punto 12: le speciazioni di ogni singolo metallo sono riportate nelle pagine seguenti del Giudizio di Classificazione. Per quei metalli che, pur essendo rilevabili analiticamente, sono presenti in concentrazioni talmente basse che associati con qualsiasi anione non raggiungerebbero mai la concentrazione limite più bassa (0,1% p/p), la speciazione non viene effettuata perchè inutile;
Punti 11, 14, 15 e 16: sono riportati all'interno del Giudizio di Classificazione;
Punti 17 e 18: sono riportati nell'ultima pagina del Giudizio di Classificazione.

Riepilogo dei risultati delle prove eseguite per la valutazione delle caratteristiche di pericolo.

HP1 - Esplosivo



Non applicabile in quanto non presenta sostanze aventi codici di identificazione pericolo indicati nell'Allegato III del Regolamento UE n. 1357/2014 e, in base alle informazioni fornite dal produttore sul ciclo produttivo del rifiuto, non risulta opportuno e proporzionato eseguire ulteriori test.

HP2 - Comburente



Non applicabile in quanto non presenta sostanze aventi codici di identificazione pericolo indicati nell'Allegato III del Regolamento UE n. 1357/2014 e, in base alle informazioni fornite dal produttore sul ciclo produttivo del rifiuto, non risulta opportuno e proporzionato eseguire ulteriori test.

HP3 - Infiammabile



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP3.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
Punto di infiammabilita`		-	n.a.	> 80	60

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00068** del **03/02/2025**

HP4 - Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP4.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
Somma H315 + Somma H319	H315 + H319		n.a.	non rilevati	20
(1,2,3-Trimetilbenzene [CAS N°:526-73-8] + 1,2,4-Triclorobenzene [CAS N°:120-82-1] + 1,2,4-Trimetilbenzene [CAS N°:95-63-6] + 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] + 1,2-Dicloroetano [CAS N°:107-06-2] + 2-Butossietanolo [CAS N°:111-76-2] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Clorobenzene [CAS N°:108-90-7] + Cloroformio [CAS N°:67-66-3] + Stirene [CAS N°:100-42-5] + Toluene [CAS N°:108-88-3] + Tricloroetilene [CAS N°:79-01-6] + Xileni (o+m+p) [CAS N°:106-42-3;95-47-6;108-38-3] + Berillio (come Be) [CAS N°:7440-41-7] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Dipentene [CAS N°:138-86-3] + Toluene [CAS N°:108-88-3] + Xilene [CAS N°:1330-20-7] + 2-Phenylphenol [CAS N°:90-43-7] + Acetochlor [CAS N°:34256-82-1] + Allidochlor [CAS N°:93-71-0] + BHC, alpha- [CAS N°:80-56-8] + Biphenyl [CAS N°:92-52-4] + Chlorfenson [CAS N°:80-33-1] + Cypermethrin [CAS N°:52315-07-8] + Fluquinconazole [CAS N°:136426-54-5] + tau-Fluvalinate [CAS N°:102851-06-9] + Transfluthrin [CAS N°:118712-89-3])	H315	%	1	non rilevati	
(BHC, alpha- [CAS N°:80-56-8] + Dichloroaniline, 3,4'- [CAS N°:95-76-1])	H318	%	1	non rilevati	10
(1,2,3-Trimetilbenzene [CAS N°:526-73-8] + 1,2,4-Trimetilbenzene [CAS N°:95-63-6] + 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] + 1,2-Dicloroetano [CAS N°:107-06-2] + 1,4-Diclorobenzene [CAS N°:106-46-7] + 2-Butossietanolo [CAS N°:111-76-2] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Cloroformio [CAS N°:67-66-3] + Diossano [CAS N°:123-91-1] + Isoforone [CAS N°:78-59-1] + Isopropilacetato [CAS N°:108-21-4] + Metiletilchetone [CAS N°:78-93-3] + Metilisobutilchetone (MIBK) [CAS N°:108-10-1] + Stirene [CAS N°:100-42-5] + Tricloroetilene [CAS N°:79-01-6] + Berillio (come Be) [CAS N°:7440-41-7] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + 2-Phenylphenol [CAS N°:90-43-7] + Allidochlor [CAS N°:93-71-0] + Biphenyl [CAS N°:92-52-4] + Fenamiphos [CAS N°:22224-92-6] + Fenson [CAS N°:80-38-6] + Folpet [CAS N°:133-07-3] + Hexazinone [CAS N°:51235-04-2] + Myclobutanil [CAS N°:88671-89-0] + Paclobutrazol [CAS N°:76738-62-0] + Piperonyl butoxide [CAS N°:51-03-6] + Propachlor [CAS N°:1918-16-7] + Etile acetato [CAS N°:141-78-6])	H319	%	1	non rilevati	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00068** del **03/02/2025**

HP5 - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP5.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(1-Etil-2-Metilbenzene [CAS N°:611-14-3] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Cumene [CAS N°:98-82-8] + Etilbenzene [CAS N°:100-41-4] + Indano [CAS N°:496-11-7] + Propilbenzene [CAS N°:103-65-1] + Toluene [CAS N°:108-88-3] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Cumene [CAS N°:98-82-8] + Toluene [CAS N°:108-88-3] + Idrocarburi C10-C40 + BHC, alpha- [CAS N°:80-56-8])	H304	%	n.a.	non rilevati	10
Berillio (come Be) [CAS N°:7440-41-7] (1,2,3-Trimetilbenzene [CAS N°:526-73-8] , 1,2,4-Trimetilbenzene [CAS N°:95-63-6] , 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] , 1,2-Dicloroetano [CAS N°:107-06-2] , 1,3,5-Trimetilbenzene [CAS N°:108-67-8] , Cumene [CAS N°:98-82-8] , Diossano [CAS N°:123-91-1] , Isoforone [CAS N°:78-59-1] , Propilbenzene [CAS N°:103-65-1] , Cumene [CAS N°:98-82-8] , 2-Phenylphenol [CAS N°:90-43-7] , Acetochlor [CAS N°:34256-82-1] , Biphenyl [CAS N°:92-52-4] , Cypermethrin [CAS N°:52315-07-8] , Piperonyl butoxide [CAS N°:51-03-6])	H335	%	n.a.	0,00003	20
(Acequinocyl [CAS N°:57960-19-7] , Cyfluthrin [CAS N°:68359-37-5] , Leptophos [CAS N°:21609-90-5] , Phosmet [CAS N°:732-11-6])	H370	%	n.a.	non rilevati	1
(Tetramethrin [CAS N°:7696-12-0])	H371	%	n.a.	non rilevati	10
Nichel (come Ni) [CAS N°:7440-02-0] (Mercurio (come Hg) [CAS N°:7439-97-6] , Benzene [CAS N°:71-43-2] , Cloroformio [CAS N°:67-66-3] , Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1] , Stirene [CAS N°:100-42-5] , Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5] , Benzene [CAS N°:71-43-2] , Aldrin [CAS N°:309-00-2] , Bifenthrin [CAS N°:82657-04-3] , DDT, p,p'- [CAS N°:50-29-3] , Dieldrin [CAS N°:60-57-1] , Fenthion [CAS N°:55-38-9] , Fipronil [CAS N°:120068-37-3] , Fluquinconazole [CAS N°:136426-54-5] , Hexachlorobenzene [CAS N°:118-74-1] , Parathion [CAS N°:56-38-2] , Pirimiphos-methyl [CAS N°:29232-93-7])	H372	%	n.a.	0,00228	1
(Selenio (come Se) [CAS N°:7782-49-2] , Etilbenzene [CAS N°:100-41-4] , Toluene [CAS N°:108-88-3] , Policlorobifenili (PCB) [CAS N°:1336-36-3] , Toluene [CAS N°:108-88-3] , Acequinocyl [CAS N°:57960-19-7] , Acetochlor [CAS N°:34256-82-1] , Atrazine [CAS N°:1912-24-9] , BHC, gamma- [CAS N°:58-89-9] , Chlorpropham [CAS N°:101-21-3] , Cypermethrin [CAS N°:52315-07-8] , Diphenylamine [CAS N°:122-39-4] , Heptachlor [CAS N°:76-44-8] , Heptachlor epoxide [CAS N°:1024-57-3] , Isazophos [CAS N°:42509-80-8] , Linuron [CAS N°:330-55-2] , Methyl parathion [CAS N°:298-00-0] , Tebufenpyrad [CAS N°:119168-77-3] , Terbutylazine [CAS N°:5915-41-3] , Triallate [CAS N°:2303-17-5] , Triflumizole [CAS N°:68694-11-1])	H373	%	n.a.	non rilevati	10

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00068** del **03/02/2025**

HP6 - Tossicità acuta



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP6.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Azinphos-ethyl [CAS N°:2642-71-9] + Azinphos-methyl [CAS N°:2642-71-9] + Bifenthrin [CAS N°:82657-04-3] + Chlorfenvinphos [CAS N°:470-90-6] + Coumaphos [CAS N°:56-72-4] + Cyfluthrin [CAS N°:68359-37-5] + Disulfoton [CAS N°:298-04-4] + Endrin [CAS N°:72-20-8] + Endrin aldehyde [CAS N°:72-20-8] + EPN [CAS N°:2104-64-5] + Fenamiphos [CAS N°:22224-92-6] + Fonofos [CAS N°:944-22-9] + Isodrin [CAS N°:465-73-6] + Methyl parathion [CAS N°:298-00-0] + Mevinphos [CAS N°:7786-34-7] + Parathion [CAS N°:56-38-2] + Phorate [CAS N°:298-02-2] + Sulfotep [CAS N°:3689-24-5] + Tefluthrin [CAS N°:79538-32-2] + Terbufos [CAS N°:13071-79-9])	H300 A2	%	0,1	non rilevati	0,25
(Formaldeide [CAS N°:50-00-0] + Selenio (come Se) [CAS N°:7782-49-2] + Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5] + Berillio (come Be) [CAS N°:7440-41-7] + Arsenico (come As) [CAS N°:7440-38-2] + Aldrin [CAS N°:309-00-2] + BHC, gamma- [CAS N°:58-89-9] + Bromophos-ethyl [CAS N°:4824-78-6] + Carbophenothion [CAS N°:786-19-6] + Chlorpyrifos [CAS N°:2921-88-2] + Cyhalothrin, lambda- [CAS N°:91465-08-6] + DDT, p,p'- [CAS N°:50-29-3] + Deltamethrin [CAS N°:52918-63-5] + Dichloroaniline, 3,4'- [CAS N°:95-76-1] + Dieldrin [CAS N°:60-57-1] + Diphenylamine [CAS N°:122-39-4] + Edifenphos [CAS N°:17109-49-8] + Ethion [CAS N°:563-12-2] + Fenpropathrin [CAS N°:39515-41-8] + Fipronil [CAS N°:120068-37-3] + Fluquinconazole [CAS N°:136426-54-5] + Heptachlor [CAS N°:76-44-8] + Heptachlor epoxide [CAS N°:1024-57-3] + Isazophos [CAS N°:42509-80-8] + Leptophos [CAS N°:21609-90-5] + Phosalone [CAS N°:2310-17-0] + Phosmet [CAS N°:732-11-6] + Pirimiphos-ethyl [CAS N°:23505-41-1] + Pyridaben [CAS N°:96489-71-3] + Quinalphos [CAS N°:13593-03-8] + Tebufenpyrad [CAS N°:119168-77-3] + Triazophos [CAS N°:24017-47-8])	H301	%	0,1	non rilevati	5

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00068** del **03/02/2025**

HP6 - Tossicità acuta

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP6.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(1,2,4-Triclorobenzene [CAS N°:120-82-1] + 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] + 1,2-Dicloroetano [CAS N°:107-06-2] + 1,2-Dicloropropano [CAS N°:78-87-5] + 1,3-Diclorobenzene [CAS N°:541-73-1] + 2-Butossietanolo [CAS N°:111-76-2] + Cloroformio [CAS N°:67-66-3] + Etossietilacetato [CAS N°:111-15-9] + Isoforone [CAS N°:78-59-1] + Pentaclorobenzene [CAS N°:608-93-5] + Alachlor [CAS N°:15972-60-8] + Allidochlor [CAS N°:93-71-0] + BHC, alpha- [CAS N°:80-56-8] + Bromophos-methyl [CAS N°:2104-96-3] + Chlorfenapyr [CAS N°:122453-73-0] + Chlorfenson [CAS N°:80-33-1] + Chlorobenzilate [CAS N°:510-15-6] + Clomazone [CAS N°:81777-89-1] + Cypermethrin [CAS N°:52315-07-8] + Diallate [CAS N°:2303-16-4] + Diazinon [CAS N°:333-41-5] + Dimethachlor [CAS N°:50563-36-5] + Diphenamid [CAS N°:957-51-7] + Etridazole [CAS N°:2593-15-9] + Fenchlorphos [CAS N°:299-84-3] + Fenitrothion [CAS N°:122-14-5] + Fenson [CAS N°:80-38-6] + Fenthion [CAS N°:55-38-9] + Flusilazole [CAS N°:85509-19-9] + Hexazinone [CAS N°:51235-04-2] + Linuron [CAS N°:330-55-2] + Malathion [CAS N°:121-75-5] + Metalaxyl [CAS N°:57837-19-1] + Methacrifos [CAS N°:62610-77-9] + Mirex [CAS N°:2385-85-5] + Myclobutanil [CAS N°:88671-89-0] + Nitrofen [CAS N°:1836-75-5] + Paclobutrazol [CAS N°:76738-62-0] + Pebulate [CAS N°:1114-71-2] + Penconazole [CAS N°:66246-88-6] + Pentachlorobenzene [CAS N°:608-93-5] + Pirimiphos-methyl [CAS N°:29232-93-7] + Prochloraz [CAS N°:67747-09-5] + Profenofos [CAS N°:41198-08-7] + Propachlor [CAS N°:1918-16-7] + Propanil [CAS N°:709-98-8] + Pyrazophos [CAS N°:13457-18-6] + Resmethrin [CAS N°:10453-86-8] + tau-Fluvalinate [CAS N°:102851-06-9] + Tebuconazole [CAS N°:107534-96-3] + Tecnazene [CAS N°:117-18-0] + Terbutylazine [CAS N°:5915-41-3] + Tetramethrin [CAS N°:7696-12-0] + Triadimefon [CAS N°:43121-43-3] + Triadimenol [CAS N°:55219-65-3] + Triallate [CAS N°:2303-17-5] + Tricyclazole [CAS N°:41814-78-2] + Triflumizole [CAS N°:68694-11-1] + Naftalene [CAS N°:91-20-3])	H302	%	1	non rilevati	25
(1,1,2,2-Tetracloroetano [CAS N°:79-34-5] + Dieldrin [CAS N°:60-57-1] + Disulfoton [CAS N°:298-04-4] + EPN [CAS N°:2104-64-5] + Fonofos [CAS N°:944-22-9] + Isodrin [CAS N°:465-73-6] + Mevinphos [CAS N°:7786-34-7] + Phorate [CAS N°:298-02-2] + Sulfotep [CAS N°:3689-24-5] + Terbufos [CAS N°:13071-79-9])	H310 A1	%	0,1	non rilevati	0,25
(Fenamiphos [CAS N°:22224-92-6] + Tefluthrin [CAS N°:79538-32-2])	H310 A2	%	0,1	non rilevati	2,5
(Formaldeide [CAS N°:50-00-0] + Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5] + Aldrin [CAS N°:309-00-2] + Azinphos-ethyl [CAS N°:2642-71-9] + Azinphos-methyl [CAS N°:2642-71-9] + Carbophenothion [CAS N°:786-19-6] + Chlorfenvinphos [CAS N°:470-90-6] + Dichloroaniline, 3,4'- [CAS N°:95-76-1] + Diphenylamine [CAS N°:122-39-4] + Endrin [CAS N°:72-20-8] + Endrin aldehyde [CAS N°:72-20-8] + Fipronil [CAS N°:120068-37-3] + Heptachlor [CAS N°:76-44-8] + Isazophos [CAS N°:42509-80-8] + Methyl parathion [CAS N°:298-00-0] + Parathion [CAS N°:56-38-2])	H311	%	0,1	non rilevati	15

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00068** del **03/02/2025**

HP6 - Tossicità acuta



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP6.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Etossietilacetato [CAS N°:111-15-9] + Isoforone [CAS N°:78-59-1] + Xileni (o+m+p) [CAS N°:106-42-3;95-47-6;108-38-3] + Xilene [CAS N°:1330-20-7] + Allidochlor [CAS N°:93-71-0] + BHC, gamma- [CAS N°:58-89-9] + Bromophos-ethyl [CAS N°:4824-78-6] + Coumaphos [CAS N°:56-72-4] + Cyhalothrin, lambda- [CAS N°:91465-08-6] + Diclobenil [CAS N°:1194-65-6] + Edifenphos [CAS N°:17109-49-8] + Ethion [CAS N°:563-12-2] + Fenchlorphos [CAS N°:299-84-3] + Fenpropathrin [CAS N°:39515-41-8] + Fenthion [CAS N°:55-38-9] + Fluquinconazole [CAS N°:136426-54-5] + Leptophos [CAS N°:21609-90-5] + Mirex [CAS N°:2385-85-5] + Phosalone [CAS N°:2310-17-0] + Pirimiphos-ethyl [CAS N°:23505-41-1] + Profenofos [CAS N°:41198-08-7] + Quinalphos [CAS N°:13593-03-8] + Triazophos [CAS N°:24017-47-8])	H312	%	1	non rilevati	55
(Tefluthrin [CAS N°:79538-32-2])	H330 A1	%	0,1	non rilevati	0,1
(Mercurio (come Hg) [CAS N°:7439-97-6] + 1,1,2,2-Tetracloroetano [CAS N°:79-34-5] + Berillio (come Be) [CAS N°:7440-41-7] + Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9] + Cyfluthrin [CAS N°:68359-37-5] + Cyhalothrin, lambda- [CAS N°:91465-08-6] + Fenamiphos [CAS N°:22224-92-6] + Fenpropathrin [CAS N°:39515-41-8] + Isazophos [CAS N°:42509-80-8] + Isodrin [CAS N°:465-73-6] + Methyl parathion [CAS N°:298-00-0] + Parathion [CAS N°:56-38-2])	H330 A2	%	0,1	non rilevati	0,5
(Formaldeide [CAS N°:50-00-0] + Selenio (come Se) [CAS N°:7782-49-2] + 2-Butossietanolo [CAS N°:111-76-2] + Cloroformio [CAS N°:67-66-3] + Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5] + Arsenico (come As) [CAS N°:7440-38-2] + Bifenthrin [CAS N°:82657-04-3] + Chlorfenapyr [CAS N°:122453-73-0] + Cyfluthrin [CAS N°:68359-37-5] + Deltamethrin [CAS N°:52918-63-5] + Dichloroaniline, 3,4'- [CAS N°:95-76-1] + Diphenylamine [CAS N°:122-39-4] + Edifenphos [CAS N°:17109-49-8] + Fenthion [CAS N°:55-38-9] + Fipronil [CAS N°:120068-37-3] + Fluquinconazole [CAS N°:136426-54-5] + Pyridaben [CAS N°:96489-71-3] + Triazophos [CAS N°:24017-47-8])	H331	%	0,1	non rilevati	3,5
(1,1,1-Tricloroetano [CAS N°:71-55-6] + 1,2,4-Trimetilbenzene [CAS N°:95-63-6] + 1,2-Dicloropropano [CAS N°:78-87-5] + 2-Butossietanolo [CAS N°:111-76-2] + Cicloesanone [CAS N°:108-94-1] + Clorobenzene [CAS N°:108-90-7] + Etilbenzene [CAS N°:100-41-4] + Etossietilacetato [CAS N°:111-15-9] + Metilisobutilchetone (MIBK) [CAS N°:108-10-1] + Stirene [CAS N°:100-42-5] + Xileni (o+m+p) [CAS N°:106-42-3;95-47-6;108-38-3] + Xilene [CAS N°:1330-20-7] + Acetochlor [CAS N°:34256-82-1] + BHC, gamma- [CAS N°:58-89-9] + Clomazone [CAS N°:81777-89-1] + Cypermethrin [CAS N°:52315-07-8] + Folpet [CAS N°:133-07-3] + Paclobutrazol [CAS N°:76738-62-0] + Phosalone [CAS N°:2310-17-0] + Phosmet [CAS N°:732-11-6] + Profenofos [CAS N°:41198-08-7] + Pyrazophos [CAS N°:13457-18-6] + Tebufenpyrad [CAS N°:119168-77-3])	H332	%	1	non rilevati	22,5

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00068** del **03/02/2025**

HP7 - Cancerogeno

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP7.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
Cobalto (come Co) [CAS N°:7440-48-4] (Formaldeide [CAS N°:50-00-0] , 1,2-Dicloroetano [CAS N°:107-06-2] , 1,2-Dicloropropano [CAS N°:78-87-5] , Benzene [CAS N°:71-43-2] , Cumene [CAS N°:98-82-8] , Diossano [CAS N°:123-91-1] , Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1] , Tricloroetilene [CAS N°:79-01-6] , Dibenzo (a,i) pirene [CAS N°:189-55-9] , Benzo (a) antracene [CAS N°:56-55-3] , Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8] , Benzo (e) pirene [CAS N°:192-97-2] , Benzo (k) fluorantene [CAS N°:207-08-9] , Crisene [CAS N°:218-01-9] , Dibenzo (a,h) antracene [CAS N°:53-70-3] , Dibenzo (a,l)pirene [CAS N°:191-30-0] , Benzene [CAS N°:71-43-2] , Cumene [CAS N°:98-82-8] , Anthraquinone [CAS N°:84-65-1] , Hexachlorobenzene [CAS N°:118-74-1] , Nitrofen [CAS N°:1836-75-5] , Dibenzo (a,h)pirene [CAS N°:189-64-0])	H350	%	n.a.	0,000240	0,1
Berillio (come Be) [CAS N°:7440-41-7]	H350i	%	n.a.	0,00003	0,1
Nichel (come Ni) [CAS N°:7440-02-0] (1,4-Diclorobenzene [CAS N°:106-46-7] , Cloroformio [CAS N°:67-66-3] , Isoforone [CAS N°:78-59-1] , Metilenecloruro [CAS N°:75-09-2] , Metilisobutilchetone (MIBK) [CAS N°:108-10-1] , Tetracloroetilene [CAS N°:127-18-4] , Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5] , Acetochlor [CAS N°:34256-82-1] , Alachlor [CAS N°:15972-60-8] , Aldrin [CAS N°:309-00-2] , Bifenthrin [CAS N°:82657-04-3] , Bupirimate [CAS N°:41483-43-6] , Chlorpropham [CAS N°:101-21-3] , Chlozolinate [CAS N°:84332-86-5] , DDT, p,p'- [CAS N°:50-29-3] , Diallate [CAS N°:2303-16-4] , Dieldrin [CAS N°:60-57-1] , Etridazole [CAS N°:2593-15-9] , Flusilazole [CAS N°:85509-19-9] , Folpet [CAS N°:133-07-3] , Heptachlor [CAS N°:76-44-8] , Heptachlor epoxide [CAS N°:1024-57-3] , Iprodione [CAS N°:36734-19-7] , Linuron [CAS N°:330-55-2] , Metazachlor [CAS N°:67129-08-2] , Mirex [CAS N°:2385-85-5] , Propyzamide [CAS N°:23950-58-5] , Tetramethrin [CAS N°:7696-12-0] , Trifluralin [CAS N°:1582-09-8] , Vinclozolin [CAS N°:50471-44-8] , Naftalene [CAS N°:91-20-3])	H351	%	n.a.	0,00228	1
(Benzo (e) pirene [CAS N°:192-97-2])	ISS005	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000
(Benzo (k) fluorantene [CAS N°:207-08-9])	ISS008	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000
(Crisene [CAS N°:218-01-9])	ISS009	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000
(Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8])	ISS010	mg/kg	n.a.	non rilevati	100
(Dibenzo (a,h) antracene [CAS N°:53-70-3])	ISS011	mg/kg	n.a.	non rilevati	100
(Benzo (a) antracene [CAS N°:56-55-3])	ISS012	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000
(Benzene [CAS N°:71-43-2] , Benzene [CAS N°:71-43-2])	ISS013	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00068** del **03/02/2025**

HP8 - Corrosivo



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP8.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Formaldeide [CAS N°:50-00-0])	H314 1B	%	1	non rilevati	
Somma H314 1A + Somma H314 1B + Somma H314 1C	H314	%	1	non rilevati	5

HP9 - Infettivo



Non applicabile in quanto non risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo HP9.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00068** del **03/02/2025**

HP10 - Tossico per la riproduzione

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP10.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Triadimenol [CAS N°:55219-65-3])	H360	%	n.a.	non rilevati	0,3
Dicicloesil ftalato [CAS N°:84-61-7] (Mercurio (come Hg) [CAS N°:7439-97-6] , 1-Etil-2-Pirrolidone [CAS N°:2687-91-4] , Flusilazole [CAS N°:85509-19-9] , Nitrofen [CAS N°:1836-75-5] , Triflumizole [CAS N°:68694-11-1])	H360D	%	n.a.	0,000243	0,3
Diisobutil ftalato [CAS N°:84-69-5] (Benzilbutilftalato [CAS N°:85-68-7] , Bis(2-metossietil) ftalato [CAS N°:117-82-8] , Dibutil ftalato [CAS N°:84-74-2] , Linuron [CAS N°:330-55-2])	H360DF	%	n.a.	0,000365	0,3
Cobalto (come Co) [CAS N°:7440-48-4]	H360F	%	n.a.	0,000240	0,3
Piombo (come Pb) [CAS N°:7439-92-1] (Bis(2- etilesil) ftalato [CAS N°:117-81-7] , Diamil ftalato [CAS N°:131-18-0] , Etossietilacetato [CAS N°:111-15-9] , Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8] , Vinclozolin [CAS N°:50471-44-8])	H360FD	%	n.a.	0,00478	0,3
Di-n-ottil ftalato [CAS N°:117-84-0]	H361	%	n.a.	0,00208	3
(Cloroformio [CAS N°:67-66-3] , Stirene [CAS N°:100-42-5] , Toluene [CAS N°:108-88-3] , Toluene [CAS N°:108-88-3] , Fluazifop-P-butyl [CAS N°:79241-46-6] , Myclobutanil [CAS N°:88671-89-0] , Paclobutrazol [CAS N°:76738-62-0] , Penconazole [CAS N°:66246-88-6] , Pendimethalin [CAS N°:40487-42-1] , Tebuconazole [CAS N°:107534-96-3])	H361D	%	n.a.	non rilevati	3
(Acetochlor [CAS N°:34256-82-1] , Phosmet [CAS N°:732-11-6])	H361F	%	n.a.	non rilevati	3
Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9] (Fenarimol [CAS N°:60168-88-9] , Mirex [CAS N°:2385-85-5])	H361FD	%	n.a.	0,00007	3

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00068** del **03/02/2025**

HP11 - Mutageno



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP11.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Benzene [CAS N°:71-43-2] , Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8] , Benzene [CAS N°:71-43-2])	H340	%	n.a.	non rilevati	0,1
Cobalto (come Co) [CAS N°:7440-48-4] (Formaldeide [CAS N°:50-00-0] , Tricloroetilene [CAS N°:79-01-6] , Dibenzo (a,i) pirene [CAS N°:189-55-9] , Crisene [CAS N°:218-01-9] , Dibenzo (a,l)pirene [CAS N°:191-30-0] , Fenthion [CAS N°:55-38-9] , Dibenzo (a,h)pirene [CAS N°:189-64-0])	H341	%	n.a.	0,000240	1

HP12 - Liberazione di gas a tossicità acuta



Non applicabile in quanto non risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo HP12.

HP13 - Sensibilizzante



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP13.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
Nichel (come Ni) [CAS N°:7440-02-0] (Formaldeide [CAS N°:50-00-0] , Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8] , Dipentene [CAS N°:138-86-3] , Acequinocyl [CAS N°:57960-19-7] , Acetochlor [CAS N°:34256-82-1] , Alachlor [CAS N°:15972-60-8] , Atrazine [CAS N°:1912-24-9] , BHC, alpha- [CAS N°:80-56-8] , Bifenthrin [CAS N°:82657-04-3] , Bupirimate [CAS N°:41483-43-6] , Chlorpyrifos-methyl [CAS N°:5598-13-0] , Cypermethrin [CAS N°:52315-07-8] , Cyprodinil [CAS N°:121552-61-2] , Dichloroaniline, 3,4'- [CAS N°:95-76-1] , Dimethachlor [CAS N°:50563-36-5] , Edifenphos [CAS N°:17109-49-8] , Etridazole [CAS N°:2593-15-9] , Folpet [CAS N°:133-07-3] , Isazophos [CAS N°:42509-80-8] , Malathion [CAS N°:121-75-5] , Metalaxyl [CAS N°:57837-19-1] , Metazachlor [CAS N°:67129-08-2] , Methacrifos [CAS N°:62610-77-9] , Pendimethalin [CAS N°:40487-42-1] , Phosalone [CAS N°:2310-17-0] , Propachlor [CAS N°:1918-16-7] , Quintozene [CAS N°:82-68-8] , Tebufenpyrad [CAS N°:119168-77-3] , Tecnazene [CAS N°:117-18-0] , Tolclofos-methyl [CAS N°:57018-04-9] , Triadimefon [CAS N°:43121-43-3] , Triallate [CAS N°:2303-17-5] , Triflumizole [CAS N°:68694-11-1] , Trifluralin [CAS N°:1582-09-8] , Vinclozolin [CAS N°:50471-44-8])	H317	%	n.a.	0,00228	10
Cobalto (come Co) [CAS N°:7440-48-4]	H334	%	n.a.	0,000240	10

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00068** del **03/02/2025**

HP14 - Ecotossico



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP14.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
Somma H410 * 100 + Somma H411 x 10 + Somma H412	EQ1	%	n.a.	non rilevati	25
Somma H410 + Somma H411 + Somma H412 + Somma H413	EQ2	%	n.a.	non rilevati	25

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00068** del **03/02/2025**

HP14 - Ecotossico

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP14.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Benzilbutilftalato [CAS N°:85-68-7] + Diamil ftalato [CAS N°:131-18-0] + Dibutil ftalato [CAS N°:84-74-2] + Mercurio (come Hg) [CAS N°:7439-97-6] + 1,2,4-Triclorobenzene [CAS N°:120-82-1] + 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] + 1,4-Diclorobenzene [CAS N°:106-46-7] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1] + Pentaclorobenzene [CAS N°:608-93-5] + Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9] + Arsenico (come As) [CAS N°:7440-38-2] + Piombo (come Pb) [CAS N°:7439-92-1] + Benzo (a) antracene [CAS N°:56-55-3] + Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8] + Benzo (e) pirene [CAS N°:192-97-2] + Benzo (k) fluorantene [CAS N°:207-08-9] + Crisene [CAS N°:218-01-9] + Dibenzo (a,h) antracene [CAS N°:53-70-3] + Policlorobifenili (PCB) [CAS N°:1336-36-3] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Dipentene [CAS N°:138-86-3] + 2-Phenylphenol [CAS N°:90-43-7] + Acequinocyl [CAS N°:57960-19-7] + Acetochlor [CAS N°:34256-82-1] + Alachlor [CAS N°:15972-60-8] + Aldrin [CAS N°:309-00-2] + Atrazine [CAS N°:1912-24-9] + Azinphos-ethyl [CAS N°:2642-71-9] + Azinphos-methyl [CAS N°:2642-71-9] + BHC, gamma- [CAS N°:58-89-9] + Bifenthrin [CAS N°:82657-04-3] + Biphenyl [CAS N°:92-52-4] + Bromophos-ethyl [CAS N°:4824-78-6] + Bromophos-methyl [CAS N°:2104-96-3] + Carbophenothion [CAS N°:786-19-6] + Carfentrazone ethyl [CAS N°:128639-02-1] + Chlorfenapyr [CAS N°:122453-73-0] + Chlorfenson [CAS N°:80-33-1] + Chlorfenvinphos [CAS N°:470-90-6] + Chlorobenzilate [CAS N°:510-15-6] + Chlorpyrifos [CAS N°:2921-88-2] + Chlorpyrifos-methyl [CAS N°:5598-13-0] + Clomazone [CAS N°:81777-89-1] + Coumaphos [CAS N°:56-72-4] + Cyfluthrin [CAS N°:68359-37-5] + Cyhalothrin, lambda- [CAS N°:91465-08-6] + Cypermethrin [CAS N°:52315-07-8] + Cyprodinil [CAS N°:121552-61-2] + DDT, p,p'- [CAS N°:50-29-3] + Deltamethrin [CAS N°:52918-63-5] + Diallate [CAS N°:2303-16-4] + Diazinon [CAS N°:333-41-5] + Dichloroaniline, 3,4'- [CAS N°:95-76-1] + Dieldrin [CAS N°:60-57-1] + Dimethachlor [CAS N°:50563-36-5] + Diphenylamine [CAS N°:122-39-4] + Disulfoton [CAS N°:298-04-4] + Edifenphos [CAS N°:17109-49-8] + Endrin [CAS N°:72-20-8] + Endrin aldehyde [CAS N°:72-20-8] + EPN [CAS N°:2104-64-5] + Ethion [CAS N°:563-12-2] + Etofenprox [CAS N°:80844-07-1] + Etridazole [CAS N°:2593-15-9] + Fenamiphos [CAS N°:22224-92-6] + Fenchlorphos [CAS N°:299-84-3] + Fenitrothion [CAS N°:122-14-5] + Fenpropathrin [CAS N°:39515-41-8] + Fenthion [CAS N°:55-38-9] + Fipronil [CAS N°:120068-37-3] + Fluazifop-P-butyl [CAS N°:79241-46-6] + Fludioxonil [CAS N°:131341-86-1] + Fluquinconazole [CAS N°:136426-54-5] + Folpet [CAS N°:133-07-3] + Fonofos [CAS N°:944-22-9] + Heptachlor [CAS N°:76-44-8] + Heptachlor epoxide [CAS N°:1024-57-3] + Hexachlorobenzene [CAS N°:118-74-1] + Hexazinone [CAS N°:51235-04-2] + Iprodione [CAS N°:36734-19-7] + Isazophos [CAS N°:42509-80-8] + Isodrin [CAS N°:465-73-6] + Leptophos [CAS N°:21609-90-5] + Linuron [CAS N°:330-55-2] + Malathion [CAS N°:121-75-5] + Metazachlor [CAS N°:67129-08-2] + Methacrifos [CAS N°:62610-77-9] + Methyl parathion [CAS N°:298-00-0] + Mevinphos [CAS N°:7786-34-7] + Mirex [CAS N°:2385-85-5] + Nitrofen [CAS N°:1836-75-5] + Oxadiazon [CAS N°:19666-30-9] + Paclobutrazol [CAS N°:76738-62-0] + Parathion [CAS N°:56-	H400	%	0,1	non rilevati	25

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00068** del **03/02/2025**

HP14 - Ecotossico

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP14.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
38-2] + Penconazole [CAS N°:66246-88-6] + Pendimethalin [CAS N°:40487-42-1] + Pentachlorobenzene [CAS N°:608-93-5] + Phorate [CAS N°:298-02-2] + Phosalone [CAS N°:2310-17-0] + Phosmet [CAS N°:732-11-6] + Piperonyl butoxide [CAS N°:51-03-6] + Pirimiphos-ethyl [CAS N°:23505-41-1] + Pirimiphos-methyl [CAS N°:29232-93-7] + Prochloraz [CAS N°:67747-09-5] + Profenofos [CAS N°:41198-08-7] + Propachlor [CAS N°:1918-16-7] + Propanil [CAS N°:709-98-8] + Propyzamide [CAS N°:23950-58-5] + Pyrazophos [CAS N°:13457-18-6] + Pyridaben [CAS N°:96489-71-3] + Pyriproxyfen [CAS N°:95737-68-1] + Quinalphos [CAS N°:13593-03-8] + Quintozene [CAS N°:82-68-8] + Resmethrin [CAS N°:10453-86-8] + Sulfotep [CAS N°:3689-24-5] + tau-Fluvalinate [CAS N°:102851-06-9] + Tebuconazole [CAS N°:)					

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00068** del **03/02/2025**

HP14 - Ecotossico

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP14.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Benzilbutilftalato [CAS N°:85-68-7] + Mercurio (come Hg) [CAS N°:7439-97-6] + 1,2,4,5-Tetrametilbenzene [CAS N°: 95-93-2] + 1,2,4-Triclorobenzene [CAS N°:120-82-1] + 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] + 1,4-Diclorobenzene [CAS N°:106-46-7] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1] + Pentaclorobenzene [CAS N°:608-93-5] + Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9] + Arsenico (come As) [CAS N°:7440-38-2] + Piombo (come Pb) [CAS N°:7439-92-1] + Benzo (a) antracene [CAS N°:56-55-3] + Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8] + Benzo (e) pirene [CAS N°:192-97-2] + Benzo (k) fluorantene [CAS N°:207-08-9] + Crisene [CAS N°:218-01-9] + Dibenzo (a,h) antracene [CAS N°:53-70-3] + Policlorobifenili (PCB) [CAS N°:1336-36-3] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Dipentene [CAS N°:138-86-3] + Idrocarburi alifatici (C5-C6-C7-C8) + Acequinocyl [CAS N°:57960-19-7] + Acetochlor [CAS N°:34256-82-1] + Alachlor [CAS N°:15972-60-8] + Aldrin [CAS N°:309-00-2] + Atrazine [CAS N°:1912-24-9] + Azinphos-ethyl [CAS N°:2642-71-9] + Azinphos-methyl [CAS N°:2642-71-9] + BHC, alpha- [CAS N°:80-56-8] + BHC, gamma- [CAS N°:58-89-9] + Bifenthrin [CAS N°:82657-04-3] + Biphenyl [CAS N°:92-52-4] + Bromophos-ethyl [CAS N°:4824-78-6] + Bromophos-methyl [CAS N°:2104-96-3] + Bupirimate [CAS N°:41483-43-6] + Carbophenothion [CAS N°:786-19-6] + Carfentrazone ethyl [CAS N°:128639-02-1] + Chlorfenapyr [CAS N°:122453-73-0] + Chlorfenson [CAS N°:80-33-1] + Chlorfenvinphos [CAS N°:470-90-6] + Chlorobenzilate [CAS N°:510-15-6] + Chlorpyrifos [CAS N°:2921-88-2] + Chlorpyrifos-methyl [CAS N°:5598-13-0] + Clomazone [CAS N°:81777-89-1] + Coumaphos [CAS N°:56-72-4] + Cyfluthrin [CAS N°:68359-37-5] + Cyhalothrin, lambda- [CAS N°:91465-08-6] + Cypermethrin [CAS N°:52315-07-8] + Cyprodinil [CAS N°:121552-61-2] + DDT, p,p'- [CAS N°:50-29-3] + Deltamethrin [CAS N°:52918-63-5] + Diallate [CAS N°:2303-16-4] + Diazinon [CAS N°:333-41-5] + Dichloroaniline, 3,4'- [CAS N°:95-76-1] + Dieldrin [CAS N°:60-57-1] + Dimethachlor [CAS N°:50563-36-5] + Diphenylamine [CAS N°:122-39-4] + Disulfoton [CAS N°:298-04-4] + Edifenphos [CAS N°:17109-49-8] + Endrin [CAS N°:72-20-8] + Endrin aldehyde [CAS N°:72-20-8] + EPN [CAS N°:2104-64-5] + Ethion [CAS N°:563-12-2] + Etofenprox [CAS N°:80844-07-1] + Etridazole [CAS N°:2593-15-9] + Fenamiphos [CAS N°:22224-92-6] + Fenchlorphos [CAS N°:299-84-3] + Fenitrothion [CAS N°:122-14-5] + Fenpropathrin [CAS N°:39515-41-8] + Fenthion [CAS N°:55-38-9] + Fipronil [CAS N°:120068-37-3] + Fluazifop-P-butyl [CAS N°:79241-46-6] + Fludioxonil [CAS N°:131341-86-1] + Fluquinconazole [CAS N°:136426-54-5] + Fonofos [CAS N°:944-22-9] + Heptachlor [CAS N°:76-44-8] + Heptachlor epoxide [CAS N°:1024-57-3] + Hexachlorobenzene [CAS N°:118-74-1] + Hexazinone [CAS N°:51235-04-2] + Iprodione [CAS N°:36734-19-7] + Isazophos [CAS N°:42509-80-8] + Isodrin [CAS N°:465-73-6] + Leptophos [CAS N°:21609-90-5] + Linuron [CAS N°:330-55-2] + Malathion [CAS N°:121-75-5] + Metazachlor [CAS N°:67129-08-2] + Methacrifos [CAS N°:62610-77-9] + Methyl parathion [CAS N°:298-00-0] + Mevinphos [CAS N°:7786-34-7] + Mirex [CAS N°:2385-85-5] + Nitrofen [CAS N°:1836-75-5] + Oxadiazon [CAS N°:19666-30-	H410	%	0,1	non rilevati	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00068** del **03/02/2025**

HP14 - Ecotossico

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP14.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
9] + Paclobutrazol [CAS N°:76738-62-0] + Parathion [CAS N°:56-38-2] + Penconazole [CAS N°:66246-88-6] + Pendimethalin [CAS N°:40487-42-1] + Pentachlorobenzene [CAS N°:608-93-5] + Phorate [CAS N°:298-02-2] + Phosalone [CAS N°:2310-17-0] + Phosmet [CAS N°:732-11-6] + Piperonyl butoxide [CAS N°:51-03-6] + Pirimiphos-ethyl [CAS N°:23505-41-1] + Pirimiphos-methyl [CAS N°:29232-93-7] + Prochloraz [CAS N°:67747-09-5] + Profenofos [CAS N°:41198-08-7] + Propachlor [CAS N°:1918-16-7] + Propyzamide [CAS N°:23950-58-5] + Pyrazophos [CAS N°:13457-18-6] + Pyridaben [CAS N°:96489-71-3] + Pyriproxyfen [CAS N°:95737-68-1] + Quinalphos [CAS N°:13593-03-8] + Quintozene [CAS N°:82-68-8] + Resmethrin [CAS N°:10453-86-8] + Sulfotep [CAS N°:3689-24-5] + tau-Fluvalinate [CAS N°:102851-06-9] + Tebuconazole [CAS N°:107534-96-3])					
(1,1,2,2-Tetracloroetano [CAS N°:79-34-5] + 1,2,4-Trimetilbenzene [CAS N°:95-63-6] + 1,3,5-Trimetilbenzene [CAS N°:108-67-8] + 1,3-Diclorobenzene [CAS N°:541-73-1] + Clorobenzene [CAS N°:108-90-7] + Cumene [CAS N°:98-82-8] + Propilbenzene [CAS N°:103-65-1] + Tetracloroetilene [CAS N°:127-18-4] + Rame(come Cu) [CAS N°:7440-50-8] + Cumene [CAS N°:98-82-8] + Idrocarburi C10-C40 + Allidochlor [CAS N°:93-71-0] + Chlorpropham [CAS N°:101-21-3] + Chlozolinate [CAS N°:84332-86-5] + Diclobenil [CAS N°:1194-65-6] + Fenarimol [CAS N°:60168-88-9] + Fenson [CAS N°:80-38-6] + Flusilazole [CAS N°:85509-19-9] + Myclobutanil [CAS N°:88671-89-0] + Pebulate [CAS N°:1114-71-2] + Pyrimethanil [CAS N°:53112-28-0] + Triadimefon [CAS N°:43121-43-3] + Triadimenol [CAS N°:55219-65-3] + Vinclozolin [CAS N°:50471-44-8])	H411	%	1	non rilevati	
(Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5] + Tricloroetilene [CAS N°:79-01-6] + Nichel (come Ni) [CAS N°:7440-02-0] + Diphenamid [CAS N°:957-51-7] + Metalaxyl [CAS N°:57837-19-1])	H412	%	1	non rilevati	
(Selenio (come Se) [CAS N°:7782-49-2] + Cobalto (come Co) [CAS N°:7440-48-4])	H413	%	1	non rilevati	
(1,1,1-Tricloroetano [CAS N°:71-55-6] , Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5])	H420	%	n.a.	non rilevati	0,1

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00068** del **03/02/2025**

HP15 - Rifiuto che non possiede dirette caratteristiche di pericolo ma può manifestarle successivamente

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP15.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Diossano [CAS N°:123-91-1])	EUH019	% p/p	n.a.	non rilevati	0

POPs - Inquinanti organici persistenti

In base a quanto dichiarato dal produttore circa il ciclo produttivo, nello stesso, non vengono utilizzate né sintetizzate sostanze classificate Inquinanti Organici Persistenti (POPs) elencati dall'allegato IV al regolamento 2019/1021/EU e s.m.i., pertanto, non se ne reputa necessaria la ricerca analitica. Gli unici ricercati, perché appartenenti ad altre famiglie di composti investigate, risultano non rilevabili.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Aldrin [CAS N°:309-00-2])	POP001	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(DDT, p,p'- [CAS N°:50-29-3])	POP004	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(Dieldrin [CAS N°:60-57-1])	POP005	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(Endrin [CAS N°:72-20-8] , Endrin aldehyde [CAS N°:72-20-8])	POP007	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(Heptachlor [CAS N°:76-44-8])	POP008	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1] , Hexachlorobenzene [CAS N°:118-74-1])	POP010	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(BHC, beta- [CAS N°:319-85-7] + BHC, delta- [CAS N°:319-86-8] + BHC, gamma- [CAS N°:58-89-9])	POP012	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(Mirex [CAS N°:2385-85-5])	POP013	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(Policlorobifenili (PCB) [CAS N°:1336-36-3])	POP014	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(Pentaclorobenzene [CAS N°:608-93-5] , Pentachlorobenzene [CAS N°:608-93-5])	POP016	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50

n.a.: indica quando la soglia non è definita per l'indicazione di pericolo
non rilevati: indica quando i contributi non contribuiscono al risultato finale perchè inferiori alla soglia, ove presente, o inferiori al limite di quantificazione del Laboratorio.
(): i composti racchiusi tra parentesi non hanno contribuito al risultato finale.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00068** del **03/02/2025**

Giudizio:

CLASSIFICAZIONE:
In base alle informazioni fornite dal produttore ed alle risultanze analitiche, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 184 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo quanto previsto dalla Decisione Europea 955/2014 e dal Regolamento Europeo 1357/2014 e s.m.i. (Regolamento Europeo 997/2017), si ritiene che il campione esaminato sia classificabile come rifiuto SPECIALE NON PERICOLOSO.

DESTINAZIONE:
Ai sensi del punto 1), Art. 7 del D.Lgs. n.36/2003 così come modificato dal D.Lgs. n.121/2020, il rifiuto deve essere avviato ad un idoneo impianto di trattamento.

Oppure:
in accordo con il comma b), punto 1), Art. 7 del D.Lgs. n.36/2003 così come modificato dal D.Lgs. n.121 /2020 si può considerare che il rifiuto debba essere avviato ad un impianto di discarica autorizzato. Pertanto, viste le prove di cessione, la composizione e l'origine del rifiuto, si può considerare che lo smaltimento debba avvenire in impianti di discarica aventi le caratteristiche di cui all'Art. 7-quinquies D.Lgs. n. 121 del 03/09/2020 "DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI" nonostante il superamento del DOC, come previsto alla lettera g), Tab. 5, All. 4 del D.Lgs. n. 121 del 03/09/2020, perchè presenta un indice di respirazione dinamico potenziale inferiore a 1000 mgO2/kgSVh.

Il Chimico

Dott. Chim. Emidio Pipponzi
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n°588

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1049 L

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: 25LA00528 del 07/02/2025

Dati relativi al campione

Descrizione:	**ITEM n.6 -IMPIANTO CDQ/TMB: acqua di percolamento VASCA V1**				
Data accettazione:	**21/01/2025**	Data inizio analisi:	**21/01/2025**	Data fine analisi:	**30/01/2025**
Contenitore:	**Bottiglia PET**				
Consegnato da:	**Paride Pompei e Davide Vagni (Tecnici CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Classificazione e indicazione smaltimento rifiuto**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**20/01/2025**
Luogo:	**ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impianto di Relluce**
Punto di prelievo:	**Vasca**
Campionamento a cura di:	**Paride Pompei e Davide Vagni (Tecnici CIALAB)**
Procedura:	(*)**UNI 10802:2023**
Modalità:	**Medio**
Verbale:	**25VB00129**
Presente al prelievo:	**Luca Maria Antonini (Responsabile impianto)**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE			
(*) Natura		**Mista**	
(*) Colore		**Marrone**	
(*) Odore		**Inodore**	
(*) Stato fisico		**Liquido**	
pH *ISO 10523:2008*	pH	**7,20**	
(*) Conducibilità a 20°C *APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003*	µS/cm a 20°C	**1910**	
Richiesta chimica di ossigeno-COD (come O_2) *APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003*	mg/l	**236**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00528 del 07/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Cloruri (come Cl) *AR054 (IRSA-CNR Q.64 N.12 + UNI EN ISO 10304-1:2009)*	%p/p	**0,00651**	
(*) Fosforo totale *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	%p/p	**0,0002**	
(*) Nitrati (come NO_3) *AR008 (IRSA-CNR Q.64 N.8a + UNI EN ISO 10304-1:2009)*	%p/p	**0,0576**	
(*) Nitriti (come NO_2) *AR008 (IRSA-CNR Q.64 N.8a + UNI EN ISO 10304-1:2009)*	%p/p	**< 0,001**	
(*) Solfati (come SO_4)	% p/p	**0,0170**	
(*) Azoto totale (come N) *CNR IRSA 6 Q 64 Vol3 1985*	% p/p	**0,035**	
(*) Ammonio totale (come NH_4) *CNR IRSA 7 Q 64 Vol. 3 1986*	% p/p	**0,010**	
(*) Solidi sospesi totali *APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003*	mg/l	**82,7**	
Residuo secco (105°C) *UNI EN 15934:2012 Met. B*	% p/p	**0,2**	
(*) Residuo fisso (550°C) *CNR IRSA 2.4.2. Q 64 Vol 2 del 1984*	% p/p	**0,1**	
(*) Acqua *UNI EN 14346:2007 Met.A*	% p/p	**99,8**	
Arsenico (come As) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,0002**	
(*) Boro (come B) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,00003**	
Cadmio (come Cd) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,000005**	
(*) Cromo VI (come Cr VI) *CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986*	% p/p	**< 0,00005**	
Cromo trivalente (come Cr) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,00001**	
(*) Mercurio (come Hg) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,00005**	
Nichel (come Ni) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,00003**	
Piombo (come Pb) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,00004**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00528 del 07/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
Rame(come Cu) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00002**	
Stagno (come Sn) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,0001**	
Zinco (come Zn) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00028**	
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI			
(*) Etilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Etiltoluene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Xileni (o+m+p) *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Butilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,3,5-Trimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,2,4-Trimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,2,3-Trimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Stirene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Benzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Propilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1-Metil-3-Propilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1-Etil-3,5-Dimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 2-Etil-1,4-Dimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 4-Etil-1,2-Dimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1-Etil-2,3-Dimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00528 del 07/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) 1,2,4,5-Tetrametilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Toluene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Cumene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Indano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1-Etil-2-Metilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,3-Bis(1-Metiletil)benzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1-Etil-3-Metilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
SOLVENTI CLORURATI			
(*) Metilenecloruro *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Cloroformio *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,2-Dicloroetano *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,1,1-Tricloroetano *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Tetracloruro di carbonio *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,2-Dicloropropano *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Tricloroetilene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Tetracloroetilene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Clorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,2-Diclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,4-Diclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00528 del 07/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) 1,2,4,5-Tetraclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 1,2,4-Triclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 1,3-Diclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Pentaclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Esaclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 2,2,2-Tricloroetanolo *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 1,1,2,2-Tetracloroetano *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 2-Clorotoluene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Esacloroetano *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Esacloro-1,3-butadiene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	< 0,001	
ALTRI SOLVENTI ORGANICI			
(*) Cicloesano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Isoforone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 2-Metossietilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Metiletilchetone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Etile acetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	%p/p	< 0,001	
(*) Isopropilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Diossano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Etossietilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00528 del 07/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Metilisobutilchetone (MIBK) *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) N-butilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Cicloesanone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Isobutilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 2-Butossietanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 1-Metossi-2-Propilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 1-Etil-2-Pirrolidone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 1-Butossi-2-propanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Acetonitrile *AQ 101 Rev. 00 del 2010*	% p/p	< 0,001	
(*) Acetone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Alcol metilico *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Alcol etilico *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Alcol isopropilico *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 2-Metossietanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 1-Metossi-2-Propanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Dipropilen glicol monometil etere *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Etossietanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 3-Etossi-1-Propanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 2-Fenossietanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00528 del 07/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) 2-Dimetilamminoetanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 2-Etil-1-Esanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 4-Idrossi-4-metil-2-pentanone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 2-Metil-2,4-pentandiolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Benzofenone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,2-Butandiolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Esametildisilossano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Octametiltrisilossano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Vinilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI			
(*) Benzo (a) pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
Dibenzo (a,h) antracene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Benzo (e) fluorantene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Benzo (e) pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Benzo (b+j) fluorantene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Benzo (k) fluorantene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Benzo (a) antracene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Crisene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Naftalene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	%p/p (ss)	**< 0,000001**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00528 del 07/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
Acenaftene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
Acenaftilene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
(*) Fluorene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
(*) Fenantrene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
Antracene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	%p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Fluorantene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
(*) Pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
(*) Benzo (g,h,i) perilene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
(*) Indeno (1,2,3-cd) pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
Dibenzo (a,e) pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
Dibenzo (a,h)pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	%p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
Dibenzo (a,i) pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
Dibenzo (a,l)pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Policlorobifenili (PCB) *CNR IRSA 24 b Q 64 Vol. 3 1988*	% p/p (TQ)	**< 0,0001**	
(*) Policlorotrifenil (PCT) *CNR IRSA 24 b Q 64 Vol. 3 1988*	% p/p	**< 0,0001**	
IDROCARBURI TOTALI			
(*) Idrocarburi totali *UNI EN 14039 : 2005 + CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990+UNI EN 14345:2005*	% p/p (TQ)	**< 0,001**	
(*) Idrocarburi alifatici (C5-C6-C7-C8) *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**	
(*) Cicloesano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00528 del 07/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
Idrocarburi aromatici (C6-C7-C8-C9-C10)			
(*) Benzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**	
(*) Toluene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**	
(*) Xilene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**	
(*) Cumene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**	
(*) Dipentene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**	
(*) Naftalene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p	**< 0,000001**	
(*) Idrocarburi C10-C40 *UNI EN 14039 : 2005*	% p/p (TQ)	**< 0,001**	
(*) Idrocarburi C>40 *UNI EN 14345:2005*	% p/p (TQ)	**< 0,001**	
(*) Idrocarburi totali *UNI EN 14039 : 2005 + CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990+UNI EN 14345:2005*	% p/p (s.s.)	**< 0,5**	

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

(*) : Prova/Campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato non è quantificabile perché al di sotto del proprio limite di quantificazione.

In merito alle sommatorie: i valori singoli che non raggiungono il limite di quantificazione non sono stati considerati; le sommatorie, ove non diversamente specificato, vengono eseguite secondo la convenzione Lower Bound (tale approccio prevede di considerare il contributo alla sommatoria di ogni addendo non rilevabile pari a zero).

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: 25LA00528 del 07/02/2025

Fine del rapporto di prova n° **25LA00528**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl

Piazza Arringo, 1
Ascoli Piceno (AP)

CLASSIFICAZIONE RIFIUTO
Parte quarta Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Norme in materia ambientale
(G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)

Codice EER 16 10 02

rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01

Rapporto di Prova n° 25LA00528
Verbale di campionamento n° 25VB00129

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00074** del **07/02/2025**

Documentazione fotografica allegata al rapporto di prova n. 25LA00528



Foto campione

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00074** del **07/02/2025**

Dati relativi al campione n° 25LA00528

Descrizione: **ITEM n.6 -IMPIANTO CDQ/TMB: acqua di percolamento VASCA V1**

Matrice: **Rifiuto**

Origine del rifiuto: **Raccolta acque di percolamento**

Merceologica Tipo del rifiuto: **Liquido acquoso**

Data accettazione: **21/01/2025**

Data inizio analisi: **21/01/2025** Data fine analisi: **30/01/2025**

Contenitore: **Bottiglia PET**

Dati relativi al campionamento

Data e ora: **20/01/2025**

Campionamento a cura di: **Paride Pompei e Davide Vagni**

Luogo: **ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impianto di Relluce**

Punto di prelievo: **Vasca**

Modalità: **UNI 10802:2023**

Verbale di campionamento: **25VB00129**

Trasporto: **Paride Pompei e Davide Vagni**

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00074** del **07/02/2025**

Giudizio di Classificazione del rifiuto Codice EER 16 10 02

In riferimento al Rapporto di Prova n° 25LA00528

Descrizione Codice EER: rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01

Classe di pericolosità:

Nessuna

Premessa:
Il Giudizio di Classificazione è stato redatto rispettando quanto previsto della Delibera n.105/2021 del Consiglio SNPA.

Le informazioni indicate nel riquadro 2.2 della Delibera n.105/2021 del Consiglio SNPA sono presenti nel documento secondo il seguente schema:
Punti da 1 a 9: sono riportati nelle sezioni "Dati Relativi al campione n." e "Dati relativi al Campionamento" del Giudizio di Classificazione;
Punti 10 e 13: sono riportati nel Rapporto di Prova;
Punto 12: le speciazioni di ogni singolo metallo sono riportate nelle pagine seguenti del Giudizio di Classificazione. Per quei metalli che, pur essendo rilevabili analiticamente, sono presenti in concentrazioni talmente basse che associati con qualsiasi anione non raggiungerebbero mai la concentrazione limite più bassa (0,1% p/p), la speciazione non viene effettuata perchè inutile;
Punti 11, 14, 15 e 16: sono riportati all'interno del Giudizio di Classificazione;
Punti 17 e 18: sono riportati nell'ultima pagina del Giudizio di Classificazione.

Riepilogo dei risultati delle prove eseguite per la valutazione delle caratteristiche di pericolo.

HP1 - Esplosivo



Non applicabile in quanto non presenta sostanze aventi codici di identificazione pericolo indicati nell'Allegato III del Regolamento UE n. 1357/2014 e, in base alle informazioni fornite dal produttore sul ciclo produttivo del rifiuto, non risulta opportuno e proporzionato eseguire ulteriori test.

HP2 - Comburente



Non applicabile in quanto non presenta sostanze aventi codici di identificazione pericolo indicati nell'Allegato III del Regolamento UE n. 1357/2014 e, in base alle informazioni fornite dal produttore sul ciclo produttivo del rifiuto, non risulta opportuno e proporzionato eseguire ulteriori test.

HP3 - Infiammabile



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP3.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00074** del **07/02/2025**

HP4 - Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP4.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
Somma H315 + Somma H319	H315 + H319		n.a.	non rilevati	20
(1,2,3-Trimetilbenzene [CAS N°:526-73-8] + 1,2,4-Triclorobenzene [CAS N°:120-82-1] + 1,2,4-Trimetilbenzene [CAS N°:95-63-6] + 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] + 1,2-Dicloroetano [CAS N°:107-06-2] + 1-Butossi-2-propanolo [CAS N°:5131-66-8] + 2-Butossietanolo [CAS N°:111-76-2] + 2-Metil-2,4-pentandiolo [CAS N°:107-41-5] + 3-Etossi-1-Propanolo [CAS N°:1589-49-7] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Clorobenzene [CAS N°:108-90-7] + Cloroformio [CAS N°:67-66-3] + Stirene [CAS N°:100-42-5] + Toluene [CAS N°:108-88-3] + Tricloroetilene [CAS N°:79-01-6] + Xileni (o+m+p) [CAS N°:106-42-3;95-47-6;108-38-3] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Dipentene [CAS N°:138-86-3] + Toluene [CAS N°:108-88-3] + Xilene [CAS N°:1330-20-7])	H315	%	1	non rilevati	
(2-Fenossietanolo [CAS N°:122-99-6])	H318	%	1	non rilevati	10
(1,2,3-Trimetilbenzene [CAS N°:526-73-8] + 1,2,4-Trimetilbenzene [CAS N°:95-63-6] + 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] + 1,2-Dicloroetano [CAS N°:107-06-2] + 1,4-Diclorobenzene [CAS N°:106-46-7] + 1-Butossi-2-propanolo [CAS N°:5131-66-8] + 2-Butossietanolo [CAS N°:111-76-2] + 2-Metil-2,4-pentandiolo [CAS N°:107-41-5] + 3-Etossi-1-Propanolo [CAS N°:1589-49-7] + 4-Idrossi-4-metil-2-pentanone [CAS N°:123-42-2] + Acetone [CAS N°:67-64-1] + Acetonitrile [CAS N°:75-05-8] + Alcol isopropilico [CAS N°:67-63-0] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Cloroformio [CAS N°:67-66-3] + Diossano [CAS N°:123-91-1] + Isoforone [CAS N°:78-59-1] + Isopropilacetato [CAS N°:108-21-4] + Metiletilchetone [CAS N°:78-93-3] + Metilisobutilchetone (MIBK) [CAS N°:108-10-1] + Stirene [CAS N°:100-42-5] + Tricloroetilene [CAS N°:79-01-6] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Etile acetato [CAS N°:141-78-6])	H319	%	1	non rilevati	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00074** del **07/02/2025**

HP5 - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP5.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(1-Etil-2-Metilbenzene [CAS N°:611-14-3] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Cumene [CAS N°:98-82-8] + Etilbenzene [CAS N°:100-41-4] + Indano [CAS N°:496-11-7] + Propilbenzene [CAS N°:103-65-1] + Toluene [CAS N°:108-88-3] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Cumene [CAS N°:98-82-8] + Idrocarburi C10-C40 + Toluene [CAS N°:108-88-3])	H304	%	n.a.	non rilevati	10
(1,2,3-Trimetilbenzene [CAS N°:526-73-8] , 1,2,4-Trimetilbenzene [CAS N°:95-63-6] , 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] , 1,2-Dicloroetano [CAS N°:107-06-2] , 1,3,5-Trimetilbenzene [CAS N°:108-67-8] , 2-Fenossietanolo [CAS N°:122-99-6] , 3-Etossi-1-Propanolo [CAS N°:1589-49-7] , Cumene [CAS N°:98-82-8] , Diossano [CAS N°:123-91-1] , Isoforone [CAS N°:78-59-1] , Propilbenzene [CAS N°:103-65-1] , Vinilacetato [CAS N°:108-05-4] , Cumene [CAS N°:98-82-8])	H335	%	n.a.	non rilevati	20
(Alcol metilico [CAS N°:67-56-1])	H370	%	n.a.	non rilevati	1
(Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9] , Nichel (come Ni) [CAS N°:7440-02-0] , Mercurio (come Hg) [CAS N°:7439-97-6] , Benzene [CAS N°:71-43-2] , Cloroformio [CAS N°:67-66-3] , Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1] , Stirene [CAS N°:100-42-5] , Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5] , Benzene [CAS N°:71-43-2])	H372	%	n.a.	non rilevati	1
(Etilbenzene [CAS N°:100-41-4] , Toluene [CAS N°:108-88-3] , Policlorobifenili (PCB) [CAS N°:1336-36-3] , Toluene [CAS N°:108-88-3])	H373	%	n.a.	non rilevati	10

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00074** del **07/02/2025**

HP6 - Tossicità acuta



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP6.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Arsenico (come As) [CAS N°:7440-38-2] + Alcol metilico [CAS N°:67-56-1] + Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5])	H301	%	0,1	non rilevati	5
(Naftalene [CAS N°:91-20-3] + 1,2,4-Triclorobenzene [CAS N°:120-82-1] + 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] + 1,2-Dicloroetano [CAS N°:107-06-2] + 1,2-Dicloropropano [CAS N°:78-87-5] + 1,3-Diclorobenzene [CAS N°:541-73-1] + 2-Butossietanolo [CAS N°:111-76-2] + 2-Fenossietanolo [CAS N°:122-99-6] + 2-Metossietanolo [CAS N°:109-86-4] + Acetonitrile [CAS N°:75-05-8] + Cloroformio [CAS N°:67-66-3] + Etossietanolo [CAS N°:110-80-5] + Etossietilacetato [CAS N°:111-15-9] + Isoforone [CAS N°:78-59-1] + Pentaclorobenzene [CAS N°:608-93-5])	H302	%	1	non rilevati	25
(1,1,2,2-Tetracloroetano [CAS N°:79-34-5])	H310 A1	%	0,1	non rilevati	0,25
(Alcol metilico [CAS N°:67-56-1] + Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5])	H311	%	0,1	non rilevati	15
(2-Metossietanolo [CAS N°:109-86-4] + Acetonitrile [CAS N°:75-05-8] + Etossietilacetato [CAS N°:111-15-9] + Isoforone [CAS N°:78-59-1] + Xileni (o+m+p) [CAS N°:106-42-3;95-47-6;108-38-3] + Xilene [CAS N°:1330-20-7])	H312	%	1	non rilevati	55
(Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9] + Mercurio (come Hg) [CAS N°:7439-97-6] + 1,1,2,2-Tetracloroetano [CAS N°:79-34-5])	H330 A2	%	0,1	non rilevati	0,5
(Arsenico (come As) [CAS N°:7440-38-2] + 2-Butossietanolo [CAS N°:111-76-2] + Alcol metilico [CAS N°:67-56-1] + Cloroformio [CAS N°:67-66-3] + Etossietanolo [CAS N°:110-80-5] + Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5])	H331	%	0,1	non rilevati	3,5
(1,1,1-Tricloroetano [CAS N°:71-55-6] + 1,2,4-Trimetilbenzene [CAS N°:95-63-6] + 1,2-Dicloropropano [CAS N°:78-87-5] + 2-Butossietanolo [CAS N°:111-76-2] + 2-Metossietanolo [CAS N°:109-86-4] + Acetonitrile [CAS N°:75-05-8] + Cicloesanone [CAS N°:108-94-1] + Clorobenzene [CAS N°:108-90-7] + Etilbenzene [CAS N°:100-41-4] + Etossietilacetato [CAS N°:111-15-9] + Metilisobutilchetone (MIBK) [CAS N°:108-10-1] + Stirene [CAS N°:100-42-5] + Vinilacetato [CAS N°:108-05-4] + Xileni (o+m+p) [CAS N°:106-42-3;95-47-6;108-38-3] + Xilene [CAS N°:1330-20-7])	H332	%	1	non rilevati	22,5

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00074** del **07/02/2025**

HP7 - Cancerogeno

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP7.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9] , 1,2-Dicloroetano [CAS N°:107-06-2] , 1,2-Dicloropropano [CAS N°:78-87-5] , Benzene [CAS N°:71-43-2] , Cumene [CAS N°:98-82-8] , Diossano [CAS N°:123-91-1] , Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1] , Tricloroetilene [CAS N°:79-01-6] , Dibenzo (a,i) pirene [CAS N°:189-55-9] , Benzo (a) antracene [CAS N°:56-55-3] , Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8] , Benzo (e) pirene [CAS N°:192-97-2] , Benzo (k) fluorantene [CAS N°:207-08-9] , Crisene [CAS N°:218-01-9] , Dibenzo (a,h) antracene [CAS N°:53-70-3] , Dibenzo (a,l)pirene [CAS N°:191-30-0] , Benzene [CAS N°:71-43-2] , Cumene [CAS N°:98-82-8] , Dibenzo (a,h)pirene [CAS N°:189-64-0])	H350	%	n.a.	non rilevati	0,1
(Naftalene [CAS N°:91-20-3] , Nichel (come Ni) [CAS N°:7440-02-0] , 1,4-Diclorobenzene [CAS N°:106-46-7] , Cloroformio [CAS N°:67-66-3] , Isoforone [CAS N°:78-59-1] , Metileneccloruro [CAS N°:75-09-2] , Metilisobutilchetone (MIBK) [CAS N°:108-10-1] , Tetracloroetilene [CAS N°:127-18-4] , Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5] , Vinilacetato [CAS N°:108-05-4])	H351	%	n.a.	non rilevati	1
(Benzo (e) pirene [CAS N°:192-97-2])	ISS005	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000
(Benzo (k) fluorantene [CAS N°:207-08-9])	ISS008	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000
(Crisene [CAS N°:218-01-9])	ISS009	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000
(Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8])	ISS010	mg/kg	n.a.	non rilevati	100
(Dibenzo (a,h) antracene [CAS N°:53-70-3])	ISS011	mg/kg	n.a.	non rilevati	100
(Benzo (a) antracene [CAS N°:56-55-3])	ISS012	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000
(Benzene [CAS N°:71-43-2] , Benzene [CAS N°:71-43-2])	ISS013	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000

HP8 - Corrosivo

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP8.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
Valutazione pH estremi			n.a.	7,20	2 - 11,5

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00074** del **07/02/2025**

HP9 - Infettivo

Non applicabile in quanto non risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo HP9.



HP10 - Tossico per la riproduzione

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP10.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Mercurio (come Hg) [CAS N°:7439-97-6] , 1-Etil-2-Pirrolidone [CAS N°:2687-91-4])	H360D	%	n.a.	non rilevati	0,3
(Piombo (come Pb) [CAS N°:7439-92-1] , 2-Metossietanolo [CAS N°:109-86-4] , Etossietanolo [CAS N°:110-80-5] , Etossietilacetato [CAS N°:111-15-9] , Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8])	H360FD	%	n.a.	non rilevati	0,3
(Cloroformio [CAS N°:67-66-3] , Stirene [CAS N°:100-42-5] , Toluene [CAS N°:108-88-3] , Toluene [CAS N°:108-88-3])	H361D	%	n.a.	non rilevati	3
(Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9])	H361FD	%	n.a.	non rilevati	3

HP11 - Mutageno

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP11.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Benzene [CAS N°:71-43-2] , Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8] , Benzene [CAS N°:71-43-2])	H340	%	n.a.	non rilevati	0,1
(Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9] , Tricloroetilene [CAS N°:79-01-6] , Dibenzo (a,i) pirene [CAS N°:189-55-9] , Crisene [CAS N°:218-01-9] , Dibenzo (a,l)pirene [CAS N°:191-30-0] , Dibenzo (a,h)pirene [CAS N°:189-64-0])	H341	%	n.a.	non rilevati	1

HP12 - Liberazione di gas a tossicità acuta

Non applicabile in quanto non risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo HP12.



CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00074** del **07/02/2025**

HP13 - Sensibilizzante



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP13.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Nichel (come Ni) [CAS N°:7440-02-0] , Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8] , Dipentene [CAS N°:138-86-3])	H317	%	n.a.	non rilevati	10

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00074** del **07/02/2025**

HP14 - Ecotossico



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP14.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
Somma H410 * 100 + Somma H411 x 10 + Somma H412	EQ1	%	n.a.	non rilevati	25
Somma H410 + Somma H411 + Somma H412 + Somma H413	EQ2	%	n.a.	non rilevati	25
(Naftalene [CAS N°:91-20-3] + Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9] + Piombo (come Pb) [CAS N°:7439-92-1] + Mercurio (come Hg) [CAS N°:7439-97-6] + Arsenico (come As) [CAS N°:7440-38-2] + 1,2,4-Triclorobenzene [CAS N°:120-82-1] + 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] + 1,4-Diclorobenzene [CAS N°:106-46-7] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1] + Pentaclorobenzene [CAS N°:608-93-5] + Benzo (a) antracene [CAS N°:56-55-3] + Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8] + Benzo (e) pirene [CAS N°:192-97-2] + Benzo (k) fluorantene [CAS N°:207-08-9] + Crisene [CAS N°:218-01-9] + Dibenzo (a,h) antracene [CAS N°:53-70-3] + Policlorobifenili (PCB) [CAS N°:1336-36-3] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Dipentene [CAS N°:138-86-3])	H400	%	0,1	non rilevati	25
(Naftalene [CAS N°:91-20-3] + Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9] + Piombo (come Pb) [CAS N°:7439-92-1] + Mercurio (come Hg) [CAS N°:7439-97-6] + Arsenico (come As) [CAS N°:7440-38-2] + 1,2,4,5-Tetrametilbenzene [CAS N°: 95-93-2] + 1,2,4-Triclorobenzene [CAS N°:120-82-1] + 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] + 1,4-Diclorobenzene [CAS N°:106-46-7] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1] + Pentaclorobenzene [CAS N°:608-93-5] + Benzo (a) antracene [CAS N°:56-55-3] + Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8] + Benzo (e) pirene [CAS N°:192-97-2] + Benzo (k) fluorantene [CAS N°:207-08-9] + Crisene [CAS N°:218-01-9] + Dibenzo (a,h) antracene [CAS N°:53-70-3] + Policlorobifenili (PCB) [CAS N°:1336-36-3] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Dipentene [CAS N°:138-86-3] + Idrocarburi alifatici (C5-C6-C7-C8))	H410	%	0,1	non rilevati	
(1,1,2,2-Tetracloroetano [CAS N°:79-34-5] + 1,2,4-Trimetilbenzene [CAS N°:95-63-6] + 1,3,5-Trimetilbenzene [CAS N°:108-67-8] + 1,3-Diclorobenzene [CAS N°:541-73-1] + Clorobenzene [CAS N°:108-90-7] + Cumene [CAS N°:98-82-8] + Propilbenzene [CAS N°:103-65-1] + Tetracloroetilene [CAS N°:127-18-4] + Rame(come Cu) [CAS N°:7440-50-8] + Cumene [CAS N°:98-82-8] + Idrocarburi C10-C40)	H411	%	1	non rilevati	
(Nichel (come Ni) [CAS N°:7440-02-0] + Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5] + Tricloroetilene [CAS N°:79-01-6] + Fosforo totale [CAS N°:7723-14-0])	H412	%	1	non rilevati	
(1,1,1-Tricloroetano [CAS N°:71-55-6] , Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5])	H420	%	n.a.	non rilevati	0,1

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00074** del **07/02/2025**

HP15 - Rifiuto che non possiede dirette caratteristiche di pericolo ma può manifestarle successivamente

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP15.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Diossano [CAS N°:123-91-1])	EUH019	% p/p	n.a.	non rilevati	0

POPs - Inquinanti organici persistenti

In base a quanto dichiarato dal produttore circa il ciclo produttivo, nello stesso, non vengono utilizzate né sintetizzate sostanze classificate Inquinanti Organici Persistenti (POPs) elencati dall'allegato IV al regolamento 2019/1021/EU e s.m.i., pertanto, non se ne reputa necessaria la ricerca analitica. Gli unici ricercati, perché appartenenti ad altre famiglie di composti investigate, risultano non rilevabili.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1])	POP010	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(Policlorobifenili (PCB) [CAS N°:1336-36-3])	POP014	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(Pentaclorobenzene [CAS N°:608-93-5])	POP016	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50

n.a.: indica quando la soglia non è definita per l'indicazione di pericolo
non rilevati: indica quando i contributi non contribuiscono al risultato finale perchè inferiori alla soglia, ove presente, o inferiori al limite di quantificazione del Laboratorio.
(): i composti racchiusi tra parentesi non hanno contribuito al risultato finale.

Giudizio:

CLASSIFICAZIONE:
In base alle informazioni fornite dal produttore ed alle risultanze analitiche, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 184 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo quanto previsto dalla Decisione Europea 955/2014 e dal Regolamento Europeo 1357/2014 e s.m.i. (Regolamento Europeo 997/2017) e dal Regolamento Europeo 2400/2022, si ritiene che il campione esaminato sia classificabile come rifiuto SPECIALE NON PERICOLOSO.

DESTINAZIONE:
Vista la composizione e l'origine del rifiuto si può considerare che lo stesso debba essere avviato in idonei impianti di trattamento autorizzati.

Il Chimico

Dott. Chim. Emidio Pipponzi
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n°588

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: 25LA03130 del 27/06/2025

MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punto Emissione:	- Biocella 1
Luogo di prelievo:	Polo impiantistico Relluce Ascoli Piceno
Prelievo eseguito da:	Vagni Davide, Pompei Paride
Consegnato da:	Vagni Davide, Pompei Paride
Punto di campionamento	
Campionamento	
Tecnico(i) campionatore(i):	Vagni Davide, Pompei Paride
Presente al prelievo (Cliente):	Antonini Luca Maria
N° verbale di campionamento:	25VB00762
Data di inizio campionamento:	01/04/2025
Data di fine campionamento:	01/04/2025
Data accettazione:	01/04/2025
Campione	
Matrice:	Flussi gassosi convogliati/emissioni in atmosfera
Descrizione campione:	Analisi strumentali con analizzatore MRU Prime Q con certificato EN-15267-4 di equivalenza per UNI 14792:2006 (NOx chemiluminescenza).
Data inizio analisi [#]:	01/04/2025
Data fine analisi [#]:	11/04/2025

[#]: presso il Laboratorio C.I.A. Lab SrL di Ascoli Piceno

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: **25LA03130 del 27/06/2025**

RISULTATI MEDI PONDERATI (DA CALCOLO)

PARAMETRO *METODO*	U.M.	RISULTATO
Ossigeno *R-39*	% v/v	**20,9**

Ordinanza n. 3 del 28/12/2023

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

In merito ai risultati medi ponderati: i valori singoli che non raggiungono il limite di quantificazione sono stati considerati. Le medie, ove non diversamente specificato, vengono eseguite, a scopo cautelativo secondo la convenzione Upper Bound (tale approccio prevede di considerare il contributo alla media di ogni addendo non rilevabile pari al limite di quantificazione).

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa nella stessa unità di misura del risultato della prova ed è stata calcolata con un fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di fiducia del 95%.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimee la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell' ILAC - G8:09/2019, opzione B.

I risultati riportati nel seguente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Eventuali informazioni inerenti il campionamento, non riportate nel presente rapporto, sono presenti nel verbale di prelievo qualora esso sia effettuato da un tecnico di C.I.A. Lab.

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA03130**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986
E' fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: 25LA03131 del 27/06/2025

MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punto Emissione:	- Biocella 2
Luogo di prelievo:	Polo impiantistico Relluce Ascoli Piceno
Prelievo eseguito da:	Vagni Davide, Pompei Paride
Consegnato da:	Vagni Davide, Pompei Paride
Punto di campionamento	
Campionamento	
Tecnico(i) campionatore(i):	Vagni Davide, Pompei Paride
Presente al prelievo (Cliente):	Antonini Luca Maria
N° verbale di campionamento:	25VB00762
Data di inizio campionamento:	01/04/2025
Data di fine campionamento:	01/04/2025
Data accettazione:	01/04/2025
Campione	
Matrice:	Flussi gassosi convogliati/emissioni in atmosfera
Data inizio analisi [#]:	01/04/2025
Data fine analisi [#]:	11/04/2025

[#]: presso il Laboratorio C.I.A. Lab SrL di Ascoli Piceno

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: **25LA03131 del 27/06/2025**

RISULTATI MEDI PONDERATI (DA CALCOLO)

PARAMETRO *METODO*	U.M.	RISULTATO
Ossigeno *R-39*	% v/v	**21,0**

Ordinanza n. 3 del 28/12/2023

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

In merito ai risultati medi ponderati: i valori singoli che non raggiungono il limite di quantificazione sono stati considerati. Le medie, ove non diversamente specificato, vengono eseguite, a scopo cautelativo secondo la convenzione Upper Bound (tale approccio prevede di considerare il contributo alla media di ogni addendo non rilevabile pari al limite di quantificazione).

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa nella stessa unità di misura del risultato della prova ed è stata calcolata con un fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di fiducia del 95%.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimee la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell' ILAC - G8:09/2019, opzione B.

I risultati riportati nel seguente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Eventuali informazioni inerenti il campionamento, non riportate nel presente rapporto, sono presenti nel verbale di prelievo qualora esso sia effettuato da un tecnico di C.I.A. Lab.

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA03131**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986
E' fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE — Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE — Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ — Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1049 L

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: **25LA00019 del 05/02/2025**

Dati relativi al campione

Descrizione:	**ITEM n. 10 Impianto TMB ord. n2 del 19/12/24 - biocella n°2 ciclo 6 fos 15 gg**				
Stato fisico:	**Solido polverulento**				
Data accettazione:	**03/01/2025**	Data inizio analisi:	**03/01/2025**	Data fine analisi:	**03/02/2025**
Contenitore:	**Sacchetto plastica**				
Consegnato da:	**Francesco Aloisi (Tecnico CIALAB)**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**02/01/2025**
Luogo:	**ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impianto di Relluce**
Punto di prelievo:	**Biocella 2, cumulo scoperto**
Campionamento a cura di:	**Francesco Aloisi (Tecnico CIALAB)**
Verbale:	**25VB00006**
Presente al prelievo:	**Luca Maria Antonini (Responsabile Impianto)**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Indice di respirazione dinamico potenziale (come O2, potenziale) *UNI 11184:2016*	mg/Kg S.V. h	**895**	
pH *UNI EN 12457-2:2004 + ISO 10523:2008*	pH	**7,15**	
(*) Solidi Volatili *CNR IRSA 2.4.2. Q 64 Vol 2 del 1984*	%	**17,4**	
(*) Umidità *ISO 2483:1973*	% p/p	**32,7**	

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

(*) : Prova/Campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00019 del 05/02/2025**

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA00019**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE — Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE — Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ — Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: 25LA02642 del 09/05/2025

Dati relativi al campione

Descrizione:	**ITEM n. 10 Impianto TMB: Indice di respirazione dinamico potenziale.**				
Data accettazione:	**17/03/2025**	Data inizio analisi:	**17/03/2025**	Data fine analisi:	**22/04/2025**
Contenitore:	**Sacchetto plastica**				
Consegnato da:	**Agostino Poli (Direttore laboratorio CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Caratterizzazione parametri fisico chimici**				

Dati relativi al campionamento (dati forniti dal Committente)

Data:	**17/03/2025**
Luogo:	**Biocella n.5, Impianto TMB/CDQ, Località Relluce**
Campionamento a cura di:	**Tecnici ARPAM (verbale n.17_03-FPP-2025 DEL 17/03/2025 ore 9:30)**
Verbale:	**25VB00632**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Indice di respirazione dinamico potenziale (come O2, potenziale) *UNI 11184:2016*	mg/Kg S.V. h	**717**	
pH *UNI EN 12457-2:2004 + ISO 10523:2008*	pH	**6,52**	
(*) Solidi Volatili *CNR IRSA 2.4.2. Q 64 Vol 2 del 1984*	%	**17,35**	
(*) Umidità *ISO 2483:1973*	% p/p	**31,9**	

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

(*) : Prova/Campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: 25LA02642 del 09/05/2025

Fine del rapporto di prova n° **25LA02642**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto; il laboratorio non si assume alcuna responsabilità sull'accuratezza del campionamento e sulle informazioni fornite dal committente. È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: **25LA06577 del 07/07/2025**

Dati relativi al campione

Descrizione:	**ITEM n.10 - Rifiuto prodotto dal sottovaglio lavorazione TMB ord. 2 (biocella 1 - ciclo 6 - fos 15 gg)**				
Stato fisico:	**Solido non polverulento**				
Data accettazione:	**16/06/2025**	Data inizio analisi:	**19/06/2025**	Data fine analisi:	**01/07/2025**
Contenitore:	**Sacchetto plastica**				
Consegnato da:	**Paride Pompei e Francesco Aloisi (Tecnici CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Classificazione rifiuti**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**16/06/2025**
Luogo:	**ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impianto di Relluce**
Punto di prelievo:	**Biocella 1, cumulo scoperto**
Procedura:	**(*)UNI 10802:2023**
Modalità:	**Medio**
Verbale:	**25VB01410**
Presente al prelievo:	**Luca Maria Antonini (Responsabile impianto)**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Solidi Volatili *CNR IRSA 2.4.2. Q 64 Vol 2 del 1984*	%	**49,39**	
(*) Umidità *ISO 2483:1973*	% p/p	**31,9**	
(*) Indice di respirazione dinamico potenziale (come O2, potenziale) *UNI 11184:2016*	mg/Kg S.V. h	**998**	
pH *UNI EN 12457-2:2004 + ISO 10523:2008*	pH	**6,85**	

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

(*) : Prova/Campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA06577 del 07/07/2025**

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.Chim. Nicola Poli
Ordine dei Chimici e Fisici Marche n° 811

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA06577**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

00788

Sistema di gestione certificato ISO 14001 n°A0104 e ISO 9001 n°40131/20/S per le attività del Laboratorio di Analisi sito in Ascoli Piceno

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: **25LA11085 del 17/10/2025**

Dati relativi al campione

Descrizione (fornita dal Committente): **ITEM n. 10 Impianto CDQ/TMB: Indice di respirazione dinamico potenziale.**

Data accettazione: **01/10/2025** Data inizio analisi: **01/10/2025** Data fine analisi: **17/10/2025**

Contenitore: **Sacchetto plastica**

Consegnato da: **Luca Maria Antonini (Responsabile discarica)**

Tipologia di analisi: **Classificazione e indicazione smaltimento rifiuto**

Dati relativi al campionamento (dati forniti dal Committente)

Data: **30/09/2025**

Luogo: **ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impianto di Relluce**

Punto di prelievo: **Biocella n.2 - Ciclo 12**

Campionamento a cura di: **Committente**

Verbale: **25VB02351**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Indice di respirazione dinamico potenziale (come O2, potenziale) *UNI 11184:2016*	mg/Kg S.V. h	**670**	
pH *UNI EN 12457-2:2004 + ISO 10523:2008*	pH	**6,92**	
(*) Solidi Volatili *CNR IRSA 2.4.2. Q 64 Vol 2 del 1984*	%	**49,35**	
(*) Umidità *ISO 2483:1973*	% p/p	**43,0**	

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

(*) : Prova/Campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Via Mutilati ed Invalidi del lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico S. Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

Servigliano (FM)
Via Giuseppe Garibaldi
T. +39 3357384187
T. +39 345 230 8914

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

00788

Sistema di gestione certificato ISO 14001 n°A0104 e ISO 9001 n°40131/20/S per le attività del Laboratorio di Analisi sito in Ascoli Piceno

segue Rapporto di prova n°: **25LA11085 del 17/10/2025**

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.Chim. Nicola Poli
Ordine dei Chimici e Fisici Marche n° 811

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA11085**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto; il laboratorio non si assume alcuna responsabilità sull'accuratezza del campionamento e sulle informazioni fornite dal committente. È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Via Mutilati ed Invalidi del lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico S. Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

Servigliano (FM)
Via Giuseppe Garibaldi
T. +39 3357384187
T. +39 345 230 8914

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

ilac-MRA

TESTING ACCREDIA 00788

Sistema di gestione certificato ISO 14001 n°A0104 e ISO 9001 n°40131/20/S per le attività del Laboratorio di Analisi sito in Ascoli Piceno

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: **25LA14100 del 22/12/2025**

Dati relativi al campione

Descrizione:	**ITEM n. 10 Impianto CDQ/TMB: Indice di respirazione dinamico potenziale.**				
Data accettazione:	**01/12/2025**	Data inizio analisi:	**01/12/2025**	Data fine analisi:	**11/12/2025**
Contenitore:	**Sacchetto plastica**				
Consegnato da:	**Nicola Poli (Tecnico CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Come da offerta**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**28/11/2025**
Luogo:	**ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impianto di Relluce**
Punto di prelievo:	**Biocella n.1 - Ciclo 14**
Campionamento a cura di:	**Nicola Poli (Responsabile laboratorio CIALAB)**
Procedura:	**(*)UNI 10802:2023**
Modalità:	**Medio**
Verbale:	**25VB02960**
Presente al prelievo:	**Luca Maria Antonini (Responsabile impianto)**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Solidi Volatili *CNR IRSA 2.4.2. Q 64 Vol 2 del 1984*	%	**57,12**	
(*) Umidità *ISO 2483:1973*	% p/p	**24,7**	
(*) Indice di respirazione dinamico potenziale (come O2, potenziale) *UNI 11184:2016*	mg/Kg S.V. h	**986,5**	
pH *UNI EN 12457-2:2004 + ISO 10523:2008*	pH	**6,88**	

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

(*) : Prova/Campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Via Mutilati ed Invalidi del lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico S. Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

Servigliano (FM)
Via Giuseppe Garibaldi
T. +39 3357384187
T. +39 345 230 8914

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

00788

Sistema di gestione certificato ISO 14001 n°A0104 e ISO 9001 n°40131/20/S per le attività del Laboratorio di Analisi sito in Ascoli Piceno

segue Rapporto di prova n°: **25LA14100 del 22/12/2025**

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.Chim. Nicola Poli
Ordine dei Chimici e Fisici Marche n° 811

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA14100**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Via Mutilati ed Invalidi del lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico S. Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

Servigliano (FM)
Via Giuseppe Garibaldi
T. +39 3357384187
T. +39 345 230 8914

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: 25LA00529 del 07/02/2025

Dati relativi al campione

Descrizione:	**ITEM n.22 IMPIANTO CDQ/TMB: acque di percolamento V2**				
Data accettazione:	**21/01/2025**	Data inizio analisi:	**21/01/2025**	Data fine analisi:	**30/01/2025**
Contenitore:	**Bottiglia PET**				
Consegnato da:	**Paride Pompei e Davide Vagni (Tecnici CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Classificazione e indicazione smaltimento rifiuto**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**20/01/2025**
Luogo:	**ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impianto di Relluce**
Punto di prelievo:	**Vasca**
Campionamento a cura di:	**Paride Pompei e Davide Vagni (Tecnici CIALAB)**
Procedura:	(*)**UNI 10802:2023**
Modalità:	**Medio**
Verbale:	**25VB00129**
Presente al prelievo:	**Luca Maria Antonini (Responsabile impianto)**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE			
(*) Natura		**Prevalentemente inorganica**	
(*) Colore		**Nero**	
(*) Odore		**Inodore**	
(*) Stato fisico		**Liquido**	
pH *ISO 10523:2008*	pH	**6,82**	
(*) Conducibilità a 20°C *APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003*	µS/cm a 20°C	**5400**	
(*) Cloruri (come Cl) *AR054 (IRSA-CNR Q.64 N.12 + UNI EN ISO 10304-1:2009)*	%p/p	**0,0614**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00529 del 07/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Fosforo totale *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	%p/p	**0,00200**	
(*) Nitriti (come NO_2) *AR008 (IRSA-CNR Q.64 N.8a + UNI EN ISO 10304-1:2009)*	%p/p	**< 0,001**	
(*) Nitrati (come NO_3) *AR008 (IRSA-CNR Q.64 N.8a + UNI EN ISO 10304-1:2009)*	%p/p	**< 0,003**	
(*) Azoto organico (come N) *CNR IRSA 6 Q 64 Vol3 1985*	% p/p	**0,085**	
(*) Solfati (come SO_4)	% p/p	**0,0104**	
(*) Solidi sospesi totali *APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003*	mg/l	**690**	
(*) Ammonio totale (come NH_4) *CNR IRSA 7 Q 64 Vol. 3 1986*	% p/p	**0,025**	
Residuo secco (105°C) *UNI EN 15934:2012 Met. B*	% p/p	**0,7**	
(*) Residuo fisso (550°C) *CNR IRSA 2.4.2. Q 64 Vol 2 del 1984*	% p/p	**0,4**	
(*) Acqua *UNI EN 14346:2007 Met.A*	% p/p	**99,4**	
(*) Punto di infiammabilita` *UNI EN ISO 3679:2023*	°C	**> 80**	
Richiesta chimica di ossigeno-COD (come O_2) *APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003*	mg/l	**3960**	
Alluminio (come Al) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00148**	
Antimonio metallico (come Sb) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,00012**	
Arsenico (come As) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,0002**	
(*) Boro (come B) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,00003**	
Cadmio (come Cd) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,000005**	
Cobalto (come Co) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,00001**	
(*) Cromo VI (come Cr VI) *CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986*	% p/p	**< 0,00005**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00529 del 07/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
Cromo trivalente (come Cr) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00001**	
Ferro (come Fe) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00213**	
Manganese (come Mn) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,000235**	
(*) Mercurio (come Hg) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,00005**	
Nichel (come Ni) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,00003**	
Piombo (come Pb) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,00004**	
Rame(come Cu) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,000025**	
Selenio (come Se) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,00025**	
Stagno (come Sn) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,0001**	
(*) Titanio (come Ti) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00003**	
(*) Vanadio (come V) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,00002**	
Zinco (come Zn) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00032**	
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI			
(*) Etilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Etiltoluene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Xileni (o+m+p) *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Butilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,3,5-Trimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,2,4-Trimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00529 del 07/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) 1,2,3-Trimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Stirene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Benzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Propilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 1-Metil-3-Propilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 1-Etil-3,5-Dimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 2-Etil-1,4-Dimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 4-Etil-1,2-Dimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 1-Etil-2,3-Dimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 1,2,4,5-Tetrametilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Toluene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Cumene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Indano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 1-Etil-2-Metilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 1,3-Bis(1-Metiletil)benzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 1-Etil-3-Metilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
SOLVENTI CLORURATI			
(*) Metilenecloruro *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Cloroformio *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	< 0,001	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00529 del 07/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) 1,2-Dicloroetano *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,1,1-Tricloroetano *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Tetracloruro di carbonio *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,2-Dicloropropano *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Tricloroetilene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Tetracloroetilene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Clorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,2-Diclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,4-Diclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,2,4,5-Tetraclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,2,4-Triclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,3-Diclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Pentaclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Esaclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 2,2,2-Tricloroetanolo *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,1,2,2-Tetracloroetano *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 2-Clorotoluene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Esacloroetano *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Esacloro-1,3-butadiene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00529 del 07/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
ALTRI SOLVENTI ORGANICI			
(*) Cicloesano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Isoforone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 2-Metossietilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Metiletilchetone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Etile acetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	%p/p	< 0,001	
(*) Isopropilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Diossano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Etossietilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Metilisobutilchetone (MIBK) *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) N-butilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Cicloesanone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Isobutilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 2-Butossietanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 1-Metossi-2-Propilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 1-Etil-2-Pirrolidone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 1-Butossi-2-propanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Acetonitrile *AQ 101 Rev. 00 del 2010*	% p/p	< 0,001	
(*) Acetone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00529 del 07/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Alcol metilico *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Alcol etilico *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Alcol isopropilico *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 2-Metossietanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1-Metossi-2-Propanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Dipropilen glicol monometil etere *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Etossietanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 3-Etossi-1-Propanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 2-Fenossietanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 2-Dimetilamminoetanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 2-Etil-1-Esanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 4-Idrossi-4-metil-2-pentanone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 2-Metil-2,4-pentandiolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Benzofenone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,2-Butandiolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Esametildisilossano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Octametiltrisilossano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Vinilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00529 del 07/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Benzo (a) pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
Dibenzo (a,h) antracene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Benzo (e) fluorantene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Benzo (e) pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Benzo (b+j) fluorantene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Benzo (k) fluorantene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Benzo (a) antracene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Crisene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Naftalene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	%p/p (ss)	**< 0,000001**	
Acenaftene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
Acenaftilene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
(*) Fluorene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
(*) Fenantrene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
Antracene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	%p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Fluorantene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
(*) Pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
(*) Benzo (g,h,i) perilene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
(*) Indeno (1,2,3-cd) pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
Dibenzo (a,e) pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00529 del 07/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
Dibenzo (a,h)pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	%p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
Dibenzo (a,i) pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
Dibenzo (a,l)pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Policlorobifenili (PCB) *CNR IRSA 24 b Q 64 Vol. 3 1988*	% p/p (TQ)	**< 0,0001**	
(*) Policlorotrifenil (PCT) *CNR IRSA 24 b Q 64 Vol. 3 1988*	% p/p	**< 0,0001**	
IDROCARBURI TOTALI			
(*) Idrocarburi totali *UNI EN 14039 : 2005 + CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990+UNI EN 14345:2005*	% p/p (TQ)	**< 0,001**	
(*) Idrocarburi alifatici (C5-C6-C7-C8) *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**	
(*) Cicloesano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**	
Idrocarburi aromatici (C6-C7-C8-C9-C10)			
(*) Benzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**	
(*) Toluene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**	
(*) Xilene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**	
(*) Cumene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**	
(*) Dipentene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	**< 0,001**	
(*) Naftalene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p	**< 0,000001**	
(*) Idrocarburi C10-C40 *UNI EN 14039 : 2005*	% p/p (TQ)	**< 0,001**	
(*) Idrocarburi C>40 *UNI EN 14345:2005*	% p/p (TQ)	**< 0,001**	
(*) Idrocarburi totali *UNI EN 14039 : 2005 + CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990+UNI EN 14345:2005*	% p/p (s.s.)	**< 0,17**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00529 del 07/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) 1,3-Butadiene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

(*) : Prova/Campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato non è quantificabile perché al di sotto del proprio limite di quantificazione.

In merito alle sommatorie: i valori singoli che non raggiungono il limite di quantificazione non sono stati considerati; le sommatorie, ove non diversamente specificato, vengono eseguite secondo la convenzione Lower Bound (tale approccio prevede di considerare il contributo alla sommatoria di ogni addendo non rilevabile pari a zero).

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA00529**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl

Piazza Arringo, 1
Ascoli Piceno (AP)

CLASSIFICAZIONE RIFIUTO
Parte quarta Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Norme in materia ambientale
(G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)

Codice EER 16 10 02

rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01

Rapporto di Prova n° 25LA00529
Verbale di campionamento n° 25VB00129

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00076** del **07/02/2025**

Documentazione fotografica allegata al rapporto di prova n. 25LA00529



Foto campione

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00076** del **07/02/2025**

Dati relativi al campione n° 25LA00529

Descrizione: **ITEM n.22 IMPIANTO CDQ/TMB: acque di percolamento V2**

Matrice: **Rifiuto**

Origine del rifiuto: **Raccolta acque di percolamento**

Merceologica Tipo del rifiuto: **Liquido acquoso**

Data accettazione: **21/01/2025**

Data inizio analisi: **21/01/2025** Data fine analisi: **30/01/2025**

Contenitore: **Bottiglia PET**

Dati relativi al campionamento

Data e ora: **20/01/2025**

Campionamento a cura di: **Paride Pompei e Davide Vagni**

Luogo: **ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impianto di Relluce**

Punto di prelievo: **Vasca**

Modalità: **UNI 10802:2023**

Verbale di campionamento: **25VB00129**

Trasporto: **Paride Pompei e Davide Vagni**

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00076** del **07/02/2025**

Giudizio di Classificazione del rifiuto Codice EER 16 10 02

In riferimento al Rapporto di Prova n° 25LA00529

Descrizione Codice EER: rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01

Classe di pericolosità:

Nessuna

Premessa:
Il Giudizio di Classificazione è stato redatto rispettando quanto previsto della Delibera n.105/2021 del Consiglio SNPA.

Le informazioni indicate nel riquadro 2.2 della Delibera n.105/2021 del Consiglio SNPA sono presenti nel documento secondo il seguente schema:
Punti da 1 a 9: sono riportati nelle sezioni "Dati Relativi al campione n." e "Dati relativi al Campionamento" del Giudizio di Classificazione;
Punti 10 e 13: sono riportati nel Rapporto di Prova;
Punto 12: le speciazioni di ogni singolo metallo sono riportate nelle pagine seguenti del Giudizio di Classificazione. Per quei metalli che, pur essendo rilevabili analiticamente, sono presenti in concentrazioni talmente basse che associati con qualsiasi anione non raggiungerebbero mai la concentrazione limite più bassa (0,1% p/p), la speciazione non viene effettuata perchè inutile;
Punti 11, 14, 15 e 16: sono riportati all'interno del Giudizio di Classificazione;
Punti 17 e 18: sono riportati nell'ultima pagina del Giudizio di Classificazione.

Riepilogo dei risultati delle prove eseguite per la valutazione delle caratteristiche di pericolo.

HP1 - Esplosivo



Non applicabile in quanto non presenta sostanze aventi codici di identificazione pericolo indicati nell'Allegato III del Regolamento UE n. 1357/2014 e, in base alle informazioni fornite dal produttore sul ciclo produttivo del rifiuto, non risulta opportuno e proporzionato eseguire ulteriori test.

HP2 - Comburente



Non applicabile in quanto non presenta sostanze aventi codici di identificazione pericolo indicati nell'Allegato III del Regolamento UE n. 1357/2014 e, in base alle informazioni fornite dal produttore sul ciclo produttivo del rifiuto, non risulta opportuno e proporzionato eseguire ulteriori test.

HP3 - Infiammabile



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP3.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
Punto di infiammabilita`		-	n.a.	> 80	60

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00076** del **07/02/2025**

HP4 - Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP4.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
Somma H315 + Somma H319	H315 + H319		n.a.	non rilevati	20
(1,2,3-Trimetilbenzene [CAS N°:526-73-8] + 1,2,4-Triclorobenzene [CAS N°:120-82-1] + 1,2,4-Trimetilbenzene [CAS N°:95-63-6] + 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] + 1,2-Dicloroetano [CAS N°:107-06-2] + 1-Butossi-2-propanolo [CAS N°:5131-66-8] + 2-Butossietanolo [CAS N°:111-76-2] + 2-Metil-2,4-pentandiolo [CAS N°:107-41-5] + 3-Etossi-1-Propanolo [CAS N°:1589-49-7] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Clorobenzene [CAS N°:108-90-7] + Cloroformio [CAS N°:67-66-3] + Stirene [CAS N°:100-42-5] + Toluene [CAS N°:108-88-3] + Tricloroetilene [CAS N°:79-01-6] + Xileni (o+m+p) [CAS N°:106-42-3;95-47-6;108-38-3] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Dipentene [CAS N°:138-86-3] + Toluene [CAS N°:108-88-3] + Xilene [CAS N°:1330-20-7])	H315	%	1	non rilevati	
(2-Fenossietanolo [CAS N°:122-99-6])	H318	%	1	non rilevati	10
(1,2,3-Trimetilbenzene [CAS N°:526-73-8] + 1,2,4-Trimetilbenzene [CAS N°:95-63-6] + 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] + 1,2-Dicloroetano [CAS N°:107-06-2] + 1,4-Diclorobenzene [CAS N°:106-46-7] + 1-Butossi-2-propanolo [CAS N°:5131-66-8] + 2-Butossietanolo [CAS N°:111-76-2] + 2-Metil-2,4-pentandiolo [CAS N°:107-41-5] + 3-Etossi-1-Propanolo [CAS N°:1589-49-7] + 4-Idrossi-4-metil-2-pentanone [CAS N°:123-42-2] + Acetone [CAS N°:67-64-1] + Acetonitrile [CAS N°:75-05-8] + Alcol isopropilico [CAS N°:67-63-0] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Cloroformio [CAS N°:67-66-3] + Diossano [CAS N°:123-91-1] + Isoforone [CAS N°:78-59-1] + Isopropilacetato [CAS N°:108-21-4] + Metiletilchetone [CAS N°:78-93-3] + Metilisobutilchetone (MIBK) [CAS N°:108-10-1] + Stirene [CAS N°:100-42-5] + Tricloroetilene [CAS N°:79-01-6] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Etile acetato [CAS N°:141-78-6])	H319	%	1	non rilevati	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00076** del **07/02/2025**

HP5 - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP5.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(1-Etil-2-Metilbenzene [CAS N°:611-14-3] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Cumene [CAS N°:98-82-8] + Etilbenzene [CAS N°:100-41-4] + Indano [CAS N°:496-11-7] + Propilbenzene [CAS N°:103-65-1] + Toluene [CAS N°:108-88-3] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Cumene [CAS N°:98-82-8] + Idrocarburi C10-C40 + Toluene [CAS N°:108-88-3])	H304	%	n.a.	non rilevati	10
(1,2,3-Trimetilbenzene [CAS N°:526-73-8] , 1,2,4-Trimetilbenzene [CAS N°:95-63-6] , 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] , 1,2-Dicloroetano [CAS N°:107-06-2] , 1,3,5-Trimetilbenzene [CAS N°:108-67-8] , 2-Fenossietanolo [CAS N°:122-99-6] , 3-Etossi-1-Propanolo [CAS N°:1589-49-7] , Cumene [CAS N°:98-82-8] , Diossano [CAS N°:123-91-1] , Isoforone [CAS N°:78-59-1] , Propilbenzene [CAS N°:103-65-1] , Vinilacetato [CAS N°:108-05-4] , Cumene [CAS N°:98-82-8])	H335	%	n.a.	non rilevati	20
(Alcol metilico [CAS N°:67-56-1])	H370	%	n.a.	non rilevati	1
(Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9] , Nichel (come Ni) [CAS N°:7440-02-0] , Mercurio (come Hg) [CAS N°:7439-97-6] , Benzene [CAS N°:71-43-2] , Cloroformio [CAS N°:67-66-3] , Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1] , Stirene [CAS N°:100-42-5] , Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5] , Benzene [CAS N°:71-43-2])	H372	%	n.a.	non rilevati	1
(Selenio (come Se) [CAS N°:7782-49-2] , Etilbenzene [CAS N°:100-41-4] , Toluene [CAS N°:108-88-3] , Policlorobifenili (PCB) [CAS N°:1336-36-3] , Toluene [CAS N°:108-88-3])	H373	%	n.a.	non rilevati	10

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00076** del **07/02/2025**

HP6 - Tossicità acuta

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP6.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Arsenico (come As) [CAS N°:7440-38-2] + Selenio (come Se) [CAS N°:7782-49-2] + Alcol metilico [CAS N°:67-56-1] + Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5])	H301	%	0,1	non rilevati	5
(Naftalene [CAS N°:91-20-3] + 1,2,4-Triclorobenzene [CAS N°:120-82-1] + 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] + 1,2-Dicloroetano [CAS N°:107-06-2] + 1,2-Dicloropropano [CAS N°:78-87-5] + 1,3-Diclorobenzene [CAS N°:541-73-1] + 2-Butossietanolo [CAS N°:111-76-2] + 2-Fenossietanolo [CAS N°:122-99-6] + 2-Metossietanolo [CAS N°:109-86-4] + Acetonitrile [CAS N°:75-05-8] + Cloroformio [CAS N°:67-66-3] + Etossietanolo [CAS N°:110-80-5] + Etossietilacetato [CAS N°:111-15-9] + Isoforone [CAS N°:78-59-1] + Pentaclorobenzene [CAS N°:608-93-5])	H302	%	1	non rilevati	25
(1,1,2,2-Tetracloroetano [CAS N°:79-34-5])	H310 A1	%	0,1	non rilevati	0,25
(Alcol metilico [CAS N°:67-56-1] + Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5])	H311	%	0,1	non rilevati	15
(2-Metossietanolo [CAS N°:109-86-4] + Acetonitrile [CAS N°:75-05-8] + Etossietilacetato [CAS N°:111-15-9] + Isoforone [CAS N°:78-59-1] + Xileni (o+m+p) [CAS N°:106-42-3;95-47-6;108-38-3] + Xilene [CAS N°:1330-20-7])	H312	%	1	non rilevati	55
(Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9] + Mercurio (come Hg) [CAS N°:7439-97-6] + 1,1,2,2-Tetracloroetano [CAS N°:79-34-5])	H330 A2	%	0,1	non rilevati	0,5
(Arsenico (come As) [CAS N°:7440-38-2] + Selenio (come Se) [CAS N°:7782-49-2] + 2-Butossietanolo [CAS N°:111-76-2] + Alcol metilico [CAS N°:67-56-1] + Cloroformio [CAS N°:67-66-3] + Etossietanolo [CAS N°:110-80-5] + Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5])	H331	%	0,1	non rilevati	3,5
(1,1,1-Tricloroetano [CAS N°:71-55-6] + 1,2,4-Trimetilbenzene [CAS N°:95-63-6] + 1,2-Dicloropropano [CAS N°:78-87-5] + 2-Butossietanolo [CAS N°:111-76-2] + 2-Metossietanolo [CAS N°:109-86-4] + Acetonitrile [CAS N°:75-05-8] + Cicloesanone [CAS N°:108-94-1] + Clorobenzene [CAS N°:108-90-7] + Etilbenzene [CAS N°:100-41-4] + Etossietilacetato [CAS N°:111-15-9] + Metilisobutilchetone (MIBK) [CAS N°:108-10-1] + Stirene [CAS N°:100-42-5] + Vinilacetato [CAS N°:108-05-4] + Xileni (o+m+p) [CAS N°:106-42-3;95-47-6;108-38-3] + Xilene [CAS N°:1330-20-7])	H332	%	1	non rilevati	22,5

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00076** del **07/02/2025**

HP7 - Cancerogeno

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP7.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9] , Cobalto (come Co) [CAS N°:7440-48-4] , 1,2-Dicloroetano [CAS N°:107-06-2] , 1,2-Dicloropropano [CAS N°:78-87-5] , 1,3-Butadiene [CAS N°:106-99-0] , Benzene [CAS N°:71-43-2] , Cumene [CAS N°:98-82-8] , Diossano [CAS N°:123-91-1] , Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1] , Tricloroetilene [CAS N°:79-01-6] , Dibenzo (a,i) pirene [CAS N°:189-55-9] , Benzo (a) antracene [CAS N°:56-55-3] , Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8] , Benzo (e) pirene [CAS N°:192-97-2] , Benzo (k) fluorantene [CAS N°:207-08-9] , Crisene [CAS N°:218-01-9] , Dibenzo (a,h) antracene [CAS N°:53-70-3] , Dibenzo (a,l) pirene [CAS N°:191-30-0] , Benzene [CAS N°:71-43-2] , Cumene [CAS N°:98-82-8] , Dibenzo (a,h)pirene [CAS N°:189-64-0])	H350	%	n.a.	non rilevati	0,1
(Naftalene [CAS N°:91-20-3] , Nichel (come Ni) [CAS N°:7440-02-0] , 1,4-Diclorobenzene [CAS N°:106-46-7] , Cloroformio [CAS N°:67-66-3] , Isoforone [CAS N°:78-59-1] , Metilenecloruro [CAS N°:75-09-2] , Metilisobutilchetone (MIBK) [CAS N°:108-10-1] , Tetracloroetilene [CAS N°:127-18-4] , Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5] , Vinilacetato [CAS N°:108-05-4])	H351	%	n.a.	non rilevati	1
(Benzo (e) pirene [CAS N°:192-97-2])	ISS005	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000
(Benzo (k) fluorantene [CAS N°:207-08-9])	ISS008	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000
(Crisene [CAS N°:218-01-9])	ISS009	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000
(Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8])	ISS010	mg/kg	n.a.	non rilevati	100
(Dibenzo (a,h) antracene [CAS N°:53-70-3])	ISS011	mg/kg	n.a.	non rilevati	100
(Benzo (a) antracene [CAS N°:56-55-3])	ISS012	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000
(Benzene [CAS N°:71-43-2] , Benzene [CAS N°:71-43-2])	ISS013	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000

HP8 - Corrosivo

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP8.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
Valutazione pH estremi			n.a.	6,82	2 - 11,5

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00076** del **07/02/2025**

HP9 - Infettivo

Non applicabile in quanto non risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo HP9.



HP10 - Tossico per la riproduzione

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP10.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Mercurio (come Hg) [CAS N°:7439-97-6] , 1-Etil-2-Pirrolidone [CAS N°:2687-91-4])	H360D	%	n.a.	non rilevati	0,3
(Cobalto (come Co) [CAS N°:7440-48-4])	H360F	%	n.a.	non rilevati	0,3
(Piombo (come Pb) [CAS N°:7439-92-1] , 2-Metossietanolo [CAS N°:109-86-4] , Etossietanolo [CAS N°:110-80-5] , Etossietilacetato [CAS N°:111-15-9] , Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8])	H360FD	%	n.a.	non rilevati	0,3
(Cloroformio [CAS N°:67-66-3] , Stirene [CAS N°:100-42-5] , Toluene [CAS N°:108-88-3] , Toluene [CAS N°:108-88-3])	H361D	%	n.a.	non rilevati	3
(Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9])	H361FD	%	n.a.	non rilevati	3

HP11 - Mutageno

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP11.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(1,3-Butadiene [CAS N°:106-99-0] , Benzene [CAS N°:71-43-2] , Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8] , Benzene [CAS N°:71-43-2])	H340	%	n.a.	non rilevati	0,1
(Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9] , Cobalto (come Co) [CAS N°:7440-48-4] , Tricloroetilene [CAS N°:79-01-6] , Dibenzo (a,i) pirene [CAS N°:189-55-9] , Crisene [CAS N°:218-01-9] , Dibenzo (a,l)pirene [CAS N°:191-30-0] , Dibenzo (a,h)pirene [CAS N°:189-64-0])	H341	%	n.a.	non rilevati	1
(1,3-Butadiene [CAS N°:106-99-0])	ISS001	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00076** del **07/02/2025**

HP12 - Liberazione di gas a tossicità acuta



Non applicabile in quanto non risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo HP12.

HP13 - Sensibilizzante



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP13.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Cobalto (come Co) [CAS N°:7440-48-4] , Nichel (come Ni) [CAS N°:7440-02-0] , Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8] , Dipentene [CAS N°:138-86-3])	H317	%	n.a.	non rilevati	10
(Cobalto (come Co) [CAS N°:7440-48-4])	H334	%	n.a.	non rilevati	10

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00076** del **07/02/2025**

HP14 - Ecotossico

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP14.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
Somma H410 * 100 + Somma H411 x 10 + Somma H412	EQ1	%	n.a.	non rilevati	25
Somma H410 + Somma H411 + Somma H412 + Somma H413	EQ2	%	n.a.	non rilevati	25
(Naftalene [CAS N°:91-20-3] + Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9] + Piombo (come Pb) [CAS N°:7439-92-1] + Mercurio (come Hg) [CAS N°:7439-97-6] + Arsenico (come As) [CAS N°:7440-38-2] + 1,2,4-Triclorobenzene [CAS N°:120-82-1] + 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] + 1,4-Diclorobenzene [CAS N°:106-46-7] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1] + Pentaclorobenzene [CAS N°:608-93-5] + Benzo (a) antracene [CAS N°:56-55-3] + Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8] + Benzo (e) pirene [CAS N°:192-97-2] + Benzo (k) fluorantene [CAS N°:207-08-9] + Crisene [CAS N°:218-01-9] + Dibenzo (a,h) antracene [CAS N°:53-70-3] + Policlorobifenili (PCB) [CAS N°:1336-36-3] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Dipentene [CAS N°:138-86-3])	H400	%	0,1	non rilevati	25
(Naftalene [CAS N°:91-20-3] + Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9] + Piombo (come Pb) [CAS N°:7439-92-1] + Mercurio (come Hg) [CAS N°:7439-97-6] + Arsenico (come As) [CAS N°:7440-38-2] + 1,2,4,5-Tetrametilbenzene [CAS N°: 95-93-2] + 1,2,4-Triclorobenzene [CAS N°:120-82-1] + 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] + 1,4-Diclorobenzene [CAS N°:106-46-7] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1] + Pentaclorobenzene [CAS N°:608-93-5] + Benzo (a) antracene [CAS N°:56-55-3] + Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8] + Benzo (e) pirene [CAS N°:192-97-2] + Benzo (k) fluorantene [CAS N°:207-08-9] + Crisene [CAS N°:218-01-9] + Dibenzo (a,h) antracene [CAS N°:53-70-3] + Policlorobifenili (PCB) [CAS N°:1336-36-3] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Dipentene [CAS N°:138-86-3] + Idrocarburi alifatici (C5-C6-C7-C8))	H410	%	0,1	non rilevati	
(1,1,2,2-Tetracloroetano [CAS N°:79-34-5] + 1,2,4-Trimetilbenzene [CAS N°:95-63-6] + 1,3,5-Trimetilbenzene [CAS N°:108-67-8] + 1,3-Diclorobenzene [CAS N°:541-73-1] + Clorobenzene [CAS N°:108-90-7] + Cumene [CAS N°:98-82-8] + Propilbenzene [CAS N°:103-65-1] + Tetracloroetilene [CAS N°:127-18-4] + Rame(come Cu) [CAS N°:7440-50-8] + Cumene [CAS N°:98-82-8] + Idrocarburi C10-C40)	H411	%	1	non rilevati	
(Nichel (come Ni) [CAS N°:7440-02-0] + Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5] + Tricloroetilene [CAS N°:79-01-6] + Fosforo totale [CAS N°:7723-14-0])	H412	%	1	non rilevati	
(Cobalto (come Co) [CAS N°:7440-48-4] + Selenio (come Se) [CAS N°:7782-49-2])	H413	%	1	non rilevati	
(1,1,1-Tricloroetano [CAS N°:71-55-6] , Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5])	H420	%	n.a.	non rilevati	0,1

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00076** del **07/02/2025**

HP15 - Rifiuto che non possiede dirette caratteristiche di pericolo ma può manifestarle successivamente

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP15.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Diossano [CAS N°:123-91-1])	EUH019	% p/p	n.a.	non rilevati	0

POPs - Inquinanti organici persistenti

In base a quanto dichiarato dal produttore circa il ciclo produttivo, nello stesso, non vengono utilizzate né sintetizzate sostanze classificate Inquinanti Organici Persistenti (POPs) elencati dall'allegato IV al regolamento 2019/1021/EU e s.m.i., pertanto, non se ne reputa necessaria la ricerca analitica. Gli unici ricercati, perché appartenenti ad altre famiglie di composti investigate, risultano non rilevabili.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1])	POP010	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(Policlorobifenili (PCB) [CAS N°:1336-36-3])	POP014	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(Pentaclorobenzene [CAS N°:608-93-5])	POP016	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50

n.a.: indica quando la soglia non è definita per l'indicazione di pericolo
non rilevati: indica quando i contributi non contribuiscono al risultato finale perchè inferiori alla soglia, ove presente, o inferiori al limite di quantificazione del Laboratorio.
(): i composti racchiusi tra parentesi non hanno contribuito al risultato finale.

Giudizio:

CLASSIFICAZIONE:
In base alle informazioni fornite dal produttore ed alle risultanze analitiche, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 184 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo quanto previsto dalla Decisione Europea 955/2014 e dal Regolamento Europeo 1357/2014 e s.m.i. (Regolamento Europeo 997/2017) e dal Regolamento Europeo 2400/2022, si ritiene che il campione esaminato sia classificabile come rifiuto SPECIALE NON PERICOLOSO.

DESTINAZIONE:
Vista la composizione e l'origine del rifiuto si può considerare che lo stesso debba essere avviato in idonei impianti di trattamento autorizzati.

Il Chimico

Dott. Chim. Emidio Pipponzi
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n°588

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE — Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE — Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ — Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

Spett.:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: **25LA03188 del 27/06/2025**

MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punto Emissione:	**E7 - CAPANNONE MATURAZIONE COMPOST**
Luogo di prelievo:	**Polo impiantistico Relluce Ascoli Piceno**
Prelievo eseguito da:	**Vagni Davide, Pompei Paride**
Consegnato da:	**Vagni Davide, Pompei Paride**
Punto di campionamento	
Sezione del condotto:	**Circolare**
Diametro/dimensioni del condotto (m):	**0,75**
Area della sezione (m²):	**0,442**
Campionamento	
Tecnico(i) campionatore(i):	**Vagni Davide, Pompei Paride**
Presente al prelievo (Cliente):	**Antonini Luca Maria**
N° verbale di campionamento:	**25VB00777**
Data di inizio campionamento:	**02/04/2025**
Data di fine campionamento:	**02/04/2025**
Data accettazione:	**02/04/2025**
Campione	
Matrice:	**Flussi gassosi convogliati/emissioni in atmosfera**
Descrizione campione:	**Materiale depositato su filtri in quarzo + soluzioni di lavaggio e sostanze inquinanti disciolte in soluzioni gorgogliate.**
Note su metodi di prova o procedure di campionamento:	**Campionamento delle polveri effettuato secondo le norme UNI EN 15259 e norma UNI EN 13284-1, polveri trattenute in condizioni di isocinetismo su sistema filtrante costituito da filtro in quarzo e successivamente dosate per via gravimetrica con una bilancia analitica al centesimo di milligrammo.**
Data inizio analisi [#]:	**02/04/2025**
Data fine analisi [#]:	**28/05/2025**

[#]: presso il Laboratorio C.I.A. Lab SrL di Ascoli Piceno

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA03188 del 27/06/2025**

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO

PARAMETRI CHIMICO - FISICI *METODO*	U.M.	RISULTATO
* Temperatura *UNI EN ISO 16911:2013*	°C	17,1
* Umidità *UNI EN ISO 16911:2013*	% v/v	< 1
* Velocità *UNI EN ISO 16911:2013*	m/s	17,8
* Portata flusso umido *UNI EN ISO 16911:2013*	m³/h	28364
* Portata normalizzata flusso umido *UNI EN ISO 16911:2013*	Nm³/h	26693
* Portata normalizzata flusso secco *UNI EN ISO 16911:2013*	Nm³/h	26693

VALUTAZIONE DELLE SINGOLE MISURE ESEGUITE

PARAMETRI CHIMICO-FISICI *METODO*	U.M.	1^ MISURAZIONE	2^ MISURAZIONE	3^ MISURAZIONE
* Temperatura *UNI EN ISO 16911:2013*	°C	17,0	17,1	17,2
* Umidità *UNI EN ISO 16911:2013*	% v/v	< 1	< 1	< 1
* Velocità *UNI EN ISO 16911:2013*	m/s	17,8	17,8	17,9
* Portata flusso umido *UNI EN ISO 16911:2013*	m³/h	28309	28364	28419
* Portata normalizzata flusso umido *UNI EN ISO 16911:2013*	Nm³/h	26651	26693	26735
* Portata normalizzata flusso secco *UNI EN ISO 16911:2013*	Nm³/h	26651	26693	26735

RISULTATI MEDI PONDERATI (DA CALCOLO)

PARAMETRO *METODO*	U.M.	RISULTATO	LIMITI
* Polveri totali *UNI EN 13284-1:2017 (escluso campionamento)*	mg/Nm³	**1,39**	10
	g/h	**37,1**	260
* Ammoniaca (come NH_3) *UNI EN ISO 21877:2020*	mg/Nm³	**< 0,67**	5
	g/h	**< 18**	130
* Acido solfidrico *UNICHIM 634:89*	mg/Nm³	**< 0,033**	5
	g/h	**< 0,88**	130
* Concentrazione di odore (°1) *UNI EN 13725:2004*	ouE/m³	**242**	

VALUTAZIONE DELLE SINGOLE MISURE ESEGUITE

Parametro *Metodo*	U.M.	1^ MISURAZIONE	2^ MISURAZIONE	3^ MISURAZIONE
Linea di campionamento Polveri				
* Durata campionamento	minuti	30	30	30
Linea di campionamento NH3				

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA03188 del 27/06/2025**

VALUTAZIONE DELLE SINGOLE MISURE ESEGUITE

Parametro *Metodo*	U.M.	1^ MISURAZIONE	2^ MISURAZIONE	3^ MISURAZIONE
Linea di campionamento NH3				
* Durata campionamento	minuti	30	30	30
Linea camp H2S				
* Durata campionamento	minuti	30	30	30
Polveri totali *UNIEN13284-1(escluso campionamento)*	mg	1,60	1,11	< 0,8
Polveri totali Filtro *UNIEN13284-1(escluso campionamento)*	mg	1,10	0,610	< 0,3
Polveri totali Bianco *UNIEN13284-1(escluso campionamento)*	mg	0,0300	0,0300	0,0300
Polveri Totali Risciacquo *UNIEN13284-1(escluso campionamento)*	mg	< 0,5	< 0,5	< 0,5

Procedimenti di pesatura: Temperatura di condizionamento iniziale: 24.4°C, Temperatura di condizionamento finale: 24.3°C.

VALUTAZIONE DELLE SINGOLE MISURE ESEGUITE

Parametro	U.M.	1^ MISURAZIONE	2^ MISURAZIONE	3^ MISURAZIONE
* Polveri totali *UNI EN 13284-1:2017 (escluso campionamento)*	mg/Nm³	1,88	1,32	< 0,97
* Polveri totali *UNI EN 13284-1:2017 (escluso campionamento)*	g/h	50,1	35,3	< 26
* Ammoniaca (come NH_3) *UNI EN ISO 21877:2020*	mg/Nm³	< 0,67	< 0,67	< 0,67
* Ammoniaca (come NH_3) *UNI EN ISO 21877:2020*	g/h	< 18	< 18	< 18
* Acido solfidrico *UNICHIM 634:89*	mg/Nm³	< 0,033	< 0,033	< 0,033
* Acido solfidrico *UNICHIM 634:89*	g/h	< 0,88	< 0,88	< 0,88

Limiti:

Ordinanza n. 3 del 28/12/2023

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AI REQUISITI E/O SPECIFICHE

Dall'osservazione dei risultati analitici ottenuti si può rilevare che tutti i valori dei parametri investigati risultano conformi a quanto previsto dalla Autorizzazione in essere.

(*): Prova/Campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

Analisi eseguita presso laboratorio esterno:

(°1): Determinazione eseguita presso laboratorio esterno. Il rapporto di prova originale rilasciato dal laboratorio esterno è a disposizione del cliente presso la C.I.A. LAB srl.

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato non è quantificabile perchè al di sotto del proprio limite di quantificazione.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE — Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE — Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ — Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA03188 del 27/06/2025**

In merito ai risultati medi ponderati: i valori singoli che non raggiungono il limite di quantificazione sono stati considerati. Le medie, ove non diversamente specificato, vengono eseguite, a scopo cautelativo secondo la convenzione Upper Bound (tale approccio prevede di considerare il contributo alla media di ogni addendo non rilevabile pari al limite di quantificazione).

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa nella stessa unità di misura del risultato della prova ed è stata calcolata con un fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di fiducia del 95%.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimee la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell' ILAC - G8:09/2019, opzione B.

Note: Le risultanze analitiche sono espresse in milligrammi di inquinante per metro cubo di effluente gassoso riportato alle condizioni normali di 0 °C e 1013 mbar (mg/Nm3)
Le risultanze analitiche ottenute presentano la correzione dei pesi apparenti per i parametri di temperatura e parti di controllo; per il parametro della pressione barometrica, non è stata effettuata la correzione dei pesi apparenti in quanto non sono disponibili i dati della stessa. N.B.: i dati relativi agli esiti della prova del bianco sono a disposizione e forniti a richiesta del Cliente. (°) Incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 per un livello di confidenza del 95%.

I risultati riportati nel seguente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Eventuali informazioni inerenti il campionamento, non riportate nel presente rapporto, sono presenti nel verbale di prelievo qualora esso sia effettuato da un tecnico di C.I.A. Lab.

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA03188**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986
E' fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: **25LA03190 del 27/06/2025**

MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punto Emissione:	**E7 - INGRESSO - CAPANNONE MATURAZIONE COMPOST**
Luogo di prelievo:	**Polo impiantistico Relluce Ascoli Piceno**
Prelievo eseguito da:	**Vagni Davide, Pompei Paride**
Consegnato da:	**Vagni Davide, Pompei Paride**
Punto di campionamento	
Sezione del condotto:	**Circolare**
Diametro/dimensioni del condotto (m):	**0,8**
Area della sezione (m²):	**0,503**
Campionamento	
Tecnico(i) campionatore(i):	**Vagni Davide, Pompei Paride**
Presente al prelievo (Cliente):	**Antonini Luca Maria**
N° verbale di campionamento:	**25VB00777**
Data di inizio campionamento:	**02/04/2025**
Data di fine campionamento:	**02/04/2025**
Data accettazione:	**02/04/2025**
Campione	
Matrice:	**Flussi gassosi convogliati/emissioni in atmosfera**
Data inizio analisi [#]:	**02/04/2025**
Data fine analisi [#]:	**06/05/2025**

[#]: presso il Laboratorio C.I.A. Lab SrL di Ascoli Piceno

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: **25LA03190 del 27/06/2025**

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO

PARAMETRI CHIMICO - FISICI *METODO*	U.M.	RISULTATO
Temperatura *UNI EN ISO 16911:2013*	°C	16,5
Umidità *UNI EN ISO 16911:2013*	% v/v	< 1
Velocità *UNI EN ISO 16911:2013*	m/s	15,7
Portata flusso umido *UNI EN ISO 16911:2013*	m³/h	28509
Portata normalizzata flusso umido *UNI EN ISO 16911:2013*	Nm³/h	26885
Portata normalizzata flusso secco *UNI EN ISO 16911:2013*	Nm³/h	26885

RISULTATI MEDI PONDERATI (DA CALCOLO)

PARAMETRO *METODO*	U.M.	RISULTATO
Concentrazione di odore *UNI EN 13725:2004*	ouE/m³	**394**

Ordinanza n. 3 del 28/12/2023

Analisi eseguita presso laboratorio esterno:

(°1): Determinazione eseguita presso laboratorio esterno. Il rapporto di prova originale rilasciato dal laboratorio esterno è a disposizione del cliente presso la C.I.A. LAB srl.
Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato non è quantificabile perchè al di sotto del proprio limite di quantificazione.

In merito ai risultati medi ponderati: i valori singoli che non raggiungono il limite di quantificazione sono stati considerati. Le medie, ove non diversamente specificato, vengono eseguite, a scopo cautelativo secondo la convenzione Upper Bound (tale approccio prevede di considerare il contributo alla media di ogni addendo non rilevabile pari al limite di quantificazione).

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa nella stessa unità di misura del risultato della prova ed è stata calcolata con un fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di fiducia del 95%.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimee la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell' ILAC - G8:09/2019, opzione B.

I risultati riportati nel seguente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Eventuali informazioni inerenti il campionamento, non riportate nel presente rapporto, sono presenti nel verbale di prelievo qualora esso sia effettuato da un tecnico di C.I.A. Lab.

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: **25LA03190 del 27/06/2025**

Fine del rapporto di prova n° **25LA03190**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986
E' fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049
ilac-MRA ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

Spett.:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: **25LA03189 del 27/06/2025**

MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punto Emissione:	**E8 - CAPANNONE MATURAZIONE COMPOST**
Luogo di prelievo:	**Polo impiantistico Relluce Ascoli Piceno**
Prelievo eseguito da:	**Vagni Davide, Pompei Paride**
Consegnato da:	**Vagni Davide, Pompei Paride**
Punto di campionamento	
Sezione del condotto:	**Circolare**
Diametro/dimensioni del condotto (m):	**0,75**
Area della sezione (m²):	**0,442**
Campionamento	
Tecnico(i) campionatore(i):	**Vagni Davide, Pompei Paride**
Presente al prelievo (Cliente):	**Antonini Luca Maria**
N° verbale di campionamento:	**25VB00777**
Data di inizio campionamento:	**02/04/2025**
Data di fine campionamento:	**02/04/2025**
Data accettazione:	**02/04/2025**
Campione	
Matrice:	**Flussi gassosi convogliati/emissioni in atmosfera**
Descrizione campione:	**Materiale depositato su filtri in quarzo + soluzioni di lavaggio e sostanze inquinanti disciolte in soluzioni gorgogliate.**
Note su metodi di prova o procedure di campionamento:	**Campionamento delle polveri effettuato secondo le norme UNI EN 15259 e norma UNI EN 13284-1, polveri trattenute in condizioni di isocinetismo su sistema filtrante costituito da filtro in quarzo e successivamente dosate per via gravimetrica con una bilancia analitica al centesimo di milligrammo.**
Data inizio analisi [#]:	**02/04/2025**
Data fine analisi [#]:	**28/05/2025**

[#]: presso il Laboratorio C.I.A. Lab SrL di Ascoli Piceno

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE — Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE — Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ — Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA03189 del 27/06/2025**

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO

PARAMETRI CHIMICO - FISICI *METODO*	U.M.	RISULTATO
* Temperatura *UNI EN ISO 16911:2013*	°C	17,7
* Umidità *UNI EN ISO 16911:2013*	% v/v	< 1
* Velocità *UNI EN ISO 16911:2013*	m/s	17,5
* Portata flusso umido *UNI EN ISO 16911:2013*	m³/h	27838
* Portata normalizzata flusso umido *UNI EN ISO 16911:2013*	Nm³/h	26144
* Portata normalizzata flusso secco *UNI EN ISO 16911:2013*	Nm³/h	26144

VALUTAZIONE DELLE SINGOLE MISURE ESEGUITE

PARAMETRI CHIMICO-FISICI *METODO*	U.M.	1^ MISURAZIONE	2^ MISURAZIONE	3^ MISURAZIONE
* Temperatura *UNI EN ISO 16911:2013*	°C	17,6	17,7	17,8
* Umidità *UNI EN ISO 16911:2013*	% v/v	< 1	< 1	< 1
* Velocità *UNI EN ISO 16911:2013*	m/s	17,5	17,5	17,5
* Portata flusso umido *UNI EN ISO 16911:2013*	m³/h	27782	27838	27894
* Portata normalizzata flusso umido *UNI EN ISO 16911:2013*	Nm³/h	26101	26144	26187
* Portata normalizzata flusso secco *UNI EN ISO 16911:2013*	Nm³/h	26101	26144	26187

RISULTATI MEDI PONDERATI (DA CALCOLO)

PARAMETRO *METODO*	U.M.	RISULTATO	LIMITI
* Polveri totali *UNI EN 13284-1:2017 (escluso campionamento)*	mg/Nm³ g/h	**2,58** **67,4**	10 260
* Ammoniaca (come NH_3) *UNI EN ISO 21877:2020*	mg/Nm³ g/h	**< 0,67** **< 18**	5 130
* Acido solfidrico *UNICHIM 634:89*	mg/Nm³ g/h	**< 0,033** **< 0,86**	5 130
* Concentrazione di odore (°1) *UNI EN 13725:2004*	ouE/m³	**56**	

VALUTAZIONE DELLE SINGOLE MISURE ESEGUITE

Parametro *Metodo*	U.M.	1^ MISURAZIONE	2^ MISURAZIONE	3^ MISURAZIONE
Linea di campionamento Polveri				
* Durata campionamento	minuti	30	30	30
Linea di campionamento NH3				

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA03189 del 27/06/2025**

VALUTAZIONE DELLE SINGOLE MISURE ESEGUITE

Parametro *Metodo*	U.M.	1^ MISURAZIONE	2^ MISURAZIONE	3^ MISURAZIONE
Linea di campionamento NH3				
* Durata campionamento	minuti	30	30	30
Linea camp H2S				
* Durata campionamento	minuti	30	30	30
Polveri totali *UNIEN13284-1(escluso campionamento)*	mg	2,77	2,30	1,39
Polveri totali Filtro *UNIEN13284-1(escluso campionamento)*	mg	2,24	1,80	0,890
Polveri totali Bianco *UNIEN13284-1(escluso campionamento)*	mg	0,0300	0,0300	0,0300
Polveri Totali Risciacquo *UNIEN13284-1(escluso campionamento)*	mg	0,530	< 0,5	< 0,5

Procedimenti di pesatura: Temperatura di condizionamento iniziale: 24.4°C, Temperatura di condizionamento finale: 24.3°C.

VALUTAZIONE DELLE SINGOLE MISURE ESEGUITE

Parametro	U.M.	1^ MISURAZIONE	2^ MISURAZIONE	3^ MISURAZIONE
* Polveri totali *UNI EN 13284-1:2017 (escluso campionamento)*	mg/Nm³	3,29	2,76	1,69
* Polveri totali *UNI EN 13284-1:2017 (escluso campionamento)*	g/h	85,8	72,3	44,2
* Ammoniaca (come NH_3) *UNI EN ISO 21877:2020*	mg/Nm³	< 0,67	< 0,67	< 0,67
* Ammoniaca (come NH_3) *UNI EN ISO 21877:2020*	g/h	< 17	< 18	< 18
* Acido solfidrico *UNICHIM 634:89*	mg/Nm³	< 0,033	< 0,033	< 0,033
* Acido solfidrico *UNICHIM 634:89*	g/h	< 0,86	< 0,86	< 0,86

Limiti:

Ordinanza n. 3 del 28/12/2023

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AI REQUISITI E/O SPECIFICHE

Dall'osservazione dei risultati analitici ottenuti si può rilevare che tutti i valori dei parametri investigati risultano conformi a quanto previsto dalla Autorizzazione in essere.

(*): Prova/Campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

Analisi eseguita presso laboratorio esterno:

(°1): Determinazione eseguita presso laboratorio esterno. Il rapporto di prova originale rilasciato dal laboratorio esterno è a disposizione del cliente presso la C.I.A. LAB srl.

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato non è quantificabile perchè al di sotto del proprio limite di quantificazione.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA03189 del 27/06/2025**

In merito ai risultati medi ponderati: i valori singoli che non raggiungono il limite di quantificazione sono stati considerati. Le medie, ove non diversamente specificato, vengono eseguite, a scopo cautelativo secondo la convenzione Upper Bound (tale approccio prevede di considerare il contributo alla media di ogni addendo non rilevabile pari al limite di quantificazione).

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa nella stessa unità di misura del risultato della prova ed è stata calcolata con un fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di fiducia del 95%.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimee la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell' ILAC - G8:09/2019, opzione B.

Note: Le risultanze analitiche sono espresse in milligrammi di inquinante per metro cubo di effluente gassoso riportato alle condizioni normali di 0 °C e 1013 mbar (mg/Nm3)
Le risultanze analitiche ottenute presentano la correzione dei pesi apparenti per i parametri di temperatura e parti di controllo; per il parametro della pressione barometrica, non è stata effettuata la correzione dei pesi apparenti in quanto non sono disponibili i dati della stessa. N.B.: i dati relativi agli esiti della prova del bianco sono a disposizione e forniti a richiesta del Cliente. (°) Incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 per un livello di confidenza del 95%.

I risultati riportati nel seguente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Eventuali informazioni inerenti il campionamento, non riportate nel presente rapporto, sono presenti nel verbale di prelievo qualora esso sia effettuato da un tecnico di C.I.A. Lab.

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA03189**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986
E' fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: **25LA03191 del 27/06/2025**

MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punto Emissione:	**E8 - INGRESSO - CAPANNONE MATURAZIONE COMPOST**
Luogo di prelievo:	**Polo impiantistico Relluce Ascoli Piceno**
Prelievo eseguito da:	**Vagni Davide, Pompei Paride**
Consegnato da:	**Vagni Davide, Pompei Paride**
Punto di campionamento	
Sezione del condotto:	**Circolare**
Diametro/dimensioni del condotto (m):	**0,85**
Area della sezione (m²):	**0,567**
Campionamento	
Tecnico(i) campionatore(i):	**Vagni Davide, Pompei Paride**
Presente al prelievo (Cliente):	**Antonini Luca Maria**
N° verbale di campionamento:	**25VB00777**
Data di inizio campionamento:	**02/04/2025**
Data di fine campionamento:	**02/04/2025**
Data accettazione:	**02/04/2025**
Campione	
Matrice:	**Flussi gassosi convogliati/emissioni in atmosfera**
Data inizio analisi [#]:	**02/04/2025**
Data fine analisi [#]:	**06/05/2025**

[#]: presso il Laboratorio C.I.A. Lab SrL di Ascoli Piceno

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: **25LA03191 del 27/06/2025**

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO

PARAMETRI CHIMICO - FISICI *METODO*	U.M.	RISULTATO
Temperatura *UNI EN ISO 16911:2013*	°C	18,6
Umidità *UNI EN ISO 16911:2013*	% v/v	< 1
Velocità *UNI EN ISO 16911:2013*	m/s	14,6
Portata flusso umido *UNI EN ISO 16911:2013*	m³/h	29838
Portata normalizzata flusso umido *UNI EN ISO 16911:2013*	Nm³/h	27936
Portata normalizzata flusso secco *UNI EN ISO 16911:2013*	Nm³/h	27936

RISULTATI MEDI PONDERATI (DA CALCOLO)

PARAMETRO *METODO*	U.M.	RISULTATO
Concentrazione di odore *UNI EN 13725:2004*	ouE/m³	**1407**

Ordinanza n. 3 del 28/12/2023

Analisi eseguita presso laboratorio esterno:

(°1): Determinazione eseguita presso laboratorio esterno. Il rapporto di prova originale rilasciato dal laboratorio esterno è a disposizione del cliente presso la C.I.A. LAB srl.
Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato non è quantificabile perchè al di sotto del proprio limite di quantificazione.

In merito ai risultati medi ponderati: i valori singoli che non raggiungono il limite di quantificazione sono stati considerati. Le medie, ove non diversamente specificato, vengono eseguite, a scopo cautelativo secondo la convenzione Upper Bound (tale approccio prevede di considerare il contributo alla media di ogni addendo non rilevabile pari al limite di quantificazione).

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa nella stessa unità di misura del risultato della prova ed è stata calcolata con un fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di fiducia del 95%.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimee la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell' ILAC - G8:09/2019, opzione B.

I risultati riportati nel seguente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Eventuali informazioni inerenti il campionamento, non riportate nel presente rapporto, sono presenti nel verbale di prelievo qualora esso sia effettuato da un tecnico di C.I.A. Lab.

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: **25LA03191 del 27/06/2025**

Fine del rapporto di prova n° **25LA03191**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986
E' fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE — Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE — Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ — Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

Spett.:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: **25LA03460 del 27/06/2025**

MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punto Emissione:	**E11 - Pretrattamento e miscelazione**
Luogo di prelievo:	**Polo impiantistico Relluce Ascoli Piceno**
Prelievo eseguito da:	**Vagni Davide, Pompei Paride**
Consegnato da:	**Vagni Davide, Pompei Paride**
Punto di campionamento	
Sezione del condotto:	**Circolare**
Diametro/dimensioni del condotto (m):	**0,75**
Area della sezione (m²):	**0,44**
Campionamento	
Tecnico(i) campionatore(i):	**Vagni Davide, Pompei Paride**
Presente al prelievo (Cliente):	**Antonini Luca Maria**
N° verbale di campionamento:	**25VB00828**
Data di inizio campionamento:	**09/04/2025**
Data di fine campionamento:	**09/04/2025**
Data accettazione:	**09/04/2025**
Campione	
Matrice:	**Flussi gassosi convogliati/emissioni in atmosfera**
Descrizione campione:	**Materiale depositato su filtri in quarzo + soluzioni di lavaggio e sostanze inquinanti disciolte in soluzioni gorgogliate.**
Note su metodi di prova o procedure di campionamento:	**Campionamento delle polveri effettuato secondo le norme UNI EN 15259 e norma UNI EN 13284-1, polveri trattenute in condizioni di isocinetismo su sistema filtrante costituito da filtro in quarzo e successivamente dosate per via gravimetrica con una bilancia analitica al centesimo di milligrammo.**
Data inizio analisi [#]:	**09/04/2025**
Data fine analisi [#]:	**28/05/2025**

[#]: presso il Laboratorio C.I.A. Lab SrL di Ascoli Piceno

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA03460 del 27/06/2025**

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO

PARAMETRI CHIMICO - FISICI *METODO*	U.M.	RISULTATO
* Temperatura *UNI EN ISO 16911:2013*	°C	17,4
* Umidità *UNI EN ISO 16911:2013*	% v/v	< 1
* Velocità *UNI EN ISO 16911:2013*	m/s	16,5
* Portata flusso umido *UNI EN ISO 16911:2013*	m³/h	26130
* Portata normalizzata flusso umido *UNI EN ISO 16911:2013*	Nm³/h	24568
* Portata normalizzata flusso secco *UNI EN ISO 16911:2013*	Nm³/h	24568

VALUTAZIONE DELLE SINGOLE MISURE ESEGUITE

PARAMETRI CHIMICO-FISICI *METODO*	U.M.	1^ MISURAZIONE	2^ MISURAZIONE	3^ MISURAZIONE
* Temperatura *UNI EN ISO 16911:2013*	°C	17,2	17,4	17,5
* Umidità *UNI EN ISO 16911:2013*	% v/v	< 1	< 1	< 1
* Velocità *UNI EN ISO 16911:2013*	m/s	16,5	16,5	16,5
* Portata flusso umido *UNI EN ISO 16911:2013*	m³/h	26069	26132	26190
* Portata normalizzata flusso umido *UNI EN ISO 16911:2013*	Nm³/h	24525	24567	24613
* Portata normalizzata flusso secco *UNI EN ISO 16911:2013*	Nm³/h	24525	24567	24613

RISULTATI MEDI PONDERATI (DA CALCOLO)

PARAMETRO *METODO*	U.M.	RISULTATO	LIMITI
* Polveri totali *UNI EN 13284-1:2017 (escluso campionamento)*	mg/Nm³ g/h	**< 1** **< 25**	10 260
* Ammoniaca (come NH_3) *UNI EN ISO 21877:2020*	mg/Nm³ g/h	**< 0,67** **< 16**	20 520
* Acido solfidrico *UNICHIM 634:89*	mg/Nm³ g/h	**< 0,033** **< 0,81**	5 130
* Concentrazione di odore (°1) *UNI EN 13725:2004*	ouE/m³	**67**	

VALUTAZIONE DELLE SINGOLE MISURE ESEGUITE

Parametro *Metodo*	U.M.	1^ MISURAZIONE	2^ MISURAZIONE	3^ MISURAZIONE
Linea di campionamento Polveri				
* Durata campionamento	minuti	30	30	30
Linea di campionamento NH3				

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA03460 del 27/06/2025**

VALUTAZIONE DELLE SINGOLE MISURE ESEGUITE

Parametro *Metodo*	U.M.	1^ MISURAZIONE	2^ MISURAZIONE	3^ MISURAZIONE
Linea di campionamento NH3				
* Durata campionamento	minuti	30	30	30
Linea camp H2S				
* Durata campionamento	minuti	30	30	30
Polveri totali *UNIEN13284-1(escluso campionamento)*	mg	< 0,8	< 0,8	< 0,8
Polveri totali Filtro *UNIEN13284-1(escluso campionamento)*	mg	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Polveri totali Bianco *UNIEN13284-1(escluso campionamento)*	mg	0,0200	0,0200	0,0200
Polveri Totali Risciacquo *UNIEN13284-1(escluso campionamento)*	mg	< 0,5	< 0,5	< 0,5

Procedimenti di pesatura: Temperatura di condizionamento iniziale: 24.7°C, Temperatura di condizionamento finale: 24.6°C.

VALUTAZIONE DELLE SINGOLE MISURE ESEGUITE

Parametro	U.M.	1^ MISURAZIONE	2^ MISURAZIONE	3^ MISURAZIONE
* Polveri totali *UNI EN 13284-1:2017 (escluso campionamento)*	mg/Nm³	< 1,0	< 1,0	< 1,0
* Polveri totali *UNI EN 13284-1:2017 (escluso campionamento)*	g/h	< 25	< 25	< 25
* Ammoniaca (come NH_3) *UNI EN ISO 21877:2020*	mg/Nm³	< 0,67	< 0,67	< 0,67
* Ammoniaca (come NH_3) *UNI EN ISO 21877:2020*	g/h	< 16	< 16	< 16
* Acido solfidrico *UNICHIM 634:89*	mg/Nm³	< 0,033	< 0,033	< 0,033
* Acido solfidrico *UNICHIM 634:89*	g/h	< 0,81	< 0,81	< 0,81

Limiti:

Ordinana n. 3 del 28/12/2023

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AI REQUISITI E/O SPECIFICHE

Dall'osservazione dei risultati analitici ottenuti si può rilevare che tutti i valori dei parametri investigati risultano conformi a quanto previsto dalla Autorizzazione in essere.

(*): Prova/Campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

Analisi eseguita presso laboratorio esterno:

(°1): Determinazione eseguita presso laboratorio esterno. Il rapporto di prova originale rilasciato dal laboratorio esterno è a disposizione del cliente presso la C.I.A. LAB srl.

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato non è quantificabile perchè al di sotto del proprio limite di quantificazione.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA03460 del 27/06/2025**

In merito ai risultati medi ponderati: i valori singoli che non raggiungono il limite di quantificazione sono stati considerati. Le medie, ove non diversamente specificato, vengono eseguite, a scopo cautelativo secondo la convenzione Upper Bound (tale approccio prevede di considerare il contributo alla media di ogni addendo non rilevabile pari al limite di quantificazione).

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa nella stessa unità di misura del risultato della prova ed è stata calcolata con un fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di fiducia del 95%.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimee la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell' ILAC - G8:09/2019, opzione B.

Note: Le risultanze analitiche sono espresse in milligrammi di inquinante per metro cubo di effluente gassoso riportato alle condizioni normali di 0 °C e 1013 mbar (mg/Nm3)
Le risultanze analitiche ottenute presentano la correzione dei pesi apparenti per i parametri di temperatura e parti di controllo; per il parametro della pressione barometrica, non è stata effettuata la correzione dei pesi apparenti in quanto non sono disponibili i dati della stessa. N.B.: i dati relativi agli esiti della prova del bianco sono a disposizione e forniti a richiesta del Cliente. (°) Incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 per un livello di confidenza del 95%.

I risultati riportati nel seguente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Eventuali informazioni inerenti il campionamento, non riportate nel presente rapporto, sono presenti nel verbale di prelievo qualora esso sia effettuato da un tecnico di C.I.A. Lab.

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA03460**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986
E' fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: 25LA03461 del 27/06/2025

MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punto Emissione:	E11 - INGRESSO - Pretrattamento e miscelazione - INGRESSO
Luogo di prelievo:	Polo impiantistico Relluce Ascoli Piceno
Prelievo eseguito da:	Vagni Davide, Pompei Paride
Consegnato da:	Vagni Davide, Pompei Paride
Punto di campionamento	
Sezione del condotto:	Circolare
Diametro/dimensioni del condotto (m):	0,8
Area della sezione (m²):	0,503
Campionamento	
Tecnico(i) campionatore(i):	Vagni Davide, Pompei Paride
Presente al prelievo (Cliente):	Antonini Luca Maria
N° verbale di campionamento:	25VB00828
Data di inizio campionamento:	09/04/2025
Data di fine campionamento:	09/04/2025
Data accettazione:	09/04/2025
Campione	
Matrice:	Flussi gassosi convogliati/emissioni in atmosfera
Data inizio analisi [#]:	09/04/2025
Data fine analisi [#]:	06/05/2025

[#]: presso il Laboratorio C.I.A. Lab SrL di Ascoli Piceno

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: **25LA03461 del 27/06/2025**

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO

PARAMETRI CHIMICO - FISICI *METODO*	U.M.	RISULTATO
Temperatura *UNI EN ISO 16911:2013*	°C	18,4
Umidità *UNI EN ISO 16911:2013*	% v/v	< 1
Velocità *UNI EN ISO 16911:2013*	m/s	17,2
Portata flusso umido *UNI EN ISO 16911:2013*	m³/h	31191
Portata normalizzata flusso umido *UNI EN ISO 16911:2013*	Nm³/h	29222
Portata normalizzata flusso secco *UNI EN ISO 16911:2013*	Nm³/h	29222

RISULTATI MEDI PONDERATI (DA CALCOLO)

PARAMETRO *METODO*	U.M.	RISULTATO
Concentrazione di odore *UNI EN 13725:2004*	ouE/m³	**95**

Ordinanza n. 3 del 28/12/2023

Analisi eseguita presso laboratorio esterno:

(°1): Determinazione eseguita presso laboratorio esterno. Il rapporto di prova originale rilasciato dal laboratorio esterno è a disposizione del cliente presso la C.I.A. LAB srl.
Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato non è quantificabile perchè al di sotto del proprio limite di quantificazione.

In merito ai risultati medi ponderati: i valori singoli che non raggiungono il limite di quantificazione sono stati considerati. Le medie, ove non diversamente specificato, vengono eseguite, a scopo cautelativo secondo la convenzione Upper Bound (tale approccio prevede di considerare il contributo alla media di ogni addendo non rilevabile pari al limite di quantificazione).

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa nella stessa unità di misura del risultato della prova ed è stata calcolata con un fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di fiducia del 95%.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimee la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell' ILAC - G8:09/2019, opzione B.

I risultati riportati nel seguente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Eventuali informazioni inerenti il campionamento, non riportate nel presente rapporto, sono presenti nel verbale di prelievo qualora esso sia effettuato da un tecnico di C.I.A. Lab.

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: **25LA03461 del 27/06/2025**

Fine del rapporto di prova n° **25LA03461**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986
E' fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

Protocollo Numero U-2026-0000507 Del 31/05/2026
Fascicolo: I-TMB - IMPIANTO TMB

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di AMIANTO All. 5, Punto 5 DM 14/05/1996

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO
Laboratorio autorizzato settore oleico

Continuo RdP n. 25LA03320 - Risultati analisi Olfattometriche Biofiltro – Biossidazione E12:

Denominazione del campione	Data/Ora di campionamento (hh:mm)	Norma/metodo di prova	Unità di misura	Risultato	Intervallo di confidenza
E12 INGRESSO SCRUBBER	09/04/2025 11:13	UNI EN 13725:2022 (Escluso Campionamento)	ou_E/m^3	956	626 - 1536
E12 CENTRO VASCA	09/04/2025 11:27	UNI EN 13725:2022 (Escluso Campionamento)	ou_E/m^3	586	384 - 941
E12 A DUE METRI DAL BORDO OPPOSTO SCRUBBER	09/04/2025 11:36	UNI EN 13725:2022 (Escluso Campionamento)	ou_E/m^3	364	238 - 585

Analisi eseguita presso laboratorio esterno:
Determinazione eseguita presso laboratorio esterno. Il rapporto di prova originale rilasciato dal laboratorio esterno è a disposizione del cliente presso la C.I.A. LAB srl.

Ascoli Piceno, 27 giugno 2025

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1049 L

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di AMIANTO All. 5, Punto 5 DM 14/05/1996

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO
Laboratorio autorizzato settore oleico

PUNTO DI EMISSIONE E12

Rapporto di prova RdP n°: **25LA03320**
Data del prelievo: 7 aprile 2025
Luogo del prelievo: Polo impiantistico Relluce - Ascoli Piceno (AP)
Punto di prelievo: **E12 BIOFILTRO - BIOSSIDAZIONE**
Durata del campionamento: Totale circa 400 minuti
Tipologia Analisi: Monitoraggio emissioni in atmosfera
Prelievo eseguito da: Tecnici laboratorio C.I.A. LAB s.r.l.

MISURE FISICHE E CARATTERISTICHE DELL'EMISSIONE AL PUNTO DI PRELIEVO

(PER LE MISURE CARATTERISTICHE DEL BIOFILTRO **VEDI ALLEGATO 1**)

	Media di 10 prove N.10 posizioni della griglia	Valori rilevati all'ingresso
(*) SEZIONE DEL CAMINO (m^2) :	0,03	0,5
(*) TEMPERATURA (°C) :	12,5	17,4
(*) VELOCITÀ MEDIA (m/s) :	0,6	10,7
(*) PORTATA EFFETTIVA (m^3/h) :	63	19430
(*) PORTATA NORMALIZZATA SECCA (Nm^3/h) :	60	18266
(*) UMIDITA' (% V/V):	< 1%	< 1%

DETERMINAZIONI ANALITICHE POLVERI

Parametro	Concentrazione (mg) per ogni area									
	B5	D4	A3	A2	B2	D1	D2	B1	C2	C4
Polveri Filtro *(mg)*	NR< 0,3	NR< 0,3	NR< 0,3	NR< 0,3	NR< 0,3	NR< 0,3	NR< 0,3	NR< 0,3	NR< 0,3	NR< 0,3
Polveri Risciacquo *(mg)*	NR< 0,5	NR< 0,5	NR< 0,5	NR< 0,5	NR< 0,5	NR< 0,5	NR< 0,5	NR< 0,5	NR< 0,5	NR< 0,5
Polveri Totali *(mg)*	NR< 0,8	NR< 0,8	NR< 0,8	NR< 0,8	NR< 0,8	NR< 0,8	NR< 0,8	NR< 0,8	NR< 0,8	NR< 0,8
Polveri Totali Bianco *(mg)*	0,03									

NR = valore non rilevabile, ossia valore inferiore al limite di rilevabilità strumentale.
Procedimenti di pesatura: Temperatura di condizionamento iniziale: 24,5°C, Temperatura di condizionamento finale: 24,6°C.
Le risultanze analitiche ottenute presentano la correzione dei pesi apparenti per i parametri di temperatura e parti di controllo; per il parametro della pressione barometrica, non è stata effettuata la correzione dei pesi apparenti in quanto non sono disponibili i dati della stessa. N.B.: i dati relativi agli esiti della prova del bianco sono a disposizione e forniti a richiesta del Cliente. (°) Incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 per un livello di confidenza del 95%.

associato al sistema CONFINDUSTRIA
CIALAB S.r.l
P.IVA 01499200440
cialab@pec.it
info@cialab.it
www.cialab.it
Ascoli Piceno (Sede laboratorio)
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1049 L

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di AMIANTO All. 5, Punto 5 DM 14/05/1996

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO
Laboratorio autorizzato settore oleico

DETERMINAZIONI ANALITICHE

Le risultanze analitiche sono espresse in milligrammi di inquinante per metro cubo di effluente gassoso riportato alle condizioni normali di 0 °C e 1013 mbar (mg/Nm³).

Posizione griglia	(*) Velocità (m/s)	Concentrazione Rilevata (mg/Nm³)			Flusso di massa (g/h)		
		(*) Ammoniaca (NH_3)	(*) Acido solfidrico (H_2S)	(*) Polveri**	(*) Ammoniaca (NH_3)	(*) Acido solfidrico (H_2S)	(*) Polveri**
B5	0,9	NR< 0,7	NR< 0,04	NR< 2,3	NR< 14,0	NR< 7,0	NR< 30,7
D4	0,8	NR< 0,7	NR< 0,04	NR< 2,3	NR< 14,0	NR< 7,0	NR< 30,5
A3	0,8	NR< 0,7	NR< 0,04	NR< 2,2	NR< 14,0	NR< 7,0	NR< 30,0
A2	0,8	NR< 0,7	NR< 0,04	NR< 2,2	NR< 14,0	NR< 7,0	NR< 29,1
B2	0,8	NR< 0,7	NR< 0,04	NR< 2,3	NR< 14,0	NR< 7,0	NR< 30,7
D1	0,2	NR< 0,7	NR< 0,04	NR< 2,3	NR< 14,0	NR< 7,0	NR< 30,7
D2	0,3	NR< 0,7	NR< 0,04	NR< 2,3	NR< 14,0	NR< 7,0	NR< 30,6
B1	0,3	NR< 0,7	NR< 0,04	NR< 2,3	NR< 14,0	NR< 7,0	NR< 30,6
C2	0,3	NR< 0,7	NR< 0,04	NR< 2,3	NR< 14,0	NR< 7,0	NR< 30,7
C4	0,4	NR< 0,7	NR< 0,04	NR< 2,3	NR< 14,0	NR< 7,0	NR< 30,8
MEDIA DI 10 MISURE	0,6	NR< 0,7	NR< 0,04	NR< 2,3	NR< 14,0	NR< 7,0	NR< 30,4
Limiti da Ordinanza n.3 del 28/12/2023		*20*	*5*	*10*	*520*	*130*	*260*

NR = valore non rilevabile, ossia valore inferiore al limite di rilevabilità strumentale.
(*) Prove non accreditate ACCREDIA
** per il campionamento isocinetico delle polveri è stata utilizzata la norma UNI EN 13284-1:2017 come richiesto da Ordinanza n.3 del 28/12/2023

Data refertazione: 27 giugno 2025

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316
Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986
Gli esiti riportati si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova, il laboratorio non si assume alcuna responsabilità sull'accuratezza del campionamento se eseguito dal committente e sulle informazioni fornite. E' fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio.

associato al sistema CONFINDUSTRIA
CIALAB S.r.l
P.IVA 01499200440
cialab@pec.it
info@cialab.it
www.cialab.it
Ascoli Piceno (Sede laboratorio)
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di AMIANTO All. 5, Punto 5 DM 14/05/1996

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO
Laboratorio autorizzato settore oleico

ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.r.l.

Piazza Arringo 1
Ascoli Piceno (AP)

Indagine presso:
Polo impiantistico Relluce - Ascoli Piceno (AP)

Impianto di trattamento meccanico biologico ed impianto compostaggio di Qualità

CONTROLLO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punto di emissione: E12

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
"NORME IN MATERIA AMBIENTALE"
PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"



Rapporto di prova n° 25LA03320
campionamento del 7 aprile 2025

Verbale di campionamento 25VB00803

associato al sistema CONFINDUSTRIA

CIALAB S.r.l
P.IVA 01499200440
cialab@pec.it
info@cialab.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno (Sede laboratorio)
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di AMIANTO All. 5, Punto 5 DM 14/05/1996

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO
Laboratorio autorizzato settore oleico

INTRODUZIONE:

La presente indagine ha lo scopo di verificare la presenza delle sostanze specificatamente richieste dal committente nelle emissioni prodotte dall'impianto di triturazione vagliatura, selezione e compostaggio dei rifiuti Loc. Relluce Ascoli Piceno (AP).

MATERIALI E METODI DI LAVORO:

L'indagine si è basata sulla determinazione dei seguenti parametri richiesti dal committente:

Punto di emissione	Provenienza / (impianto di abbattimento)	Parametri analizzati
E12	BIOSSIDAZIONE (torre di lavaggio + biofiltro)	AMMONIACA* (NH3) ACIDO SOLFIDRICO** (H2S) POLVERI

* Tutti i composti ridotti dell'azoto, determinati come ammoniaca

** tutte le sostanze contenenti zolfo, determinate come acido solfidrico

Gli inquinanti sono stati campionati con sonde in acciaio utilizzando a tale scopo, come da specifica richiesta del committente, il tronchetto predisposto sull'apparato di convogliamento dei fumi per il punto denominato E12, all'interno del quale si sono preventivamente individuati i punti di misura e di prelievo secondo le prescrizioni tecniche della norma UNI EN 15259 e UNI EN 13284. Per i prelievi sono stati utilizzati campionatori statici CF20 AQUARIA, Sfera Technology, Tecora.

Parametro	Metodo
Velocità e calcolo della portata	UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008
Polveri	UNI EN 13284-1:2017, trattenute in condizioni di isocinetismo su sistema filtrante costituito da Filtro in quarzo e successivamente dosate per via gravimetrica con una bilancia analitica al centesimo di milligrammo
Ammoniaca	UNI EN ISO 21877:2020 l'ammoniaca è stata campionata facendo gorgogliare i fumi in acido solforico e stato dosato mediante spettrofotometria UV-VIS
Acido solfidrico	UNICHIM n°634: campionati facendo gorgogliare i fumi in acetato di zinco e dosati mediante spettrofotometria UV-VIS

RISULTATI ANALITICI:

Le risultanze analitiche sono espresse in milligrammi di inquinante per metro cubo di effluente gassoso riportato alle condizioni normali di 0 °C e 1013 mbar (mg/Nm^3) come previsto dal D.Lgs. 152/2006 PARTE QUINTA.

associato al sistema CONFINDUSTRIA
CIALAB S.r.l
P.IVA 01499200440
cialab@pec.it
info@cialab.it
www.cialab.it
Ascoli Piceno (Sede laboratorio)
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di AMIANTO All. 5, Punto 5 DM 14/05/1996

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO
Laboratorio autorizzato settore oleico

COMMENTO AI RISULTATI ANALITICI:

Dall'osservazione dei risultati analitici ottenuti si può rilevare che tutti i parametri investigati risultano conformi a quanto previsto dalla Ordinanza n.3 del 28/12/2023.

ALLEGATI:

- Allegato 1: valori al BIOFILTRO E12
- Rapporto di prova **25LA03320**

Data refertazione: 27 giugno 2025

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316
Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

associato al sistema CONFINDUSTRIA

CIALAB S.r.l
P.IVA 01499200440
cialab@pec.it
info@cialab.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno (Sede laboratorio)
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50

Ascoli Piceno (AP). **Prelievi del 7 aprile 2025**

to all'effettuazione del campionamento delle emissioni nelle 10 aree evidenziate della mappa

1		2		3		4		5
V(m/s)	0.6	V(m/s)	0.8	V(m/s)	0.8	V(m/s)	0.4	V(m/s)
T(°C)	-	T(°C)	12.7	T(°C)	13	T(°C)	-	T(°C)
Q(m³/h)	68	Q(m³/h)	90	Q(m³/h)	90	Q(m³/h)	45	Q(m³/h)
Qn(Nm³/h)	-	Qn(Nm³/h)	85	Qn(Nm³/h)	85	Qn(Nm³/h)	-	Qn(Nm³/h)
V(m/s)	0.3	V(m/s)	0.8	V(m/s)	0.7	V(m/s)	0.5	V(m/s)
T(°C)	12.9	T(°C)	12.5	T(°C)	-	T(°C)	-	T(°C)
Q(m³/h)	34	Q(m³/h)	90	Q(m³/h)	79	Q(m³/h)	57	Q(m³/h)
Qn(Nm³/h)	32	Qn(Nm³/h)	85	Qn(Nm³/h)	-	Qn(Nm³/h)	-	Qn(Nm³/h)
V(m/s)	0.5	V(m/s)	0.3	V(m/s)	0.5	V(m/s)	0.4	V(m/s)
T(°C)	-	T(°C)	12.4	T(°C)	-	T(°C)	12.6	T(°C)
Q(m³/h)	57	Q(m³/h)	34	Q(m³/h)	57	Q(m³/h)	45	Q(m³/h)
Qn(Nm³/h)	-	Qn(Nm³/h)	32	Qn(Nm³/h)	-	Qn(Nm³/h)	42	Qn(Nm³/h)
V(m/s)	0.2	V(m/s)	0.3	V(m/s)	0.4	V(m/s)	0.8	V(m/s)
T(°C)	12.5	T(°C)	11.9	T(°C)	-	T(°C)	11.8	T(°C)
Q(m³/h)	23	Q(m³/h)	34	Q(m³/h)	45	Q(m³/h)	90	Q(m³/h)
Qn(Nm³/h)	21	Qn(Nm³/h)	32	Qn(Nm³/h)	-	Qn(Nm³/h)	85	Qn(Nm³/h)

MISURE FISICHE E CARATTERISTICHE DEL BIOFILTRO

PORTATA EFFETTIVA (m³/h) su n.10 punti:	12683
PORTATA NORMALIZZATA SECCA (Nm³/h) su n.10 punti :	10107
TEMPO DI CONTATTO (secondi)	96,9

Il Direttore del Laboratorio
Dott. chim. Agostino Poli

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316
cumento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986

lcuna responsabilità sull'accuratezza del campionamento se eseguito dal committente e sulle informazioni fornite. E' fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio.

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: **25LA00695 del 05/02/2025**

Dati relativi al campione

Descrizione (fornita dal Committente):	**ITEMn 32 Biofiltro**				
Stato fisico:	**Solido non polverulento**				
Data accettazione:	**23/01/2025**	Data inizio analisi:	**23/01/2025**	Data fine analisi:	**30/01/2025**
Contenitore:	**Sacchetto plastica**				
Consegnato da:	**Paride Pompei e Davide Vagni (Tecnici CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Caratterizzazione parametri fisico chimici**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**21/01/2025**
Luogo:	**ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impianto di Relluce**
Punto di prelievo:	**Biofiltro Compostaggio E12 - Imp. Di Relluce Ascoli Piceno**
Campionamento a cura di:	**Paride Pompei e Davide Vagni (Tecnici CIALAB)**
Procedura:	**UNI 10802:2023**
Modalità:	**Medio**
Verbale:	**25VB00162**
Presente al prelievo:	**Luca Maria Antonini (Responsabile impianto)**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
Umidità *D.M. 24/3/1986 Parte II M.B.*	% p/p	**73,2**	

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: **25LA00695 del 05/02/2025**

Fine del rapporto di prova n° **25LA00695**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: **25LA01738 del 17/03/2025**

Dati relativi al campione

Descrizione (fornita dal Committente):	**ITEMn 32 Biofiltro**				
Stato fisico:	**Solido non polverulento**				
Data accettazione:	**19/02/2025**	Data inizio analisi:	**19/02/2025**	Data fine analisi:	**27/02/2025**
Contenitore:	**Sacchetto plastica**				
Consegnato da:	**Paride Pomepi (Tecnico CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Caratterizzazione parametri fisico chimici**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**18/02/2025**
Luogo:	**ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impianto di Relluce**
Punto di prelievo:	**Biofiltro Compostaggio E12 - Imp. Di Relluce Ascoli Piceno**
Campionamento a cura di:	**Paride Pomepi (Tecnico CIALAB)**
Procedura:	**UNI 10802:2023**
Modalità:	**Medio**
Verbale:	**25VB00405**
Presente al prelievo:	**Luca Maria Antonini (Responsabile impianto)**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
Umidità *D.M. 24/3/1986 Parte II M.B.*	% p/p	**83,0**	

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: **25LA01738 del 17/03/2025**

Fine del rapporto di prova n° **25LA01738**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: **25LA02715 del 04/04/2025**

Dati relativi al campione

Descrizione (fornita dal Committente):	**ITEMn 32 Biofiltro**				
Stato fisico:	**Solido non polverulento**				
Data accettazione:	**18/03/2025**	Data inizio analisi:	**18/03/2025**	Data fine analisi:	**04/04/2025**
Contenitore:	**Sacchetto plastica**				
Consegnato da:	**Paride Pompei e Davide Vagni (Tecnici CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Caratterizzazione parametri fisico chimici**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**17/03/2025**
Luogo:	**ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impianto di Relluce**
Punto di prelievo:	**Biofiltro Compostaggio E12 - Imp. Di Relluce Ascoli Piceno**
Campionamento a cura di:	**Paride Pompei e Davide Vagni (Tecnici CIALAB)**
Procedura:	**UNI 10802:2023**
Modalità:	**Medio**
Verbale:	**25VB00647**
Presente al prelievo:	**Luca Maria Antonini (Responsabile impianto)**

Parametro *Metodo*	**U.M.**	**Risultato**	**Limiti**
Umidità *D.M. 24/3/1986 Parte II M.B.*	% p/p	**84,2**	

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: **25LA02715 del 04/04/2025**

Fine del rapporto di prova n° **25LA02715**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: 25LA04023 del 05/06/2025

Dati relativi al campione

Descrizione (fornita dal Committente):	**ITEMn 32 Biofiltro**				
Stato fisico:	**Solido non polverulento**				
Data accettazione:	**23/04/2025**	Data inizio analisi:	**23/04/2025**	Data fine analisi:	**29/05/2025**
Contenitore:	**Sacchetto plastica**				
Consegnato da:	**Davide Vagni e Francesco Aloisi (Tecnici CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Caratterizzazione parametri fisico chimici**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**22/04/2025**
Luogo:	**ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impianto di Relluce**
Punto di prelievo:	**Biofiltro Compostaggio E12 - Imp. Di Relluce Ascoli Piceno**
Campionamento a cura di:	**Davide Vagni e Francesco Aloisi (Tecnici CIALAB)**
Procedura:	**UNI 10802:2023**
Modalità:	**Medio**
Verbale:	**25VB00920**
Presente al prelievo:	**Luca Maria Antonini (Responsabile impianto)**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
Umidità *D.M. 24/3/1986 Parte II M.B.*	% p/p	**67,9**	

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: 25LA04023 del 05/06/2025

Fine del rapporto di prova n° **25LA04023**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: **25LA05169 del 30/07/2025**

Dati relativi al campione

Descrizione (fornita dal Committente): **ITEMn 32 Biofiltro**
Stato fisico: **Solido non polverulento**
Data accettazione: **19/05/2025** Data inizio analisi: **19/05/2025** Data fine analisi: **29/05/2025**
Contenitore: **Sacchetto plastica**
Consegnato da: **Paride Pompei, Davide Vagni e Francesco Aloisi (Tecnici CIALAB)**
Tipologia di analisi: **Caratterizzazione parametri fisico chimici**

Dati relativi al campionamento

Data: **19/05/2025**
Luogo: **ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impianto di Relluce**
Punto di prelievo: **Biofiltro Compostaggio E12 - Imp. Di Relluce Ascoli Piceno**
Campionamento a cura di: **Paride Pompei, Davide Vagni e Francesco Aloisi (Tecnici CIALAB)**
Procedura: **UNI 10802:2023**
Modalità: **Medio**
Verbale: **25VB01129**
Presente al prelievo: **Luca Maria Antonini (Responsabile impianto)**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
Umidità *D.M. 24/3/1986 Parte II M.B.*	% p/p	**73,9**	

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: **25LA05169 del 30/07/2025**

Fine del rapporto di prova n° **25LA05169**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: **25LA06647 del 30/07/2025**

Dati relativi al campione

Descrizione (fornita dal Committente):	**ITEMn 32 Biofiltro**				
Stato fisico:	**Solido non polverulento**				
Data accettazione:	**17/06/2025**	Data inizio analisi:	**17/06/2025**	Data fine analisi:	**28/07/2025**
Contenitore:	**Sacchetto plastica**				
Consegnato da:	**Paride Pompei (Tecnico CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Caratterizzazione parametri fisico chimici**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**17/06/2025**
Luogo:	**ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impianto di Relluce**
Punto di prelievo:	**Biofiltro Compostaggio E12 - Imp. Di Relluce Ascoli Piceno**
Campionamento a cura di:	**Paride Pompei (Tecnico CIALAB)**
Procedura:	**UNI 10802:2023**
Modalità:	**Medio**
Verbale:	**25VB01423**
Presente al prelievo:	**Luca Maria Antonini (Responsabile impianto)**

Parametro *Metodo*	**U.M.**	**Risultato**	**Limiti**
Umidità *D.M. 24/3/1986 Parte II M.B.*	% p/p	**74,8**	

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: **25LA06647 del 30/07/2025**

Fine del rapporto di prova n° **25LA06647**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: **25LA08493 del 02/09/2025**

Dati relativi al campione

Descrizione: **ITEM n. 32 IMPIANTO CDQ/TMB: Presidio E12 controllo Umidità letto - Periodicità mensile.**

Data accettazione: **28/07/2025** Data inizio analisi: **28/07/2025** Data fine analisi: **01/09/2025**

Dati relativi al campionamento (dati forniti dal Committente)

Data: **28/07/2025**

Parametro *Metodo*	**U.M.**	**Risultato**	**Limiti**
Umidità *D.M. 24/3/1986 Parte II M.B.*	% p/p	**72,4**	

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.Chim. Nicola Poli
Ordine dei Chimici e Fisici Marche n° 811

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA08493**

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: **25LA09417 del 02/09/2025**

Dati relativi al campione

Descrizione (fornita dal Committente):	**ITEMn 32 Biofiltro**				
Stato fisico:	**Solido non polverulento**				
Data accettazione:	**26/08/2025**	Data inizio analisi:	**26/08/2025**	Data fine analisi:	**01/09/2025**
Contenitore:	**Sacchetto plastica**				
Consegnato da:	**Davide Vagni (Tecnico CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Caratterizzazione parametri fisico chimici**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**26/08/2025**
Luogo:	**ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impianto di Relluce**
Punto di prelievo:	**Biofiltro Compostaggio E12 - Imp. Di Relluce Ascoli Piceno**
Campionamento a cura di:	**Davide Vagni (Tecnico CIALAB)**
Procedura:	**UNI 10802:2023**
Modalità:	**Medio**
Verbale:	**25VB02012**
Presente al prelievo:	**Luca Maria Antonini (Responsabile)**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
Umidità *D.M. 24/3/1986 Parte II M.B.*	% p/p	**68,4**	

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.Chim. Nicola Poli
Ordine dei Chimici e Fisici Marche n° 811

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: **25LA09417 del 02/09/2025**

Fine del rapporto di prova n° **25LA09417**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

Sistema di gestione certificato ISO 14001 n°A0104 e ISO 9001 n°40131/20/S per le attività del Laboratorio di Analisi sito in Ascoli Piceno

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: **25LA10439 del 02/10/2025**

Dati relativi al campione

Descrizione (fornita dal Committente): **ITEMn 32 Biofiltro**
Stato fisico: **Solido non polverulento**
Data accettazione: **16/09/2025** Data inizio analisi: **16/09/2025** Data fine analisi: **29/09/2025**
Contenitore: **Sacchetto plastica**
Consegnato da: **Paride Pompei e Davide Vagni**
Tipologia di analisi: **Caratterizzazione parametri fisico chimici**

Dati relativi al campionamento

Data: **16/09/2025**
Luogo: **ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impianto di Relluce**
Punto di prelievo: **Biofiltro Compostaggio E12 - Imp. Di Relluce Ascoli Piceno**
Campionamento a cura di: **Paride Pompei e Davide Vagni (Tecnici CIALAB)**
Procedura: **UNI 10802:2023**
Modalità: **Medio**
Verbale: **25VB02212**
Presente al prelievo: **Luca Maria Antonini (Responsabile discarica)**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
Umidità *D.M. 24/3/1986 Parte II M.B.*	% p/p	**71,0**	

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.Chim. Nicola Poli
Ordine dei Chimici e Fisici Marche n° 811

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Via Mutilati ed Invalidi del lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico S. Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

Servigliano (FM)
Via Giuseppe Garibaldi
T. +39 3357384187
T. +39 345 230 8914

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

Sistema di gestione certificato ISO 14001 n°A0104 e ISO 9001 n°40131/20/S per le attività del Laboratorio di Analisi sito in Ascoli Piceno

segue Rapporto di prova n°: **25LA10439 del 02/10/2025**

Fine del rapporto di prova n° **25LA10439**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Via Mutilati ed Invalidi del lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico S. Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

Servigliano (FM)
Via Giuseppe Garibaldi
T. +39 3357384187
T. +39 345 230 8914

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

Sistema di gestione certificato ISO 14001 n°A0104 e ISO 9001 n°40131/20/S per le attività del Laboratorio di Analisi sito in Ascoli Piceno

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: 25LA12115 del 05/11/2025

Dati relativi al campione

Descrizione:	**ITEMn 32 Biofiltro**				
Stato fisico:	**Solido non polverulento**				
Data accettazione:	**20/10/2025**	Data inizio analisi:	**20/10/2025**	Data fine analisi:	**27/10/2025**
Contenitore:	**Sacchetto plastica**				
Consegnato da:	**Paride Pompei e Davide Vagni (Tecnici CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Caratterizzazione parametri fisico chimici**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**20/10/2025**
Luogo:	**ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impianto di Relluce**
Punto di prelievo:	**Biofiltro Compostaggio E12 - Imp. Di Relluce Ascoli Piceno**
Campionamento a cura di:	**Paride Pompei e Davide Vagni (Tecnici CIALAB)**
Procedura:	**UNI 10802:2023**
Modalità:	**Medio**
Verbale:	**25VB02551**
Presente al prelievo:	**Luca Maria Antonini (Responsabile discarica)**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
Umidità *D.M. 24/3/1986 Parte II M.B.*	% p/p	**74,0**	

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Via Mutilati ed Invalidi del lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico S. Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

Servigliano (FM)
Via Giuseppe Garibaldi
T. +39 3357384187
T. +39 345 230 8914

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

Sistema di gestione certificato ISO 14001 n°A0104 e ISO 9001 n°40131/20/S per le attività del Laboratorio di Analisi sito in Ascoli Piceno

segue Rapporto di prova n°: **25LA12115 del 05/11/2025**

Fine del rapporto di prova n° **25LA12115**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Via Mutilati ed Invalidi del lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico S. Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

Servigliano (FM)
Via Giuseppe Garibaldi
T. +39 3357384187
T. +39 345 230 8914

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

Sistema di gestione certificato ISO 14001 n°A0104 e ISO 9001 n°40131/20/S per le attività del Laboratorio di Analisi sito in Ascoli Piceno

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: **25LA13522 del 30/12/2025**

Dati relativi al campione

Descrizione:	**ITEMn 32 Biofiltro**				
Stato fisico:	**Solido non polverulento**				
Data accettazione:	**18/11/2025**	Data inizio analisi:	**18/11/2025**	Data fine analisi:	**29/12/2025**
Contenitore:	**Sacchetto plastica**				
Consegnato da:	**Francesco Aloisi (Tecnico CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Caratterizzazione parametri fisico chimici**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**18/11/2025**
Luogo:	**ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impianto di Relluce**
Punto di prelievo:	**Biofiltro Compostaggio E12 - Imp. Di Relluce Ascoli Piceno**
Campionamento a cura di:	**Francesco Aloisi (Tecnico CIALAB)**
Procedura:	**UNI 10802:2023**
Modalità:	**Medio**
Verbale:	**25VB02826**
Presente al prelievo:	**Luca Maria Antonini (Responsabile discarica)**

Parametro *Metodo*	**U.M.**	**Risultato**	**Limiti**
Umidità *D.M. 24/3/1986 Parte II M.B.*	% p/p	**64,0**	

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Via Mutilati ed Invalidi del lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico S. Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

Servigliano (FM)
Via Giuseppe Garibaldi
T. +39 3357384187
T. +39 345 230 8914

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

Sistema di gestione certificato ISO 14001 n°A0104 e ISO 9001 n°40131/20/S per le attività del Laboratorio di Analisi sito in Ascoli Piceno

segue Rapporto di prova n°: **25LA13522 del 30/12/2025**

Fine del rapporto di prova n° **25LA13522**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Via Mutilati ed Invalidi del lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico S. Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

Servigliano (FM)
Via Giuseppe Garibaldi
T. +39 3357384187
T. +39 345 230 8914

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

Sistema di gestione certificato ISO 14001 n°A0104 e ISO 9001 n°40131/20/S per le attività del Laboratorio di Analisi sito in Ascoli Piceno

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: **25LA15468 del 30/12/2025**

Dati relativi al campione

Descrizione:	**ITEMn 32 Biofiltro**				
Stato fisico:	**Solido non polverulento**				
Data accettazione:	**23/12/2025**	Data inizio analisi:	**23/12/2025**	Data fine analisi:	**29/12/2025**
Contenitore:	**Sacchetto plastica**				
Consegnato da:	**Francesco Aloisi (Tecnico CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Caratterizzazione parametri fisico chimici**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**22/12/2025**
Luogo:	**ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impianto di Relluce**
Punto di prelievo:	**Biofiltro Compostaggio E12 - Imp. Di Relluce Ascoli Piceno**
Campionamento a cura di:	**Francesco Aloisi (Tecnico CIALAB)**
Procedura:	**UNI 10802:2023**
Modalità:	**Medio**
Verbale:	**25VB03224**
Presente al prelievo:	**Luca Maria Antonini (Responsabile impianto)**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
Umidità *D.M. 24/3/1986 Parte II M.B.*	% p/p	**63,1**	

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Via Mutilati ed Invalidi del lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico S. Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

Servigliano (FM)
Via Giuseppe Garibaldi
T. +39 3357384187
T. +39 345 230 8914

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

Sistema di gestione certificato ISO 14001 n°A0104 e ISO 9001 n°40131/20/S per le attività del Laboratorio di Analisi sito in Ascoli Piceno

segue Rapporto di prova n°: **25LA15468 del 30/12/2025**

Fine del rapporto di prova n° **25LA15468**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Via Mutilati ed Invalidi del lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico S. Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

Servigliano (FM)
Via Giuseppe Garibaldi
T. +39 3357384187
T. +39 345 230 8914

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: **25LA00530 del 07/02/2025**

Dati relativi al campione

Descrizione:	**ITEM n.35 IMPIANTO PRIMA PIOGGIA: reflui provenienti da svuotamento vasche di prima pioggia (P.P.)**				
Data accettazione:	**21/01/2025**	Data inizio analisi:	**21/01/2025**	Data fine analisi:	**30/01/2025**
Contenitore:	**Bottiglia PET**				
Consegnato da:	**Paride Pompei e Davide Vagni (Tecnici CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Classificazione e indicazione smaltimento rifiuto**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**20/01/2025**
Luogo:	**ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impianto di Relluce**
Punto di prelievo:	**Vasca**
Campionamento a cura di:	**Paride Pompei e Davide Vagni (Tecnici CIALAB)**
Procedura:	**(*)UNI 10802:2023**
Modalità:	**Medio**
Verbale:	**25VB00129**
Presente al prelievo:	**Luca Maria Antonini (Responsabile impianto)**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE			
(*) Natura		**Prevalentemente organica, dell'inquinante**	
(*) Colore		**Giallo**	
(*) Odore		**Inodore**	
(*) Stato fisico		**Liquido**	
pH *ISO 10523:2008*	pH	**7,60**	
(*) Conducibilità a 20°C *APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003*	µS/cm a 20°C	**765**	
(*) Cloruri (come Cl) *AR054 (IRSA-CNR Q.64 N.12 + UNI EN ISO 10304-1:2009)*	%p/p	**0,00702**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00530 del 07/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Fosforo totale *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	%p/p	< 0,0002	
(*) Nitriti (come NO_2) *AR008 (IRSA-CNR Q.64 N.8a + UNI EN ISO 10304-1:2009)*	%p/p	< 0,001	
(*) Nitrati (come NO_3) *AR008 (IRSA-CNR Q.64 N.8a + UNI EN ISO 10304-1:2009)*	%p/p	0,00328	
(*) Azoto organico (come N) *CNR IRSA 6 Q 64 Vol3 1985*	% p/p	0,00092	
(*) Solfati (come SO_4)	% p/p	0,0127	
(*) Solidi sospesi totali *APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003*	mg/l	17,3	
(*) Ammonio totale (come NH_4) *CNR IRSA 7 Q 64 Vol. 3 1986*	% p/p	0,000712	
Residuo secco (105°C) *UNI EN 15934:2012 Met. B*	% p/p	0,1	
(*) Residuo fisso (550°C) *CNR IRSA 2.4.2. Q 64 Vol 2 del 1984*	% p/p	< 0,1	
(*) Acqua *UNI EN 14346:2007 Met.A*	% p/p	99,9	
(*) Punto di infiammabilita` *UNI EN ISO 3679:2023*	°C	> 80	
Richiesta chimica di ossigeno-COD (come O_2) *APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003*	mg/l	32	
Alluminio (come Al) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	0,00047	
Antimonio metallico (come Sb) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	< 0,00012	
Arsenico (come As) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	< 0,0002	
(*) Boro (come B) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	0,00054	
Cadmio (come Cd) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	< 0,000005	
Cobalto (come Co) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	< 0,00001	
(*) Cromo VI (come Cr VI) *CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986*	% p/p	< 0,00005	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00530 del 07/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
Cromo trivalente (come Cr) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00002**	
Ferro (come Fe) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00053**	
Manganese (come Mn) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00001**	
(*) Mercurio (come Hg) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,00005**	
Nichel (come Ni) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,00003**	
Piombo (come Pb) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,00004**	
Rame(come Cu) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,00002**	
Selenio (come Se) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,00025**	
Stagno (come Sn) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,0001**	
(*) Titanio (come Ti) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,00002**	
(*) Vanadio (come V) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**< 0,00002**	
Zinco (come Zn) *UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003*	% p/p	**0,000055**	
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI			
(*) Etilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Etiltoluene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Xileni (o+m+p) *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Butilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,3,5-Trimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,2,4-Trimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00530 del 07/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) 1,2,3-Trimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Stirene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Benzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Propilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 1-Metil-3-Propilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 1-Etil-3,5-Dimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 2-Etil-1,4-Dimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 4-Etil-1,2-Dimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 1-Etil-2,3-Dimetilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 1,2,4,5-Tetrametilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Toluene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Cumene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Indano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 1-Etil-2-Metilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 1,3-Bis(1-Metiletil)benzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 1-Etil-3-Metilbenzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
SOLVENTI CLORURATI			
(*) Metilenecloruro *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Cloroformio *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	< 0,001	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00530 del 07/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) 1,2-Dicloroetano *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,1,1-Tricloroetano *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Tetracloruro di carbonio *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,2-Dicloropropano *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Tricloroetilene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Tetracloroetilene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Clorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,2-Diclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,4-Diclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,2,4,5-Tetraclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,2,4-Triclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,3-Diclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Pentaclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Esaclorobenzene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 2,2,2-Tricloroetanolo *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,1,2,2-Tetracloroetano *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 2-Clorotoluene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Esacloroetano *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Esacloro-1,3-butadiene *CNR IRSA 23 a Q 64 Vol. 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00530 del 07/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
ALTRI SOLVENTI ORGANICI			
(*) Cicloesano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Isoforone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 2-Metossietilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Metiletilchetone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Etile acetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	%p/p	< 0,001	
(*) Isopropilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Diossano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Etossietilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Metilisobutilchetone (MIBK) *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) N-butilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Cicloesanone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Isobutilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 2-Butossietanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 1-Metossi-2-Propilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 1-Etil-2-Pirrolidone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) 1-Butossi-2-propanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	
(*) Acetonitrile *AQ 101 Rev. 00 del 2010*	% p/p	< 0,001	
(*) Acetone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	< 0,001	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00530 del 07/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Alcol metilico *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Alcol etilico *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Alcol isopropilico *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 2-Metossietanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1-Metossi-2-Propanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Dipropilen glicol monometil etere *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Etossietanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 3-Etossi-1-Propanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 2-Fenossietanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 2-Dimetilamminoetanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 2-Etil-1-Esanolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 4-Idrossi-4-metil-2-pentanone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 2-Metil-2,4-pentandiolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Benzofenone *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) 1,2-Butandiolo *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Esametildisilossano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Octametiltrisilossano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	
(*) Vinilacetato *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00530 del 07/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) Benzo (a) pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
Dibenzo (a,h) antracene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Benzo (e) fluorantene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Benzo (e) pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Benzo (b+j) fluorantene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Benzo (k) fluorantene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Benzo (a) antracene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Crisene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Naftalene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	%p/p (ss)	**< 0,000001**	
Acenaftene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
Acenaftilene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
(*) Fluorene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
(*) Fenantrene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
Antracene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	%p/p (ss)	**< 0,000001**	
(*) Fluorantene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
(*) Pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
(*) Benzo (g,h,i) perilene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	
(*) Indeno (1,2,3-cd) pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	**< 0,000001**	
Dibenzo (a,e) pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	**< 0,000001**	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00530 del 07/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
Dibenzo (a,h)pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	%p/p (s.s.)	< 0,000001	
Dibenzo (a,i) pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (s.s.)	< 0,000001	
Dibenzo (a,l)pirene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p (ss)	< 0,000001	
(*) Policlorobifenili (PCB) *CNR IRSA 24 b Q 64 Vol. 3 1988*	% p/p (TQ)	< 0,0001	
(*) Policlorotrifenil (PCT) *CNR IRSA 24 b Q 64 Vol. 3 1988*	% p/p	< 0,0001	
IDROCARBURI TOTALI			
(*) Idrocarburi totali *UNI EN 14039 : 2005 + CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990+UNI EN 14345:2005*	% p/p (TQ)	< 0,001	
(*) Idrocarburi alifatici (C5-C6-C7-C8) *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	< 0,001	
(*) Cicloesano *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	< 0,001	
Idrocarburi aromatici (C6-C7-C8-C9-C10)			
(*) Benzene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	< 0,001	
(*) Toluene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	< 0,001	
(*) Xilene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	< 0,001	
(*) Cumene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	< 0,001	
(*) Dipentene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p (TQ)	< 0,001	
(*) Naftalene *CNR IRSA 25 a Q 64 Vol.3 1998*	% p/p	< 0,000001	
(*) Idrocarburi C10-C40 *UNI EN 14039 : 2005*	% p/p (TQ)	< 0,001	
(*) Idrocarburi C>40 *UNI EN 14345:2005*	% p/p (TQ)	< 0,001	
(*) Idrocarburi totali *UNI EN 14039 : 2005 + CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990+UNI EN 14345:2005*	% p/p (s.s.)	< 1	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1049 L

segue Rapporto di prova n°: **25LA00530 del 07/02/2025**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
(*) 1,3-Butadiene *CNR IRSA 23 b Q 64 Vol 3 1990*	% p/p	**< 0,001**	

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

(*) : Prova/Campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato non è quantificabile perché al di sotto del proprio limite di quantificazione.

In merito alle sommatorie: i valori singoli che non raggiungono il limite di quantificazione non sono stati considerati; le sommatorie, ove non diversamente specificato, vengono eseguite secondo la convenzione Lower Bound (tale approccio prevede di considerare il contributo alla sommatoria di ogni addendo non rilevabile pari a zero).

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA00530**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl

Piazza Arringo, 1
Ascoli Piceno (AP)

CLASSIFICAZIONE RIFIUTO
Parte quarta Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Norme in materia ambientale
(G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)

Codice EER 16 10 02

rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01

Rapporto di Prova n° 25LA00530
Verbale di campionamento n° 25VB00129

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00077** del **07/02/2025**

Documentazione fotografica allegata al rapporto di prova n. 25LA00530



Foto campione

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00077** del **07/02/2025**

Dati relativi al campione n° 25LA00530

Descrizione: **ITEM n.35 IMPIANTO PRIMA PIOGGIA: reflui provenienti da svuotamento vasche di prima pioggia (P.P.)**

Matrice: **Rifiuto**

Origine del rifiuto: **Raccolta acque di prima pioggia**

Merceologica Tipo del rifiuto: **Liquido acquoso**

Data accettazione: **21/01/2025**

Data inizio analisi: **21/01/2025** Data fine analisi: **30/01/2025**

Contenitore: **Bottiglia PET**

Dati relativi al campionamento

Data e ora: **20/01/2025**

Campionamento a cura di: **Paride Pompei e Davide Vagni**

Luogo: **ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impianto di Relluce**

Punto di prelievo: **Vasca**

Modalità: **UNI 10802:2023**

Verbale di campionamento: **25VB00129**

Trasporto: **Paride Pompei e Davide Vagni**

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00077** del **07/02/2025**

Giudizio di Classificazione del rifiuto Codice EER 16 10 02

In riferimento al Rapporto di Prova n° 25LA00530

Descrizione Codice EER: rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01

Classe di pericolosità:

Nessuna

Premessa:
Il Giudizio di Classificazione è stato redatto rispettando quanto previsto della Delibera n.105/2021 del Consiglio SNPA.

Le informazioni indicate nel riquadro 2.2 della Delibera n.105/2021 del Consiglio SNPA sono presenti nel documento secondo il seguente schema:
Punti da 1 a 9: sono riportati nelle sezioni "Dati Relativi al campione n." e "Dati relativi al Campionamento" del Giudizio di Classificazione;
Punti 10 e 13: sono riportati nel Rapporto di Prova;
Punto 12: le speciazioni di ogni singolo metallo sono riportate nelle pagine seguenti del Giudizio di Classificazione. Per quei metalli che, pur essendo rilevabili analiticamente, sono presenti in concentrazioni talmente basse che associati con qualsiasi anione non raggiungerebbero mai la concentrazione limite più bassa (0,1% p/p), la speciazione non viene effettuata perchè inutile;
Punti 11, 14, 15 e 16: sono riportati all'interno del Giudizio di Classificazione;
Punti 17 e 18: sono riportati nell'ultima pagina del Giudizio di Classificazione.

Riepilogo dei risultati delle prove eseguite per la valutazione delle caratteristiche di pericolo.

HP1 - Esplosivo



Non applicabile in quanto non presenta sostanze aventi codici di identificazione pericolo indicati nell'Allegato III del Regolamento UE n. 1357/2014 e, in base alle informazioni fornite dal produttore sul ciclo produttivo del rifiuto, non risulta opportuno e proporzionato eseguire ulteriori test.

HP2 - Comburente



Non applicabile in quanto non presenta sostanze aventi codici di identificazione pericolo indicati nell'Allegato III del Regolamento UE n. 1357/2014 e, in base alle informazioni fornite dal produttore sul ciclo produttivo del rifiuto, non risulta opportuno e proporzionato eseguire ulteriori test.

HP3 - Infiammabile



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP3.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
Punto di infiammabilita`		-	n.a.	> 80	60

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00077** del **07/02/2025**

HP4 - Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP4.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
Somma H315 + Somma H319	H315 + H319		n.a.	non rilevati	20
(1,2,3-Trimetilbenzene [CAS N°:526-73-8] + 1,2,4-Triclorobenzene [CAS N°:120-82-1] + 1,2,4-Trimetilbenzene [CAS N°:95-63-6] + 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] + 1,2-Dicloroetano [CAS N°:107-06-2] + 1-Butossi-2-propanolo [CAS N°:5131-66-8] + 2-Butossietanolo [CAS N°:111-76-2] + 2-Metil-2,4-pentandiolo [CAS N°:107-41-5] + 3-Etossi-1-Propanolo [CAS N°:1589-49-7] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Clorobenzene [CAS N°:108-90-7] + Cloroformio [CAS N°:67-66-3] + Stirene [CAS N°:100-42-5] + Toluene [CAS N°:108-88-3] + Tricloroetilene [CAS N°:79-01-6] + Xileni (o+m+p) [CAS N°:106-42-3;95-47-6;108-38-3] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Dipentene [CAS N°:138-86-3] + Toluene [CAS N°:108-88-3] + Xilene [CAS N°:1330-20-7])	H315	%	1	non rilevati	
(2-Fenossietanolo [CAS N°:122-99-6])	H318	%	1	non rilevati	10
(1,2,3-Trimetilbenzene [CAS N°:526-73-8] + 1,2,4-Trimetilbenzene [CAS N°:95-63-6] + 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] + 1,2-Dicloroetano [CAS N°:107-06-2] + 1,4-Diclorobenzene [CAS N°:106-46-7] + 1-Butossi-2-propanolo [CAS N°:5131-66-8] + 2-Butossietanolo [CAS N°:111-76-2] + 2-Metil-2,4-pentandiolo [CAS N°:107-41-5] + 3-Etossi-1-Propanolo [CAS N°:1589-49-7] + 4-Idrossi-4-metil-2-pentanone [CAS N°:123-42-2] + Acetone [CAS N°:67-64-1] + Acetonitrile [CAS N°:75-05-8] + Alcol isopropilico [CAS N°:67-63-0] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Cloroformio [CAS N°:67-66-3] + Diossano [CAS N°:123-91-1] + Isoforone [CAS N°:78-59-1] + Isopropilacetato [CAS N°:108-21-4] + Metiletilchetone [CAS N°:78-93-3] + Metilisobutilchetone (MIBK) [CAS N°:108-10-1] + Stirene [CAS N°:100-42-5] + Tricloroetilene [CAS N°:79-01-6] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Etile acetato [CAS N°:141-78-6])	H319	%	1	non rilevati	

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00077** del **07/02/2025**

HP5 - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP5.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(1-Etil-2-Metilbenzene [CAS N°:611-14-3] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Cumene [CAS N°:98-82-8] + Etilbenzene [CAS N°:100-41-4] + Indano [CAS N°:496-11-7] + Propilbenzene [CAS N°:103-65-1] + Toluene [CAS N°:108-88-3] + Benzene [CAS N°:71-43-2] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Cumene [CAS N°:98-82-8] + Idrocarburi C10-C40 + Toluene [CAS N°:108-88-3])	H304	%	n.a.	non rilevati	10
(1,2,3-Trimetilbenzene [CAS N°:526-73-8] , 1,2,4-Trimetilbenzene [CAS N°:95-63-6] , 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] , 1,2-Dicloroetano [CAS N°:107-06-2] , 1,3,5-Trimetilbenzene [CAS N°:108-67-8] , 2-Fenossietanolo [CAS N°:122-99-6] , 3-Etossi-1-Propanolo [CAS N°:1589-49-7] , Cumene [CAS N°:98-82-8] , Diossano [CAS N°:123-91-1] , Isoforone [CAS N°:78-59-1] , Propilbenzene [CAS N°:103-65-1] , Vinilacetato [CAS N°:108-05-4] , Cumene [CAS N°:98-82-8])	H335	%	n.a.	non rilevati	20
(Alcol metilico [CAS N°:67-56-1])	H370	%	n.a.	non rilevati	1
(Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9] , Nichel (come Ni) [CAS N°:7440-02-0] , Mercurio (come Hg) [CAS N°:7439-97-6] , Benzene [CAS N°:71-43-2] , Cloroformio [CAS N°:67-66-3] , Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1] , Stirene [CAS N°:100-42-5] , Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5] , Benzene [CAS N°:71-43-2])	H372	%	n.a.	non rilevati	1
(Selenio (come Se) [CAS N°:7782-49-2] , Etilbenzene [CAS N°:100-41-4] , Toluene [CAS N°:108-88-3] , Policlorobifenili (PCB) [CAS N°:1336-36-3] , Toluene [CAS N°:108-88-3])	H373	%	n.a.	non rilevati	10

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00077** del **07/02/2025**

HP6 - Tossicità acuta

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP6.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Arsenico (come As) [CAS N°:7440-38-2] + Selenio (come Se) [CAS N°:7782-49-2] + Alcol metilico [CAS N°:67-56-1] + Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5])	H301	%	0,1	non rilevati	5
(Naftalene [CAS N°:91-20-3] + 1,2,4-Triclorobenzene [CAS N°:120-82-1] + 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] + 1,2-Dicloroetano [CAS N°:107-06-2] + 1,2-Dicloropropano [CAS N°:78-87-5] + 1,3-Diclorobenzene [CAS N°:541-73-1] + 2-Butossietanolo [CAS N°:111-76-2] + 2-Fenossietanolo [CAS N°:122-99-6] + 2-Metossietanolo [CAS N°:109-86-4] + Acetonitrile [CAS N°:75-05-8] + Cloroformio [CAS N°:67-66-3] + Etossietanolo [CAS N°:110-80-5] + Etossietilacetato [CAS N°:111-15-9] + Isoforone [CAS N°:78-59-1] + Pentaclorobenzene [CAS N°:608-93-5])	H302	%	1	non rilevati	25
(1,1,2,2-Tetracloroetano [CAS N°:79-34-5])	H310 A1	%	0,1	non rilevati	0,25
(Alcol metilico [CAS N°:67-56-1] + Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5])	H311	%	0,1	non rilevati	15
(2-Metossietanolo [CAS N°:109-86-4] + Acetonitrile [CAS N°:75-05-8] + Etossietilacetato [CAS N°:111-15-9] + Isoforone [CAS N°:78-59-1] + Xileni (o+m+p) [CAS N°:106-42-3;95-47-6;108-38-3] + Xilene [CAS N°:1330-20-7])	H312	%	1	non rilevati	55
(Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9] + Mercurio (come Hg) [CAS N°:7439-97-6] + 1,1,2,2-Tetracloroetano [CAS N°:79-34-5])	H330 A2	%	0,1	non rilevati	0,5
(Arsenico (come As) [CAS N°:7440-38-2] + Selenio (come Se) [CAS N°:7782-49-2] + 2-Butossietanolo [CAS N°:111-76-2] + Alcol metilico [CAS N°:67-56-1] + Cloroformio [CAS N°:67-66-3] + Etossietanolo [CAS N°:110-80-5] + Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5])	H331	%	0,1	non rilevati	3,5
(1,1,1-Tricloroetano [CAS N°:71-55-6] + 1,2,4-Trimetilbenzene [CAS N°:95-63-6] + 1,2-Dicloropropano [CAS N°:78-87-5] + 2-Butossietanolo [CAS N°:111-76-2] + 2-Metossietanolo [CAS N°:109-86-4] + Acetonitrile [CAS N°:75-05-8] + Cicloesanone [CAS N°:108-94-1] + Clorobenzene [CAS N°:108-90-7] + Etilbenzene [CAS N°:100-41-4] + Etossietilacetato [CAS N°:111-15-9] + Metilisobutilchetone (MIBK) [CAS N°:108-10-1] + Stirene [CAS N°:100-42-5] + Vinilacetato [CAS N°:108-05-4] + Xileni (o+m+p) [CAS N°:106-42-3;95-47-6;108-38-3] + Xilene [CAS N°:1330-20-7])	H332	%	1	non rilevati	22,5

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00077** del **07/02/2025**

HP7 - Cancerogeno

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP7.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9] , Cobalto (come Co) [CAS N°:7440-48-4] , 1,2-Dicloroetano [CAS N°:107-06-2] , 1,2-Dicloropropano [CAS N°:78-87-5] , 1,3-Butadiene [CAS N°:106-99-0] , Benzene [CAS N°:71-43-2] , Cumene [CAS N°:98-82-8] , Diossano [CAS N°:123-91-1] , Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1] , Tricloroetilene [CAS N°:79-01-6] , Dibenzo (a,i) pirene [CAS N°:189-55-9] , Benzo (a) antracene [CAS N°:56-55-3] , Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8] , Benzo (e) pirene [CAS N°:192-97-2] , Benzo (k) fluorantene [CAS N°:207-08-9] , Crisene [CAS N°:218-01-9] , Dibenzo (a,h) antracene [CAS N°:53-70-3] , Dibenzo (a,l) pirene [CAS N°:191-30-0] , Benzene [CAS N°:71-43-2] , Cumene [CAS N°:98-82-8] , Dibenzo (a,h)pirene [CAS N°:189-64-0])	H350	%	n.a.	non rilevati	0,1
(Naftalene [CAS N°:91-20-3] , Nichel (come Ni) [CAS N°:7440-02-0] , 1,4-Diclorobenzene [CAS N°:106-46-7] , Cloroformio [CAS N°:67-66-3] , Isoforone [CAS N°:78-59-1] , Metilenecloruro [CAS N°:75-09-2] , Metilisobutilchetone (MIBK) [CAS N°:108-10-1] , Tetracloroetilene [CAS N°:127-18-4] , Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5] , Vinilacetato [CAS N°:108-05-4])	H351	%	n.a.	non rilevati	1
(Benzo (e) pirene [CAS N°:192-97-2])	ISS005	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000
(Benzo (k) fluorantene [CAS N°:207-08-9])	ISS008	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000
(Crisene [CAS N°:218-01-9])	ISS009	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000
(Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8])	ISS010	mg/kg	n.a.	non rilevati	100
(Dibenzo (a,h) antracene [CAS N°:53-70-3])	ISS011	mg/kg	n.a.	non rilevati	100
(Benzo (a) antracene [CAS N°:56-55-3])	ISS012	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000
(Benzene [CAS N°:71-43-2] , Benzene [CAS N°:71-43-2])	ISS013	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000

HP8 - Corrosivo

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP8.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
Valutazione pH estremi			n.a.	7,60	2 - 11,5

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto | REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua | MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP | associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00077** del **07/02/2025**

HP9 - Infettivo



Non applicabile in quanto non risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo HP9.

HP10 - Tossico per la riproduzione



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP10.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Mercurio (come Hg) [CAS N°:7439-97-6] , 1-Etil-2-Pirrolidone [CAS N°:2687-91-4])	H360D	%	n.a.	non rilevati	0,3
(Cobalto (come Co) [CAS N°:7440-48-4])	H360F	%	n.a.	non rilevati	0,3
(Piombo (come Pb) [CAS N°:7439-92-1] , 2-Metossietanolo [CAS N°:109-86-4] , Etossietanolo [CAS N°:110-80-5] , Etossietilacetato [CAS N°:111-15-9] , Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8])	H360FD	%	n.a.	non rilevati	0,3
(Cloroformio [CAS N°:67-66-3] , Stirene [CAS N°:100-42-5] , Toluene [CAS N°:108-88-3] , Toluene [CAS N°:108-88-3])	H361D	%	n.a.	non rilevati	3
(Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9])	H361FD	%	n.a.	non rilevati	3

HP11 - Mutageno



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP11.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(1,3-Butadiene [CAS N°:106-99-0] , Benzene [CAS N°:71-43-2] , Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8] , Benzene [CAS N°:71-43-2])	H340	%	n.a.	non rilevati	0,1
(Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9] , Cobalto (come Co) [CAS N°:7440-48-4] , Tricloroetilene [CAS N°:79-01-6] , Dibenzo (a,i) pirene [CAS N°:189-55-9] , Crisene [CAS N°:218-01-9] , Dibenzo (a,l)pirene [CAS N°:191-30-0] , Dibenzo (a,h)pirene [CAS N°:189-64-0])	H341	%	n.a.	non rilevati	1
(1,3-Butadiene [CAS N°:106-99-0])	ISS001	mg/kg	n.a.	non rilevati	1000

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00077** del **07/02/2025**

HP12 - Liberazione di gas a tossicità acuta



Non applicabile in quanto non risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo HP12.

HP13 - Sensibilizzante



Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP13.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Cobalto (come Co) [CAS N°:7440-48-4] , Nichel (come Ni) [CAS N°:7440-02-0] , Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8] , Dipentene [CAS N°:138-86-3])	H317	%	n.a.	non rilevati	10
(Cobalto (come Co) [CAS N°:7440-48-4])	H334	%	n.a.	non rilevati	10

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA
MINISTERO DELLA SALUTE Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto
REGIONE MARCHE Azienda Accreditata per la formazione continua
MINISTERO DELLA SANITÀ Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP
associato al sistema CONFINDUSTRIA
LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00077** del **07/02/2025**

HP14 - Ecotossico

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP14.



Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
Somma H410 * 100 + Somma H411 x 10 + Somma H412	EQ1	%	n.a.	non rilevati	25
Somma H410 + Somma H411 + Somma H412 + Somma H413	EQ2	%	n.a.	non rilevati	25
(Naftalene [CAS N°:91-20-3] + Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9] + Piombo (come Pb) [CAS N°:7439-92-1] + Mercurio (come Hg) [CAS N°:7439-97-6] + Arsenico (come As) [CAS N°:7440-38-2] + 1,2,4-Triclorobenzene [CAS N°:120-82-1] + 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] + 1,4-Diclorobenzene [CAS N°:106-46-7] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1] + Pentaclorobenzene [CAS N°:608-93-5] + Benzo (a) antracene [CAS N°:56-55-3] + Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8] + Benzo (e) pirene [CAS N°:192-97-2] + Benzo (k) fluorantene [CAS N°:207-08-9] + Crisene [CAS N°:218-01-9] + Dibenzo (a,h) antracene [CAS N°:53-70-3] + Policlorobifenili (PCB) [CAS N°:1336-36-3] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Dipentene [CAS N°:138-86-3])	H400	%	0,1	non rilevati	25
(Naftalene [CAS N°:91-20-3] + Cadmio (come Cd) [CAS N°:7440-43-9] + Piombo (come Pb) [CAS N°:7439-92-1] + Mercurio (come Hg) [CAS N°:7439-97-6] + Arsenico (come As) [CAS N°:7440-38-2] + 1,2,4,5-Tetrametilbenzene [CAS N°: 95-93-2] + 1,2,4-Triclorobenzene [CAS N°:120-82-1] + 1,2-Diclorobenzene [CAS N°:95-50-1] + 1,4-Diclorobenzene [CAS N°:106-46-7] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1] + Pentaclorobenzene [CAS N°:608-93-5] + Benzo (a) antracene [CAS N°:56-55-3] + Benzo (a) pirene [CAS N°:50-32-8] + Benzo (e) pirene [CAS N°:192-97-2] + Benzo (k) fluorantene [CAS N°:207-08-9] + Crisene [CAS N°:218-01-9] + Dibenzo (a,h) antracene [CAS N°:53-70-3] + Policlorobifenili (PCB) [CAS N°:1336-36-3] + Cicloesano [CAS N°:110-82-7] + Dipentene [CAS N°:138-86-3] + Idrocarburi alifatici (C5-C6-C7-C8))	H410	%	0,1	non rilevati	
(Rame(come Cu) [CAS N°:7440-50-8] + 1,1,2,2-Tetracloroetano [CAS N°:79-34-5] + 1,2,4-Trimetilbenzene [CAS N°:95-63-6] + 1,3,5-Trimetilbenzene [CAS N°:108-67-8] + 1,3-Diclorobenzene [CAS N°:541-73-1] + Clorobenzene [CAS N°:108-90-7] + Cumene [CAS N°:98-82-8] + Propilbenzene [CAS N°:103-65-1] + Tetracloroetilene [CAS N°:127-18-4] + Cumene [CAS N°:98-82-8] + Idrocarburi C10-C40)	H411	%	1	non rilevati	
(Nichel (come Ni) [CAS N°:7440-02-0] + Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5] + Tricloroetilene [CAS N°:79-01-6] + Fosforo totale [CAS N°:7723-14-0])	H412	%	1	non rilevati	
(Cobalto (come Co) [CAS N°:7440-48-4] + Selenio (come Se) [CAS N°:7782-49-2])	H413	%	1	non rilevati	
(1,1,1-Tricloroetano [CAS N°:71-55-6] , Tetracloruro di carbonio [CAS N°:56-23-5])	H420	%	n.a.	non rilevati	0,1

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Giudizio di Classificazione n°: **25CL00077** del **07/02/2025**

HP15 - Rifiuto che non possiede dirette caratteristiche di pericolo ma può manifestarle successivamente

Il rifiuto NON risponde ai requisiti riportati nell'Allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del Regolamento UE n. 1357/2014 per la caratteristica di pericolo di tipo HP15.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Diossano [CAS N°:123-91-1])	EUH019	% p/p	n.a.	non rilevati	0

POPs - Inquinanti organici persistenti

In base a quanto dichiarato dal produttore circa il ciclo produttivo, nello stesso, non vengono utilizzate né sintetizzate sostanze classificate Inquinanti Organici Persistenti (POPs) elencati dall'allegato IV al regolamento 2019/1021/EU e s.m.i., pertanto, non se ne reputa necessaria la ricerca analitica. Gli unici ricercati, perché appartenenti ad altre famiglie di composti investigate, risultano non rilevabili.

Descrizione	Indicazione di pericolo	UM	Soglia	Risultato	Limite
(Esaclorobenzene [CAS N°:118-74-1])	POP010	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(Policlorobifenili (PCB) [CAS N°:1336-36-3])	POP014	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50
(Pentaclorobenzene [CAS N°:608-93-5])	POP016	mg/Kg	n.a.	non rilevati	50

n.a.: indica quando la soglia non è definita per l'indicazione di pericolo
non rilevati: indica quando i contributi non contribuiscono al risultato finale perchè inferiori alla soglia, ove presente, o inferiori al limite di quantificazione del Laboratorio.
(): i composti racchiusi tra parentesi non hanno contribuito al risultato finale.

Giudizio:

CLASSIFICAZIONE:
In base alle informazioni fornite dal produttore ed alle risultanze analitiche, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 184 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo quanto previsto dalla Decisione Europea 955/2014 e dal Regolamento Europeo 1357/2014 e s.m.i. (Regolamento Europeo 997/2017) e dal Regolamento Europeo 2400/2022, si ritiene che il campione esaminato sia classificabile come rifiuto SPECIALE NON PERICOLOSO.

DESTINAZIONE:
Vista la composizione e l'origine del rifiuto si può considerare che lo stesso debba essere avviato in idonei impianti di trattamento autorizzati.

Il Chimico

Dott. Chim. Emidio Pipponzi
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n°588

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

ITEM 38_POLO_IMPIANTISTICO_RELLUCE_ASCOLI SERVIZI COMUNALI_SRL

FREQUENZA	TRIMESTRALE
TIPO CONTROLLO VISIVO 1° TRIMESTRE 2025	STATO BACINI DI CONTENIMENTO E VASCHE
PERIODO: GENNAIO 25	☑ POSITIVO (Utilizzabile) ☐ NEGATIVO (Non utilizzabile)

MONITORAGGIO

STRUTTURA	Esito		Osservazioni:
POZZETTO S1	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
POZZETTO S2	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
POZZETTO S3	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
TUBAZIONI	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	

AZIONI CONSEGUENTI

Data: 31 / 01 / 2025

Firma:

ITEM 38_POLO IMPIANTISTICO DI RELLUCE_FOTO DEL 31/01/2025









ITEM 38_POLO IMPIANTISTICO DI RELLUCE_FOTO DEL 31/01/2025



Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

ITEM 38_POLO_IMPIANTISTICO_RELLUCE_ASCOLI SERVIZI COMUNALI_SRL

FREQUENZA	TRIMESTRALE
TIPO CONTROLLO VISIVO IV° TRIMESTRE 2025	STATO BACINI DI CONTENIMENTO E VASCHE
PERIODO: APRILE 2026	☑ POSITIVO (Utilizzabile) ☐ NEGATIVO (Non utilizzabile)

MONITORAGGIO

STRUTTURA	Esito		Osservazioni:
POZZETTO S1	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
POZZETTO S2	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
POZZETTO S3	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
TUBAZIONI	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	

AZIONI CONSEGUENTI

Data: 23 / 04 / 2026

Firma:

ITEM 38_POLO IMPIANTISTICO DI RELLUCE_FOTO DEL 23/04/2025



ITEM 38_POLO IMPIANTISTICO DI RELLUCE_FOTO DEL 23/04/2025







ITEM 38_POLO_IMPIANTISTICO_RELLUCE_ASCOLI SERVIZI COMUNALI_SRL

FREQUENZA	**TRIMESTRALE**
TIPO CONTROLLO	**STATO BACINI DI CONTENIMENTO E VASCHE**
PERIODO: III TRIM. 25	☑ POSITIVO (Utilizzabile) ☐ NEGATIVO (Non utilizzabile)

MONITORAGGIO

STRUTTURA	Esito		Osservazioni:
POZZETTO S1	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	/
POZZETTO S2	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	/
POZZETTO S3	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	/
TUBAZIONI	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	/

AZIONI CONSEGUENTI

VEDI FOTO ALLEGATE


Data: 25 Luglio 2025

Firma:

ITEM 38_POLO IMPIANTISTICO DI RELLUCE_FOTO DEL 25/07/2025



ITEM 38_POLO IMPIANTISTICO DI RELLUCE_FOTO DEL 25/07/2025



ITEM 38_POLO IMPIANTISTICO DI RELLUCE_FOTO DEL 25/07/2025



ITEM 38_POLO_IMPIANTISTICO_RELLUCE_ASCOLI SERVIZI COMUNALI_SRL

FREQUENZA	**TRIMESTRALE**
TIPO CONTROLLO	**STATO BACINI DI CONTENIMENTO E VASCHE**
PERIODO:	☐ POSITIVO (Utilizzabile) ☐ NEGATIVO (Non utilizzabile)

MONITORAGGIO

STRUTTURA	Esito	Osservazioni:
POZZETTO S1	☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO	
POZZETTO S2	☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO	
POZZETTO S3	☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO	
TUBAZIONI	☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO	

AZIONI CONSEGUENTI

Data: 15 Ottobre 2025

Firma:

ITEM 38_POLO_IMPIANTISTICO_RELLUCE_ASCOLI SERVIZI COMUNALI_SRL











Regenera Point SRL
via delle macchie, 1
63039 San Benedetto del Tronto(AP)
Tel/fax 0735 656134
e-mail: info@regenerapoint.it
PEC: REGENERAPOINT@MCERT.IT CODICE SDI:USAL8PV
Cod. Fiscale/Partita Iva 02009700440

ACCORDO SERVICE

ACCORDO SERVICE N. 4 anno 2025

COMMINTENTE

Ragione sociale ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Indirizzo fatturazione Piazza Arringo,1
CAP-Città 63100 Ascoli Piceno (A.P.)
Contatto cliente Sig. Luca Antonini
Telefono
Mail: luca.antonini@ascoliservizi.it
N°. ordine cliente
Data

STABILIMENTO
Stabilimento Impianto di recupero Loc. RELLUCE
CAP-Città 63100 ASCOLI PICENO
Responsabile dell'accordo

ACCORDO

Tipo Manutenzione programmata
Data inizio accordo 01/01/2025
Validità 01/01/2025 al 31/12/2025
Durata accordo 1 anno rinnovabile
Periodicità mesi Gennaio, Marzo, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Novembre.
Costo mensile singolo intervento euro 160,00+iva
manodopera ordinaria 35,00 euro/h compresi trasferta e km.
Fatturazione gli interventi non previsti dal contratto Verranno fatturati dopo esecuzione e previo preventivo.
Pagamento: BONIFICO BANCARIO
Costi e condizioni fornitura lubrificante e ricambi esclusa

DETTAGLI RELATIVI ALLE SINGOLE UNITA' COMPRESE NELL'ACCORDO					
REPARTO	DESCRIZIONE UNITA	N. MATRICOLA	AVVIAMENTO	ORE TOTALI ATTUALI	NOTE
	I.R. SSR ML 7,5 bar	**matr. 95962**			
	SHAMAL 100 lt hp 2				
	Atlas Copco GA 7 Pack	**matr. AII 154338**			

L'accordo di manutenzione programmata è un servizio a prezzo fisso che comprende visite bimestrali/mensili per ispezione vostri compressori e manutenzione ordinaria che include manodopera, rimborso chilometrico e viaggio.
Durante la visita saranno eseguiti i seguenti controlli: controllo assorbimento motore elettrico, livello dell'olio, intasamento radiatori e filtri, tubi di collegamento e segnalazione interventi di manutenzione straordinaria.
Manodopera inclusa si intende quella ordinaria; sono esclusi la fornitura dei ricambi e lubrificante.

Timbro e firma cliente

Firmato digitalmente da:
Antonini Luca Maria
Firmato il 27/01/2025 14:48
Seriale Cert: 2947000
Valido dal 20/10/2023 al 20/10/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Regenera Point SRL

Regenera Point SRL
Via delle Macchie, 1
63074 San Benedetto del Tronto
Tel 0735656134 - info@regenerapoint.it
C.F. e P. Iva: 02009700440 - SDI: USAL8PV

Regenera Point: la garanzia di un servizio affidabile ed efficiente.
www.regenerapoint.it

Regenera Point SRL
via delle macchie, 1
63039 San Benedetto del Tronto(AP)
Tel/fax 0735 656134
e-mail: info@regenerapoint.it
PEC: REGENERAPOINT@MCERT.IT CODICE SDI:USAL8PV
Cod. Fiscale/Partita Iva 02009700440

ACCORDO SERVICE

ACCORDO SERVICE N. 4 anno 2025

COMMINTENTE

Ragione sociale ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Indirizzo fatturazione Piazza Arringo,1
CAP-Città 63100 Ascoli Piceno (A.P.)
Contatto cliente Sig. Luca Antonini
Telefono
Mail: luca.antonini@ascoliservizi.it
N°. ordine cliente
Data

STABILIMENTO
Stabilimento Impianto di recupero Loc. RELLUCE
CAP-Città 63100 ASCOLI PICENO
Responsabile dell'accordo

ACCORDO

Tipo Manutenzione programmata
Data inizio accordo 01/01/2025
Validità 01/01/2025 al 31/12/2025
Durata accordo 1 anno rinnovabile
Periodicità mesi Gennaio, Marzo, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Novembre.
Costo mensile singolo intervento euro 160,00+iva
manodopera ordinaria 35,00 euro/h compresi trasferta e km.
Fatturazione gli interventi non previsti dal contratto Verranno fatturati dopo esecuzione e previo preventivo.
Pagamento: BONIFICO BANCARIO
Costi e condizioni fornitura lubrificante e ricambi esclusa

DETTAGLI RELATIVI ALLE SINGOLE UNITA' COMPRESE NELL'ACCORDO					
REPARTO	DESCRIZIONE UNITA	N. MATRICOLA	AVVIAMENTO	ORE TOTALI ATTUALI	NOTE
	I.R. SSR ML 7,5 bar	**matr. 95962**			
	SHAMAL 100 lt hp 2				
	Atlas Copco GA 7 Pack	**matr. All 154338**			

L'accordo di manutenzione programmata è un servizio a prezzo fisso che comprende visite bimestrali/mensili per ispezione vostri compressori e manutenzione ordinaria che include manodopera, rimborso chilometrico e viaggio.
Durante la visita saranno eseguiti i seguenti controlli: controllo assorbimento motore elettrico, livello dell'olio, intasamento radiatori e filtri, tubi di collegamento e segnalazione interventi di manutenzione straordinaria.
Manodopera inclusa si intende quella ordinaria; sono esclusi la fornitura dei ricambi e lubrificante.

Timbro e firma cliente

Firmato digitalmente da:
Antonini Luca Maria
Firmato il 27/01/2025 14:48
Seriale Certificato: 2e47000
Valido dal 20/10/2023 al 20/10/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Regenera Point SRL

Regenera Point SRL
Via delle Macchie, 1
63074 San Benedetto del Tronto
Tel 0735 656134 - info@regenerapoint.it
C.F. e P. Iva: 02009700440 / SDI: USAL8PV

Regenera Point: la garanzia di un servizio affidabile ed efficiente.
www.regenerapoint.it

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

DITTA

Regenera Point SRL
Via delle Macchie, 1
63074 San Benedetto del Tronto
Tel 0735 656134 - info@regenerapoint.it
C.F. e P. Iva: 02009700440 - SDI: USAL8PV

PROPOSTA DI COMMISSIONE n. 16

Data 31/01/2025

ALLA CASA

CONSEGNA

IMBALLO RESA

SPEDIZIONE A MEZZO

PAGAMENTO

BANCA

SALVO APPROVAZIONE DELLA CASA

S

Ascoli Servizi Comunali S.r.L.
Sede Legale: Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno
C.F. e P.IVA 01765610447

Part. IVA

Cod. Fiscale

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 2. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 3. Le parti concordano modalità e tempi per eventuali reclami, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio di sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente nel luogo che le parti hanno convenuto. - 6. Non si rilasciano quietanze separate per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni al Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione. - 7. Il diritto di recesso è esercitabile conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente in materia ed in modo particolare dagli articoli dal 64 al 67 del D.Lgs. n. 206/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO €
	Lavoro eseguito presso V/S impianto di recupero Loc. RECCVCE - 63100 Ascoli Piceno (AP) per controllo ispettivo sui elettrocompressori nei reparti TMB e CDR.		
	Controllo e verifica tensione cinghie Verifica scaricatori di condensa Controllo livello olio		
	Importo d'opera da contratto 160,00 + IVA		
	Segue fattura.		

IL PRODUTTORE

IL COMMITTENTE

A

Regenera Point SRL
Via delle Macchie, 1
63074 San Benedetto del Tronto
Tel 0735 656134 - info@regenerapoint.it
C.F. e P. Iva: 02009700440 - SDI: USAL8PV

PROPOSTA DI COMMISSIONE n. 38

Data 04/03/2026

ALLA CASA

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Sede Legale: Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno
C.F. e P.IVA 01765610447

CONSEGNA

IMBALLO RESA

SPEDIZIONE A MEZZO

PAGAMENTO

BANCA

SALVO APPROVAZIONE DELLA CASA

Part. IVA

Cod. Fiscale

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 2. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 3. Le parti concordano modalità e tempi per eventuali reclami, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio di sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente nel luogo che le parti hanno convenuto. - 6. Non si rilasciano quietanze separate; per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione. - 7. Il diritto di recesso è esercitabile conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente in materia ed in modo particolare dagli articoli dal 64 al 67 del D.Lgs. n. 206/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO €
	Lavoro eseguito presso il Vs stabilimento, impianto Rellua per manutenzione ispettiva su elettrocompressori ATLAS COPCO e Ingersoll Rand su impianto TMB. Controllo livelli olio, pulizia radiatori verifica scaricatori di condensa		
	Importo d'ordine da contratto 160,00 + IVA		
	Segue fattura		

IL PRODUTTORE

IL COMMITTENTE

16721C (g)

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA, Codice Fiscale

Regenera Point SRL
Via delle Macchie, 1
63074 San Benedetto del Tronto
Tel 0735 656134 - info@regenerapoint.it
C.F. e P. Iva: 02009700440 - SDI: USAL8PV

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 73 del 26/05/2025

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA, Codice Fiscale

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) e variazioni

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Sede Legale: Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno
C.F. e P.IVA 01765610447

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORDINE N. DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
	Lavoro Eseguito Presso il V/S. Stabilimento, Impianto Fotovoltaico Per Manutenzione Ordinaria su Elettrocompressore. Attrezzatura Impiegata Pers. su Impianto TMB Controllo olio Pulizia radiatore Verifica serbatoio di condensa	
	Importo da contratto 160.00 + IVA	
	Saggio Fattura	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario — ORA E DATA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

N. PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e succ. modif.

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA, Codice Fiscale

Regenera Point SRL
Via delle Macchie, 1
63074 San Benedetto del Tronto
Tel 0735 656134 - info@regenerapoint.it
C.F. e P. Iva: 02009700440 - SDI: USAL8PV

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 109 del 17/07/2025

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA, Codice Fiscale

ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.
PIAZZA ARRINGO, 1
63100 ASCOLI PICENO (AP)

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) e variazioni

IMPIANTO DI RECUPERO TMB
LOC. RELLOCE
63100 ASCOLI PICENO (AP)

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORDINE N. DEL

☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
	ACCORDO SERVICE N.4 ANNO 2025	
	MANUTENZIONE PROGRAMMATA	
	CONTROLLI ESEGUITI:	
	CONTROLLO: OLIO, TEMPERATURA,	
	" " CINGHIA	
	RABBOCCO OLIO (SHELL 46)	
	NOTA: PICCOLA PERDITA DI OLIO	
	NEL RADIATORE	
	CONTROLLO: SCARICHI DI CONDENSA	
	INTERVENTO € 160,00 + IVA	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

ORA E DATA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI – VARIAZIONI

N. PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e succ. modif.

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA, Codice Fiscale

Regenera Point SRL
Via delle Macchie, 1
63074 San Benedetto del Tronto
Tel 0735 656134 - info@regenerapoint.it
C.F. e P. Iva: 02009700440 - SDI: USAL8PV

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 119 del 01/08/2025

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA, Codice Fiscale

ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.
PIAZZA ARRINGO, 1
63100 ASCOLI PICENO (AP)

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) e variazioni

IMPIANTO TMB
LOC. RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO (AP)

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORDINE N. DEL

☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
	LAVORO ESEGUITO PRESSO VS IMPIANTO DI RECUPERO LOC. RELLUCE - 63100 ASCOLI PICENO (AP) PER CONTROLLO ISPETTIVO SU ELETTROCOMPRESSORI NEI REPARTI TMB e CDQ CONTROLLO VERIFICA TENSIONE CINGHIE VERIFICA SCARICATORI DI CONDENSA CONTROLLO LIVELLO OLIO MANODOPERA DI CONTRATTO € 160,00 + IVA SEGUE FATTURA	

ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
IL DELEGATO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Geom. Luca Maria Antonini

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

ORA E DATA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI – VARIAZIONI

N. PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e succ. modif.

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA, Codice Fiscale

Regenera Point SRL
Via delle Macchie, 1
63074 San Benedetto del Tronto
Tel 0735 656134 - info@regenerapoint.it
C.F. e P. Iva: 02009700440 - SDI: USAL8PV

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 137 del 11.09.2025

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA, Codice Fiscale

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) e variazioni

Ascoli Servizi Comunali S.r.L.
Sede Legale: Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno
C.F. e P.IVA 01765610447

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORDINE N. DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
	Lavoro eseguito presso V/S stabilimento per manutenzione ispettiva presso impianto di Recupero Loc. Relluce.	
	Controllo elettrocompressore GA7 ATLAS COPCO nel reparto TMB	
	Verifica scarico condensa controllo livello olio Verifica temperature pulizia radiatori	
	Monte d'opera da contratto 160,00 €/h/A	
	Segue fattura.	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario		ORA E DATA DEL RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI – VARIAZIONI			N. PROGRESSIVO (2)	FIRMA DEL CESSIONARIO	

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e succ. modif.

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

Regenera Point S.R.L.
Sede Legale e Operativa: Via delle macchie 1
63074 San Benedetto Del Tronto (AP)
Telefono 0735 656134
C.F. e Partita IVA 02009700440 - Codice SDI USAL8PV
email: amministrazione@regenerapoint.it
http://www.regenerapoint.it

VENDITA E ASSISTENZA ARIA COMPRESSA
COMPRESSORI - ESSICCATORI - SERBATOI
NOLEGGIO - USATO

Documento di trasporto (D.d.t.) D.P.R 472 del 14 agosto 1996

Destinazione Merce
IDEM

Riferimento	*Num.*	*Data*
DOCUMENTO DI TRASPORTO	186	22/10/25

Intestatario Documento
Spett.le — *Cod.Cli.*
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL — 503

PIAZZA ARRINGO N. 1
63100 ASCOLI PICENO AP
P.IVA 01765610447 *C.Fisc.* 01765610447

Pagamento	*Banca di appoggio*	*Cod.ABI*	*Cod.CAB*	*Pag.*
BB. 60 GG. D.F. F.M	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P	1030	24402	1

Articolo	*Descrizione*	*UM*	*Qtà*	*Prezzo*	*Sconto*	*Importo*	*IVA*
	Rif. Prev. n. 119 20/10/25 riferimento Vs conferma mail 21/10/2025.DESTINAZIONE IMPIANTO TMB/CDQ in località Relluce.						
12820725/1105	SERBATOIO 725/10.8** VERT.ZINCATO	N.	1	1090,000		1.090,00	22
KITAC06	KIT SERBATOIO ARIA COMPRESSA	N.	1	60,000		60,00	22
0117793	COMPRESSORE KAESER SM 11 s/n 0117793 USATO- VISTO E PIACIUTO	N.	1	3500,000		3.500,00	22
	SCONTO INCONDIZIONATO PER FORNITURA COMPRESSORE	N.	1	1000,000-		1.000,00-	22
	TRASPORTO E CONSEGNA INSTALLAZIONE INCLUSA	N.	1	200,000		200,00	22

Trasporto a Mezzo	*Causale del Trasporto*	*Aspetto Esteriore dei Beni*	*Firma Conducente*
Mittente	Vendita		

Tipo Porto	*Colli*	*Peso*	*Data e Ora Inizio Trasporto*	*Firma Destinatario*
PORTO FRANCO				

Vettori	*Data e Ora del Ritiro*	*Firma Vettore*

DECRETO 10 FEBBRAIO 2014 - **ALLEGATO II** (Art. 2) Pagina (1) ..... di .....

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA - Tipo 1 (gruppi termici)

A. DATI IDENTIFICATIVI

codice catasto .....

Impianto: di Potenza termica nominale totale max 25 (kW) sito nel Comune ASCOLI PICENO Prov. AP

Indirizzo C.M. NERUCCE N. 5 Palazzo ..... Scala ..... Interno .....

Responsabile dell'impianto:(2) Cognome ..... Nome ..... C.F. .....

Ragione Sociale ASCOLI SERVIZI COMUNALI P.IVA .....

Indirizzo(3) CONTRADA NERUCCE N. 5 Comune ASCOLI PICENO Prov. AP

Titolo di responsabilità: ☒ Proprietario ☐ Occupante ☐ Amministratore Condominio ☐ Terzo Responsabile

Impresa manutentrice:(4) Ragione Sociale TERMO ASSISTENZA P.IVA .....

Indirizzo C.S. CERRETO N. 3 Comune CASTEL DI LAMA Prov. AP

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

	Si	No		Si	No
Dichiarazione di Conformità presente	☒	☐	Libretti uso/manutenzione generatore presenti	☒	☐
Libretto impianto presente	☒	☐	Libretto compilato in tutte le sue parti	☒	☐

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Durezza totale dell'acqua ..... (°fr) Trattamento in riscaldamento: ☒ Non richiesto ☐ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☐ Condiz. chimico

Trattamento in ACS: ☒ Non richiesto ☐ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☐ Condiz. chimico

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

	Si	No	Nc		Si	No	Nc
Per installazione interna: in locale idoneo	☒	☐	☐	Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo)	☒	☐	☐
Per installazione esterna: generatori idonei	☐	☐	☐	Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante	☒	☐	☐
Aperture di ventilazione/aerazione libere da ostruzioni	☒	☐	☐	Assenza di perdite di combustibile liquido(5)	☒	☐	☐
Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione	☒	☐	☐	Idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore(6)	☒	☐	☒

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO GT 1 Data installazione 16/5/95

Fabbricante ARISTON ☐ Gruppo termico singolo ☐ Gruppo termico modulare

Modello MEGA 20 MFFI CE ☐ Tubo / nastro radiante ☐ Generatore d'aria calda

Matricola 9504194 Pot.term. nominale max al focolare 25 (kW) Pot. term. nominale utile 23 (kW)

	Si	No	Nc
☒ Climatizzazione invernale ☐ Produzione ACS(7)			
Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente	☒	☐	☐
Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati	☒	☐	☐
Valvola di sicurezza alla sovrapressione a scarico libero	☒	☐	☐
Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi	☒	☐	☐
Presenza riflusso dei prodotti della combustione	☐	☒	☐
Risultati controllo, secondo UNI 10389-1, conformi alla legge	☒	☐	☐

Combustibile: ☒ GPL ☐ Gas naturale ☐ Gasolio ☐ Altro .....

Modalità di evacuazione fumi: ☐ Naturale ☒ Forzata

Depressione nel canale da fumo ..... (Pa)(8)

Temperatura Fumi	Temperatura Aria comburente	O_2	CO_2	Bacharach	CO corretto	Rendimento (9) di combustione	Rendimento (9) minimo di legge	Modulo termico
103 °C	17,5 °C	12,9 %	3,9 %	/ /	161 (ppm)	88,8 %	%	

Controllo del rendimento di combustione: ☒ Effettuato ☐ Non effettuato

F. CHECK-LIST

Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica:

- ☐ L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti
- ☐ L'isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati
- ☐ L'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente
- ☐ La sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su più livelli di temperatura.

OSSERVAZIONI (10) POD. IT001E00006816

RACCOMANDAZIONI (11) .....

PRESCRIZIONI (12) .....

Spazio per il bollino

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni. L'impianto può funzionare ☒ Si ☐ No

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato.

Si raccomanda un intervento manutentivo entro il 9/6/26

Data del presente controllo 9 / 6 / 25 Orario di arrivo/partenza presso l'impianto 11,00 11,30

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome A. SILVESTRI

Firma leggibile del tecnico

Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto

1 - COPIA PER L'UTENTE

DECRETO 10 FEBBRAIO 2014 - **ALLEGATO II** (Art. 2) Pagina (1) ..... di .....

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA - Tipo 1 (gruppi termici)

A. DATI IDENTIFICATIVI

codice catasto 340/8/1/703

Impianto: di Potenza termica nominale totale max 75 (kW) sito nel Comune ASCOLI PICENO Prov. AP

Indirizzo C.M NERICE N. 5 Palazzo ..... Scala ..... Interno .....

Responsabile dell'impianto:(2) Cognome ..... Nome ..... C.F. .....

Ragione Sociale ASCOLI SERVIZI COMUNALI P.IVA .....

Indirizzo(3) C.M NERICE N. 5 Comune ASCOLI PICENO Prov. AP

Titolo di responsabilità: ☒ Proprietario ☐ Occupante ☐ Amministratore Condominio ☐ Terzo Responsabile

Impresa manutentrice:(4) Ragione Sociale TERMO ASSISTENZA P.IVA .....

Indirizzo C.M CERRETO N. 3 Comune CASTEL DI LAMA Prov. AP

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

	Si	No		Si	No
Dichiarazione di Conformità presente	☒	☐	Libretti uso/manutenzione generatore presenti	☐	☒
Libretto impianto presente	☒	☐	Libretto compilato in tutte le sue parti	☐	☒

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Durezza totale dell'acqua ..... (°fr) Trattamento in riscaldamento: ☒ Non richiesto ☐ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☐ Condiz. chimico

Trattamento in ACS: ☒ Non richiesto ☐ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☐ Condiz. chimico

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

	Si	No	Nc		Si	No	Nc
Per installazione interna: in locale idoneo	☒	☐	☐	Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo)	☒	☐	☐
Per installazione esterna: generatori idonei	☐	☐	☐	Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante	☒	☐	☐
Aperture di ventilazione/aerazione libere da ostruzioni	☒	☐	☐	Assenza di perdite di combustibile liquido(5)	☒	☐	☐
Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione	☒	☐	☐	Idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore(6)	☒	☐	☐

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO GT 1 Data installazione 9/1/18

Fabbricante BAXI ☐ Gruppo termico singolo ☐ Gruppo termico modulare

Modello NUVOLA DUOTEC 1 ☐ Tubo / nastro radiante ☐ Generatore d'aria calda

Matricola 17463126 Pot.term. nominale max al focolare 25 (kW) Pot. term. nominale utile 23 (kW)

☒ Climatizzazione invernale ☒ Produzione ACS(7)

Combustibile: ☒ GPL ☒ Gas naturale ☐ Gasolio ☐ Altro .....

Modalità di evacuazione fumi: ☐ Naturale ☒ Forzata

Depressione nel canale da fumo ..... (Pa)(8)

	Si	No	Nc
Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente	☒	☐	☐
Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati	☒	☐	☐
Valvola di sicurezza alla sovrapressione a scarico libero	☒	☐	☐
Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi	☒	☐	☐
Presenza riflusso dei prodotti della combustione	☐	☒	☐
Risultati controllo, secondo UNI 10389-1, conformi alla legge	☒	☐	☐

Temperatura Fumi	Temperatura Aria comburente	O_2	CO_2	Bacharach	CO corretto	Rendimento (9) di combustione	Rendimento (9) minimo di legge	Modulo termico
60 °C	24,7 °C	5,6 %	8,9 %	/ /	(ppm)	91,758 %	89,2 %	

Controllo del rendimento di combustione: ☒ Effettuato ☐ Non effettuato

F. CHECK-LIST

Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica:

- ☐ L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti
- ☐ L'isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati
- ☐ L'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente
- ☐ La sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su più livelli di temperatura.

OSSERVAZIONI (10) POD IT001E00206814 ANALISI FUMI + BOLLINO 2016

RACCOMANDAZIONI (11) .....

PRESCRIZIONI (12) .....

Spazio per il bollino

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni. L'impianto può funzionare ☒ Si ☐ No

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato.

Si raccomanda un intervento manutentivo entro il 9/1/19

Data del presente controllo 9 / 2 / 18 Orario di arrivo/partenza presso l'impianto 11,00 11,30

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome D. SILVESTRI

Firma leggibile del tecnico .....

Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto .....

1 - COPIA PER L'UTENTE

SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI srl
Organismo di Ispezione UNI EN 17020 tipo A
Decreto di abilitazione valido fino al 28/01/2029
☎ 051 379050 Via Boldrini 18 - Bologna
info@siv.bo.it www.siv.bo.it
01760

Verbale e Rapporto di verifica **Ns. id.:** 250723 AD ASCOLI SERV. COM. Data verifica 23/07/2025	**Ascoli Servizi Comunali S.r.L.** Sede Legale: Piazza Arringo, 1 63100 Ascoli Piceno C.F. e P.IVA 01765610447

DPR 462/01: VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA
IMPIANTO TMB/CDQ Loc. Relluce A

VERBALE E RAPPORTO DI VERIFICA
DPR462/01

Ascoli Servizi Comunali S.r.L.
Sede Legale: Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno
C.F. e P.IVA 01765610447

Data della Verifica: 23/07/2025

Da ripetere entro il: 23/07/2027

(salvo modifiche sostanziali all'impianto)

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI srl
Organismo di Ispezione UNI EN 17020 tipo A
Decreto di abilitazione valido fino al 28/01/2029
☎ 051 379050 Via Boldrini 18 - Bologna
info@siv.bo.it www.siv.bo.it
01760

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO DA DNV ISO 9001 • ISO 14001

Verbale e Rapporto di verifica Ns. id.: 250723 AD ASCOLI SERV. COM. Data verifica 23/07/2025	Ascoli Servizi Comunali S.r.L. Sede Legale: Piazza Arringo, 1 63100 Ascoli Piceno C.F. e P.IVA 01765610447

DPR 462/01: VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA

IMPIANTO TMB/CDQ Loc. Relluce A

Motivo della verifica: PERIODICA POD: IT001E00206876

Verifica effettuata con l'assistenza del preposto del Committente sig. Luca Maia Antonini

Sede/locali/impianti verificati: Uffici, lavorazione, deposito

Luogo di lavoro classificato come: ☐ ordinario ☑ DPR 151 / altro Att.70

Fornitura MT con sistema di alimentazione TN-S 20 KV Anno di installazione dell'impianto: 2017

Documenti disponibili presso il Committente: ☑ SI ☐ NO

Progetto Snamprogetti del 15/05/92 e succ. Dic Conf. Sice impianti elettr.ca srl 19/07/17 e succ

Esame a vista luoghi e impianti: ☐ come da progetto ☑ sufficiente stato manutentivo ☐ lavori in corso

Dispersori dell'impianto di terra, del tipo: ☐ non ispezionabili / non individuati

☐ ispezionabili del tipo ☑ profilato ☐ a tubo ☐ tondo pieno ☑ corda Cu ☐

Conduttore di terra, del tipo: ☐ corda di rame nudo ☑ giallo verde

Riscontro funzionale a inizio verifica, black box 2 ohm ± 20% esito: ☑ conforme

Prove continuità, campione CEI 0-14 art 4.1

UFFICI	80 % prese;	80 % masse;	100 % masse estranee;
LOC. TEC.	80 % prese;	80 % masse;	100 % masse estranee;
Lavorazione	80 % prese;	80 % masse;	100 % masse estranee;
	% prese;	% masse;	% masse estranee;
	% prese;	% masse;	% masse estranee.

Superf. totale (mq) ≥10.000 Esito: ☑ conforme I > 200mA

☑ Prove differenziali lato BT, visibili e accessibili con campione non inferiore al:

100 % int. generale; 100 % intermedi; 80 % finali Esito: ☑ conforme ☑ tabella allegata

☑ Misure d'impedenza d'anello di guasto, visibili e accessibili con campione non inferiore al:

100 % int. generale; % intermedi; % finali Esito: ☑ conforme ☑ tabella allegata

☑ Protezione dai contatti indiretti lato MT: limitazione delle tensioni in caso di guasto sulla media tensione

Dati di rete del 2023 Ig= 50 A tg= >>10 s da cui (CEI 99-3): Vg< 80 Volt e Rt < Vg/Ig = 1.6 Ohm

Misura voltamperometrica a distanza ridotta. Diagonale = 500 m Rt= 0.44 Ohm (ris 0,01Ω ±(2%rdg+3digits))

Tensione di contatto residua: 22 Volt Esito: (<Vg): CONFORME

Strumentazione utilizzata: Asita AS5050 matricola e scad. taratura: 09230602 23/01/2026

Altra strumentazione:

Riscontro funzionale a fine verifica, black box 2 ohm ± 20% (ILAC G24 art 3): esito: ☑ conforme

Esito della verifica: CONFORME

Note:

Ore/uomo impiegate per la verifica: 3 Periodicità della verifica secondo DPR 462/01: BIENNALE

Allegati: N.3 Tabelle SIV srl Verificatore: ING. A. DI ANTONIO

Società Ingegneri Verificatori S I V srl, p.iva e c.f.: 02344271206

Resp Tecnico per riesame, in data: ING. V. CARUSO 23/07/2025

SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI srl
Organismo di Ispezione UNI EN 17020 tipo A
Decreto di abilitazione valido fino al 28/01/2029
☎ 051 379050 Via Boldrini 18 - Bologna
info@siv.bo.it www.siv.bo.it
01760

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Verbale e Rapporto di verifica 250723 AD ASCOLI SERV. COM.	**Ascoli Servizi Comunali S.r.l.** **Sede Legale: Piazza Arringo, 1** **63100 Ascoli Piceno** **C.F. e P.IVA 01765610447**

DPR 462/01: VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA

IMPIANTO TMB/CDQ Loc. Relluce A

Impedenza anello di guasto ris 0,01A ±(5%rdg+5dgt)	Data verifica:	23/07/2025		
Nome quadro:	Campione n / T :	1 / 1	/	/
Q MT/BT	Taratura magnetica	Corrente di guasto a fine linea	Corrente di guasto a fine linea	Corrente di guasto a fine linea
Interruttore a monte	Im =	Ig =	Ig =	Ig =
1 Generale	3200	4300		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
	-			

Limiti di accettabilità: (sistema TN) Taratura magnetica Im < Ig di guasto a fine linea (entro 0,4s fino a In 32A, entro 5s oltre 32A)

Legenda: Campione n / T: num / Tot numero interruttori testati / numero totale interruttori nel quadro
"NT" non testato, per inaccessibilità della morsettiera a fine linea (ad es spazio di lavoro non frontale, accesso posteriore, macchna in funzione con pericoli meccanici, quadro segregato, pericolo non accettabile per il verificatore etc)
"OK": ricompreso in altra misura (es interruttori in serie, o con In inferiore, protezione "G" a monte, etc)

SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI srl
Organismo di Ispezione UNI EN 17020 tipo A
Decreto di abilitazione valido fino al 28/01/2029
☎ 051 379050 Via Boldrini 18 - Bologna
info@siv.bo.it www.siv.bo.it
01760

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO DA DNV ISO 9001 - ISO 14001

Verbale e Rapporto di verifica 250723 AD ASCOLI SERV. COM.	**Ascoli Servizi Comunali S.r.l.** Sede Legale: Piazza Arringo, 1 63100 Ascoli Piceno C.F. e P.IVA 01765610447

DPR 462/01: VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA
IMPIANTO TMB/CDQ Loc. Relluce A

Tempi d'intervento misurati: risoluzione 1ms, precisione ±3ms		Data verifica:	23/07/2025		
Nome quadro:		Campione n / T :	15 / 15	/	/
QUADRO MT/BT		R circuito di guasto:	Rg = 0.5	Rg =	Rg =
Interruttore differenziale:		Idn, mA:	Intervento, ms:	Intervento, ms:	Intervento, ms:
1.	Ex compostaggio	3A	Ok		
2.					
3.	QUADRO palazzina ufficio				
4.	Gen ill pesa	1A 1sec	530		
5.	Gen ill Fossa	0,3 1sec	420		
6.	Gen ill est	1A 0,3 sec	670		
7.	Prese fm	1A 0.3sec	730		
8.	Ill emerg	30	33		
9.	Prese ufficio	30	43		
10.	Illustrazione	30	34		
11.	Aux	30	27		
12.	Tvcc	300	38		
13.	Distributore	30	32		
14.	Arrivo Enel	30	33		
15.	Ill Raffinazione	30	43		
16.	Ill fossa	30	41		
17.	Ill Cab	30	44		
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					

Limiti di accettabilità: Circuiti terminali / differenziali non ritardati tempo di intervento $t < 0,3s$ *(norma di prodotto)*.
Circuiti distribuzione principale (nel sistema TT) tempo di intervento $t < 1s$.
Circuiti distribuzione principale (nel sistema TN) tempo di intervento $t < 5s$

Legenda: Campione n/T : num / Tot numero interruttori differenziali testati / numero totale interruttori nel quadro
"NT" non testato, in accordo con il Committente perchè in servizio.
"OK" funzionante, testato solo con pulsante di prova, il test strumentale comporterebbe pericolo eccessivo per l'operatore (ad es spazio di lavoro non frontale, angusto, quadro segregato, accesso posteriore, toroide troppo vicino alle barre nude etc)

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI srl
Organismo di Ispezione UNI EN 17020 tipo A
Decreto di abilitazione valido fino al 28/01/2029
☎ 051 379050 Via Boldrini 18 - Bologna
info@siv.bo.it www.siv.bo.it
01760

Verbale e Rapporto di verifica	Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
250723 AD ASCOLI SERV. COM.	Sede Legale: Piazza Arringo, 1 63100 Ascoli Piceno C.F. e P.IVA 01765610447

DPR 462/01: VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA

IMPIANTO TMB/CDQ Loc. Relluce A

Tempi d'intervento misurati: risoluzione 1ms, precisione ±3ms	Data verifica:	23/07/2025		
Nome quadro:	Campione n / T :	16 / 16	/	/
QUADRO edificio B		Rg = 0.5	Rg =	Rg =
Interruttore differenziale:	Idn, mA:			
26. Torre lavaggio A	30	34		
27. Torre lavaggio B	30	34		
28. Prese	30	34		
29. Porte	30	43		
30. Emergenza Pompa drenaggio	30	44		
31.				
32. QUADRO gen impianto tmb/cdq				
33. Prese	30	36		
34. Proiettori	30	37		
35. Porte	30	37		
36. Luci	30	41		
37. Q redox	300	44		
38. Compressore	30	36		
39. Pompa irr	30	41		
40. Inter capannone G	300	43		
41. Int Qeg	1A	Ok		
42.				
43. QUADRO pesa				
44. FM	30	32		
45. Luci	30	Ok		
46. Pesa	30	33		
47.				
48.				
49.				
50.				

Limiti di accettabilità: Circuiti terminali / differenziali non ritardati tempo di intervento $t < 0,3s$ *(norma di prodotto)*.
Circuiti distribuzione principale (nel sistema TT) tempo di intervento $t < 1s$.
Circuiti distribuzione principale (nel sistema TN) tempo di intervento $t < 5s$

Legenda: Campione n/T : num / Tot numero interruttori differenziali testati / numero totale interruttori nel quadro
"NT" non testato, in accordo con il Committente perchè in servizio.
"OK" funzionante, testato solo con pulsante di prova, il test strumentale comporterebbe pericolo eccessivo per l'operatore (ad es spazio di lavoro non frontale, angusto, quadro segregato, accesso posteriore, toroide troppo vicino alle barre nude etc)

ECO CERTIFICAZIONI
Via Mengolina, 33 — 48018 Faenza (RA) – ITALY
Tel. + 39 0546 624911 — Fax +39 0546 624922
e-mail: info@ecocertificazioni.eu — www.ecocertificazioni.eu
P.IVA n. 01358950390 — Cap.Soc.€1.030.386,00 i.v.

Verbale di verifica Periodica

(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)
Apparecchi di Sollevamento

VERBALE N. AD55150

CODICE INTERNO ECO: V0078392

Il giorno **29/09/2025** il sottoscritto **Ing. Crotali Sauro**
ha provveduto alla **VS. Verifica periodica (successiva alla prima)**
del/della:

- ☐ ponte mobile sviluppabile
- ☐ carro raccoglifrutta
- ☐ ascensore/montacarichi da cantiere
- ☐ ponte sospeso e relativi argani
- ☐ scala aerea ad inclinazione variabile
- ☒ gru
- ☐ carrello semovente a braccio telescopico
- ☐ piattaforma autosollevante su colonne
- ☐ Idroestrattore

del datore di lavoro **Ascoli Servizi Comunali Srl**
tipo **Autogru e simili fino a 10 t**
matricola (INAIL/ISPESL) **2001/2/00161/AP**; portata massima (t) **4.0**; anno di costruzione **2000**;
dichiarazione di conformità **Si**; data **--**; Certificazione N° ; rilasciata da ; N°O.N. ; marca **SOLMEC**; modello **S108**; nr. Fabbrica **D1082055**;
installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta **Ascoli Servizi Comunali Srl**; comune **Ascoli Piceno**; in **loc. Relliuce**

ed ha rilevato quanto segue:

1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: **Discrete per quanto potuto rilevare da esame visivo ed accessibile in condizioni di sicurezza e sulla base dell'indagine supplementare.**

2) Esame degli organi principali: **positivo per quanto visibile ed accessibile nelle normali condizioni di sicurezza e sulla base dell'indagine supplementare;**

3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: **regolare**

4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: **caricatore semovente su ruote dotato di organo di presa tipo polipo; configurazione conforme a quanto previsto dal costruttore;**

5) Osservazioni: **Apparecchio di sollevamento sottoposto ad indagine supplementare; nella relazione a firma Ing. Triolo è prevista una rivalutazione intermedia entro 5 anni (GIUGNO 2026); per l'utilizzo attenersi a quanto previsto dal manuale d'uso e dalle normative vigenti;**

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- ☒ risulta adeguato ai fini della sicurezza
- ☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza per i seguenti motivi:

Data e luogo: **29/09/2025 Ascoli Piceno**

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante

ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. - ITALY
Via Mengolina, 33
FAENZA (RA)
www.eco-cert.it

Firmato digitalmente ex lege dall'Ispettore nr.1640 Ing. Crotali Sauro

Consulta qui la nostra informativa per il trattamento dei dati personali: https://www.fincasale.eu/informativa-privacy

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

NUOVA ELETTROMECCANICA RODILOSSI
di Bizzarri Luigi & C. s.n.c.

63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Via del Lavoro 16/B
Tel. E Fax. 0735 650984
e-mail: n.elettromecrodilos@libero.it
Cod. Fisc. e P.Iva 01652850445

Spett.le
ASCOLI SERVIZI COMUNALI
Piazza Arringo,1
63100 ASCOLI PICENO

Imp. Compostaggio: **RELLUCE**

MANUTENZIONE ANNUALE GRUPPI ANTINCENDIO/AUTOCLAVE LOWARA

- Esame generale dell'intero impianto allo scopo di verificare lo stato apparente di tutte le componenti.
- Rilevamento delle pressioni in uscita e prova di funzionamento per eventuali segnalazioni di allarme.
- Controllo pressione vasi espansione.
- Prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe.

IMPORTO CANONE ANNUALE € 500,oo (cinquecento/00) + IVA

Il Canone non comprende le eventuali parti di ricambio e la manodopera per il relativo montaggio.

Il nostro impegno è quello di eseguire **DUE** interventi, con cadenza semestrale, con lo scopo di verificare lo stato dei prodotti e quindi ridurre i rischi di fermo macchine.

Il pagamento del canone avverrà in due rate semestrali con coincidenza con l'effettuazione degli interventi.

Validità contratto: 12 mesi dalla data di accettazione.

S.Benedetto del Tr., il 16 Gennaio 2025

.....
(per accettazione)

Firmato digitalmente da:
Antonini Luca Maria
Firmato il 18/01/2025 11:32
Seriale Certificato: 2847000
Valido dal 20/10/2023 al 20/10/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

NUOVA ELETTROMECCANICA RODILOSSI
di Bizzarri Luigi & C. S.n.c.
Via del Lavoro, 16/B
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
C.F. e P.IVA: 01652850445
Tel./Fax: 0735 650984 - Cell: 334 1414494

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

NUOVA ELETTROMECCANICA RODILOSSI
di Bizzarri Luigi & C. s.n.c.

RIPARAZIONE APPARECCHI ELETTRICI
ED AVVOLGIMENTO MOTORI

63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Via del Lavoro 16/B
Tel. E Fax. 0735 650984
e-mail: n.elettromecrodilos@libero.it
Cod. Fisc. e P.Iva 01652850445

Servizio Assistenza Tecnica
Con Ricambi Originali
BOSCH
Invented for life
Centro Assistenza Autorizzato
LOWARA HITACHI Milwaukee metabo work. don't play.

RELAZIONE TECNICA DI MANUTENZIONE DEI GRUPPI ANTINCENDIO/AUTOCLAVE LOWARA INSTALLATI PRESSO DISCARICA RELLUCE (AP)

Il sottoscritto **BIZZARRI LUIGI,** in qualità di Socio Rappresentante della Ditta **NUOVA ELETTROMECCANICA RODILOSSI di Bizzarri Luigi & C. s.n.c.**

D I C H I A R A

di aver effettuato l'intervento di manutenzione finalizzato al controllo del corretto funzionamento dei due gruppi antincendio/autoclave marca **Lowara** installati presso la discarica di RELLUCE (AP).

Ai fini del corretto funzionamento dei suddetti gruppi di pompaggio, in occasione del sopralluogo effettuato dai ns. tecnici qualificati, sono stati eseguiti i seguenti interventi:

- CONTROLLO PRESSIONE VASI ESPANSIONE
- ESAME GENERALE DEI GRUPPI ANTINCENDIO/AUTOCLAVE CON PROVE DI AVVIAMENTO AUTOMATICO E FUNZIONAMENTO DELLE POMPE

Il controllo da noi effettuato ha dato esito positivo: i due gruppi funzionano correttamente in modalità automatica.

S.Benedetto del Tronto, il 23 Gennaio 2025

NUOVA ELETTROMECCANICA RODILOSSI
di Bizzarri Luigi & C. S.n.c.
Via del Lavoro, 16/B
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
C.F. e P.IVA: 01652850445
Tel./Fax: 0735 650984 - Cell: 334 1414494

Servizio Assistenza Tecnica
Con Ricambi Originali
BOSCH
Invented for life
Centro Assistenza Autorizzato
LOWARA HITACHI Milwaukee metabo work. don't play.

NUOVA ELETTROMECCANICA RODILOSSI
di Bizzarri Luigi & C. s.n.c.

RIPARAZIONE APPARECCHI ELETTRICI
ED AVVOLGIMENTO MOTORI

63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Via del Lavoro 16/B
Tel. E Fax. 0735 650984
e-mail: n.elettromecrodilos@libero.it
Cod. Fisc. e P.Iva 01652850445

RELAZIONE TECNICA DI MANUTENZIONE DEI GRUPPI ANTINCENDIO/AUTOCLAVE LOWARA INSTALLATI PRESSO DISCARICA RELLUCE (AP)

Il sottoscritto **BIZZARRI LUIGI,** in qualità di Socio Rappresentante della Ditta **NUOVA ELETTROMECCANICA RODILOSSI di Bizzarri Luigi & C. s.n.c.**

D I C H I A R A

di aver effettuato l'intervento di manutenzione finalizzato al controllo del corretto funzionamento dei due gruppi antincendio/autoclave marca **Lowara** installati presso **la discarica di RELLUCE (AP)**.

Ai fini del corretto funzionamento dei suddetti gruppi di pompaggio, in occasione del sopralluogo effettuato dal ns. tecnico qualificato, sono stati eseguiti i seguenti interventi:

CONTROLLO PRESSIONE VASI ESPANSIONE

ESAME GENERALE DEI GRUPPI ANTINCENDIO/AUTOCLAVE CON PROVE DI AVVIAMENTO AUTOMATICO E FUNZIONAMENTO DELLE POMPE

Il controllo da noi effettuato ha dato esito positivo: i due gruppi funzionano correttamente in modalità automatica.

S.Benedetto del Tronto, il 25 Luglio 2025

NUOVA ELETTROMECCANICA RODILOSSI
di Bizzarri Luigi & C. S.n.c.
Via del Lavoro, 16/B
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
C.F. e P.IVA: 01652850445
Tel./Fax: 0735 650984 - Cell: 334 1414494

NUOVA ELETTROMECCANICA RODILOSSI *di Bizzarri Luigi & C.* *s.n.c.*

RIPARAZIONI APPARECCHI ELETTRICI E AVVOLGIMENTI MOTORI

63074 S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Via del Lavoro,16/B
Tel. e Fax 0735.650984
e-mail: n.elettromecrodilos@libero.it
Reg. Impr. AP Cod Fisc.e Partita IVA : 01652850445

Servizio Assistenza Tecnica con Ricambi Originali
BOSCH
LOWARA a xylem brand
Centro Assistenza Lowara

SPETT.LE
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
PIAZZA ARRINGO 1
63100 ASCOLI PICENO AP

COD.CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
6587					01765610447	908	31/07/2025	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
1 RIMESSA DIRETTA	

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
0736 263596	01765610447	Euro	FATTURA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	ADDEBITO COSTO RELATIVO A NS. SECONDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ANNUALE GRUPPI ANTINCENDIO/AUTOCLAVE LOWARA > IMPIANTO TMB RELLUCE (AP)		1	250,00			250,00	22

COORDINATE BANCARIE
IT 77 E 03069 69390 100000005888
INTESA SANPAOLO FIL. CASTEL DI LAMA

Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972

Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/72. L'originale è disponibile all' indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA
250,00	22	55,00
250,00	TOT	55,00

TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
250,00			250,00

BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE		ACCONTO

TOTALE A PAGARE	TOTALE FATTURA
EUR 250,00	EUR 305,00

SCADENZE
1) RD. 250,00 31/07/2025

INFORMATIVA A CLIENTI E FORNITORI PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI - Vi informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, che i Vostri dati personali saranno da noi trattati in ottemperanza al Codice Privacy, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, solo per fini contabili e amministrativi.
Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la Partita IVA e il Codice Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

CENTRO ASSISTENZA CON RICAMBI ORIGINALI:
Rurmec · compa · deca · FASA · fiorini · AEG · STAYER · RUPES · Metabo · REMS · Milwaukee · BAIER · HITACHI · CEMONT · RIDGID

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

REGISTRAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI SULLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ATTIVE E PASSIVE E DEI RICHIAMI

Ditta Ascoli Servizi Comunali S.r.l. Sede Legale: Piazza Arringo, 1 63100 Ascoli Piceno C.F. e P.IVA 01765610447

Via _____ Nr. _____ Città C/o CDR/TMB

Nominativo Responsabile della sicurezza: _____

ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI

portatili a polvere Kg6 + Kg9	n° 04 + 03	carrellati a polvere Kg30 + Kg50	n° 01 + 03
portatili a CO2 Kg5	n° 01	carrellati a CO2	n°
portatili idrici	n°	carrellati idrici	n°
portatili a schiuma	n°	carrellati a schiuma	n°
di scorta	n°	Altro	n°

PRESIDI IDRICI ANTINCENDIO

UNI 45	n° 07	Attacco motopompa VVF	n°
UNI 70	n° 01	Pompa antincendio	n°
Idrante soprasuolo DN	n° 01	Naspo	n°
Idrante Sottosuolo DN	n°	Altro	n°

EQUIPAGGIAMENTO DI FUGA E SOCCORSO

Maschere Gas	n°	Luci di emergenza	n°
Autoprotettori ad aria	n°	Segnali delle vie d' esodo	n°
Cappucci di fuga a riserva	n°	Presidi medicali di soccorso	n°

IMPIANTO DI ALLARME DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO

Centrale rivelazione	n°	Stazione controllo e comando	n°
Rivelatori tipo	n°	Gruppo valvole tipo	n°
Rivelatori tipo	n°	Sprinklers tipo	n°
Pulsanti di allarme	n°	Altro	n°

CHIUSURE TECNICHE ANTINCENDIO ED EVACUAORI DI FUMO

Porte tagliafuoco ad un' anta	n° 02	Maniglioni antipanico	n°
Porte tagliafuoco a due ante	n°	Chiudiporta aereo	n°
Porte tagl. con elettromagnete	n°	Evacuatori di fumo	n°
Porte scorrevoli tagliafuoco	n°	Centralina	n°

Altro _____

ANOMALIE E DIFETI RISCONTRATI

VEDI SCHEDA 04/03

Ascoli Servizi Comunali S.r.l. Sede Legale: Piazza Arringo, 1 63100 Ascoli Piceno C.F. e P.IVA 01765610447

Firma _____ Firma Tecnico _____

RIPRISTINATO ANOMALIE IN DATA GENNAIO/2025 FATTURA NR. _____

OPIFiresafe
GRUPPO ASSA

Sede legale: Via Galileo Galilei, 8
33010 Tavagnacco (UD)
Sede operativa: Z.I.Via Leonardo da Vinci, 14
63075 Acquaviva Picena (AP)

CLIENTE:

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Sede Legale: Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno
C.F. e P.IVA 01765610447

c/o c/o

CODICE: 1346/01

SCHEDA DI LAVORO N.014/25 **DEL** 09-01-2025

REFERENTE:

LAVORI EFFETTUATI:

CONTROLLO BETTESTRA UT

Nº 04 PP6
Nº 09 PP9
Nº 01 B5
Nº 01 PP30
Nº 03 PP50
Nº 06 CTR2001
Nº 01 CTR 2002
Nº 02 CTR 2006
Nº 02 CTR 1001
Nº 01 306
Nº 01 801

NOTE:

RITIRO X REV. Nº 02 PP50 POST 38-28
RITIRO X DEPRES. Nº 01 PP30 POST 32
RITIRO X DEPRES. Nº 01 PP9 POST. 24
RITIRO X REV. Nº 01 PP9 POST. 23

OPERATORI:

DATA INTERVENTO	NR. OPERATORI	ORE LAVORATE	TOTALE ORE LAVORATE	ORE TRASFERTA	TOTALE ORE TRASFERTA	NOTE E FIRMA

DATA
09-01-2025

OPIFIRESAFE
OREFICE LUIGI

TIMBRO E FIRMA CLIENTE
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Sede Legale: Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno
C.F. e P.IVA 01765610447

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

REGISTRAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI SULLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ATTIVE E PASSIVE E DEI RICHIAMI

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Sede Legale: Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno
C.F. e P.IVA 01765610447

Ditta _____

Via _____ Nr. _____ Città _____

Nominativo Responsabile della sicurezza: C/O CDQ/TMB

ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI

portatili a polvere Kg6 + Kg3	n° 04 + 03	carrellati a polvere Kg30 + Kg50	n° 01 + 03
portatili a CO2 Kg5	n° 01	carrellati a CO2	n°
portatili idrici	n°	carrellati idrici	n°
portatili a schiuma	n°	carrellati a schiuma	n°
di scorta	n°	Altro	n°

PRESIDI IDRICI ANTINCENDIO

UNI 45	n° 07	Attacco motopompa VVF	n°
UNI 70	n° 02	Pompa antincendio	n°
Idrante soprasuolo DN 70	n° 01	Naspo	n°
Idrante Sottosuolo DN	n°	Altro	n°

EQUIPAGGIAMENTO DI FUGA E SOCCORSO

Maschere Gas	n°	Luci di emergenza	n°
Autoprotettori ad aria	n°	Segnali delle vie d' esodo	n°
Cappucci di fuga a riserva	n°	Presidi medicali di soccorso	n°

IMPIANTO DI ALLARME DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO

Centrale rivelazione	n°	Stazione controllo e comando	n°
Rivelatori tipo_____	n°	Gruppo valvole tipo_____	n°
Rivelatori tipo_____	n°	Sprinklers tipo_____	n°
Pulsanti di allarme	n°	Altro_____	n°

CHIUSURE TECNICHE ANTINCENDIO ED EVACUAORI DI FUMO

Porte tagliafuoco ad un' anta	n° 04	Maniglioni antipanico	n°
Porte tagliafuoco a due ante	n°	Chiudiporta aereo	n°
Porte tagl. con elettromagnete	n°	Evacuatori di fumo	n°
Porte scorrevoli tagliafuoco	n°	Centralina	n°

Altro _____

ANOMALIE E DIFETI RISCONTRATI

VEDI SCHEDA CANONE 014/1130

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Sede Legale: Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno
C.F. e P.IVA 01765610447

Firma Tecnico

RIPRISTINATO ANOMALIE IN DATA LUGLIO/2025 FATTURA NR. _____

OPIFiresafe
GRUPPO OSSA

Sede legale: Via Galileo Galilei, 8
33010 Tavagnacco (UD)
Sede operativa: Z.I.Via Leonardo da Vinci, 14
63075 Acquaviva Picena (AP)

CLIENTE: **Ascoli Servizi Comunali S.r.l.**
Sede Legale: Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno
C.F. e P.IVA 01765610447

c/o CDR

CODICE: 1346/01

SCHEDA DI LAVORO N.014/ 1130 **DEL** 30-07-2025

REFERENTE:

LAVORI EFFETTUATI:

CONTINUO SOSTITUZIONE

N°	04	PP6
N°	03	PP8
N°	01	PP30
N°	03	PP50
N°	07	ETR 2001
N°	01	ETR 2006
N°	02	ETR 2008
N°	07	PID. 2001
N°	02	PID 2002
N°	04	ETR 1001
N°	01	306
N°	01	801
N°	01	B5

NOTE:

DA SOSTITUIRE N° 01 LANCIA UNIGS POST. 4
RITIRO x RIPAR. N° 01 PP8 POST. 27
RITIRO x COL. N° 01 B5 POST 25

OPERATORI:

DATA INTERVENTO	NR. OPERATORI	ORE LAVORATE	TOTALE ORE LAVORATE	ORE TRASFERTA	TOTALE ORE TRASFERTA	NOTE E FIRMA

DATA	OPIFIRESAFE	TIMBRO E FIRMA CLIENTE
30-07-2025	OREFICE LUIGI	Ascoli Servizi Comunali S.r.l. Sede Legale: Piazza Arringo, 1 63100 Ascoli Piceno C.F. e P.IVA 01765610447

REGISTRAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI SULLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ATTIVE E PASSIVE E DEI RICHIAMI

Ditta Ascoli Servizi Comunali S.r.l. Sede Legale: Piazza Arringo, 1 63100 Ascoli Piceno C.F. e P.IVA 01765610447

Via _____ Nr. _____ Città C/O TMB Ex 418

Nominativo Responsabile della sicurezza: _____

ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI

portatili a polvere Kg6+Kg9	n° 12-03	carrellati a polvere Kg50	n° 02
portatili a CO2 Kg5	n° 07	carrellati a CO2	n°
portatili idrici	n°	carrellati idrici	n°
portatili a schiuma	n°	carrellati a schiuma	n°
di scorta	n°	Altro	n°

PRESIDI IDRICI ANTINCENDIO

UNI 45	n° 03	Attacco motopompa VVF	n°
UNI 70	n°	Pompa antincendio	n°
Idrante soprasuolo DN 70	n° 04	Naspo	n°
Idrante Sottosuolo DN	n°	Altro	n°

EQUIPAGGIAMENTO DI FUGA E SOCCORSO

Maschere Gas	n°	Luci di emergenza	n°
Autoprotettori ad aria	n°	Segnali delle vie d' esodo	n°
Cappucci di fuga a riserva	n°	Presidi medicali di soccorso	n°

IMPIANTO DI ALLARME DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO

Centrale rivelazione	n°	Stazione controllo e comando	n°
Rivelatori tipo	n°	Gruppo valvole tipo	n°
Rivelatori tipo	n°	Sprinklers tipo	n°
Pulsanti di allarme	n°	Altro	n°

CHIUSURE TECNICHE ANTINCENDIO ED EVACUAORI DI FUMO

Porte tagliafuoco ad un' anta	n° 03	Maniglioni antipanico	n°
Porte tagliafuoco a due ante	n°	Chiudiporta aereo	n°
Porte tagl. con elettromagnete	n°	Evacuatori di fumo	n°
Porte scorrevoli tagliafuoco	n°	Centralina	n°
PORTA USCITA EMERGENZA	n° 01		

Altro _____

ANOMALIE E DIFETI RISCONTRATI

VEDI SCHEDA N° 014/18

Ascoli Servizi Comunali S.r.l. Sede Legale: Piazza Arringo, 1 63100 Ascoli Piceno C.F. e P.IVA 01765610447

Firma Tecnico

RIPRISTINATO ANOMALIE IN DATA GENNAIO / 2025 FATTURA NR. _____

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

OPIFiresafe
GRUPPO GSA

Sede legale: Via Galileo Galilei, 8
33010 Tavagnacco (UD)
Sede operativa: Z.I.Via Leonardo da Vinci, 14
63075 Acquaviva Picena (AP)

CLIENTE: Ascoli Servizi Comunali S.r.L.
Sede Legale: Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno
C.F. e P.IVA 01765610447

c/o TMB

CODICE: 1346/01

SCHEDA DI LAVORO N.014/ 48 **DEL** 09-01-2025

REFERENTE:

LAVORI EFFETTUATI:

CONTINUO SEMPRESTACCIO

Nº 12 PP6
Nº 03 PP9
Nº 02 PP50
Nº 07 B5
Nº 09 CTR2001
Nº 03 CTR1001
Nº 01 CTR1003
Nº 04 CTR2006
Nº 01 306
Nº 01 801

NOTE:

RITIRO X REV. Nº 01 B5 POST. 3

OPERATORI:

DATA INTERVENTO	NR. OPERATORI	ORE LAVORATE	TOTALE ORE LAVORATE	ORE TRASFERTA	TOTALE ORE TRASFERTA	NOTE E FIRMA

DATA	OPIFIRESAFE	TIMBRO E FIRMA CLIENTE
REFUSO 09/01/2025 09-01-2024	OREFICE LUIGI	Ascoli Servizi Comunali S.r.l. Sede Legale: Piazza Arringo, 1 63100 Ascoli Piceno C.F. e P.IVA 01765610447

REGISTRAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI SULLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ATTIVE E PASSIVE E DEI RICHIAMI

Ditta Ascoli Servizi Comunali S.r.l. Sede Legale: Piazza Arringo, 1 63100 Ascoli Piceno C.F. e P.IVA 01765610447

Via _____ Nr. _____ Città _____

Nominativo Responsabile della sicurezza: ING. NICOLA ORANGUS C/O TMB EX 418

ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI

portatili a polvere Kg 6 + Kg 3	n° 12 + 03	carrellati a polvere Kg 50	n° 02
portatili a CO2 Kg 5	n° 07	carrellati a CO2	n°
portatili idrici	n°	carrellati idrici	n°
portatili a schiuma	n°	carrellati a schiuma	n°
di scorta	n°	Altro	n°

PRESIDI IDRICI ANTINCENDIO

UNI 45	n° 09	Attacco motopompa VVF	n°
UNI 70	n° 04	Pompa antincendio	n°
Idrante soprasuolo DN 70	n° 04	Naspo	n°
Idrante Sottosuolo DN	n°	Altro	n°

EQUIPAGGIAMENTO DI FUGA E SOCCORSO

Maschere Gas	n°	Luci di emergenza	n°
Autoprotettori ad aria	n°	Segnali delle vie d' esodo	n°
Cappucci di fuga a riserva	n°	Presidi medicali di soccorso	n°

IMPIANTO DI ALLARME DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO

Centrale rivelazione	n°	Stazione controllo e comando	n°
Rivelatori tipo _____	n°	Gruppo valvole tipo _____	n°
Rivelatori tipo _____	n°	Sprinklers tipo _____	n°
Pulsanti di allarme	n°	Altro _____	n°

CHIUSURE TECNICHE ANTINCENDIO ED EVACUAORI DI FUMO

Porte tagliafuoco ad un' anta	n° 03	Maniglioni antipanico	n°
Porte tagliafuoco a due ante	n°	Chiudiporta aereo	n°
Porte tagl. con elettromagnete	n°	Evacuatori di fumo	n°
Porte scorrevoli tagliafuoco Porta U/E	n° n° 01	Centralina	n°

Altro _____

ANOMALIE E DIFETI RISCONTRATI

VEDI SCHEDA DI LAVORO 014/LISA

Ascoli Servizi Comunali S.r.l. Sede Legale: Piazza Arringo, 1 63100 Ascoli Piceno C.F. e P.IVA 01765610447

Firma Responsabile _____

Firma Tecnico _____

RIPRISTINATO ANOMALIE IN DATA 04/12/2025 FATTURA NR. _____

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

OPIFiresafe
GRUPPO GSA

Sede legale: Via Galileo Galilei, 8
33010 Tavagnacco (UD)
Sede operativa: Z.I.Via Leonardo da Vinci, 14
63075 Acquaviva Picena (AP)

CLIENTE: Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Sede Legale: Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno
C.F. e P.IVA 01765610447

c/o TMB

CODICE: 13466/01

SCHEDA DI LAVORO N.014/1191 **DEL** 30-07-2025

REFERENTE:

LAVORI EFFETTUATI:

CONTROLLO SEMESTRALE

Nº 12 PP6
Nº 03 PP9
Nº 07 B5
Nº 02 PP50
Nº 01 CTR 1003
Nº 03 CTR 1001
Nº 08 CTR 2001
Nº 04 CTR 2006
Nº 04 PID 2002
Nº 08 PID 2001
Nº 01 306
Nº 01 801

NOTE:

RITIRO X REV. Nº 03 PP6 POST. 13-16-17
RITIRO X COL. Nº 01 B5 POST. 9
DA SOSTITUIRE Nº 01 SAFE CRASH POSI. 18 42,50 x 55,50
" " Nº 01 " " POSI. 15 30 x 55
DA SOSTITUIRE Nº 02 MANICHETTE UNI 45 POST. 16-12
DA SOSTITUIRE Nº 02 GUNCIA UNI 45 POST 16-12

OPERATORI:

DATA INTERVENTO	NR. OPERATORI	ORE LAVORATE	TOTALE ORE LAVORATE	ORE TRASFERTA	TOTALE ORE TRASFERTA	NOTE E FIRMA

DATA	OPIFIRESAFE	TIMBRO E FIRMA CLIENTE
30-07-2025	OREFICE LUIGI	Ascoli Servizi Comunali S.r.l. Sede Legale: Piazza Arringo, 1 63100 Ascoli Piceno C.F. e P.IVA 01765610447

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

REGIONE MARCHE

	31/01/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

MONITORAGGIO
DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA
DISINFESTAZIONE ESTERNA INSETTI VOLANTI

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

- ☐ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
- ☐ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
- ☐ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
- ☐ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
- ☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL IL DELEGATO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE Geom. Luca Maria Antonini

FIRMA OPERATORE NATIONAL SANIT S.R.L. SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via 81^ Strada n. 19 63076 CENTOBUCHI DI MONTEPRANDONE (AP) Partita IVA 02157890449 Codice Univoco: M5UXCR1

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

	13 /03/2025	INTERV. N°	ORE LAV.
SEDE INTERVENTO: ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE 63100 ASCOLI PICENO			
RAGIONE SOCIALE: ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL Piazza Arringo, 1 63100 Ascoli Piceno (AP) P.IVA: 01765610447			
REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082			
TIPOLOGIA DI SERVIZIO			
MONITORAGGIO			
DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA			

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

- ☒ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
- ☒ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
- ☒ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
- ☒ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
- ☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE_____ **FIRMA OPERATORE**_____

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

REGIONE MARCHE

1°	11 /04/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

MONITORAGGIO

DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA (1° intervento)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☒ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☒ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☒ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☒ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☒ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☒ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL IL DELEGATO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE Geom. Luca Maria Antonini

FIRMA OPERATORE _____

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

1°	11 /04/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

MONITORAGGIO

DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA (1° intervento)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☒ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☒ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☒ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☒ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☒ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☒ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE_____ ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL IL DELEGATO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE Geom. Luca Maria Antonini

FIRMA OPERATORE_____

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

National Sanit

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

REGIONE MARCHE

2°	28 /04/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

MONITORAGGIO
DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA (2° intervento)
+ 1 EROGATORE

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☒ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☒ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☒ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☒ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☒ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☒ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL IL DELEGATO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE Geom. Luca Maria Antonini

FIRMA OPERATORE

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

2°	28 /04/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

MONITORAGGIO
DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA (2° intervento)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☒ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☒ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☒ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☒ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☒ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☑ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE_____ ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL IL DELEGATO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE Geom. Luca Maria Antonini

FIRMA OPERATORE_____

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

1° LUN.	12 /05/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

MONITORAGGIO
DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA (1° intervento)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☒ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☒ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☒ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☒ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE_____ **FIRMA OPERATORE** _____

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

REGIONE MARCHE

19

2°	16 /05/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

MONITORAGGIO

DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA (2° intervento)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☒ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☒ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☒ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☒ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE_____ Ascoli Servizi Comunali S.r.l. Sede Legale: Piazza Arringo, 1 63100 Ascoli Piceno C.F. e P.IVA 01765610447

FIRMA OPERATORE_____

National Sanit

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

REGIONE MARCHE

3°	23 /05/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

MONITORAGGIO

DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA (3° intervento)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☒ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☒ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☒ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☒ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE_____ Ascoli Servizi Comunali S.r.l. Sede Legale: Piazza Arringo, 1 63100 Ascoli Piceno C.F. e P.IVA 01765610447

FIRMA OPERATORE_____

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

4°	30 /05/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

MONITORAGGIO

DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA (4° intervento)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ■ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ■ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

- ☒ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
- ☒ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
- ☒ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
- ☒ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
- ☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE_____ **FIRMA OPERATORE**_____

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

1°	09 /06/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

MONITORAGGIO

DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA (1° intervento)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☑ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☑ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☒ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☒ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☒ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☒ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE_____ Ascoli Servizi Comunali S.r.l. Sede Legale: Piazza Arringo, 1 63100 Ascoli Piceno C.F. e P.IVA 01765610447

FIRMA OPERATORE_____

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

4°	30_ /06/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

MONITORAGGIO

DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA (4° intervento)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☒ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☒ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☑ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☑ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☑ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☑ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE_____ **FIRMA OPERATORE**_____

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Sede Legale: Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno
C.F. e P.IVA 01765610447

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

1°	7 /07/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

MONITORAGGIO

DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA (1° intervento)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☒ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☒ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☒ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☒ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE_____ ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL IL DELEGATO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE Geom. Luca Maria Antonini

FIRMA OPERATORE _____

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

2°	14 /07/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

MONITORAGGIO

DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA (2° intervento)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☐ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☐ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☐ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☐ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL IL DELEGATO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE Geom. Luca Maria Antonini

FIRMA OPERATORE

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

3°	21 /07/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

MONITORAGGIO
DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA (3° intervento)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☒ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☒ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☒ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☒ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☒ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☒ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE_____ Ascoli Servizi Comunali S.r.l. Sede Legale: Piazza Arringo, 1 63100 Ascoli Piceno P.IVA 01765610447

FIRMA OPERATORE_____

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it -- www.nationalsanit.it

4°	30 /07/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

MONITORAGGIO
DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA (4° intervento)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☒ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☒ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

- ☒ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
- ☑ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
- ☒ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
- ☑ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
- ☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE_____ ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL IL DELEGATO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE Geom. Luca Maria Antonini

FIRMA OPERATORE_____

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

1°	01 /08/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

MONITORAGGIO

DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA (1° intervento)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☒ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☒ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☒ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☒ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☒ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☒ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE_____ ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL IL DELEGATO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE Geom. Luca Maria Antonini

FIRMA OPERATORE_____

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

2°	18 /08/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

MONITORAGGIO

DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA (2° intervento)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

- ☒ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
- ☒ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
- ☒ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
- ☒ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
- ☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE_____ **FIRMA OPERATORE**_____

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

2°	12 /09/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

MONITORAGGIO

DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA (4° intervento)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	**IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE**
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☒ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☐ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☒ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☐ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE Ascoli Servizi Comunali S.r.l. Sede Legale: Piazza Arringo, 1 63100 Ascoli Piceno C.F. e P.IVA 01765610447

FIRMA OPERATORE

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

4	7 /10/2025	**INTERV. N°**	**ORE LAV.**

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

MONITORAGGIO
DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA (

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	**IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE**
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☒ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☒ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☒ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☒ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE_____ **FIRMA OPERATORE**_____

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

REGIONE MARCHE

3°	20 /10/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

MONITORAGGIO
DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA (3° intervento)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☒ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☒ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☒ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☒ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
IL DELEGATO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Geom. Luca Maria Antonini

FIRMA CLIENTE_____

NATIONAL SANIT S.R.L.
SEDE LEGALE E OPERATIVA:
Via 81^ Strada n. 19
63076 CENTOBUCHI DI MONTEPRANDONE (AP)
Partita IVA 02157350449
Codice Univoco: M5UXCR1

FIRMA OPERATORE_____

National Sanit

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

REGIONE MARCHE

4°	27 /10/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

MONITORAGGIO

DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA (4° intervento)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☒ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☒ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☒ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☒ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.
RIPRISTINO 2 EROGATORI

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
IL DELEGATO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Geom. Luca Maria Antonini

FIRMA CLIENTE_____

NATIONAL SANIT S.R.L.
SEDE LEGALE E OPERATIVA:
Via 81^ Strada n. 19
63076 CENTOBUCHI DI MONTEPRANDONE (AP)
Partita IVA 02157990449
Codice Univoco: M5UXCR1

FIRMA OPERATORE_____

National Sanit

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

REGIONE MARCHE

	30/11/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

MONITORAGGIO

DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☒ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☒ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☒ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☒ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE_____ **FIRMA OPERATORE**_____

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

	12 /12/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

MONITORAGGIO
DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☒ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☒ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☒ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☒ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE_____ **FIRMA OPERATORE**_____

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

	31/01/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

MONITORAGGIO
DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA
DISINFESTAZIONE ESTERNA INSETTI VOLANTI

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☐ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☐ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☐ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☐ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL IL DELEGATO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE Geom. Luca Maria Antonini

FIRMA OPERATORE NATIONAL SANIT S.R.L. SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via 81^ Strada n. 19 63076 CENTOBUCHI DI MONTEPRANDONE (AP) Partita IVA 02157890449 Codice Univoco: M5UXCR1

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

h.18.30/19.00	25/02/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

DISINFESTAZIONE ESTERNA INSETTI VOLANTI

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☐ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☐ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☐ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☐ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL IL DELEGATO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE Geom. Luca Maria Antonini

FIRMA OPERATORE

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

REGIONE MARCHE

h.18.30/19.00	26/03/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

DISINFESTAZIONE ESTERNA INSETTI VOLANTI

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☐ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☐ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☐ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☐ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE ASCOLI SERVIZI COMUNALI DELEGATO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE Geom. Luca Maria Antonini

FIRMA OPERATORE

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

National Sanit

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

REGIONE MARCHE

h.18.30/19.00	29/04/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

DISINFESTAZIONE ESTERNA INSETTI VOLANTI

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☐ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☐ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☐ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☐ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
IL DELEGATO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Geom. Luca Maria Antonini

FIRMA CLIENTE_____ **FIRMA OPERATORE**_____

National Sanit

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

REGIONE MARCHE

h.18.30/19.00	9 /06/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

DISINFESTAZIONE ESTERNA INSETTI VOLANTI (1 di 4)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☐ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☐ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☐ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☐ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE_____ Ascoli Servizi Comunali S.r.l. Sede Legale: Piazza Arringo, 1 63100 Ascoli Piceno C.F. e P.IVA 01765610447

FIRMA OPERATORE_____ NATIONAL SANIT SEDE LEGALE E OP. Via 81^ Strada 63076 CENTOBUCHI DI MONT Partita IVA 02157 Codice Univoco: N

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

h.18.30/19.00	13 /06/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

DISINFESTAZIONE ESTERNA INSETTI VOLANTI (2 di 4)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☐ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☐ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☐ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☐ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE_____ Ascoli Servizi Comunali S.r.l. Sede Legale: Piazza Arringo, 1 63100 Ascoli Piceno C.F. e P.IVA 01765610447

FIRMA OPERATORE_____ NATIONAL SANIT S.R.L. SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via 81° Strada n. 19 63076 CENTOBUCHI DI MONTEPRANDONE (AP) Partita IVA 02157890449 Codice Univoco: M5UXCR1

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

h.18.30/19.00	23/06/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

DISINFESTAZIONE ESTERNA INSETTI VOLANTI (3 di 4)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☐ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☐ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☐ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☐ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE Ascoli Servizi Comunali S.r.l. Sede Legale: Piazza Arringo, 1 63100 Ascoli Piceno C.F. e P.IVA 01765610447

FIRMA OPERATORE NATIONAL SANIT S.R.L. SEDE LEGALE E OPERATIVA Via 81^ Strada n.19 63076 S.ANTOBUCHINDI MONTEPRANDONE (AP) Partita IVA 02167890449 Codice Univoco: M5UXCR1

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

h.18.30/19.00	30/06/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

DISINFESTAZIONE ESTERNA INSETTI VOLANTI (4 di 4)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☐ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☐ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☐ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☐ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL IL DELEGATO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE Geom. Luca Maria Antonini

FIRMA OPERATORE

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

h.18.30/19.00	8 /07/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

DISINFESTAZIONE ESTERNA INSETTI VOLANTI (1 di 4)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☐ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☐ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☐ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☐ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG: MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE_____ ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL IL DELEGATO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE Geom. Luca Maria Antonini

FIRMA OPERATORE_____

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

h.18.30/19.00	14/07/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

DISINFESTAZIONE ESTERNA INSETTI VOLANTI (2 di 4)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☐ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☐ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☐ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☐ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE_____ ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL IL DELEGATO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE Geom. Luca Maria Antonini

FIRMA OPERATORE_____

National Sanit
NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it
REGIONE MARCHE

h.18.30/19.00	21/07/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

DISINFESTAZIONE ESTERNA INSETTI VOLANTI (4 di 4)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☐ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☐ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☐ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☐ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE_____ ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL IL DELEGATO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE Geom. Luca Maria Antonini

FIRMA OPERATORE_____ NATIONAL SANIT S.R.L. SEDE LEGALE E OPERATIVA: 63076 CENTOBUCHI DI MONTEPRANDONE (AP) Partita IVA 02157890449 Codice Univoco: M5UXCR1

National Sanit
NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

REGIONE MARCHE

h.18.30/19.00	30/07/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

DISINFESTAZIONE ESTERNA INSETTI VOLANTI (4 di 4)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☐ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☐ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☐ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☐ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE_____ ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL IL DELEGATO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE Geom. Luca Maria Antonini

FIRMA OPERATORE NATIONAL SANIT S.R.L.
SEDE LEGALE E OPERATIVA:
Via 81° Strada n. 19
63076 CENTOBUCHI DI MONTEPRANDONE (AP)
Partita IVA 02157890449
Codice Univoco: M5UXCR1

National Sanit
NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it
REGIONE MARCHE

h.18.30/19.00	06/08/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

DISINFESTAZIONE ESTERNA INSETTI VOLANTI (1 di 4)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☐ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☐ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☐ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☐ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
IL DELEGATO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Geom. Luca Maria Antonini

FIRMA OPERATORE NATIONAL SANIT S.R.L.
SEDE LEGALE E OPERATIVA:
Via 81° Strada n. 19
63076 CENTOBUCHI DI MONTEPRANDONE (AP)
Partita IVA 02157890449
Codice Univoco: M5UXCR1

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

h.18.30/19.00	13/08/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

DISINFESTAZIONE ESTERNA INSETTI VOLANTI (2 di 4)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☐ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☐ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☐ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☐ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE_____ ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL IL DELEGATO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE Geom. Luca Maria Antonini

FIRMA OPERATORE_____ NATIONAL SANIT S.R.L. SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via 81° Strada n. 19 63076 CENTOBUCHI DI MONTEPRANDONE (AP) Partita IVA 02[illegible]7890449 Codice Univoco: M5UXCR1

National Sanit
NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it
REGIONE MARCHE

h.18.30/19.00	20/08/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

DISINFESTAZIONE ESTERNA INSETTI VOLANTI (3 di 4)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☐ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☐ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☐ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☐ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL IL DELEGATO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE Geom. Luca Maria Antonini

FIRMA OPERATORE NATIONAL SANIT S.R.L. SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via 81° Strada n. 19 63076 CENTOBUCHI DI MONTEPRANDONE (AP) Partita IVA 02157890449 Codice Univoco: M5UXCR1

National Sanit
NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

REGIONE MARCHE

h.18.30/19.00	5/09/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

DISINFESTAZIONE ESTERNA INSETTI VOLANTI (1 di 2)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☐ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☐ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☐ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☐ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL IL DELEGATO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE Geom. Luca Maria Antonini

FIRMA OPERATORE NATIONAL SANIT S.R.L. SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via 81° Strada n. 19 63076 CENTOBUCHI DI MONTEPRANDONE (AP) Partita IVA 02157890449 Codice Univoco: M5UXCR1

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

h.18.30/19.00	26/09/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

DISINFESTAZIONE ESTERNA INSETTI VOLANTI (2 di 2)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☐ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☐ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☐ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☐ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE_____ ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL IL DELEGATO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE Geom. Luca Maria Antonini

FIRMA OPERATORE_____ NATIONAL SANIT S.R.L.
SEDE LEGALE E OPERATIVA:
Via 81° Strada n. 19
63076 CENTOBUCHI DI MONTEPRANDONE (AP)
Partita IVA 02157890449
Codice Univoco: M5UXCR1

NATIONAL SANIT S.R.L.
Sede Legale: Via 81^ Strada, 19 CAP 63076 Monteprandone (AP)
Tel.: 0735.383751 - 328.5992750 – Fax: 0735.383589
Mail: amministrazione@nationalsanit.it – www.nationalsanit.it

REGIONE MARCHE

	04/11/2025	INTERV. N°	ORE LAV.

SEDE INTERVENTO:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
U.L.: 5/AP IMPIANTO TMB/CDQ DI RELLUCE
63100 ASCOLI PICENO

RAGIONE SOCIALE:
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA: 01765610447

REFERENTE: Luca Maria Antonini 388-3699082

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA MOSCHE (DISCARICA)

DA COMPILARE IN CASO DI INTERVENTI SPOT	IN CASO DI INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
Presenza di elementi critici ambientali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____ Presenza di eventuali norme locali SI ☐ NO ☐ Se SI, quali_____	Allontanare dall'area animali domestici, rimuovere ciotole di acqua o cibo, coprire fontane con animali acquatici, chiudere finestre allontanarsi dall'area trattata

DA COMPILARE IN CASO DI AZIENDE AGROALIMENTARI

☐ sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare possibili contaminazioni con locali, impianti o prodotti a uso alimentare
☐ è stato comunicato al Cliente di procedere dopo l'istallazione a pulizia degli ambienti oggetto del nostro servizio
☐ sono state utilizzate attrezzature, erogatori, postazioni e quant'altro idonee ad ambienti della filiera agroalimentare
☐ sono state rispettate tutte le procedure applicate dalla National Sanit srl per interventi presso aziende agroalimentari
☐ ispezione visiva periodica (in caso di ispezione visiva periodica vedere note

PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____
PROD. UT. / NR.REG. MIN.SAN_____ **Q.tà**_____ **Lotto n°**_____

NOTE OP.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

*si allega informativa trattamento dati personali

FIRMA CLIENTE ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
IL DELEGATO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Geom. Luca Maria Antonini

FIRMA OPERATORE NATIONAL SANIT S.R.L.
SEDE LEGALE E OPERATIVA:
Via 81^ Strada n. 19
63076 CENTOBUCHI DI MONTEPRANDONE (AP)
Partita IVA 02157890449
Codice Univoco: M5UXCR1

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

152

MODELLO DI DOCUMENTO UNICO DI CUI ALL'ARTICOLO 35 LETTERA e-bis) DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108

FORMULARIO DI TRASPORTO RIFIUTI - DOCUMENTO UNICO ART. 230, COMMA 5, DEL D.LGS 152/06

Serie e numero:	ZRQP 002042 Z	Data di Emissione:	25/03/2025	Numero Registro:	

1 SOGGETTO CHE EFFETTUA L'ATTIVITA' DI PULIZIA MANUTENTIVA EX ART. 230, COMMA 5, DEL D.LGS 152/06

Denominazione o Ragione sociale:	Codice Fiscale:	01846190443	Sede legale:
FORLINI SAS DI FORLINI BERNARDINO, SIMONE & C.			VIA MONCALIERI 29 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP

N° Aut./Albo Gest. Amb:	AN00883	del	23/10/2020	Cognome e Nome Conducente:	PIERANDIOZZI - GIUSEPPE	
Data inizio trasporto:	25/03/2025	ora	09:30	Targa automezzo:	FT857VP	Targa rimorchio:

2 RACCOLTA E TRASPORTO EX ARTICOLO 230, COMMA 5, DEL D.LGS. 152/2006

Indirizzo intervento	quantità stimata kg/litri	Indirizzo intervento	quantità stimata kg/litri
1. DISCARICA - PERUGIA	1'000	6.	
2. [redacted]	3'000	7.	
3.		8.	
4.		9.	
5.		10.	

ANNOTAZIONI

-

3 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Codice dell'Elenco europeo dei Rifiuti:	Stato fisico:		Contenitori:			
20 03 04	☐ ① Solido polverulento	☐ ③ Fangoso palabile	Cisterna n.	01	Cassone n.	
	☐ ② Solido non polverulento	☒ ④ Liquido				

Caratteristiche chimico / fisiche:
se conferito in discarica:

4 QUANTITÀ

Peso lordo:		Kg		(Quantità complessiva somma del punto 2)	☒ Peso da verificarsi a destino
Tara veicolo:		Kg	☐ Kg o ☒ lt	4000	

5.1 A RAGGRUPPAMENTO IN DEPOSITO TEMPORANEO EX ART. 183, C. 1, LETT. bb) DEL D.LGS. 152/2006

Raggruppamento temporaneo ex articolo 183, comma 1, lettera *bb*) del D.Lgs. 152/2006 tenuto presso la sede del soggetto che effettua l'attività di pulizia manutentiva ex articolo 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, con le modalità previste dall'articolo 185-*bis* del D.Lgs. 152/2006.

Data:	/ /	Ora di arrivo:	
Sito:		(se diverso dal punto 1)	

5.2 A DESTINATARIO TITOLATO AL TRATTAMENTO

Recupero codice R			Smaltimento codice D	15	

Denominazione o Ragione Sociale:	FORLINI S.A.S. di Forlini B. S. & C
	Via del Terziario 6
Codice Fiscale:	63076 MONTEPRANDONE (AP)
Luogo di destinazione:	C.F. e P.I. 01846190443
N° Autorizzazione /iscrizione:	Aut. T.U. n. 13 del 11/06/2021 del / /

Comunicazione ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.L.gs 152/06 ☐

ANNOTAZIONI

6 FIRMA

Firma del soggetto che effettua la pulizia manutentiva: Pierandioz Giu

7 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

☒	Accettato per intero con peso verificato a destino di Kg	4000	☐	Accettato parzialmente con peso verificato di Kg	
☐	Respinto per le seguenti motivazioni:				

ANNOTAZIONI

Data:	25/03/25	Ora:	09.45	Nome e Cognome:	SIMONE FORLINI

Firma del Destinatario:

Vid.Virt. del 05/03/2025 11:38:19 per conto della Camera di Commercio delle Marche, rich. da 01846190443 - FORLINI SAS DI FORLINI BERNARDINO, SIMONE & C.

ZRQP 002042 Z

Copia ☒ Chi effettua pulizia | Destinatario — *Stampare in duplice copia. Una rimane presso chi effettua pulizia manutentiva e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione*

ModuloArt230c5 - Albo-2022-A - D.lgs n.152/2006 s.m.i. Art. 230 comma 5 - MODELLO CONFORME

ITEM 49_POLO_IMPIANTISTICO_RELLUCE_ASCOLI SERVIZI COMUNALI_SRL

FREQUENZA	TRIMESTRALE
TIPO CONTROLLO VISIVO I° TRIMESTRE 2025	STATO PAVIMENTAZIONI ESTERNE
PERIODO: GENNAIO	☑ POSITIVO (Utilizzabile) ☐ NEGATIVO (Non utilizzabile)


MONITORAGGIO

Area	Esito		Osservazioni:
Piazzale ricezione	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
Viabilità impianto TMB	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
Piazzale ex raffinazione	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
Area ricezione strutturante	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	MESSO IN SICUREZZA DA PRECEDENTE SIA
Viabilità impianto compostaggio	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	



AZIONI CONSEGUENTI

Data: 31/01/2025 Firma:

ITEM 49_POLO IMPIANTISTICO DI RELLUCE_FOTO DEL 31/01/2025










Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

ITEM 49_POLO_IMPIANTISTICO_RELLUCE_ASCOLI SERVIZI COMUNALI_SRL

FREQUENZA	TRIMESTRALE
TIPO CONTROLLO VISIVO 1° TRIMESTRE 2026	STATO PAVIMENTAZIONI ESTERNE
PERIODO: APRILE 2025	☑ POSITIVO (Utilizzabile) ☐ NEGATIVO (Non utilizzabile)

MONITORAGGIO

Area	Esito		Osservazioni:
Piazzale ricezione	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
Viabilità impianto TMB	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
Piazzale ex raffinazione	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
Area ricezione strutturante	☐ POSITIVO	☐ NEGATIVO	PRESSO LA SICUREZZA DA PICENAMBIENTE Srl.
Viabilità impianto compostaggio	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	


AZIONI CONSEGUENTI

Data: 23/04/2025

Firma:

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.


ITEM 49_POLO IMPIANTISTICO DI RELLUCE_FOTO DEL 23/04/2025



ITEM 49_POLO IMPIANTISTICO DI RELLUCE_FOTO DEL 23/04/2025







CONTROLLO	STATO PAVIMENTAZIONI ESTERNE
IONE: III TRIM. 2025	☑ POSITIVO (Utilizzabile) ☐ NEGATIVO (Non utilizzabile)

MONITORAGGIO

Ar...	Esito		Osservazioni:
azzale ezione	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
iabilità anto TMB	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
zzale ex nazione	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
ricezione tturante	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
iabilità pianto poggio	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	

AZIONI CONSEGUENTI


: 28 Luglio 2025


Firma:

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Protocollo Numero U-2026-0000507 Del 31/05/2026
Fascicolo: I-TMB - IMPIANTO TMB

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

















Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.




























ITEM 49_POLO_IMPIANTISTICO_RELLUCE_ASCOLI SERVIZI COMUNALI_SRL

FREQUENZA	**TRIMESTRALE**
TIPO CONTROLLO	**STATO PAVIMENTAZIONI ESTERNE**
PERIODO: IV TRIM. 25	☒ POSITIVO (Utilizzabile) ☐ NEGATIVO (Non utilizzabile)

MONITORAGGIO

Area	Esito		Osservazioni:
Piazzale ricezione	☒ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
Viabilità impianto TMB	☒ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
Piazzale ex raffinazione	☒ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
Area ricezione strutturante	☒ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
Viabilità impianto compostaggio	☒ POSITIVO	☐ NEGATIVO	

AZIONI CONSEGUENTI


Data: 15 Ottobre 2025

Firma:

ITEM 49_POLO_IMPIANTISTICO_RELLUCE_ASCOLI SERVIZI COMUNALI_SRL










ITEM 49_POLO_IMPIANTISTICO_RELLUCE_ASCOLI SERVIZI COMUNALI_SRL

ITEM 50_POLO_IMPIANTISTICO_RELLUCE_ASCOLI SERVIZI COMUNALI_SRL

FREQUENZA	TRIMESTRALE
TIPO CONTROLLO VISIVO GENNAIO 2025	STATO BACINI DI CONTENIMENTO E VASCHE
PERIODO: 1° TRIMESTRE 25	☑ POSITIVO (Utilizzabile) ☐ NEGATIVO (Non utilizzabile)

MONITORAGGIO

STRUTTURA	Esito		Osservazioni:
VASCHE PRIMA PIOGGIA	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
VASCA PERCOLATO V1	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
VASCA PERCOLATO V2	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	

AZIONI CONSEGUENTI

Data: 31 / 01 / 2025 Firma:

ITEM 50_POLO IMPIANTISTICO DI RELLUCE_FOTO DEL 30/09/2024









Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

ITEM 50_POLO_IMPIANTISTICO_RELLUCE_ASCOLI SERVIZI COMUNALI_SRL

FREQUENZA	TRIMESTRALE
TIPO CONTROLLO VISIVO 1° TRIMESTRE 2025	STATO BACINI DI CONTENIMENTO E VASCHE
PERIODO: APRILE 2025	☐ POSITIVO (Utilizzabile) ☐ NEGATIVO (Non utilizzabile)

MONITORAGGIO

STRUTTURA	Esito		Osservazioni:
VASCHE PRIMA PIOGGIA	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
VASCA PERCOLATO V1	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
VASCA PERCOLATO V2	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	


AZIONI CONSEGUENTI


Data: 23 / 04 / 2025

Firma:

ITEM 50_POLO IMPIANTISTICO DI RELLUCE_FOTO DEL 23/04/2025







ITEM 50_POLO_IMPIANTISTICO_RELLUCE_ASCOLI SERVIZI COMUNALI_SRL

FREQUENZA	**TRIMESTRALE**
TIPO CONTROLLO	**STATO BACINI DI CONTENIMENTO E VASCHE**
PERIODO: III° TRIM. 2025	☒ POSITIVO (Utilizzabile) ☐ NEGATIVO (Non utilizzabile)

MONITORAGGIO

STRUTTURA	Esito		Osservazioni:
VASCHE PRIMA PIOGGIA	☒ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
VASCA PERCOLATO V1	☒ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
VASCA PERCOLATO V2	☒ POSITIVO	☐ NEGATIVO	

AZIONI CONSEGUENTI

Data: 25 Luglio 2025


Firma:

ITEM 50_POLO IMPIANTISTICO DI RELLUCE_FOTO DEL 25/07/2025











ITEM 50_POLO_IMPIANTISTICO_RELLUCE_ASCOLI SERVIZI COMUNALI_SRL

FREQUENZA	**TRIMESTRALE**
TIPO CONTROLLO	**STATO BACINI DI CONTENIMENTO E VASCHE**
PERIODO: IV° TRIM. 25	☒ POSITIVO (Utilizzabile) ☐ NEGATIVO (Non utilizzabile)

MONITORAGGIO

STRUTTURA	Esito		Osservazioni:
VASCHE PRIMA PIOGGIA	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
VASCA PERCOLATO V1	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	
VASCA PERCOLATO V2	☑ POSITIVO	☐ NEGATIVO	


AZIONI CONSEGUENTI

Data: 15 Ottobre 2025

Firma:

ITEM 50_POLO_IMPIANTISTICO_RELLUCE_ASCOLI SERVIZI COMUNALI_SRL















Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

ITEM 51_POLO_IMPIANTISTICO_RELLUCE_ASCOLI SERVIZI COMUNALI_SRL

FREQUENZA	TRIMESTRALE
TIPO CONTROLLO VISIVO I° TRIMESTRE 2025	CONTROLLO MODALITA' STOCCAGGIO MATERIE PRIME E RIFIUTI
PERIODO: GENNAIO 25	☑ POSITIVO (Utilizzabile) ☐ NEGATIVO (Non utilizzabile)


MONITORAGGIO

Tipologia	Matrice	Esito	Osservazioni:
RIFIUTI	FERRO DA DEMOLIZIONE + METALLI FERROSI	☑ POSITIVO ☐ NEGATIVO	
RIFIUTI	OLIO ESAUSTO	☑ POSITIVO ☐ NEGATIVO	
MATERIE PRIME	OLII E LUBRIFICANTI	☑ POSITIVO ☐ NEGATIVO	
MATERIE PRIME	MATERIALI DI CONSUMO E RICAMBISTICA	☑ POSITIVO ☐ NEGATIVO	
MATERIE PRIME	COMPOST	☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO	ok

AZIONI CONSEGUENTI

Data: 31 / 01 / 2025 Firma:

ITEM 51_POLO IMPIANTISTICO DI RELLUCE_FOTO DEL 30/09/2024







ITEM 51_POLO_IMPIANTISTICO_RELLUCE_ASCOLI SERVIZI COMUNALI_SRL

FREQUENZA	TRIMESTRALE
TIPO CONTROLLO VISIVO IV° TRIMESTRE 2025	CONTROLLO MODALITA' STOCCAGGIO MATERIE PRIME E RIFIUTI
PERIODO: APRILE	☑ POSITIVO (Utilizzabile) ☐ NEGATIVO (Non utilizzabile)

MONITORAGGIO

Tipologia	Matrice	Esito	Osservazioni:
RIFIUTI	FERRO DA DEMOLIZIONE + METALLI FERROSI	☑ POSITIVO ☐ NEGATIVO	
RIFIUTI	OLIO ESAUSTO	☑ POSITIVO ☐ NEGATIVO	
MATERIE PRIME	OLII E LUBRIFICANTI	☑ POSITIVO ☐ NEGATIVO	
MATERIE PRIME	MATERIALI DI CONSUMO E RICAMBISTICA	☑ POSITIVO ☐ NEGATIVO	
MATERIE PRIME	COMPOST	☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO	bb.

AZIONI CONSEGUENTI

Data: 23/04/2025 Firma:

ITEM 51_POLO IMPIANTISTICO DI RELLUCE_FOTO DEL 23/04/2025







Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

ITEM 51_POLO_IMPIANTISTICO_RELLUCE_ASCOLI SERVIZI COMUNALI_SRL

FREQUENZA	**TRIMESTRALE**
TIPO CONTROLLO	**CONTROLLO MODALITA' STOCCAGGIO MATERIE PRIME E RIFIUTI**
PERIODO: IV TRIM	☑ POSITIVO (Utilizzabile) ☐ NEGATIVO (Non utilizzabile)

MONITORAGGIO

Tipologia	Matrice	Esito	Osservazioni:
RIFIUTI	FERRO DA DEMOLIZIONE + METALLI FERROSI	☑ POSITIVO ☐ NEGATIVO	
RIFIUTI	OLIO ESAUSTO	☑ POSITIVO ☐ NEGATIVO	
MATERIE PRIME	OLII E LUBRIFICANTI	☑ POSITIVO ☐ NEGATIVO	
MATERIE PRIME	MATERIALI DI CONSUMO E RICAMBISTICA	☑ POSITIVO ☐ NEGATIVO	
MATERIE PRIME	COMPOST	☑ POSITIVO ☐ NEGATIVO	

AZIONI CONSEGUENTI

Data: 25 Luglio 2025

Firma:

ITEM 51_POLO IMPIANTISTICO DI RELLUCE_FOTO DEL 25/07/2024







Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

ITEM 51_POLO_IMPIANTISTICO_RELLUCE_ASCOLI SERVIZI COMUNALI_SRL

FREQUENZA	TRIMESTRALE
TIPO CONTROLLO IV° TRIM. 2025	CONTROLLO MODALITA' STOCCAGGIO MATERIE PRIME E RIFIUTI
PERIODO: OTTOBRE 25	☒ POSITIVO (Utilizzabile) ☐ NEGATIVO (Non utilizzabile)

MONITORAGGIO

Tipologia	Matrice	Esito	Osservazioni:
RIFIUTI	FERRO DA DEMOLIZIONE + METALLI FERROSI	☑ POSITIVO ☐ NEGATIVO	
RIFIUTI	OLIO ESAUSTO	☑ POSITIVO ☐ NEGATIVO	
MATERIE PRIME	OLII E LUBRIFICANTI	☑ POSITIVO ☐ NEGATIVO	
MATERIE PRIME	MATERIALI DI CONSUMO E RICAMBISTICA	☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO	
MATERIE PRIME	COMPOST	☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO	

AZIONI CONSEGUENTI

Data: 15 Ottobre 2025

Firma:

ITEM 51_POLO_IMPIANTISTICO_RELLUCE_ASCOLI SERVIZI COMUNALI_SRL







CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: **25LA05751 del 12/06/2025**

Dati relativi al campione

Descrizione:	**Ambiente di lavoro**				
Data accettazione:	**29/05/2025**	Data inizio analisi:	**29/05/2025**	Data fine analisi:	**09/06/2025**
Consegnato da:	**Vagni Davide**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**29/05/2025**
Luogo:	**Polo impiantistico Relluce Ascoli Piceno - AP**
Punto di prelievo:	**P1 - Postazione personale del Sig. Canali Cristiano: Addetto alla pala gommata per caricamento Cassoni - Locale TMB**
Campionamento a cura di:	**Vagni Davide (Tecnico CIALAB)**
Verbale:	**25VB01241**
Presente al prelievo:	**Antonini Luca Maria**
Note al campionamento:	**Come dichiarato dal committente, l'operatore ha svolto durante il campionamento la seguente attività: caricamento dei cassoni con la pala gommata.**

Linea Polveri Inalabili

Parametro *Metodo*	U.M.	Concentrazione rilevata	Valore limite di esposizione	
Polveri inalabili UNICHIM 1998:13	mg/m³	**< 0,217**	10	[1]

Linea Polveri Respirabili

Parametro *Metodo*	U.M.	Concentrazione rilevata	Valore limite di esposizione	
Polveri respirabili UNICHIM n. 2010 ed. 2011	mg/m³	**< 0,196**	3	[1]

LIMITI:

[1]: ACGIH 2024

DATI DI CAMPIONAMENTO

Linea Polveri Inalabili

Inizio campionamento:	**29/05/2025**
Fine campionamento:	**29/05/2025**
Tempo campionato:	**240 min**

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: **25LA05751 del 12/06/2025**

DATI DI CAMPIONAMENTO

Linea Polveri Respirabili

Inizio campionamento:	**29/05/2025**
Fine campionamento:	**29/05/2025**
Tempo campionato:	**240 min**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AI REQUISITI E/O SPECIFICHE

Dall'osservazione dei risultati analitici ottenuti si può rilevare che tutti i valori dei parametri investigati risultano CONFORMI ai valori limite di soglia (Threshold Limit Values - TLVs) pubblicati dalla ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist) e dalla NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health).

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato non è quantificabile perchè al di sotto del proprio limite di quantificazione.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprime la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell' ILAC - G8:09/2019, opzione B.
I risultati riportati nel seguente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Eventuali informazioni inerenti il campionamento, non riportate nel presente rapporto, sono presenti nel verbale di prelievo qualora esso sia effettuato da un tecnico di C.I.A. Lab.

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA05751**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986
E' fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: **25LA05752 del 12/06/2025**

Dati relativi al campione

Descrizione:	**Ambiente di lavoro**				
Data accettazione:	**29/05/2025**	Data inizio analisi:	**29/05/2025**	Data fine analisi:	**09/06/2025**
Consegnato da:	**Vagni Davide**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**29/05/2025**
Luogo:	**Polo impiantistico Relluce Ascoli Piceno - AP**
Punto di prelievo:	**P2 - Postazione personale del Sig. Cataldi Fortunato: Addetto al semovente a polipo per caricamento del Trituratore - Locale TMB**
Campionamento a cura di:	**Vagni Davide (Tecnico CIALAB)**
Verbale:	**25VB01241**
Presente al prelievo:	**Antonini Luca Maria**
Note al campionamento:	**Come dichiarato dal committente, l'operatore ha svolto durante il campionamento la seguente attività: caricamento del trituratore con l'utilizzo del semovente a polipo.**

Linea Polveri Inalabili

Parametro *Metodo*	U.M.	Concentrazione rilevata	Valore limite di esposizione	
Polveri inalabili UNICHIM 1998:13	mg/m³	**< 0,217**	10	[1]

Linea Polveri Respirabili

Parametro *Metodo*	U.M.	Concentrazione rilevata	Valore limite di esposizione	
Polveri respirabili UNICHIM n. 2010 ed. 2011	mg/m³	**< 0,196**	3	[1]

LIMITI:

[1]: ACGIH 2024

DATI DI CAMPIONAMENTO

Linea Polveri Inalabili

Inizio campionamento:	**29/05/2025**
Fine campionamento:	**29/05/2025**
Tempo campionato:	**240 min**

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: **25LA05752 del 12/06/2025**

DATI DI CAMPIONAMENTO

Linea Polveri Respirabili

Inizio campionamento:	**29/05/2025**
Fine campionamento:	**29/05/2025**
Tempo campionato:	**240 min**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AI REQUISITI E/O SPECIFICHE

Dall'osservazione dei risultati analitici ottenuti si può rilevare che tutti i valori dei parametri investigati risultano CONFORMI ai valori limite di soglia (Threshold Limit Values - TLVs) pubblicati dalla ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist) e dalla NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health).

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato non è quantificabile perchè al di sotto del proprio limite di quantificazione.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprime la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell' ILAC - G8:09/2019, opzione B.
I risultati riportati nel seguente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Eventuali informazioni inerenti il campionamento, non riportate nel presente rapporto, sono presenti nel verbale di prelievo qualora esso sia effettuato da un tecnico di C.I.A. Lab.

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA05752**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986
E' fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: **25LA05753 del 12/06/2025**

Dati relativi al campione

Descrizione:	**Ambiente di lavoro**				
Data accettazione:	**29/05/2025**	Data inizio analisi:	**29/05/2025**	Data fine analisi:	**09/06/2025**
Consegnato da:	**Vagni Davide**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**29/05/2025**
Luogo:	**Polo impiantistico Relluce Ascoli Piceno - AP**
Punto di prelievo:	**P3 - Postazione personale del Sig.Fiorin Christian: Addetto alla pala gommata per posizionamento materiale al semovente a polipo - Locale TMB**
Campionamento a cura di:	**Vagni Davide (Tecnico CIALAB)**
Verbale:	**25VB01241**
Presente al prelievo:	**Antonini Luca Maria**
Note al campionamento:	**Come dichiarato dal committente, l'operatore ha svolto durante il campionamento la seguente attività: posizionamento del materiale al semovente a polipo con l'utilizzo della pala gommata.**

Linea Polveri Inalabili

Parametro *Metodo*	U.M.	Concentrazione rilevata	Valore limite di esposizione	
Polveri inalabili UNICHIM 1998:13	mg/m³	**< 0,217**	10	[1]

Linea Polveri Respirabili

Parametro *Metodo*	U.M.	Concentrazione rilevata	Valore limite di esposizione	
Polveri respirabili UNICHIM n. 2010 ed. 2011	mg/m³	**< 0,196**	3	[1]

LIMITI:

[1]: ACGIH 2024

DATI DI CAMPIONAMENTO

Linea Polveri Inalabili

Inizio campionamento:	**29/05/2025**
Fine campionamento:	**29/05/2025**
Tempo campionato:	**240 min**

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: **25LA05753 del 12/06/2025**

DATI DI CAMPIONAMENTO

Linea Polveri Respirabili

Inizio campionamento:	**29/05/2025**
Fine campionamento:	**29/05/2025**
Tempo campionato:	**240 min**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AI REQUISITI E/O SPECIFICHE

Dall'osservazione dei risultati analitici ottenuti si può rilevare che tutti i valori dei parametri investigati risultano CONFORMI ai valori limite di soglia (Threshold Limit Values - TLVs) pubblicati dalla ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist) e dalla NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health).

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato non è quantificabile perchè al di sotto del proprio limite di quantificazione.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprime la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell' ILAC - G8:09/2019, opzione B.
I risultati riportati nel seguente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Eventuali informazioni inerenti il campionamento, non riportate nel presente rapporto, sono presenti nel verbale di prelievo qualora esso sia effettuato da un tecnico di C.I.A. Lab.

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA05753**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986
E' fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: 25LA05758 del 05/06/2025

Dati relativi al campione

Descrizione:	**Aria ambiente di lavoro**				
Stato fisico:	**Solido**				
Data accettazione:	**29/05/2025**	Data inizio analisi:	**29/05/2025**	Data fine analisi:	**03/06/2025**
Contenitore:	**Piastre RODAC sterili**				
Temperatura al ricevimento:	**+ 5,4 °C**				
Consegnato da:	**Vagni Davide (Tecnico CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Caratterizzazione parametri microbiologici**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**29/05/2025**
Luogo:	**Polo impiantistico Relluce**
Punto di prelievo:	**Postazione fissa ambientale P1: Area di maturazione - area pala gommata, caricamento cassoni**
Campionamento a cura di:	**Vagni Davide (Tecnico CIALAB)**
Procedura:	**(*)IO16PG07R00: Campionamento Microbiologico Aria e Ambienti di Lavoro**
Verbale:	**25VB01241**
Presente al prelievo:	**Antonini Luca Maria (Responsabile impianto)**
Note al campionamento:	**Portata: 90 l/min.**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato
Conta delle colonie a 30°C *MU 1962-2:2006+UNI EN ISO 4833-1:2022*	UFC/m³	**200**
Conta delle Enterobatteriacee *MU 1962-2:2006+UNI EN ISO 21528-2:2017/ EC 1:2018*	UFC/m³	**< 11**
Conta Lieviti *MU 1962- 2:2006+Rapporti ISTISAN 2007/5 Pag 161 Met ISS A 016B*	UFC/m³	**< 11**
Conta Muffe *MU 1962- 2:2006+Rapporti ISTISAN 2007/5 Pag 161 Met ISS A 016B*	UFC/m³	**310**
Conta degli Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus ed altre specie) *MU 1962-2:2006+UNI EN ISO 6888-1:2023*	UFC/m³	**< 11**

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: 25LA05758 del 05/06/2025

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato non è quantificabile perchè al di sotto del proprio limite di quantificazione.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprime la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell' ILAC - G8:09/2019, opzione B.
I risultati riportati nel seguente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Eventuali informazioni inerenti il campionamento, non riportate nel presente rapporto, sono presenti nel verbale di prelievo qualora esso sia effettuato da un tecnico di C.I.A. Lab.

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA05758**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: 25LA05759 del 05/06/2025

Dati relativi al campione

Descrizione:	**Aria ambiente di lavoro**				
Stato fisico:	**Solido**				
Data accettazione:	**29/05/2025**	Data inizio analisi:	**29/05/2025**	Data fine analisi:	**03/06/2025**
Contenitore:	**Piastre RODAC sterili**				
Temperatura al ricevimento:	**+ 5,4 °C**				
Consegnato da:	**Vagni Davide (Tecnico CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Caratterizzazione parametri microbiologici**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**29/05/2025**
Luogo:	**Polo impiantistico Relluce**
Punto di prelievo:	**Postazione fissa ambientale P2: Area di manovra, vicino torre di lavaggio**
Campionamento a cura di:	**Vagni Davide (Tecnico CIALAB)**
Procedura:	**(*)IO16PG07R00: Campionamento Microbiologico Aria e Ambienti di Lavoro**
Verbale:	**25VB01241**
Presente al prelievo:	**Antonini Luca Maria (Responsabile impianto)**
Note al campionamento:	**Portata: 90 l/min.**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato
Conta delle colonie a 30°C *MU 1962-2:2006+UNI EN ISO 4833-1:2022*	UFC/m³	**170**
Conta delle Enterobatteriacee *MU 1962-2:2006+UNI EN ISO 21528-2:2017/ EC 1:2018*	UFC/m³	**< 11**
Conta Lieviti *MU 1962- 2:2006+Rapporti ISTISAN 2007/5 Pag 161 Met ISS A 016B*	UFC/m³	**< 11**
Conta Muffe *MU 1962- 2:2006+Rapporti ISTISAN 2007/5 Pag 161 Met ISS A 016B*	UFC/m³	**22**
Conta degli Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus ed altre specie) *MU 1962-2:2006+UNI EN ISO 6888-1:2023*	UFC/m³	**< 11**

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: 25LA05759 del 05/06/2025

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato non è quantificabile perchè al di sotto del proprio limite di quantificazione.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprime la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell' ILAC - G8:09/2019, opzione B.
I risultati riportati nel seguente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Eventuali informazioni inerenti il campionamento, non riportate nel presente rapporto, sono presenti nel verbale di prelievo qualora esso sia effettuato da un tecnico di C.I.A. Lab.

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA05759**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: 25LA05760 del 05/06/2025

Dati relativi al campione

Descrizione:	**Aria ambiente di lavoro**				
Stato fisico:	**Solido**				
Data accettazione:	**29/05/2025**	Data inizio analisi:	**29/05/2025**	Data fine analisi:	**03/06/2025**
Contenitore:	**Piastre RODAC sterili**				
Temperatura al ricevimento:	**+ 5,4 °C**				
Consegnato da:	**Vagni Davide (Tecnico CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Caratterizzazione parametri microbiologici**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**29/05/2025**
Luogo:	**Polo impiantistico Relluce**
Punto di prelievo:	**Postazione fissa ambientale P3: Piazzale tra area di conferimento ed area di maturazione**
Campionamento a cura di:	**Vagni Davide (Tecnico CIALAB)**
Procedura:	**(*)IO16PG07R00: Campionamento Microbiologico Aria e Ambienti di Lavoro**
Verbale:	**25VB01241**
Presente al prelievo:	**Antonini Luca Maria (Responsabile impianto)**
Note al campionamento:	**Portata: 90 l/min.**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato
Conta delle colonie a 30°C *MU 1962-2:2006+UNI EN ISO 4833-1:2022*	UFC/m³	**130**
Conta delle Enterobatteriacee *MU 1962-2:2006+UNI EN ISO 21528-2:2017/ EC 1:2018*	UFC/m³	**< 11**
Conta Lieviti *MU 1962- 2:2006+Rapporti ISTISAN 2007/5 Pag 161 Met ISS A 016B*	UFC/m³	**< 11**
Conta Muffe *MU 1962- 2:2006+Rapporti ISTISAN 2007/5 Pag 161 Met ISS A 016B*	UFC/m³	**240**
Conta degli Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus ed altre specie) *MU 1962-2:2006+UNI EN ISO 6888-1:2023*	UFC/m³	**< 11**

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: 25LA05760 del 05/06/2025

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato non è quantificabile perchè al di sotto del proprio limite di quantificazione.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprime la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell' ILAC - G8:09/2019, opzione B.
I risultati riportati nel seguente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Eventuali informazioni inerenti il campionamento, non riportate nel presente rapporto, sono presenti nel verbale di prelievo qualora esso sia effettuato da un tecnico di C.I.A. Lab.

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA05760**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: 25LA05761 del 05/06/2025

Dati relativi al campione

Descrizione:	**Aria ambiente di lavoro**				
Stato fisico:	**Solido**				
Data accettazione:	**29/05/2025**	Data inizio analisi:	**29/05/2025**	Data fine analisi:	**03/06/2025**
Contenitore:	**Piastre RODAC sterili**				
Temperatura al ricevimento:	**+ 5,4 °C**				
Consegnato da:	**Vagni Davide (Tecnico CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Caratterizzazione parametri microbiologici**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**29/05/2025**
Luogo:	**Polo impiantistico Relluce**
Punto di prelievo:	**Postazione fissa ambientale P4: Area di conferimento**
Campionamento a cura di:	**Vagni Davide (Tecnico CIALAB)**
Procedura:	**(*)IO16PG07R00: Campionamento Microbiologico Aria e Ambienti di Lavoro**
Verbale:	**25VB01241**
Presente al prelievo:	**Antonini Luca Maria (Responsabile impianto)**
Note al campionamento:	**Portata: 90 l/min.**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato
Conta delle colonie a 30°C *MU 1962-2:2006+UNI EN ISO 4833-1:2022*	UFC/m³	**56**
Conta delle Enterobatteriacee *MU 1962-2:2006+UNI EN ISO 21528-2:2017/ EC 1:2018*	UFC/m³	**< 11**
Conta Lieviti *MU 1962- 2:2006+Rapporti ISTISAN 2007/5 Pag 161 Met ISS A 016B*	UFC/m³	**< 11**
Conta Muffe *MU 1962- 2:2006+Rapporti ISTISAN 2007/5 Pag 161 Met ISS A 016B*	UFC/m³	**220**
Conta degli Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus ed altre specie) *MU 1962-2:2006+UNI EN ISO 6888-1:2023*	UFC/m³	**< 11**

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: 25LA05761 del 05/06/2025

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato non è quantificabile perchè al di sotto del proprio limite di quantificazione.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprime la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell' ILAC - G8:09/2019, opzione B.
I risultati riportati nel seguente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Eventuali informazioni inerenti il campionamento, non riportate nel presente rapporto, sono presenti nel verbale di prelievo qualora esso sia effettuato da un tecnico di C.I.A. Lab.

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA05761**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: **25LA05762 del 05/06/2025**

Dati relativi al campione

Descrizione:	**Aria ambiente di lavoro**				
Stato fisico:	**Solido**				
Data accettazione:	**29/05/2025**	Data inizio analisi:	**29/05/2025**	Data fine analisi:	**03/06/2025**
Contenitore:	**Piastre RODAC sterili**				
Temperatura al ricevimento:	**+ 5,4 °C**				
Consegnato da:	**Vagni Davide (Tecnico CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Caratterizzazione parametri microbiologici**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**29/05/2025**
Luogo:	**Polo impiantistico Relluce**
Punto di prelievo:	**Postazione fissa ambientale P5: Area di maturazione - area preparazione per caricamento polipo con pala**
Campionamento a cura di:	**Vagni Davide (Tecnico CIALAB)**
Procedura:	**(*)IO16PG07R00: Campionamento Microbiologico Aria e Ambienti di Lavoro**
Verbale:	**25VB01241**
Presente al prelievo:	**Antonini Luca Maria (Responsabile impianto)**
Note al campionamento:	**Portata: 90 l/min.**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato
Conta delle colonie a 30°C *MU 1962-2:2006+UNI EN ISO 4833-1:2022*	UFC/m³	220
Conta delle Enterobatteriacee *MU 1962-2:2006+UNI EN ISO 21528-2:2017/ EC 1:2018*	UFC/m³	56
Conta Lieviti *MU 1962- 2:2006+Rapporti ISTISAN 2007/5 Pag 161 Met ISS A 016B*	UFC/m³	< 11
Conta Muffe *MU 1962- 2:2006+Rapporti ISTISAN 2007/5 Pag 161 Met ISS A 016B*	UFC/m³	130
Conta degli Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus ed altre specie) *MU 1962-2:2006+UNI EN ISO 6888-1:2023*	UFC/m³	< 11

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: **25LA05762 del 05/06/2025**

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato non è quantificabile perchè al di sotto del proprio limite di quantificazione.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprime la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell' ILAC - G8:09/2019, opzione B.
I risultati riportati nel seguente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Eventuali informazioni inerenti il campionamento, non riportate nel presente rapporto, sono presenti nel verbale di prelievo qualora esso sia effettuato da un tecnico di C.I.A. Lab.

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA05762**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: **25LA05763 del 05/06/2025**

Dati relativi al campione

Descrizione:	**Aria ambiente di lavoro**				
Stato fisico:	**Solido**				
Data accettazione:	**29/05/2025**	Data inizio analisi:	**29/05/2025**	Data fine analisi:	**03/06/2025**
Contenitore:	**Piastre RODAC sterili**				
Temperatura al ricevimento:	**+ 5,4 °C**				
Consegnato da:	**Vagni Davide (Tecnico CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Caratterizzazione parametri microbiologici**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**29/05/2025**
Luogo:	**Polo impiantistico Relluce**
Punto di prelievo:	**Postazione fissa ambientale P6: Area di maturazione - area caricamento con polipo**
Campionamento a cura di:	**Vagni Davide (Tecnico CIALAB)**
Procedura:	**(*)IO16PG07R00: Campionamento Microbiologico Aria e Ambienti di Lavoro**
Verbale:	**25VB01241**
Presente al prelievo:	**Antonini Luca Maria (Responsabile impianto)**
Note al campionamento:	**Portata: 90 l/min.**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato
Conta delle colonie a 30°C *MU 1962-2:2006+UNI EN ISO 4833-1:2022*	UFC/m³	**44**
Conta delle Enterobatteriacee *MU 1962-2:2006+UNI EN ISO 21528-2:2017/ EC 1:2018*	UFC/m³	**< 11**
Conta Lieviti *MU 1962- 2:2006+Rapporti ISTISAN 2007/5 Pag 161 Met ISS A 016B*	UFC/m³	**11**
Conta Muffe *MU 1962- 2:2006+Rapporti ISTISAN 2007/5 Pag 161 Met ISS A 016B*	UFC/m³	**67**
Conta degli Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus ed altre specie) *MU 1962-2:2006+UNI EN ISO 6888-1:2023*	UFC/m³	**< 11**

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: **25LA05763 del 05/06/2025**

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato non è quantificabile perchè al di sotto del proprio limite di quantificazione.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprime la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell' ILAC - G8:09/2019, opzione B.
I risultati riportati nel seguente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Eventuali informazioni inerenti il campionamento, non riportate nel presente rapporto, sono presenti nel verbale di prelievo qualora esso sia effettuato da un tecnico di C.I.A. Lab.

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA05763**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: **25LA05764 del 05/06/2025**

Dati relativi al campione

Descrizione:	**Aria ambiente di lavoro**				
Stato fisico:	**Solido**				
Data accettazione:	**29/05/2025**	Data inizio analisi:	**29/05/2025**	Data fine analisi:	**03/06/2025**
Contenitore:	**Piastre RODAC sterili**				
Temperatura al ricevimento:	**+ 5,4 °C**				
Consegnato da:	**Vagni Davide (Tecnico CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Caratterizzazione parametri microbiologici**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**29/05/2025**
Luogo:	**Polo impiantistico Relluce**
Punto di prelievo:	**Postazione fossa ambientale P7 (BIANCO): Area discesa impianto TMB**
Campionamento a cura di:	**Vagni Davide (Tecnico CIALAB)**
Procedura:	**(*)IO16PG07R00: Campionamento Microbiologico Aria e Ambienti di Lavoro**
Verbale:	**25VB01241**
Presente al prelievo:	**Antonini Luca Maria (Responsabile impianto)**
Note al campionamento:	**Portata: 90 l/min.**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato
Conta delle colonie a 30°C *MU 1962-2:2006+UNI EN ISO 4833-1:2022*	UFC/m³	**67**
Conta delle Enterobatteriacee *MU 1962-2:2006+UNI EN ISO 21528-2:2017/ EC 1:2018*	UFC/m³	**< 11**
Conta Lieviti *MU 1962- 2:2006+Rapporti ISTISAN 2007/5 Pag 161 Met ISS A 016B*	UFC/m³	**11**
Conta Muffe *MU 1962- 2:2006+Rapporti ISTISAN 2007/5 Pag 161 Met ISS A 016B*	UFC/m³	**11**
Conta degli Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus ed altre specie) *MU 1962-2:2006+UNI EN ISO 6888-1:2023*	UFC/m³	**< 11**

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: **25LA05764 del 05/06/2025**

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato non è quantificabile perchè al di sotto del proprio limite di quantificazione.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprime la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell' ILAC - G8:09/2019, opzione B.
I risultati riportati nel seguente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Eventuali informazioni inerenti il campionamento, non riportate nel presente rapporto, sono presenti nel verbale di prelievo qualora esso sia effettuato da un tecnico di C.I.A. Lab.

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA05764**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

Azienda

ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.r.l.

Datore di lavoro

Dott. ANDREA ZAMBRINI

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Ing. NICOLA DE ANGELIS

Medico Competente

Dott. EMANUELE RICCIARDI

Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza

Sig. ROBERTO CAPPONI

Revisione **01** del **13/01/2025**

CIALAB S.r.l
info@cialab.it | www.cialab.it

Ascoli Piceno (AP)
Z.I. Campolungo
Via Mutilati ed Invalidi del lavoro, 29
T. +39 0736 403451
F. +39 0736 403451

Fermo (FM)
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187
F. +39 0734 628812

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187
F. +39 0734 330451

ANAGRAFICA AZIENDA

Dati anagrafici

Ragione Sociale	**ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.r.l.**

Sede Legale

Comune	**ASCOLI PICENO**
Provincia	**AP**
CAP	**63100**
Indirizzo	**Piazza Arringo, 1**

Sede Operativa

Comune	**ASCOLI PICENO**
Provincia	**AP**
CAP	**63100**
Indirizzo	**Località Relluce**

RELAZIONE INTRODUTTIVA

OBIETTIVI E SCOPI

La valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori ad agenti fisici costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi; come indicato dal D.Lgs. 81/08, nell'ambito della valutazione, il datore di lavoro ha valutato tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.

La valutazione è un processo tecnico di conoscenza finalizzato alla riduzione ed al controllo dei rischi attraverso l'adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali, l'effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici, nonché la costante ed adeguata informazione e formazione degli addetti.

GENERALITA' E CONTENUTI

Ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 81/08, è stato valutato il rumore durante le effettive attività lavorative, prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- i valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all'articolo 189 del D.Lgs. 81/08;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza ed ai minori;
- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

La relazione del documento di valutazione del rischio rumore è composta da tre sezioni:

SEZIONE I

- Criteri e metodologie utilizzate per la valutazione del rischio rumore;
- Livelli di esposizione e classi di rischio;
- Effetti dell'esposizione a rumore;
- Grandezze da misurare;
- Incertezze di misura
- Strumentazione di misura;

- Dispositivi di protezione individuale: caratteristiche e verifica dell'adeguatezza.

SEZIONE II

- Caratteristiche della strumentazione di misura;
- Strumentazione utilizzata;
- Indicazioni sui rilievi fonometrici.

SEZIONE III

- Valutazioni e conclusioni conseguenti alla valutazione del rischio rumore;
- Indicazione delle misure di prevenzione e protezione.

DEFINIZIONI CONCETTUALI

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. Il rischio (**R**) è funzione della probabilità (**P**) o frequenza del verificarsi dell'evento e del danno (**D**) provocato.

Suono: il suono è definito come una perturbazione meccanica (variazione di pressione) che si propaga in un mezzo elastico (gas, liquido, solido), tale da eccitare il senso dell'udito. Riferendosi all'aria come mezzo elastico, tale perturbazione produce un alternarsi di compressioni e rarefazioni che fanno vibrare le molecole d'aria rispetto alla loro posizione d'equilibrio. Nei suoni più semplici (toni puri) le variazioni di pressione rispetto alla pressione statica di riferimento si rappresentano con un'onda sinusoidale. Come tutte le onde, anche quelle sonore sono caratterizzate da una frequenza e da un'intensità del suono.

Livello sonoro continuo equivalente ponderato A ($L_{Aeq,T}$): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t_1 e termina all'istante t_2.

Livello sonoro continuo equivalente ponderato C ($L_{Ceq,T}$): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "C" considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t_1 e termina all'istante t_2.

Livello sonoro di picco (L_{picco}): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza "C".

Livello di esposizione giornaliera al rumore ($L_{EX,8h}$): livello sonoro, espresso in dB(A), dell'esposizione di un lavoratore al rumore, normalizzato ad una durata convenzionale T_0 della giornata.

Livello di esposizione settimanale al rumore ($L_{EX,w}$): livello sonoro, espresso in dB(A), dell'esposizione di un lavoratore al rumore, normalizzato ad una durata convenzionale della settimana lavorativa pari a 5 giornate di 8 ore ciascuna.

Incertezza: parametro associato al risultato di una misurazione o di una stima di una grandezza che ne caratterizza la dispersione dei valori ad essa attribuibili con ragionevole probabilità.

Valore limite di esposizione: valore del livello di esposizione al rumore il cui superamento deve essere impedito mediante tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili.


Valore superiore di azione: livello di esposizione al rumore, pari a L_{EX} = 85 dB(A) e/o L_{picco} = 137 dB(C), oltre il quale occorre attuare un programma specifico di riduzione del rischio.

Valore inferiore di azione: livello di esposizione al rumore, pari a L_{EX} = 80 dB(A) e/o L_{picco} = 135 dB(C), oltre il quale occorre attuare specifiche misure di tutela.

Curve di ponderazione: il livello sonoro misurato da uno strumento con una risposta lineare nel campo delle frequenze

udibili mal si correla con la risposta soggettiva degli esseri umani allo stesso rumore. Introducendo nei misuratori di livello sonoro una ponderazione dei valori misurati in funzione della frequenza, ci si avvicina alla valutazione non lineare compiuta dagli esseri umani. A tale scopo, Sulla base del comportamento dell'orecchio medio sono state realizzate delle curve di eguale sensazione sonora in funzione della frequenza e del livello di pressione sonora, dette ***curve isofone***. Attraverso tali curve si corregge il livello rilevato da uno strumento ad una certa frequenza per un fattore collegato alla ***sensibilità dell'orecchio umano*** a quella stessa frequenza. Si utilizzano, quindi, delle curve di ponderazione che trasformano i dB reali in dB corrispondenti alla sensazione fisiologica dell'uomo. Esistono diverse curve di ponderazione più o meno adatte ai diversi livelli sonori, la più usata (perché rientra nell'intervallo di udibilità ottimale, compreso tra i 30 e i 70 dB, e perché viene indicata come riferimento nella normativa) è la ***curva di ponderazione "A"***. Questa ponderazione dello spettro sonoro viene effettuata sommando algebricamente determinati valori (detti nell'insieme curva di ponderazione "A") ai livelli sonori di ciascuna banda di ottava o terzi di ottava. I livelli sonori espressi in dB, senza nessuna ponderazione, vengono detti espressi in *scala lineare*.

Curva di ponderazione A



Decibel: in acustica i livelli energetici misurati variano entro limiti assai estesi che, per la potenza acustica, ad esempio, possono andare da 10^{-4} a $5*10^{7}$ watt; è necessario, pertanto, anche per semplificare i procedimenti di misura, utilizzare parametri di valutazione di tipo logaritmico, come il decibel. Il campo di variazione della potenza sonora, precedentemente indicato, infatti, se espresso in dB, è compreso fra 20 e 200 dB.
Il decibel è l'unità di misura convenzionale con la quale in acustica si indica il livello di un fenomeno acustico ed è definito come:

$$dB = 10\log_{10} {}^{P}/_{P_0}$$

dove:

P è la misura in Pa della pressione sonora;
P_0 è il livello standard di riferimento, cioè il livello minimo di udibilità stabilito in 20 micro pascal, essendo questo il più piccolo valore di pressione in grado di produrre una sensazione sonora in un orecchio normale.

Frequenza: parametro di valutazione di un suono che caratterizza la tonalità del suono stesso (da grave a molto acuto). Il campo di frequenze che interessano la percezione uditiva dell'orecchio umano è compreso fra ***20 Hz e 20.000 Hz***. Quando il fenomeno sonoro presenta una sola banda di frequenza, viene definiti ***tono puro***. I rumori udibili dall'uomo sono tuttavia, in generale, composti da tutte le frequenze comprese nell'intervallo 20÷20000 Hz e per la loro analisi vengono utilizzati filtri in frequenza con particolari caratteristiche, detti in ***banda di ottava*** e ***di terzo di ottava***.
Generalmente la banda acustica viene, infatti, suddivisa in ottave (l'ottava è l'intervallo entro il quale si raddoppia la frequenza in Hz di un suono), o 1/3 di ottava.

Rumore costante: un rumore di durata maggiore di 1 s è definito stazionario (o costante) se la differenza tra valore massimo e valore minimo del livello sonoro ponderato A con costante di tempo slow (LAS) è inferiore a 3 dB(A).

Rumore fluttuante: un rumore di durata maggiore di 1 s è definito fluttuante (o non stazionario) se la differenza tra valore massimo e valore minimo del livello sonoro ponderato A con costante di tempo slow (LAS) è superiore a 3 dB(A).

Rumore ciclico: un rumore si definisce ciclico se si ripete con le stesse caratteristiche ad intervalli di tempo uguali e maggiori di 1 s.

Rumore impulsivo: un rumore si definisce impulsivo se caratterizzato da una rapida crescita e da un rapido decadimento del livello sonoro, di durata non superiore ad 1 s e, generalmente, ripetuto ad intervalli. Viene considerato impulsivo un rumore caratterizzato da un indice di impulsività $\Delta K_I \geq 3$ dove rappresenta la differenza tra il livello sonoro continuo equivalente ponderato A con la costante di tempo Impulse e il livello sonoro continuo equivalente ponderato A. Il rumore impulsivo è classificato nelle seguenti tipologie:

- tipo 1, quando la maggior parte dell'energia acustica è distribuita negli intervalli delle frequenze più basse;
- tipo 2, quando la maggior parte dell'energia acustica è distribuita nelle frequenze medie e più elevate;
- tipo 3, quando la maggior parte dell'energia acustica è distribuita nelle frequenze medie e più elevate.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

La valutazione del rischio rumore è stata effettuata prendendo, innanzitutto, in considerazione le caratteristiche dell'attività oggetto di valutazione sulla scorta di una serie di rilevazioni strumentali in ottemperanza con quanto indicato dall'art.190 del D.Lgs.81/08; contestualmente sono state elaborate le schede di valutazione del rumore per ogni lavoratore o per gruppi acusticamente omogenei di lavoratori.

Ogni scheda di valutazione contiene:

- punti di misura/fonti di rumore a cui è sottoposto il lavoratore: per ogni punto di misura sono indicati il livello sonoro equivalente e di picco con incertezze di misura;
- tempi di esposizione;
- eventuale presenza fattori di rischio aggiuntivi (sostanze ototossiche, vibrazioni e segnali di avvertimento);
- livelli di esposizione giornaliera/settimanale al rumore con relativi valori di incertezza;
- misure preventive, protettive, organizzative e procedurali;
- eventuale verifica dispositivi di protezione individuale dell'udito.

GRANDEZZE MISURATE E DESCRITTORI DI ESPOSIZIONE

Per effettuare la valutazione del rischio sono state rilevate, per ogni punto di misura/fonte di rumore, le seguenti grandezze:

- **L_{Aeq}** [dB(A)]: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t_1 e termina all'istante t_2;

- **L_{Ceq}** [dB(C)]: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "C" considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t_1 e termina all'istante t_2;

- **L_{picco}** [dB(C)]: valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza "C".

I **descrittori di esposizione**, invece, sono:

- livello di picco, **L_{picco}** [dB(C)]: valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza "C";

- livello di esposizione giornaliera al rumore, **$L_{EX,8h}$** [dB(A)]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore;

- livello di esposizione settimanale al rumore, **$L_{EX,w}$** [dB(A)]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore.

Il livello sonoro di picco è stato rilevato in fase di misurazione per valutare l'esposizione al rumore impulsivo.

I livelli di esposizione, invece, sono stati calcolati a partire dai livelli continui equivalenti misurati.

Fatto ciò, viene indicato, in funzione di come si articola la settimana lavorativa, qual è l'esposizione significativa, per ogni lavoratore, tra la giornaliera e la settimanale, ai fini del confronto con i valori limite di legge e dell'identificazione della classe di rischio, ricordando che:

se il livello di esposizione giornaliera $L_{EX,8h}$ dello stesso lavoratore mostra una **variabilità significativa all'interno della settimana**, è possibile:

*– assumere come livello di esposizione del lavoratore il **valore massimo del livello di esposizione giornaliera**;*

*– assumere come livello di esposizione del lavoratore quello **calcolato su base settimanale.***

Qualora la settimana lavorativa ha **durata diversa dalle 5 giornate**, si assume come livello di esposizione del lavoratore quello **calcolato su base settimanale**.

Se l'esposizione manifesta caratteristiche di significativa **variabilità su scale di tempo superiori ad una settimana**, si assume come livello di esposizione del lavoratore il **valore massimo ricorrente** del livello di esposizione calcolato (giornaliero o settimanale).

Se, invece, i tempi di esposizione sono gli stessi per tutta la settimana, "**Giornata tipo**", si prendono come riferimento per il calcolo dell'esposizione i tempi per un unico giorno; i**n tal caso il livello di esposizione giornaliera e settimanale coincidono**.

LIVELLO SONORO EQUIVALENTE PONDERATO "A"

Per la misura del rumore ai fini della valutazione degli effetti, sia in campo ambientale (per valutare il disturbo) sia negli ambienti di lavoro (per valutare l'eventuale danno uditivo), è necessario considerare oltre al livello anche la durata, in modo da poter determinare l'energia ricevuta.

L'indice che descrive questa energia è il **livello sonoro continuo equivalente** (L_{Aeq}) misurato in un dato intervallo di tempo.

Il livello sonoro equivalente, è, infatti, definito come il valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, misurato nel periodo di tempo T, ha il medesimo contenuto energetico, quindi lo stesso potenziale nocivo, del corrispondente suono variabile analizzato nello stesso periodo di tempo. Esso è calcolato secondo la seguente relazione:

$$L_{Aeq,T} = 10\log\left[\frac{1}{t_2 - t_1}\int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2}\,dt\right]$$

dove:

- $L_{Aeq,T}$ è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t_1 e termina all'istante t_2;
- $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa);
- p_0 = 20 μPa è la pressione sonora di riferimento.

Il calcolo del L_{Aeq} avviene direttamente con lo strumento di misura attraverso un circuito mediatore.

Nel caso in cui la metodologia di misura è la **MISURAZIONE DIRETTA (O SINGOLA MISURAZIONE)**, ai fini dell'identificazione del L_{Aeq}, di ogni punto di misura, è stato considerato il risultato ottenuto con lo strumento.

Se la metodologia di misura utilizzata è il **CAMPIONAMENTO**, il valore del L_{Aeq} (risultante) del punto di misura/fonte di rumore è dato dalla media energetica dei valori ottenuti (con lo strumento) per ogni campione.

LIVELLO SONORO EQUIVALENTE PONDERATO "C"

La grandezza L_{Ceq} è utilizzata, nell'ambito dei metodi previsti dall'UNI EN 458, per il calcolo dell'esposizione a rumore quando si deve tener conto dell'attenuazione introdotta dai dispositivi di protezione individuale.

Il livello sonoro equivalente, definito come il valore del livello di pressione sonora ponderata "C" di un suono costante, misurato nel periodo di tempo T, è calcolato secondo la seguente relazione:

$$L_{Ceq,T} = 10\log\left[\frac{1}{t_2 - t_1}\int_0^T \frac{p_c^2(t)}{p_0^2}\,dt\right]$$

dove:

- $L_{Ceq,T}$ è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "C" considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t_1 e termina all'istante t_2;
- $p_C(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "C" del segnale acustico in Pascal (Pa);
- p_0 = 20 µPa è la pressione sonora di riferimento.

Nel caso in cui la metodologia di misura è la **MISURAZIONE DIRETTA O SINGOLA MISURAZIONE**, ai fini dell'identificazione del L_{Ceq}, di ogni punto di misura/fonte di rumore, è stato considerato il risultato ottenuto con lo strumento.

Come già detto, invece, nel caso in cui la metodologia di misura è il **CAMPIONAMENTO**, il valore del L_{Ceq} (risultante) del punto di misura/fonte di rumore è dato dalla media energetica dei valori ottenuti (con lo strumento) per ogni campione.

LIVELLO SONORO DI PICCO

Il livello sonoro di picco è stato individuato prendendo come riferimento il più elevato valore misurato, per ogni punto di misura, sia che si tratti di singola misurazione che di campionamento.

STRATEGIE DI MISURA

La valutazione del rischio è stata eseguita in conformità alle indicazioni della norma **UNI EN ISO 9612:2011** che propone un metodo tecnico progettuale per la misurazione dell'esposizione al rumore dei lavoratori nell'ambiente di lavoro ed il calcolo del livello di esposizione sonora.
Si è tenuto conto, inoltre, della norma **UNI 9432:2011,** da considerarsi complementare alla **UNI EN ISO 9612:2011.**

La valutazione del rischio è stata effettuata seguendo tre possibili strategie:

1. **misurazioni basate sui compiti**: il lavoro svolto durante la giornata è analizzato e diviso in un numero di compiti rappresentativi, per ogni determinato compito si eseguono separatamente le misure di livello di pressione sonora;
2. **misurazioni basate sulle mansioni**: mediante campionatura casuale si ottengono delle misure di livello di pressione sonora durante l'esecuzione di determinate mansioni;
3. **misurazioni a giornata intera**: il livello di pressione sonora è misurato continuativamente sull'arco completo di una o più giornate lavorative.

MISURAZIONE BASATA SUI COMPITI

La misurazione basata sui compiti è stata utilizzata per lavori costituiti da compiti ben definiti, con condizioni di rumore chiaramente individuabili.

Per il lavoratore o per i gruppi acusticamente omogenei in esame, la giornata lavorativa nominale è stata suddivisa in compiti.

Per ogni compito, è stato rilevato il livello sonoro equivalente ponderato A, $L_{Aeq,m}$, ed il livello sonoro di picco ponderato C, $L_{picco,m}$.

La misurazione del livello sonoro equivalente ponderato C, $L_{Ceq,m}$, pur non essendo obbligatoria ai fini del calcolo dei descrittori di rischio, si è resa utile per l'eventuale verifica dei DPI dell'udito.

In relazione alla tipologia di rumore (ciclico, costante, fluttuante), la strategia di misurazione prevede che il rilievo di $L_{Aeq,m}$, $L_{Ceq,m}$ e L_{picco} può essere effettuato tramite:

- **singola misura**;
- **campionamento**.

Per rilievi fonometrici effettuati tramite singola misura, la strumentazione fornisce direttamente i livelli sonori risultanti del compito considerato:

- $L_{Aeq,m}$;
- $L_{picco,m}$;
- $L_{Ceq,m}$.

Per rilievi eseguiti tramite campionamento, il livello sonoro equivalente ponderato A risultante del compito "m" considerato è ricavato tramite la seguente relazione:

$$L_{Aeq,m} = 10 \log\left(\frac{1}{I}\sum_{i=1}^{I} 10^{0,1 * L_{Aeq,mi}}\right)$$

dove:

- $L_{Aeq,m}$ è il livello sonoro continuo equivalente ponderato A del campione di indice i;
- i è l'indice del campione considerato;
- I è il numero totale di campioni per il compito m;
- m è il compito considerato.

Il calcolo di $L_{Ceq,m}$ risultante del compito è analogo a quanto riportato per $L_{Aeq,m}$.

Qualora la misurazione avvenisse tramite campionamento, il valore del livello sonoro di picco, L_{picco}, sarebbe rappresentato del più alto valore misurato per i campioni in esame.

DURATA DEI COMPITI

La durata dei compiti, T_m, è stata determinata mediante:

d) interviste ai lavoratori e al supervisore;
e) osservando e misurando durate temporali durante le misurazioni del rumore;
f) raccogliendo le informazioni in merito alle tipiche fonti di rumore (per esempio processi lavorativi, macchine, attività sul luogo di lavoro e nei dintorni).

Ove ritenuto opportuno, la durata di un compito è stata considerata una **variabile**. Per determinare le possibili variazioni della durata, si è proceduto ad osservare il compito ed a registrare la sua durata, per esempio, per un numero preciso di ripetizioni. In alternativa, sono stati interpellati diversi lavoratori e i loro supervisori per conoscere una ragionevole valutazione delle variazioni delle durate.

Avendo un numero J di osservazioni del compito avente diverse durate $T_{m,j}$, la media aritmetica della durata del compito, $\overline{T_m T_m}$, è data dall'espressione:

$$\overline{T_m} = \frac{1}{J} \sum_{j=1}^{J} T_{m,j}$$

La sommatoria delle durate individuali dei vari compiti, che costituiscono la giornata nominale, corrisponde all'effettiva durata della giornata lavorativa.

La durata effettiva della giornata lavorativa, T_e, è data da:

$$T_e = \sum_{m=1}^{M} \overline{T_m}$$

dove:

- $\overline{T_m T_m}$ è la media aritmetica della durata del compito m;
- m è l'indice del compito;
- M è il numero totale di compiti.

CALCOLO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE GIORNALIERA AL RUMORE

Per ogni giornata lavorativa è stato calcolato il livello di esposizione giornaliera al rumore del singolo lavoratore o del gruppo acusticamente omogeneo dovuto alla totalità dei compiti, secondo la seguente relazione:

$$L_{EX,8h} = 10 * \log\left[\frac{1}{T_0} * \sum T_m * 10^{0,1*L_{Aeq,m}}\right]$$

dove:

- T_0 è la durata di riferimento pari 8 ore;
- T_m è la durata del compito m;
- $L_{Aeq,m}$ è il livello sonoro continuo equivalente ponderato A del compito m.

CALCOLO DELL'INCERTEZZA ESTESA U(LEX,8h)

Le incertezze associate alla misurazione dell'esposizione al rumore sono state determinate in conformità all'appendice C dell'UNI EN ISO 9612:2011. Tale appendice descrive la procedura per determinare l'incertezza estesa del livello di esposizione al rumore ponderato A e normalizzato ad una giornata lavorativa di 8h, LEX,8h.

L'incertezza per i livelli di pressione sonora di picco ponderati C è stata determinata in conformità all'appendice B della UNI 9432:2011.

L'incertezza estesa è data da:

$$U(L_{EX,8h}) = k * u(L_{EX,8h})$$

dove:

- **K = 1,65** è un fattore di copertura, funzione dell'intervallo di confidenza unilaterale del 95%;
- **$u(L_{EX,8h})$** è l'***incertezza standard combinata*** sul livello di esposizione.

CALCOLO DELL'INCERTEZZA COMBINATA STANDARD $u(L_{EX,8h})$

I contributi all'incertezza combinata standard, **u**, associata al livello di esposizione al rumore dipendono dall'incertezza u_i di ogni grandezza in ingresso e dai relativi coefficienti di sensibilità c_i. I coefficienti di sensibilità rappresentano la misura di come il livello di esposizione al rumore è modificato dai cambiamenti nei valori delle relative grandezze d'ingresso. I contributi delle relative grandezze d'ingresso sono dati dal prodotto delle incertezze standard e dei coefficienti di sensibilità associati.
L'incertezza combinata standard, **u**, si ottiene dai contributi individuali di incertezza, $c_i u_i$, mediante la seguente equazione:

$$u^2 = \sum c_i^2 u_i^2$$

Per la strategia di misura basata sui compiti, l'***incertezza combinata standard*** è:

$$u^2(L_{EX,8h}) = \sum_{m=1}^{M} \left[c_{1a,m}^2 (u_{1a,m}^2 + u_{2,m}^2 + u_3^2) + (c_{1b,m} * u_{1b,m})^2 \right]$$

dove:

$c_{1a,m}$ - coefficiente di sensibilità:

$$c_{1a,m} = \frac{T_m}{T_0} 10^{0,1 (L_{Aeq,m} - L_{EX,8h})}$$

in cui:

- T_m è la durata del compito;
- T_0 è il tempo di riferimento pari a 480 minuti;
- $L_{Aeq,m}$ è il livello sonoro equivalente ponderato A del compito "m";
- $L_{EX,8h}$ è il livello di esposizione giornaliera a rumore.

$u_{1a,m}$ – incertezza standard dovuta al campionamento del livello di rumore del compito "m"

$$u_{1a,m} = \sqrt{\frac{1}{I(I-1)} \left[\sum_{i=1}^{I} \left(L_{Aeq,m} - \bar{L}_{Aeq,m}{}^2 \right) \right]}$$

in cui:

- i è l'indice numerico del campione;
- I è il numero totale di campioni misurati per il compito m;
- $L_{Aeq,mi}$ è il livello sonoro equivalente ponderato A del campione i;
- $\bar{L}_{Aeq,m}$ è la media aritmetica di un numero I di livelli sonori equivalenti ponderati A misurati per il compito m, ovvero:

$$\bar{L}_{Aeq,m} = \frac{1}{I}\sum_{i=1}^{I} L_{Aeq,mi}$$

$u_{2,m}$ – incertezza standard dovuta alla strumentazione:

$u_{2,m}$ è l'incertezza standard dovuta alla strumentazione usata per la misura dei compiti: tale valore è funzione della conformità normativa della strumentazione utilizzata e si ricava tramite la seguente tabella:

Tipo di strumentazione	Incertezza standard u_2 (o $u_{2,m}$) (dB) (*)
Fonometro in conformità alla IEC 61672-1:2002, classe 1	0,7
Misuratore personale dell'esposizione sonora in conformità alla IEC 61252	1,5
Fonometro in conformità alla IEC 61672-1:2002, classe 2	1,5

(*) L'incertezza standard indicata nel prospetto precedente è valida solo per L_{Aeq}.

u_3 – incertezza standard dovuta alla posizione della strumentazione:

u_3 è l'incertezza standard dovuta alla posizione della strumentazione: si basa su dati empirici ed è posta pari ad **1**.

$c_{1b,m}$ - coefficiente di sensibilità:

$$c_{1b,m} = 4{,}34 * \frac{c_{1a,m}}{T_m}$$

in cui:

- $c_{1a,m}$ è il coefficiente di sensibilità (calcolato così come riportato nei passaggi precedenti);
- T_m è la durata del compito m considerato.

$u_{1b,m}$ – incertezza standard dovuta alla durata dei compiti:

$u_{1b,m}$ è l'incertezza standard dovuta alla durata dei compiti m ed è calcolata in base alle durate misurate mediante misurazioni indipendenti:

$$u_{1b,m} = \sqrt{\frac{1}{J(J-1)}\left[\sum_{j=1}^{J}\left(T_{m,j} - \overline{T}_m\right)^2\right]}$$

in cui:

- J è il numero totale di osservazioni di durata dei compiti
- $T_{m,j}$ è la durata del compito m considerato relativa all'osservazione j.
- $\overline{T}_m$ è la media delle durate del compito m considerato relativa alle osservazioni totali.

Il contributo $c_{1b,m} * u_{1b,m}$ *dovuto all'**incertezza rispetto alla durata dei compiti**, è stato preso in considerazione per quei compiti la cui durata è variabile ed è stata ottenuta come media di un numero J di osservazioni.*

CALCOLO DELL'INCERTEZZA SUL LIVELLO SONORO DI PICCO

L'**incertezza totale** sul livello sonoro di picco vale:

$$u(L_{picco}) = [u_{S,picco}^2 + u_L^2]^{1/2}$$

L'incertezza strumentale sul risultato della misura del livello sonoro di picco è stimabile dimezzando il valore dell'incertezza estesa $U_{s,picco}$ riportato sul certificato di taratura dello strumento di misura.

$$u_{s,picco} = 0{,}5U_{S,picco}$$

Nel caso tale valore non sia indicato, per strumenti di classe 1, $u_{s,picco}$ è assunto pari a **1,2 dB**.

L'incertezza u_L dovuta al posizionamento dello strumento è:

$$u_L = 1$$

CALCOLO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE SETTIMANALE AL RUMORE

Il livello di **esposizione settimanale** al rumore è stato calcolato utilizzando la seguente espressione:

$$L_{EX,w} = 10\log\left[\frac{1}{5} * \sum 10^{0,1*L'_{EX,8h}}\right]$$

dove:

- $(L'_{EX,8h})_i = (L_{EX,8h} + U(L_{EX,8h}))_i$ è l'esposizione quotidiana della i-esima giornata comprensiva dell'aliquota relativa all'incertezza.

SEZIONE I
CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La seguente relazione di valutazione del rischio rumore è stata redatta seguendo i principi dettati dalla normativa cogente ed alla norme di buona prassi a cui tale normativa fa riferimento.

Normativa di riferimento	
D. Lgs. n. 81/08	"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
UNI 9432:2011	"Acustica. Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro"
UNI EN ISO 9612:2011	"Acustica. Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro. Metodo tecnico progettuale"
UNI EN 458:2005	"Protettori dell'udito: raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione"

Per la valutazione del rischio rumore, inoltre, si è tenuto conto delle **Indicazioni operative** fornite dal Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome (CTIPLL), in collaborazione con l'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro).

LIVELLI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE E CLASSI DI RISCHIO

I valori limite di esposizione ed i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore ed al livello sonoro di picco, sono fissati a:

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE: rispettivamente L_{EX} = 87 dB(A) e L_{picco} = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 µPa);

VALORI SUPERIORI DI AZIONE: rispettivamente L_{EX} = 85 dB(A) e L_{picco} = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 µPa);

VALORI INFERIORI DI AZIONE: rispettivamente L_{EX} = 80 dB(A) e L_{picco} = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa);

Il D.Lgs. 81/08 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro fissa 4 Classi di Esposizione al Rumore, come di seguito riportato:

RISCHIO	ESPOSIZIONE dB(A)	LIVELLO DI PICCO dB(C)	CL. RISCHIO
TRASCURABILE	$L_{EX} \leq 80$	$L_{picco} \leq 135$	0
BASSO	$80 < L_{EX} \leq 85$	$135 < L_{picco} \leq 137$	1
MEDIO	$85 < L_{EX} \leq 87$	$137 < L_{picco} \leq 140$	2
INACCETTABILE	$L_{EX} > 87$	$L_{picco} > 140$	3

Il livello di esposizione, L_{EX}, ed il livello di picco, L_{picco}, sono osservati congiuntamente ai fini della verifica del superamento dei valori di azione e di quelli limite.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

CLASSE DI RISCHIO 0:
Il datore di lavoro:

- prevede un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro

CLASSE DI RISCHIO 1
Il datore di lavoro:

- prevede un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro;
- estende il controllo sanitario a chi ne faccia richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità;
- mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell'udito.

CLASSE DI RISCHIO 2
Il datore di lavoro:

- prevede un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro;
- prevede un'adeguata formazione ed informazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori al rumore;
- adotta un'idonea cartellonistica;
- sottopone i lavoratori esposti a controllo sanitario;
- fornisce ai lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentano di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti, ed esige che li indossino;
- verifica l'efficacia dei DPI.

CLASSE DI RISCHIO 3
Il datore di lavoro:

- adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
- individua le cause dell'esposizione eccessiva;
- modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta;
- prevede un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro;
- prevede un'adeguata formazione ed informazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
- sottopone i lavoratori esposti a controllo sanitario;
- fornisce ai lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentano di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti, ed esige che li indossino;
- verifica l'efficacia dei DPI.

PROGRAMMA AZIENDALE DI RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE

A valle della valutazione del rischio rumore, laddove esistono mansioni o lavoratori con esposizioni tali da richiedere misure di riduzione dell'esposizione, sono state predisposte opportune misure di miglioramento che il datore di lavoro intende mettere in atto per ridurre al minimo il livello di rischio.
Le misure supplementari di prevenzione e protezione sono specificate per ogni gruppo di lavoratori acusticamente omogenei e sono, altresì, identificati i ruoli dell'organizzazione aziendale coinvolti.
Nell'identificazione delle modalità di riduzione del rischio sono stati considerati, innanzitutto, gli interventi che riducono il rumore alla sorgente, quindi quelli che lo riducono lungo il percorso di propagazione, infine, quelli che agiscono direttamente sul posto di lavoro.
La progettazione dell'intervento è tale da evitare ulteriori rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori ovvero maggiori rischi verso i recettori esterni.

CONFRONTO CON I LIMITI DI LEGGE

Al fine di dimostrare la conformità ai valori di azione e al valore limite di esposizione stabiliti dalla legislazione vigente, il confronto con detti valori è avvenuto utilizzando per il livello di esposizione giornaliera $L_{EX,8h}$, l'estremo superiore dell'intervallo monolaterale corrispondente a un livello di confidenza del 95%:

$$L^*_{EX,8h} = L_{EX,8h} + U(L_{EX,8h})$$

dove:

- $U(L_{EX,8h}) = [k \times u(L_{EX,8h})]$ è l'incertezza estesa sul livello di esposizione giornaliera;
- $u(L_{EX,8h})$ è l'incertezza sul livello di esposizione giornaliera;
- k è un fattore di copertura che in questo caso assume il valore 1,65.

Per le condizioni in cui si necessita del confronto con il livello di esposizione settimanale, l'equazione è applicata sostituendo il livello $L_{EX,W}$ al livello $L_{EX,8h}$.

Il confronto del livello di picco con i relativi valori di azione e con il valore limite di esposizione di legge è avvenuto utilizzando lo stesso metodo sopra illustrato per il livello di esposizione giornaliera, a partire dall'incertezza $u(L_{picco},C)$:

$$L^*_{picco} = L_{picco} + U(L_{picco})$$

dove:

- $U(L_{picco}) = [k \times u(L_{picco})]$ è l'incertezza estesa sul livello di picco;
- $u(L_{picco})$ è l'incertezza sul livello di picco;
- k è un fattore di copertura che in questo caso assume il valore 1,65.

EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A RUMORE

Il rumore è causa di danno (ipoacusia, sordità) e comporta la malattia professionale statisticamente più significativa. Si è soliti distinguere gli effetti dell'esposizione a rumore tra diretti ed indiretti: gli effetti diretti sono quelli legati ai danni apportati al sistema uditivo, mentre gli effetti indiretti riguardano i danni fisiologici che si manifestano a carico di altri organi ed apparati, come l'apparato cardiovascolare, endocrino ed il sistema nervoso centrale mediante attivazione o inibizione di sistemi neuro-regolatori centrali o periferici.

Gli effetti uditivi possono sintetizzarsi in modificazioni irreversibili per esposizione protratta al rumore (sordità da rumore) e in modificazioni reversibili o irreversibili per trauma acustico acuto.

Gli effetti extrauditivi, possibili anche per esposizioni inferiori a quelli considerati dannosi per l'udito, si manifestano anche sulla base di una maggiore o minore sensibilità individuale:

- *sistema nervoso*: disturbi dell'equilibrio e del tono psicomotorio, disturbi dell'attenzione e della concentrazione;
- *organo della vista*: disturbi del visus, dilatazione della pupilla;
- *apparato gastrointestinale*: aumento della motilità gastrointestinale e possibili fenomeni spastici, aumento dell'incidenza di gastroduodeniti ed ulcere;
- *apparato cardio-circolatorio*: aumento della frequenza cardiaca, costrizione dei vasi periferici, aumento della pressione arteriosa;
- *apparato respiratorio*: aumento della frequenza respiratoria;
- *apparato endocrino*: modificazioni nella produzione di ormoni, particolarmente a carico di ipofisi e surrene;
- *altri organi ed apparati*: disturbi sul carattere, eccitazione, depressione, nevrosi, disturbi sessuali.

Come conseguenza delle varie sindromi sopra citate, si determinano dei disturbi nella vita di relazione con conseguenze negative sull'attività lavorativa e con notevole incremento del rischio di infortunio.

Gli effetti nocivi che i rumori possono causare sull'uomo dipendono da tre fattori:

- intensità
- frequenza;
- la durata nel tempo dell'esposizione.

RUMORE IMPULSIVO

Il datore di lavoro, nel valutare i rischi da esposizione a rumore, ha tenuto conto dell'eventuale presenza di rumori impulsivi.

La misurazione dell'esposizione a rumore impulsivo è avvenuta sulla base di due percorsi:

- determinazione del L_{picco}, per cui si utilizza l'impulso di massima ampiezza fra tutti quelli prevedibili. Il livello L_{picco} così misurato è stato confrontato con i valori di azione e con il valore limite, previsti dall'articolo 189 del D.Lgs. 81/08;
- determinazione del carattere impulsivo dei segnali ai quali viene esposto il soggetto, effettuando la verifica proposta dalla norma UNI 9432:2011 al punto 3.9, per cui un segnale può essere considerato impulsivo quando soddisfa il seguente criterio:

$$\Delta K_I = L_{Aeq,I} - L_{Aeq} \geq 3 \text{ dB(A)}$$

dove:

- $L_{Aeq,I}$ rappresenta il livello equivalente ponderato A, rilevato con la costante di tempo Impulse;
- L_{Aeq} rappresenta il normale livello equivalente ponderato A.

INTERAZIONE TRA RUMORE E SOSTANZE OTOTOSSICHE

Il datore di lavoro, nel valutare i rischi da esposizione a rumore, ha preso in considerazione tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta.

Da diversi studi, risulta, infatti, che alcune sostanze presentano un effetto sinergico con il rumore nell'accrescere la probabilità di danno uditivo sulla persona esposta.

Le sostanze ototossiche vengono, generalmente, classificate in occupazionali e non occupazionali.

Le sostanze ototossiche non occupazionali sono costituite essenzialmente da farmaci: tra le classi farmacologiche maggiormente interessate, la principale è quella degli antibiotici e, in particolare, degli amino glicosidi, oltre ai diuretici dell'ansa, l'acido etacrininico, i salicilati, gli antineoplastici e gli antimalarici. Altri fenomeni di ototossicità, in ambito non professionale, appaiono legati al fumo di sigaretta ed al consumo di alcool, anche se su questi ultimi si rileva ancora discordanza in letteratura.

Le sostanze ototossiche professionali, in letteratura, sono individuate sostanzialmente:

- nei solventi (toluene, xileni, etilbenzene, stirene, esano);
- nei metalli (piombo, mercurio, manganese);
- negli asfissianti (monossido di carbonio ed acido cianidrico).

In situazioni nelle quali è possibile la contemporanea esposizione a rumore ed a monossido di carbonio, piombo, manganese, stirene, toluene o xilene, sono stati disposti periodici esami audiometrici.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CARATTERISTICHE DEI DPI

La scelta del dispositivo di protezione dipende dalle caratteristiche del rumore.

Si distinguono:

- mezzi ad inserimento (tappi, inserti auricolari);
- cuffie;
- caschi.

I tappi e gli inserti (spesso monouso) si inseriscono direttamente nel canale acustico esterno e sono suddivisi a loro volta in inserti sagomati, in materiale plastico morbido poco deformabile; inserti deformabili, costituiti da materiali con elevate capacità plastiche (schiume, siliconi, etc.). Essi permettono di raggiungere tra gli 8 ed i 30 dB di attenuazione a seconda della composizione in frequenza del rumore da attenuare.

Le cuffie si applicano esternamente a protezione dell'orecchio. I modelli più efficienti sono quelli dotati di auricolari in PVC pieni di liquido fonoassorbente e permettono di raggiungere tra i 25 ed i 40 dB di attenuazione.

In condizioni particolari, caratterizzate da livelli elevati di rumore (sale prove motori, collaudo di aerei a terra, ecc.), le cuffie possono essere integrate da caschi che, riducendo la trasmissione del rumore attraverso le ossa del cranio, permettono di portare i livelli di rumore entro i limiti di legge.

Nella seguente tabella sono riportati i valori di attenuazione in dB ottenibile, al variare della frequenza, con l'impiego dei principali D.P.I.

DPI	Frequenza (Hz)						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Inserti sagomati	10-30	10-30	15-35	20-35	20-40	35-45	25-45
Inserti deformabili	20-35	20-35	25-40	25-40	30-40	40-45	35-45
Semi-inserti	10-25	10-25	10-30	10-30	20-35	25-40	25-40
Cuffie	5-20	10-25	15-30	25-40	30-40	30-40	25-40
Cuffie e inserto (insieme)	20-40	25-45	25-50	30-50	35-45	40-50	40-50

ATTENUAZIONE DPI

La norma europea **UNI EN 458:2005** fornisce le linee guida per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione. Secondo tale norma, ogni protettore auricolare, oltre ad essere marcato CE, deve possedere i dati di attenuazione sonora forniti dal fabbricante.

Per verificare l'idoneità di un DPI uditivo esistono vari metodi che si basano sul grado di conoscenza delle caratteristiche del rumore ambientale e sui valori di attenuazione sonora forniti dal costruttore del dispositivo, congiuntamente alla marcatura CE.

Secondo la **EN 458,** ogni protettore auricolare deve essere accompagnato dai dati di attenuazione sonora forniti dal fabbricante, espressi in 3 modalità:

• **APV_f:** esprime con una serie di valori, in dB, l'attenuazione sonora del DPI per lo spettro di frequenza in banda d'ottava che va da 63 Hz a 8 kHz;

• **HML:** esprime con 3 valori, in dB, l'attenuazione sonora del DPI per le frequenze alte (H), medie (M) e basse (L);

• **SNR:** esprime con un solo valore, in dB, l'attenuazione sonora semplificata (Simplified Noise Reduction) del DPI.

L'attenuazione deve essere tale da non generare una protezione insufficiente o, viceversa, una iperprotezione; lo spettro di attenuazione dovrebbe essere scelto in funzione sia dello spettro del rumore da cui proteggere che delle modalità di espletamento del lavoro; nel seguito sono illustrati i metodi utilizzati per calcolare la protezione fornita dall'otoprotettore.

I metodi da applicare secondo la EN 458 sono, in ordine di preferenza, i seguenti:

a) metodo per bande d'ottava;
b) metodo HML;
c) metodo SNR.

Il metodo per bande d'ottava è di gran lunga il migliore ma occorre conoscere i livelli di rumore per banda d'ottava misurati sul luogo di lavoro ed i dati di attenuazione per banda d'ottava del protettore auricolare sottoposto a valutazione.
Per ottenere i livelli in frequenza del rumore sul luogo di lavoro va effettuata una analisi in frequenza (o spettro) del rumore con un fonometro integratore dotato di pacco filtri a bande d'ottava o un analizzatore di frequenza in tempo reale; in entrambi i casi detti strumenti devono soddisfare i requisiti delle norme IEC 651/79, IEC 804/85 e IEC 1260/95.
Solo il metodo HML, tra quelli che non richiedono la scansione in bande d'ottava, può ritenersi soddisfacente ma solo in caso di situazioni con livelli di esposizione non particolarmente gravi.

METODO	INFORMAZIONI NECESSARIE	INDICAZIONI
Banda d'ottava	Rumori costanti: livello di pressione acustica per banda d'ottava Rumori fluttuanti o impulsivi: livello di pressione acustica per banda d'ottava continua equivalente Loct,eq	Raccomandato Più preciso
HML	Livello di pressione acustica ponderata A, L_{Aeq} e (L_{Ceq}-L_{Aeq}) Rumori fluttuanti o impulsivi: dati sui valori continui equivalenti L_{Aeq}, (L_{Ceq} – L_{Aeq})	Intermedio
SNR	Livello di pressione acustica ponderata A, L_{Aeq} e (L_{Ceq}-L_{Aeq}) Rumori fluttuanti o impulsivi: dati sui valori continui equivalenti L_{Aeq}, (L_{Ceq} – L_{Aeq})	Approssimato

METODO PER BANDA D'OTTAVA

Per applicare tale metodo occorre conoscere i livelli di rumore per banda d'ottava misurati ed i dati di attenuazione per banda d'ottava del protettore auricolare sottoposto a valutazione. Per tali misurazioni occorre utilizzare un fonometro integratore dotato di pacco filtri a bande d'ottava.

Il valore di L'_{Aeq} si ottiene dalla formula seguente:

$$L'_{Aeq} = 10\log\sum_f 10^{0,1(L_f+A_f-APV_f)}$$

dove:

- **f** rappresenta la frequenza centrale di banda d'ottava dello spettro compreso tra 125 e 8000 Hz;
- L_f è il livello di rumore in dB nella banda d'ottava **f**;
- A_f è la ponderazione in frequenza della curva A in dB nella banda d'ottava **f**;
- APV_f è il valore di protezione presunto del protettore auricolare in dB nella banda d'ottava **f** ed è ricavabile sia direttamente dalla scheda tecnica del DPI che attraverso la seguente formula:

$$APV_f = M_f - f_c * s_f$$

dove:

- M_f è l'attenuazione ottimale media
- f_c è un coefficiente moltiplicativo che garantisce l'attenuazione del livello sonoro della popolazione oggetto della valutazione secondo una determinata percentuale che dipende dal valore assegnato a tale coefficiente:
- f_c = 1 garantisce l'attenuazione per l'84% della popolazione oggetto della prova,
- f_c = 1,65 garantisce l'attenuazione per il 95% della popolazione oggetto della prova,
- f_c = 2 garantisce l'attenuazione per il 98% della popolazione oggetto della prova.

Il valore $\mathbf{L'_{Aeq}}$ calcolato va poi confrontato con il livello di azione $\mathbf{L_{act}}$ **= 80 dB(A)** per valutare l'idoneità dell'otoprotettore.

METODO HML

Per applicare il metodo HML occorre conoscere i valori di livello equivalente di rumore ponderati secondo le curve A e C, L_{Aeq} e L_{Ceq}, ed i tre valori di attenuazione H, M ed L del protettore auricolare sottoposto a valutazione, riportati nella scheda tecnica fornita dal costruttore.

Le fasi di calcolo da eseguire sono le seguenti:

Fase 1: calcolo della differenza L_{Ceq} - L_{Aeq};

Fase 2: calcolo della riduzione prevista del livello di rumore (PNR, Predicted Noise Reduction) secondo una delle due equazioni:

$$PNR = M - \frac{H-M}{4}(L_{Ceq} - L_{Aeq} - 2) \qquad \text{per } L_{Ceq} - L_{Aeq} \leq 2 \text{ dB}$$

$$PNR = M - \frac{M-L}{8}(L_{Ceq} - L_{Aeq} - 2) \qquad \text{per } L_{Ceq} - L_{Aeq} > 2 \text{ dB}$$

Il valore ottenuto va arrotondato al numero intero più prossimo.

Fase 3: calcolo del livello effettivo all'orecchio L'_{Aeq} secondo l'equazione:

$$L'_{Aeq} = L_{Aeq} - PNR$$

Fase 4: confronto del valore L'_{Aeq} con il livello di azione **L_{act} = 80 dB(A)** per valutare l'idoneità dell'otoprotettore.

Tale metodo non richiede la rilevazione dello spettro di frequenza del rumore e, poiché normalmente un fonometro di classe 1 dispone di entrambe le ponderazioni in frequenza A e C, è possibile misurare direttamente i livelli L_{Aeq} ed L_{Ceq} richiesti dal metodo.

METODO SNR

Per ottenere il valore L'_{Aeq} occorre sottrarre al valore L_{Ceq} il valore SNR del dispositivo di protezione.

Fase 1: calcolo di L'_{Aeq}

$L'_{Aeq} = L_{Ceq} - SNR$

Fase 2: confronto del valore L'_{Aeq} con il livello di azione **L_{act} = 80 dB(A)** per valutare l'idoneità dell'otoprotettore.

METODO SNR CORRETTO

Fase 1: calcolo di L'_{Aeq}

$L'_{Aeq} = L_{Aeq} – (SNR – F_{corr})$

dove F_{corr} indicato nelle Linee Guida Ispesl è assunto pari a 7.

Fase 2: confronto del valore L'_{Aeq} con il livello di azione **L_{act} = 80 dB(A)** per valutare l'idoneità dell'otoprotettore.

ADEGUATEZZA DPI

I metodi di verifica sopraindicati consentono di prevedere il livello effettivo di pressione sonora ponderato A totale, L'_{Aeq} quando si indossa il protettore dell'udito. Tale valore dovrebbe essere uguale o minore del livello di azione definito su scala nazionale, L_{act} = 80 dB, che impone l'uso di protettori dell'udito perché l'attenuazione sonora del protettore possa essere considerata sufficiente.

Si ritiene acusticamente adeguato un dispositivo di protezione auricolare che permette di ottenere una protezione "buona" o "accettabile".

L'adeguatezza del dispositivo di protezione auricolare è, inoltre, subordinata alla condizione che si abbia **$L'_{picco,C} \leq 135$ dB(C)** per tutte le attività lavorative.

Di seguito, è riportato il prospetto di riferimento così come indicato dalla norma UNI EN 458:

NORMA UNI EN 458 – Prospetto A2	
Livello effettivo all'orecchio, L'_{Aeq} (dB)	**Stima della protezione**
> L_{act}	Insufficiente
tra L_{act} e L_{act} -5	Accettabile

tra L_{act} -10 e L_{act} -5	Buona
tra L_{act} -10 e L_{act} -15	Accettabile
< L_{act} -15	Troppo alta

DEROGHE - ARTICOLO 197 D.LGS. 81/08

Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.
Le deroghe sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo **massimo** di **quattro anni** dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le circostanze che giustificano le deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venir meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.
La concessione delle deroghe è condizionata dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo.
Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

SEZIONE II
VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE A RUMORE

MISURE GENERALI DI SICUREZZA

Si definiscono generali per indicare che tutti i soggetti esposti a rischio rumore sono obbligati ad attuare e osservare tali misure, a prescindere da quelle specifiche della classe di rischio di appartenenza, riportate nel dettaglio di ogni scheda di valutazione.

MISURE DI PREVENZIONE

- Il datore di lavoro ha ridotto le emissioni di rumore alla sorgente.
- Il datore di lavoro ha adottato orari che tengono sotto controllo l'esposizione al rumore.
- I lavoratori evitano di sostare in maniera prolungata in ambienti di lavoro ad elevata rumorosità.
- I rischi da esposizione a rumore sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure, e in ogni caso a livelli non superiori ai valori limite di esposizione fissati dalla normativa
- Il lavoro è stato organizzato in modo da minimizzare i tempi di esposizione, anche grazie ad una corretta disposizione delle macchine rumorose nei locali produttivi, turnazione della mansione, pause.

CATENA DI MISURAZIONE

Fonometro integratore

Lo strumento adoperato per le misure di livello sonoro è il **"Fonometro"**, composto da un microfono, da una unità di trattamento e da una unità di lettura dati. L'unità di trattamento applica al segnale una delle curve di ponderazione oppure nessuna, il che permette al segnale di passare inalterato (curva lineare "lin"). Dopo che il segnale è stato ponderato, viene amplificato e ne viene calcolato il valore efficace (RMS). Questo valore viene inviato all'unità di lettura che rappresenta il SEL in dB o in dB(A).

La maggior parte dei suoni richiede la misura di un livello fluttuante; ai fini di misurare il suono correttamente, le variazioni devono essere misurate con un tempo di risposta del rivelatore adeguato. Per questa ragione sono state standardizzate due risposte caratteristiche del rilevatore e che sono conosciute come:

7. F (fast: veloce) che ha una costante di tempo di 125 ms e permette di ottenere una risposta rapida per seguire e misurare i livelli sonori che non variano troppo rapidamente;

8. S (slow: lenta) che ha una costante di tempo di 1 secondo e quindi fornisce una risposta più lenta per smorzare le fluttuazioni del suono.

Se, invece, il suono che deve essere misurato consiste di impulsi isolati o contiene un'alta percentuale di rumori di tipo impulsivo, il fonometro ha a disposizione una costante di tempo ancora più rapida, normalizzata come:

9. I (impulse) che ha una costante di tempo di 35 ms e con la quale si misurano anche i rumori transitori.

Poichè un picco elevato può essere dannoso per l'udito anche se il valore RMS si mantiene basso, c'è infine un circuito per le misure del valore di picco dei livelli sonori:

10. Peak con una costante di 35 m s.

La normativa internazionale prevede 4 classi di strumenti:

1. Classe 0: campioni di laboratorio

2. Classe 1: strumento di precisione per misure di laboratorio e sul campo
3. Classe 3: strumento di uso corrente
4. Classe 4: indagini preliminari a largo raggio.

Il D.Lgs. 81/08 indica che le misurazioni in ambito lavorativo devono essere eseguite mediante fonometro integratore che soddisfa i requisiti della classe 1 in conformità alla CEI EN 61672-1.

Misuratori personali dell'esposizione sonora
I misuratori dell'esposizione sonora fissati sulla persona devono rispettano i requisiti della classe 1 in conformità alla CEI EN 61672-1 previsti per i fonometri integratori.
Il microfono è montato sulla spalla, nel lato dell'orecchio più esposto, ad una distanza di almeno 0,1 m dall'apertura del canale uditivo e ad una distanza di circa 0,04 m sopra la spalla stessa. Il microfono ed il suo cavo sono fissati in maniera tale da non subire intralci meccanici o ostruzioni che potrebbero indurre falsi risultati.

Filtri di ottava o terzi di ottava
Qualora nella catena di misurazione siano presenti filtri di ottava o di terzo di ottava, essi devono risultare conformi almeno alla classe 1 della CEI EN 61260.

Calibratore
Il calibratore deve possedere requisiti compatibili con la classe 1 della CEI EN 60942.

Calibrazione della strumentazione
La calibrazione acustica dell'intera catena di misura mediante il calibratore è stata effettuata prima e dopo ogni serie di misurazioni, con la stessa configurazione strumentale, nelle stesse condizioni microclimatiche e comunque all'inizio ed alla fine della giornata dei rilevamenti.
Se, a seguito della calibrazione, lo strumento mostrava uno scostamento dal valore di taratura del calibratore di oltre 0,5 dB, i risultati ottenuti dopo la precedente calibrazione sono stati considerati non validi.

Taratura
La taratura degli strumenti di misura viene eseguita con periodo non maggiore di 2 anni della rispondenza alle caratteristiche descritte nelle CEI EN 60942 e CEI EN 61672-3, a partire dall'immissione sul mercato. Tale verifica avviene, comunque, dopo un evento traumatico per gli strumenti o dopo una riparazione degli stessi.
Le verifiche periodiche sono eseguite presso laboratori facenti parte del SIT, Servizio di Taratura in Italia o dell'European Cooperation for the Accreditation (EA).

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Per le misurazioni sono state utilizzate le seguenti attrezzature, i cui errori strumentali, sul livello sonoro equivalente ponderato A e sul livello sonoro di picco, sono riportati nella seguente tabella:

Tipo strumento	Marca	Modello	N° di serie	u_s (L_{Aeq})	u_s (L_{picco})
Fonometro CIALAB Srl	LARSON DAVIS	824		0	1,2

TARATURE STRUMENTAZIONE

Tipo strumento	Marca	Modello	Data rilascio	Rilasciata da	N° certificato
Fonometro CIALAB Srl	LARSON DAVIS	824	17/05/2023	ISOAMBIENTE S.r.l.	LAT 14616218
Fonometro CIALAB Srl	LARSON DAVIS	824	17/05/2023	ISOAMBIENTE S.r.l.	LAT 14616219

In allegato sono riportati i certificati di taratura.

RILIEVI FONOMETRICI

Preliminarmente all'esecuzione delle indagini fonometriche sono state acquisite tutte le informazioni atte a fornire un quadro completo delle attività pertinenti ai lavoratori o alle postazioni cui le misurazioni stesse si riferiscono. Sono stati, pertanto, presi in considerazione:

- i cicli tecnologici, le modalità di esecuzione delle fasi lavorative, i mezzi e ed i materiali utilizzati;
- la variabilità delle lavorazioni;
- le caratteristiche del rumore: costante, fluttuante, impulsivo, ciclico;
- le condizioni acustiche in prossimità dei punti di misura, compresa la presenza di segnali di avvertimento e/o allarmi;
- le postazioni di lavoro occupate e i tempi di permanenza nella stesse;
- le eventuali pause o periodi di riposo e le relative postazioni o ambienti dove sono fruite;
- l'eventuale presenza di gruppi di lavoratori acusticamente omogenei.

Condizioni di misura

I rilievi fonometrici sono stati effettuati nelle seguenti condizioni operative:
- ambienti a normale regime di funzionamento;
- attrezzature in condizioni operative di massima emissione sonora.

Posizionamento del microfono

- *fasi di lavoro che non richiedono necessariamente la presenza del lavoratore*: il microfono è stato posizionato in corrispondenza della posizione occupata dalla testa del lavoratore;

- *fasi di lavoro che richiedono necessariamente la presenza del lavoratore*: il microfono è stato posizionato a circa 0,1 m di fronte all'orecchio esposto al livello più alto di rumore.

Tempi di misura

Per ogni singolo rilievo è stato scelto un tempo di misura congruo al fine di valutare l'esposizione al rumore dei lavoratori. In particolare, si considera soddisfatta la condizione suddetta quando il livello equivalente di pressione sonora si stabilizza entro 0,3 dB(A).

SCHEDE DI VALUTAZIONE

SCHEDA: RUM001 - Addetto caricatore

Per la valutazione dell'esposizione al rumore si è tenuto conto dell'eventuale presenza di sostanze ototossiche, dell'esposizione a rischio vibrazioni (mano-braccio o corpo intero) e della presenza di segnali di avvertimento.

Vibrazioni	Sostanze ototossiche	Segnali di avvertimento
SI	NO	NO

Le indagini fonometriche sono state effettuate applicando la strategia di misura per **Compiti**, secondo la prassi metrologica fornita dalla UNI EN ISO 9612:2011.

				Giornata tipo
Rilievi	L_{Aeq} [dB(A)]	L_{picco} [dB(C)]	L_{Ceq} [dB(C)]	Tempi di esposizione (minuti)
PM0002 - Polipo Solmec S108	79,90	126,00	95,30	300
PM0008 - Rumore di fondo area maturazione (interno)	87,10	112,20	96,40	20
PM0009 - Rumore di fondo area maturazione (esterno)	77,30	104,70	90,10	20
PM0099 - Pausa e fisiologico	60,00	90,00	0,00	40

Max valore pressione di picco	
L_{picco} [dB(C)]	126,00
$U(L_{picco})$ [dB(C)]	1,92
$L_{picco} + U(L_{picco})$	127,92

Esposizione giornata tipo	
$L_{EX,8h} = L_{EX,w}$ [dB(A)]	79,28
$U(L_{EX})$ [dB(A)]	1,26
$L_{EX} + U(L_{EX})$	80,54

Tenuto conto delle esposizioni quotidiane e della esposizione settimanale, il valore risultante è: **80,54 dB(A).**

Per quanto concerne il valore massimo della pressione acustica istantanea, il valore risultante è: **L_{picco} = 127,92 db(C).**

Classe 1	$80 < L_{EX} \leq 85$	$135 < L_{picco} \leq 137$

MISURE DI SICUREZZA

In funzione della classe di rischio d'appartenenza, sono adottate le seguenti misure di sicurezza:
- Il datore di lavoro prevede un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.
- Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
- I lavoratori evitano di sostare in maniera prolungata in ambienti di lavoro ad elevata rumorosità.
- Il datore di lavoro estende il controllo sanitario a chi ne faccia richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

MISURE DI PREVENZIONE VIBRAZIONI

Di seguito, sono riportate le misure di sicurezza per fattore di rischio aggiuntivo dovuto a vibrazioni:
- Il datore di lavoro ha verificato che le macchine siano ben stabili, in modo da evitare vibrazioni inutili.
- A causa della contemporanea presenza di vibrazioni è stata predisposta una più attenta e frequente sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Il Datore di lavoro fornisce ai lavoratori esposti i seguenti dispositivi di protezione individuale:

- **Inserti auricolari modellabili usa e getta modello Generica SNR20**

Le specifiche del DPI con i valori di attenuazione sono riportate nella seguente tabella:

DPI	SNR	H	M	L
PU1110 Inserti auricolari modellabili usa e getta Generica SNR20	**20,00**	25,00	17,00	10,00

VERIFICA DPI ANTIRUMORE

PUNTO DI MISURA	D.P.I.	METODO DI CALCOLO	L'_{Aeq} [dB(A)]	VALUTAZIONE
PM0008 - Rumore di fondo area maturazione (interno)	PU1110 Inserti auricolari modellabili usa e getta Generica SNR20	SNR CORRETTO	74,1	Buona

ESPOSIZIONE IN PRESENZA DI DPI

Ai fini della valutazione dell'efficacia dei DPI forniti ai lavoratori, di seguito, è riportato il calcolo dell'esposizione in presenza degli otoprotettori:

Massimo valore della pressione acustica di picco	
L_{picco} [dB(C)]	126,00
$U(L_{picco})$ [dB(C)]	1,92
$L_{picco} + U(L_{picco})$	127,92

Esposizione giornata tipo	
$L_{EX,8h} = L_{EX,w}$ [dB(A)]	78,09
$U(L_{EX})$ [dB(A)]	1,56
$L_{EX} + U(L_{EX})$	79,66

SCHEDA: RUM002 - Addetto pala1 mov.

Per la valutazione dell'esposizione al rumore si è tenuto conto dell'eventuale presenza di sostanze ototossiche, dell'esposizione a rischio vibrazioni (mano-braccio o corpo intero) e della presenza di segnali di avvertimento.

Vibrazioni	Sostanze ototossiche	Segnali di avvertimento
SI	NO	NO

Le indagini fonometriche sono state effettuate applicando la strategia di misura per **Compiti**, secondo la prassi metrologica fornita dalla UNI EN ISO 9612:2011.

				Giornata tipo
Rilievi	L_{Aeq} [dB(A)]	L_{picco} [dB(C)]	L_{Ceq} [dB(C)]	Tempi di esposizione (minuti)
PM0003 - Pala Kramer 81457 AMN536	87,10	106,50	131,30	150
PM0008 - Rumore di fondo area maturazione (interno)	87,10	112,20	96,40	30
PM0009 - Rumore di fondo area maturazione (esterno)	77,30	90,00	104,70	160
PM0099 - Pausa e fisiologico	60,00	90,00	0,00	40

Max valore pressione di picco	
L_{picco} [dB(C)]	112,20
$U(L_{picco})$ [dB(C)]	1,92
$L_{picco} + U(L_{picco})$	114,12

Esposizione giornata tipo	
$L_{EX,8h} = L_{EX,w}$ [dB(A)]	83,23
$U(L_{EX})$ [dB(A)]	1,29
$L_{EX} + U(L_{EX})$	84,52

Tenuto conto delle esposizioni quotidiane e della esposizione settimanale, il valore risultante è: **84,52 dB(A).**

Per quanto concerne il valore massimo della pressione acustica istantanea, il valore risultante è: **L_{picco} = 114,12 db(C).**

Classe 1	$80 < L_{EX} \leq 85$	$135 < L_{picco} \leq 137$

MISURE DI SICUREZZA

In funzione della classe di rischio d'appartenenza, sono adottate le seguenti misure di sicurezza:
- Il datore di lavoro prevede un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.
- Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
- I lavoratori evitano di sostare in maniera prolungata in ambienti di lavoro ad elevata rumorosità.
- Il datore di lavoro estende il controllo sanitario a chi ne faccia richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

MISURE DI PREVENZIONE VIBRAZIONI

Di seguito, sono riportate le misure di sicurezza per fattore di rischio aggiuntivo dovuto a vibrazioni:
- Il datore di lavoro ha verificato che le macchine siano ben stabili, in modo da evitare vibrazioni inutili.
- A causa della contemporanea presenza di vibrazioni è stata predisposta una più attenta e frequente sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Il Datore di lavoro fornisce ai lavoratori esposti i seguenti dispositivi di protezione individuale:

- **Inserti auricolari modellabili usa e getta modello Generica SNR20**

Le specifiche del DPI con i valori di attenuazione sono riportate nella seguente tabella:

DPI	SNR	H	M	L
PU1110 Inserti auricolari modellabili usa e getta Generica SNR20	**20,00**	25,00	17,00	10,00

VERIFICA DPI ANTIRUMORE

PUNTO DI MISURA	D.P.I.	METODO DI CALCOLO	L'_{Aeq} [dB(A)]	VALUTAZIONE
PM0003 - Pala Kramer 81457 AMN536	PU1110 Inserti auricolari modellabili usa e getta Generica SNR20	SNR CORRETTO	74,1	Buona
PM0008 - Rumore di fondo area maturazione (interno)	PU1110 Inserti auricolari modellabili usa e getta Generica SNR20	SNR CORRETTO	74,1	Buona

ESPOSIZIONE IN PRESENZA DI DPI

Ai fini della valutazione dell'efficacia dei DPI forniti ai lavoratori, di seguito, è riportato il calcolo dell'esposizione in presenza degli otoprotettori:

Massimo valore della pressione acustica di picco	
L_{picco} [dB(C)]	112,20
$U(L_{picco})$ [dB(C)]	1,92
$L_{picco} + U(L_{picco})$	114,12

Esposizione giornata tipo	
$L_{EX,8h} = L_{EX,w}$ [dB(A)]	74,41
$U(L_{EX})$ [dB(A)]	1,18
$L_{EX} + U(L_{EX})$	75,59

SCHEDA: RUM003 - Addetto movimento presse

Per la valutazione dell'esposizione al rumore si è tenuto conto dell'eventuale presenza di sostanze ototossiche, dell'esposizione a rischio vibrazioni (mano-braccio o corpo intero) e della presenza di segnali di avvertimento.

Vibrazioni	Sostanze ototossiche	Segnali di avvertimento
SI	NO	NO

Le indagini fonometriche sono state effettuate applicando la strategia di misura per **Compiti**, secondo la prassi metrologica fornita dalla UNI EN ISO 9612:2011.

				Giornata tipo
Rilievi	L_{Aeq} [dB(A)]	L_{picco} [dB(C)]	L_{Ceq} [dB(C)]	Tempi di esposizione (minuti)
PM0004 - Scarrabile Iveco BL240FG	80,80	126,10	95,10	120
PM0008 - Rumore di fondo area maturazione (interno)	87,10	112,20	96,40	30
PM0009 - Rumore di fondo area maturazione (esterno)	77,30	104,70	90,10	190
PM0099 - Pausa e fisiologico	60,00	90,00	0,00	40

Max valore pressione di picco	
L_{picco} [dB(C)]	126,10
$U(L_{picco})$ [dB(C)]	1,92
$L_{picco} + U(L_{picco})$	128,02

Esposizione giornata tipo	
$L_{EX,8h} = L_{EX,w}$ [dB(A)]	79,21
$U(L_{EX})$ [dB(A)]	0,97
$L_{EX} + U(L_{EX})$	80,18

Tenuto conto delle esposizioni quotidiane e della esposizione settimanale, il valore risultante è: **80,18 dB(A).**

Per quanto concerne il valore massimo della pressione acustica istantanea, il valore risultante è: **L_{picco} = 128,02 db(C).**

Classe 1	$80 < L_{EX} \leq 85$	$135 < L_{picco} \leq 137$

MISURE DI SICUREZZA

In funzione della classe di rischio d'appartenenza, sono adottate le seguenti misure di sicurezza:
- Il datore di lavoro prevede un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.
- Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
- I lavoratori evitano di sostare in maniera prolungata in ambienti di lavoro ad elevata rumorosità.
- Il datore di lavoro estende il controllo sanitario a chi ne faccia richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

MISURE DI PREVENZIONE VIBRAZIONI

Di seguito, sono riportate le misure di sicurezza per fattore di rischio aggiuntivo dovuto a vibrazioni:
- Il datore di lavoro ha verificato che le macchine siano ben stabili, in modo da evitare vibrazioni inutili.
- A causa della contemporanea presenza di vibrazioni è stata predisposta una più attenta e frequente sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Il Datore di lavoro fornisce ai lavoratori esposti i seguenti dispositivi di protezione individuale:

- **Inserti auricolari modellabili usa e getta modello Generica SNR20**

Le specifiche del DPI con i valori di attenuazione sono riportate nella seguente tabella:

DPI	SNR	H	M	L
PU1110 Inserti auricolari modellabili usa e getta Generica SNR20	**20,00**	25,00	17,00	10,00

VERIFICA DPI ANTIRUMORE

PUNTO DI MISURA	D.P.I.	METODO DI CALCOLO	L'_{Aeq} [dB(A)]	VALUTAZIONE
PM0004 - Scarrabile Iveco BL240FG	PU1110 Inserti auricolari modellabili usa e getta Generica SNR20	SNR CORRETTO	67,8	Accettabile
PM0008 - Rumore di fondo area maturazione (interno)	PU1110 Inserti auricolari modellabili usa e getta Generica SNR20	SNR CORRETTO	74,1	Buona

ESPOSIZIONE IN PRESENZA DI DPI

Ai fini della valutazione dell'efficacia dei DPI forniti ai lavoratori, di seguito, è riportato il calcolo dell'esposizione in presenza degli otoprotettori:

Massimo valore della pressione acustica di picco	
L_{picco} [dB(C)]	126,10
$U(L_{picco})$ [dB(C)]	1,92
$L_{picco} + U(L_{picco})$	128,02

Esposizione giornata tipo	
$L_{EX,8h} = L_{EX,w}$ [dB(A)]	73,88
$U(L_{EX})$ [dB(A)]	1,44
$L_{EX} + U(L_{EX})$	75,33

SCHEDA: RUM004 - Addetto pala2 car.

Per la valutazione dell'esposizione al rumore si è tenuto conto dell'eventuale presenza di sostanze ototossiche, dell'esposizione a rischio vibrazioni (mano-braccio o corpo intero) e della presenza di segnali di avvertimento.

Vibrazioni	Sostanze ototossiche	Segnali di avvertimento
SI	NO	NO

Le indagini fonometriche sono state effettuate applicando la strategia di misura per **Compiti**, secondo la prassi metrologica fornita dalla UNI EN ISO 9612:2011.

				Giornata tipo
Rilievi	L_{Aeq} [dB(A)]	L_{picco} [dB(C)]	L_{Ceq} [dB(C)]	Tempi di esposizione (minuti)
PM0003 - Pala Kramer 81457 AMN536	87,10	131,30	106,50	150
PM0008 - Rumore di fondo area maturazione (interno)	87,10	112,20	96,40	30
PM0009 - Rumore di fondo area maturazione (esterno)	77,30	104,70	90,10	160
PM0099 - Pausa e fisiologico	60,00	90,00	0,00	40

Max valore pressione di picco	
L_{picco} [dB(C)]	131,30
$U(L_{picco})$ [dB(C)]	1,92
$L_{picco} + U(L_{picco})$	133,22

Esposizione giornata tipo	
$L_{EX,8h} = L_{EX,w}$ [dB(A)]	83,23
$U(L_{EX})$ [dB(A)]	1,29
$L_{EX} + U(L_{EX})$	84,52

Tenuto conto delle esposizioni quotidiane e della esposizione settimanale, il valore risultante è: **84,52 dB(A).**

Per quanto concerne il valore massimo della pressione acustica istantanea, il valore risultante è: **L_{picco} = 133,22 db(C).**

Classe 1	$80 < L_{EX} \leq 85$	$135 < L_{picco} \leq 137$

MISURE DI SICUREZZA

In funzione della classe di rischio d'appartenenza, sono adottate le seguenti misure di sicurezza:
- Il datore di lavoro prevede un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.
- Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
- I lavoratori evitano di sostare in maniera prolungata in ambienti di lavoro ad elevata rumorosità.
- Il datore di lavoro estende il controllo sanitario a chi ne faccia richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

MISURE DI PREVENZIONE VIBRAZIONI

Di seguito, sono riportate le misure di sicurezza per fattore di rischio aggiuntivo dovuto a vibrazioni:
- Il datore di lavoro ha verificato che le macchine siano ben stabili, in modo da evitare vibrazioni inutili.
- A causa della contemporanea presenza di vibrazioni è stata predisposta una più attenta e frequente sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Il Datore di lavoro fornisce ai lavoratori esposti i seguenti dispositivi di protezione individuale:

- **Inserti auricolari modellabili usa e getta modello Generica SNR20**

Le specifiche del DPI con i valori di attenuazione sono riportate nella seguente tabella:

DPI	SNR	H	M	L
PU1110 Inserti auricolari modellabili usa e getta Generica SNR20	**20,00**	25,00	17,00	10,00

VERIFICA DPI ANTIRUMORE

PUNTO DI MISURA	D.P.I.	METODO DI CALCOLO	L'_{Aeq} [dB(A)]	VALUTAZIONE
PM0003 - Pala Kramer 81457 AMN536	PU1110 Inserti auricolari modellabili usa e getta Generica SNR20	SNR CORRETTO	74,1	Buona
PM0008 - Rumore di fondo area maturazione (interno)	PU1110 Inserti auricolari modellabili usa e getta Generica SNR20	SNR CORRETTO	74,1	Buona

ESPOSIZIONE IN PRESENZA DI DPI

Ai fini della valutazione dell'efficacia dei DPI forniti ai lavoratori, di seguito, è riportato il calcolo dell'esposizione in presenza degli otoprotettori:

Massimo valore della pressione acustica di picco	
L_{picco} [dB(C)]	131,30
$U(L_{picco})$ [dB(C)]	1,92
$L_{picco} + U(L_{picco})$	133,22

Esposizione giornata tipo	
$L_{EX,8h} = L_{EX,w}$ [dB(A)]	74,41
$U(L_{EX})$ [dB(A)]	1,18
$L_{EX} + U(L_{EX})$	75,59

SCHEDA: RUM005 - Autista interno discarica

Per la valutazione dell'esposizione al rumore si è tenuto conto dell'eventuale presenza di sostanze ototossiche, dell'esposizione a rischio vibrazioni (mano-braccio o corpo intero) e della presenza di segnali di avvertimento.

Vibrazioni	Sostanze ototossiche	Segnali di avvertimento
SI	NO	NO

Le indagini fonometriche sono state effettuate applicando la strategia di misura per **Compiti**, secondo la prassi metrologica fornita dalla UNI EN ISO 9612:2011.

				Giornata tipo
Rilievi	L_{Aeq} [dB(A)]	L_{picco} [dB(C)]	L_{Ceq} [dB(C)]	Tempi di esposizione (minuti)
PM0005 - Scarrabile Iveco CD468XW	81,20	120,10	95,40	300
PM0009 - Rumore di fondo area maturazione (esterno)	77,30	104,70	90,10	40
PM0099 - Pausa e fisiologico	60,00	90,00	0,00	40

Max valore pressione di picco	
L_{picco} [dB(C)]	120,10
$U(L_{picco})$ [dB(C)]	1,92
$L_{picco} + U(L_{picco})$	122,02

Esposizione giornata tipo	
$L_{EX,8h} = L_{EX,w}$ [dB(A)]	79,39
$U(L_{EX})$ [dB(A)]	1,57
$L_{EX} + U(L_{EX})$	80,96

Tenuto conto delle esposizioni quotidiane e della esposizione settimanale, il valore risultante è: **80,96 dB(A).**

Per quanto concerne il valore massimo della pressione acustica istantanea, il valore risultante è: **L_{picco} = 122,02 db(C).**

Classe 1	$80 < L_{EX} \leq 85$	$135 < L_{picco} \leq 137$

MISURE DI SICUREZZA

In funzione della classe di rischio d'appartenenza, sono adottate le seguenti misure di sicurezza:
- Il datore di lavoro prevede un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.
- Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
- I lavoratori evitano di sostare in maniera prolungata in ambienti di lavoro ad elevata rumorosità.
- Il datore di lavoro estende il controllo sanitario a chi ne faccia richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

MISURE DI PREVENZIONE VIBRAZIONI

Di seguito, sono riportate le misure di sicurezza per fattore di rischio aggiuntivo dovuto a vibrazioni:
- Il datore di lavoro ha verificato che le macchine siano ben stabili, in modo da evitare vibrazioni inutili.
- A causa della contemporanea presenza di vibrazioni è stata predisposta una più attenta e frequente sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.

SCHEDA: RUM006 - Addetto mezzi

Per la valutazione dell'esposizione al rumore si è tenuto conto dell'eventuale presenza di sostanze ototossiche, dell'esposizione a rischio vibrazioni (mano-braccio o corpo intero) e della presenza di segnali di avvertimento.

Vibrazioni	Sostanze ototossiche	Segnali di avvertimento
SI	NO	NO

Le indagini fonometriche sono state effettuate applicando la strategia di misura per **Compiti**, secondo la prassi metrologica fornita dalla UNI EN ISO 9612:2011.

				Giornata tipo
Rilievi	L_{Aeq} [dB(A)]	L_{picco} [dB(C)]	L_{Ceq} [dB(C)]	Tempi di esposizione (minuti)
PM0009 - Rumore di fondo area maturazione (esterno)	77,30	104,70	90,10	250
PM0011 - Bobcat 753 ADK146	84,30	102,10	92,50	30
PM0013 - Carrello elevatore Hyster	78,20	85,40	79,30	60
PM0099 - Pausa e fisiologico	60,00	90,00	0,00	40

Max valore pressione di picco	
L_{picco} [dB(C)]	104,70
$U(L_{picco})$ [dB(C)]	1,92
$L_{picco} + U(L_{picco})$	106,62

Esposizione giornata tipo	
$L_{EX,8h} = L_{EX,w}$ [dB(A)]	77,25
$U(L_{EX})$ [dB(A)]	1,05
$L_{EX} + U(L_{EX})$	78,3

Tenuto conto delle esposizioni quotidiane e della esposizione settimanale, il valore risultante è: **78,3 dB(A).**

Per quanto concerne il valore massimo della pressione acustica istantanea, il valore risultante è: **L_{picco} = 106,62 db(C).**

Classe 0	$L_{EX} \leq 80$	$L_{picco} \leq 135$

MISURE DI SICUREZZA

In funzione della classe di rischio d'appartenenza, sono adottate le seguenti misure di sicurezza:
- Il datore di lavoro prevede un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.

MISURE DI PREVENZIONE VIBRAZIONI

Di seguito, sono riportate le misure di sicurezza per fattore di rischio aggiuntivo dovuto a vibrazioni:
- Il datore di lavoro ha verificato che le macchine siano ben stabili, in modo da evitare vibrazioni inutili.
- A causa della contemporanea presenza di vibrazioni è stata predisposta una più attenta e frequente sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.

SCHEDA: RUM007 - Coordinatore

Per la valutazione dell'esposizione al rumore si è tenuto conto dell'eventuale presenza di sostanze ototossiche, dell'esposizione a rischio vibrazioni (mano-braccio o corpo intero) e della presenza di segnali di avvertimento.

Vibrazioni	Sostanze ototossiche	Segnali di avvertimento
SI	NO	NO

Le indagini fonometriche sono state effettuate applicando la strategia di misura per **Compiti**, secondo la prassi metrologica fornita dalla UNI EN ISO 9612:2011.

				Giornata tipo
Rilievi	L_{Aeq} [dB(A)]	L_{picco} [dB(C)]	L_{Ceq} [dB(C)]	Tempi di esposizione (minuti)
PM0001 - Pala Kramer 81457 AME082	84,10	130,40	93,80	20
PM0002 - Polipo Solmec S108	79,90	126,00	95,30	20
PM0003 - Pala Kramer 81457 AMN536	87,10	131,30	106,50	20
PM0004 - Scarrabile Iveco BL240FG	80,80	126,10	95,10	20
PM0008 - Rumore di fondo area maturazione (interno)	87,10	112,20	96,40	60
PM0009 - Rumore di fondo area maturazione (esterno)	77,30	104,70	90,10	200
PM0099 - Pausa e fisiologico	60,00	90,00	0,00	40

Max valore pressione di picco	
L_{picco} [dB(C)]	131,30
$U(L_{picco})$ [dB(C)]	1,92
$L_{picco} + U(L_{picco})$	133,22

Esposizione giornata tipo	
$L_{EX,8h} = L_{EX,w}$ [dB(A)]	81,06
$U(L_{EX})$ [dB(A)]	0,93
$L_{EX} + U(L_{EX})$	82

Tenuto conto delle esposizioni quotidiane e della esposizione settimanale, il valore risultante è: **82 dB(A).**

Per quanto concerne il valore massimo della pressione acustica istantanea, il valore risultante è: **L_{picco} = 133,22 db(C).**

Classe 1	$80 < L_{EX} \leq 85$	$135 < L_{picco} \leq 137$

MISURE DI SICUREZZA

In funzione della classe di rischio d'appartenenza, sono adottate le seguenti misure di sicurezza:
- Il datore di lavoro prevede un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.
- Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
- I lavoratori evitano di sostare in maniera prolungata in ambienti di lavoro ad elevata rumorosità.
- Il datore di lavoro estende il controllo sanitario a chi ne faccia richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

MISURE DI PREVENZIONE VIBRAZIONI

Di seguito, sono riportate le misure di sicurezza per fattore di rischio aggiuntivo dovuto a vibrazioni:
- Il datore di lavoro ha verificato che le macchine siano ben stabili, in modo da evitare vibrazioni inutili.
- A causa della contemporanea presenza di vibrazioni è stata predisposta una più attenta e frequente sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Il Datore di lavoro fornisce ai lavoratori esposti i seguenti dispositivi di protezione individuale:

- **Inserti auricolari modellabili usa e getta modello Generica SNR20**

Le specifiche del DPI con i valori di attenuazione sono riportate nella seguente tabella:

DPI	SNR	H	M	L
PU1110 Inserti auricolari modellabili usa e getta Generica SNR20	**20,00**	25,00	17,00	10,00

VERIFICA DPI ANTIRUMORE

PUNTO DI MISURA	D.P.I.	METODO DI CALCOLO	L'_{Aeq} [dB(A)]	VALUTAZIONE
PM0001 - Pala Kramer 81457 AME082	PU1110 Inserti auricolari modellabili usa e getta Generica SNR20	SNR CORRETTO	71,1	Buona
PM0003 - Pala Kramer 81457 AMN536	PU1110 Inserti auricolari modellabili usa e getta Generica SNR20	SNR CORRETTO	74,1	Buona
PM0004 - Scarrabile Iveco BL240FG	PU1110 Inserti auricolari modellabili usa e getta Generica SNR20	SNR CORRETTO	67,8	Accettabile
PM0008 - Rumore di fondo area maturazione (interno)	PU1110 Inserti auricolari modellabili usa e getta Generica SNR20	SNR CORRETTO	74,1	Buona

ESPOSIZIONE IN PRESENZA DI DPI

Ai fini della valutazione dell'efficacia dei DPI forniti ai lavoratori, di seguito, è riportato il calcolo dell'esposizione in presenza degli otoprotettori:

Massimo valore della pressione acustica di picco	
L_{picco} [dB(C)]	131,30
$U(L_{picco})$ [dB(C)]	1,92
$L_{picco} + U(L_{picco})$	133,22

Esposizione giornata tipo	
$L_{EX,8h} = L_{EX,w}$ [dB(A)]	75,00
$U(L_{EX})$ [dB(A)]	1,20
$L_{EX} + U(L_{EX})$	76,2

SCHEDA: RUM008 - Impiegato ufficio

Per la valutazione dell'esposizione al rumore si è tenuto conto dell'eventuale presenza di sostanze ototossiche, dell'esposizione a rischio vibrazioni (mano-braccio o corpo intero) e della presenza di segnali di avvertimento.

Vibrazioni	Sostanze ototossiche	Segnali di avvertimento
NO	NO	NO

Le indagini fonometriche sono state effettuate applicando la strategia di misura per **Compiti**, secondo la prassi metrologica fornita dalla UNI EN ISO 9612:2011.

				Giornata tipo
Rilievi	**L_{Aeq}** [dB(A)]	**L_{picco}** [dB(C)]	**L_{Ceq}** [dB(C)]	**Tempi di esposizione (minuti)**
PM0009 - Rumore di fondo area maturazione (esterno)	77,30	104,70	90,10	60
PM0099 - Pausa e fisiologico	60,00	90,00	0,00	40
PM0012 - Rumore di fondo uffici	58,30	69,60	62,10	220
PM0010 - Fiat Punto Van DK866HG	75,30	93,30	81,20	60

Max valore pressione di picco	
L_{picco} [dB(C)]	104,70
$U(L_{picco})$ [dB(C)]	1,92
$L_{picco} + U(L_{picco})$	106,62

Esposizione giornata tipo	
$L_{EX,8h} = L_{EX,w}$ [dB(A)]	70,55
$U(L_{EX})$ [dB(A)]	1,16
$L_{EX} + U(L_{EX})$	71,7

Tenuto conto delle esposizioni quotidiane e della esposizione settimanale, il valore risultante è: **71,7 dB(A).**

Per quanto concerne il valore massimo della pressione acustica istantanea, il valore risultante è: **L_{picco} = 106,62 db(C).**

Classe 0	$L_{EX} \leq 80$	$L_{picco} \leq 135$

MISURE DI SICUREZZA

In funzione della classe di rischio d'appartenenza, sono adottate le seguenti misure di sicurezza:
- Il datore di lavoro prevede un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.

ESITO DELLA VALUTAZIONE E CONCLUSIONI

GRUPPO OMOGENEO	LIVELLI DI ESPOSIZIONE
RUM001 - Addetto caricatore	**$L_{EX,8h}$ = 80,5 dB(A)** L_{picco} = 127,9 db(C)
RUM002 - Addetto pala1 mov.	**$L_{EX,8h}$ = 84,5 dB(A)** L_{picco} = 114,1 db(C)
RUM003 - Addetto movimento presse	**$L_{EX,8h}$ = 80,2 dB(A)** L_{picco} = 128 db(C)
RUM004 - Addetto pala2 car.	**$L_{EX,8h}$ = 84,5 dB(A)** L_{picco} = 133,2 db(C)
RUM005 - Autista interno discarica	**$L_{EX,8h}$ = 81 dB(A)** L_{picco} = 122 db(C)
RUM006 - Addetto mezzi	**$L_{EX,8h}$ = 78,3 dB(A)** L_{picco} = 106,6 db(C)
RUM007 - Coordinatore	**$L_{EX,8h}$ = 82 dB(A)** L_{picco} = 133,2 db(C)
RUM008 - Impiegato ufficio	**$L_{EX,8h}$ = 71,7 dB(A)** L_{picco} = 106,6 db(C)

Il presente documento di valutazione del RISCHIO RUMORE:

- è stato redatto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08;
- è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verifichino significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione del rischio è stata condotta dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con la collaborazione del Medico competente, per quanto di sua competenza, e il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

ASCOLI PICENO, lì 13/01/2025

Figure	Nominativo	Firma
Datore di lavoro	**Dott. ANDREA ZAMBRINI**	
RSPP	**Ing. NICOLA DE ANGELIS**	
Medico competente	**Dott. EMANUELE RICCIARDI**	
RLS	**Sig. ROBERTO CAPPONI**	

Le misurazioni strumentali sono state effettuate da un tecnico della società CIALAB S.r.l.

Figure	Nominativo	Firma
Professionista CIALAB S.r.l.	**Ing. Matteo Censori**	

Nota: *La presente Relazione di Valutazione costituisce parte integrante del Documento generale di Valutazione dei Rischi, a norma del D.Lgs. 81/2008, art. 28 comma 1; pertanto, la sola Relazione non esaurisce gli obblighi del Datore di lavoro ai sensi dell'art. 17 comma 1. lettera a).*

ALLEGATI

1) Certificati di taratura della strumentazione utilizzata

Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via Inda, 36/a – 86039 Termoli (CB)
Tel.& Fax +39 0875 702542
Web www.isoambiente.com
e-mail info@isoambiente.com

Centro di Taratura LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura

LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 16218
Certificate of Calibration

- data di emissione *date of issue*	**2023/05/17**
- cliente *customer*	**C.I.A.LAB S.r.l.** **V.le Mutilati ed Invalidi del Lavoro, 29** **63100 Ascoli Piceno (AP)**
- destinatario *receiver*	**C.I.A.LAB S.r.l.**
- richiesta *application*	**T292/23**
- in data *date*	**2023/04/21**
Si riferisce a *referring to*	
- oggetto *item*	**Fonometro**
- costruttore *manufacturer*	**LARSON DAVIS**
- modello *model*	**824**
- matricola *serial number*	**3352**
- data di ricevimento oggetto *date of receipt of item*	**2023/05/09**
- data delle misure *date of measurements*	**2023/05/17**
- registro di laboratorio *laboratory reference*	**23-0738-RLA**

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 146 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).
Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 146 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System.
ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura *k* corrispondente ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore *k* vale 2.
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
Firmato digitalmente da
TIZIANO MUCHETTI
T – Ingegnere
Data e ora della firma: 17/05/2023 10:30:14

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

ISOAMBIENTE Servizi per l'Ingegneria e l'Ambiente

Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB)
Tel & Fax +39 0875 702542
Web www.isoambiente.com
e-mail: info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 16219
Certificate of Calibration

- data di emissione *date of issue*	**2023/05/17**
- cliente *customer*	**C.I.A.LAB S.r.l.** **V.le Mutilati ed Invalidi del Lavoro, 29** **63100 Ascoli Piceno (AP)**
- destinatario *receiver*	**C.I.A.LAB S.r.l.**
- richiesta *application*	**T292/23**
- in data *date*	**2023/04/21**
Si riferisce a *referring to*	
- oggetto *item*	**Calibratore**
- costruttore *manufacturer*	**LARSON DAVIS**
- modello *model*	**CAL 200**
- matricola *serial number*	**4779**
- data di ricevimento oggetto *date of receipt of item*	**2023/05/09**
- data delle misure *date of measurements*	**2023/05/17**
- registro di laboratorio *laboratory reference*	**23-0739-RLA**

Il presente certificato di taratura é emesso in base all'accreditamento LAT N° 146 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).
Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 146 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System.
ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura *k* corrispondente ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore *k* vale 2.
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

Firmato digitalmente da
TIZIANO MUCHETTI
T – Ingegnere
Data e ora della firma:
17/05/2023 10:30:44

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

2) Elenco riepilogativo delle misure e planimetria con indicazione dei punti di misura

N.	PUNTO DI MISURA	L_{Aeq}[dB(A)]	L_{picco}[dB(C)]	L_{Ceq}[dB(C)]
PM0001	PM0001 - Pala Kramer 81457 AME082	84,1	130,4	93,8
PM0002	PM0002 - Polipo Solmec S108	79,9	126,0	95,3
PM0003	PM0003 - Pala Kramer 81457 AMN536	87,1	131,3	106,5
PM0004	PM0004 - Scarrabile Iveco BL240FG	80,8	126,1	95,1
PM0005	PM0005 - Scarrabile Iveco CD468XW	81,2	120,1	95,4
PM0006	PM0006 - Trituratore Doppstadt DW 3060	97,2	115,9	101,8
PM0007	PM0007 - Vaglio Doppstadt SM 718	97,4	118,8	102,6
PM0008	PM0008 - Rumore di fondo area maturazione (interno)	87,1	112,2	96,4
PM0009	PM0009 - Rumore di fondo area maturazione (esterno)	77,3	104,7	90,1
PM0010	PM0010 - Fiat Punto Van DK866HG	75,3	93,3	81,2
PM0011	PM0011 - Bobcat 753 ADK146	84,3	102,1	92,5
PM0012	PM0012 - Rumore di fondo uffici	58,3	69,6	62,1
PM0013	PM0013 - Carrello elevatore Hyster	78,2	85,4	79,3
PM0099	PM0099 - Pausa e fisiologico	60,0	90,0	0,0

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI

Sistema Corpo Intero (WBV)

Azienda

ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.r.l.

Datore di lavoro

Dott. ANDREA ZAMBRINI

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Ing. NICOLA DE ANGELIS

Medico Competente

Dott. EMANUELE RICCIARDI

Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza

Sig. ROBERTO CAPPONI

Revisione **01** del **13/01/2025**

CIALAB S.r.l
info@cialab.it | www.cialab.it

Ascoli Piceno (AP)
Z.I. Campolungo
Via Mutilati ed Invalidi del lavoro, 29
T. +39 0736 403451
F. +39 0736 403451

Fermo (FM)
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187
F. +39 0734 628812

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187
F. +39 0734 330451

DATI GENERALI DELL'AZIENDA

DATI AZIENDALI

Dati anagrafici

Ragione Sociale	**ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.r.l.**
Attività svolta	
Codice ATECO	

Sede Legale

Comune	**ASCOLI PICENO**
Provincia	**AP**
CAP	**63100**
Indirizzo	**Piazza Arringo, 1**

Sede Operativa

Comune	**ASCOLI PICENO**
Provincia	**AP**
CAP	**63100**
Indirizzo	**Località Relluce**

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Si definiscono vibrazioni i processi dinamici indotti in corpi elastici da sollecitazioni aventi carattere ripetitivo nel tempo. I parametri caratterizzanti una vibrazione sono la frequenza, la lunghezza d'onda, l'ampiezza, la velocità e l'accelerazione.

L'esposizione umana a vibrazioni meccaniche rappresenta un fattore di rischio rilevante per i lavoratori esposti.

Il rischio connesso ad esposizione di vibrazioni dipende dalle caratteristiche e dalle condizioni in cui vengono trasmesse:

- estensione della zona di contatto con l'oggetto che vibra (mani, piedi ecc.)
- frequenza della vibrazione
- direzione di propagazione
- tempo di esposizione

Dal punto di vista igienistico, l'esposizione umana a vibrazioni si differenzia in:

Esposizione del Sistema Mano-Braccio, indicata con acronimo inglese HAV (Hand Arm Vibration). Si riscontra in lavorazioni in cui s'impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti. Questo tipo di vibrazioni possono indurre a disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, definito con termine unitario "Sindrome da Vibrazioni Mano-Braccio". L'esposizione a vibrazioni al sistema mano-braccio è generalmente causata dal contatto delle mani con l'impugnatura di utensili manuali o di macchinari condotti a mano.



Esposizione del corpo intero, indicata con acronimo inglese WBV (Whole Body Vibration). Si riscontra in lavorazioni a bordo di mezzi di movimentazione usati in industria ed in agricoltura, mezzi di trasporto e in generale macchinari industriali vibranti che trasmettano vibrazioni al corpo intero. Tale esposizione può comportare rischi di lombalgie e traumi del rachide per i lavoratori esposti.



Per effettuare la valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni si procederà nel seguente modo:

- individuazione (marca e tipo) delle singole macchine o attrezzature utilizzate;
- individuazione del tempo di esposizione (rappresentativo del periodo di maggior esposizione in relazione alle effettive situazioni di lavoro);
- individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione durante il loro utilizzo;
- determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si riportano i principali riferimenti normativi, a livello nazionale e internazionale, riguardanti la prevenzione del rischio vibrazioni:

Rif. Normativo	Contenuto
D.Lgs. 81/2008	Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
ISO 2631-1:2014	Mechanica:2014l vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration. Part. 1: General requirements

METODOLOGIA DI CALCOLO

Il metodo di calcolo utilizzato, riferito al rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche definite dallo standard internazionale ISO 2631 e da numerosi altri criteri igienistici e standard nazionali, si basa sulla misura della seguente grandezza fisica:

$$A(8) \bullet a_{W\max} * \sqrt{\frac{T_e}{480}} * Fcorr$$

dove:

- T_e: durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (in min.).
- **a_{Wmax}** valore massimo tra $\begin{cases} 1{,}4 * a_{wx} \\ 1{,}4 * a_{wy} \\ a_{wz} \end{cases}$ dove a_{wx}, a_{wy}, a_{wz} sono i valori *r.m.s.* dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s^2) lungo gli assi x,y,z (ISO 2631-1:2014).
- Fcorr: Fattore di correzione (per calcolare l'esposizione stimata in campo a partire dai dati di certificazione).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a più fonti di vibrazioni, come nel caso di impiego di più mezzi meccanici nell'arco della giornata lavorativa, l'esposizione quotidiana a vibrazioni A(8) sarà ottenuta mediante la formula seguente:

$$A(8) \bullet \left[\sum_{i=1}^{n} A8i^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

dove:

A8i: A(8) parziale relativo all'operazione i-esima

LIVELLI DI ESPOSIZIONE

Il Testo Unico fornisce i valori di azione ed i valori limite di esposizione giornaliera alle vibrazioni meccaniche, normalizzati ad un periodo di riferimento di 8 ore. Di seguito è riportata la tabella con i valori di riferimento per il calcolo dell'esposizione a vibrazioni corpo intero:

VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTER (WBV)		
Livello d'azione giornaliero di esposizione	Valore limite giornaliero di esposizione	Valore limite giornaliero per periodi brevi
A(8) = 0,5 m/s2	A(8) = 1 m/s2	A(8) = 1,5 m/s2

Il valore di azione giornaliero rappresenta quel valore di esposizione a partire dal quale devono essere attuate specifiche misure di tutela per i soggetti esposti. Tali misure includono la informazione e formazione dei lavoratori sul rischio specifico, l'attuazione di interventi mirati alla riduzione del rischio, il controllo sanitario periodico dei soggetti esposti.

Il valore limite di esposizione giornaliero rappresenta il livello di esposizione il cui superamento è vietato per legge e deve essere prevenuto in quanto comporta un rischio inaccettabile per un soggetto che vi sia esposto.

Nello specifico, per determinare la fascia di appartenenza e le misure di prevenzione da adottare si dovranno confrontare i valori di A(8) con i seguenti range:

Livello di Rischio	Entità	Azione da Intraprendere
A(8) ≤ 0,5	***RISCHIO BASSO***	Nessuna misura specifica obbligatoria. *E' consigliata, comunque, l'informazione e la formazione dei lavoratori esposti al rischio*
2,5 < A(8) ≤ 1 2,5 < A(8) ≤ 1,5*	***RISCHIO MEDIO***	• Informazione/Formazione dei lavoratori esposti al rischio • Controlli sanitari periodici • Misure per abbattere il rischio
A(8) > 1 A(8) > 1,5*	***RISCHIO INACCETTABILE***	Sostituzione immediata della macchina/attrezzo/apparecchiatura o riduzione dei tempi di esposizione

***** Riferito a periodi brevi (*Art. 201, comma 1, lettera a), punto1)*)

GRUPPO OMOGENEO	MANSIONI INCLUSE NEL G.O.
WBV001 - ADDETTO CARICATORE	• *M001 - Addetto caricatore*

CALCOLO DELL'ESPOSIZIONE

Di seguito, sono riportati, per ogni fonte di vibrazioni, il valore dell'accelerazione ponderata in frequenza, **A(w)MAX**, ed il valore dell'esposizione quotidiana, **A(8)**:

Fonte di vibrazioni	A(w)MAX (m/s^2)	Desunto da	T_e (min)	F_{corr}	A(8) (m/s^2)
Polipo Solmec S108	0,97	Rilievo strumentale	300	1	0,77

L'esposizione quotidiana risulta pari a:

$$A(8) = 0{,}92\ m/s^2$$

Classe di rischio di appartenenza:

MEDIA	0,5 < A(8) ≤ 1	Rischio Medio

MISURE DI SICUREZZA

In funzione della classe di rischio d'appartenenza si adottano le seguenti misure:

PREVENZIONI

— I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni e i loro RLS sono adeguatamente informati e formati in relazione ad essi
— Ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs. 81/08, ha eseguito la valutazione specifica del rischio da esposizione a vibrazionii, a valle della quale ha provveduto a prendere le relative e conseguenti misure di prevenzioni e tecnico-organizzative".

TECNICHE ORGANIZZATIVE

— Ha posto attenzione affinché le attrezzature di lavoro sono costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici.
— Ha ridotto al minimo l'utilizzo di tali attrezzature e alternare con altra attività, prevedendo eventuali ulteriori accorgimenti per attutire le vibrazioni.

GRUPPO OMOGENEO	MANSIONI INCLUSE NEL G.O.
WBV002 - ADDETTO PALA1 MOV.	• *M002 - Addetto movimentazione con pala*

CALCOLO DELL'ESPOSIZIONE

Di seguito, sono riportati, per ogni fonte di vibrazioni, il valore dell'accelerazione ponderata in frequenza, **A(w)MAX**, ed il valore dell'esposizione quotidiana, **A(8)**:

Fonte di vibrazioni	A(w)MAX (m/s^2)	Desunto da	T_e (min)	F_{corr}	A(8) (m/s^2)
Pala Kramer 8147 AMN536	0,66	Rilievo strumentale	150	1	0,37

L'esposizione quotidiana risulta pari a:

$$A(8) = 0{,}44\ m/s^2$$

Classe di rischio di appartenenza:

BASSA	A(8) ≤ 0,5	Rischio Basso

MISURE DI SICUREZZA

In funzione della classe di rischio d'appartenenza si adottano le seguenti misure:

PREVENZIONI

— I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni e i loro RLS sono adeguatamente informati e formati in relazione ad essi
— Ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs. 81/08, ha eseguito la valutazione specifica del rischio da esposizione a vibrazionii, a valle della quale ha provveduto a prendere le relative e conseguenti misure di prevenzioni e tecnico-organizzative".

GRUPPO OMOGENEO	MANSIONI INCLUSE NEL G.O.
WBV003 - ADDETTO MOVIMENTO PRESSE	• *M003 - Addetto movimentazione presse*

CALCOLO DELL'ESPOSIZIONE

Di seguito, sono riportati, per ogni fonte di vibrazioni, il valore dell'accelerazione ponderata in frequenza, **A(w)MAX**, ed il valore dell'esposizione quotidiana, **A(8)**:

Fonte di vibrazioni	A(w)MAX (m/s^2)	Desunto da	T_e (min)	F_{corr}	A(8) (m/s^2)
Scarrabile Iveco BL240FG	1,29	Rilievo strumentale	120	1	0,65

L'esposizione quotidiana risulta pari a:

$$A(8) = 0{,}77\ m/s^2$$

Classe di rischio di appartenenza:

MEDIA	0,5 < A(8) ≤ 1	Rischio Medio

MISURE DI SICUREZZA

In funzione della classe di rischio d'appartenenza si adottano le seguenti misure:

PREVENZIONI

— I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni e i loro RLS sono adeguatamente informati e formati in relazione ad essi
— Ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs. 81/08, ha eseguito la valutazione specifica del rischio da esposizione a vibrazionii, a valle della quale ha provveduto a prendere le relative e conseguenti misure di prevenzioni e tecnico-organizzative".

TECNICHE ORGANIZZATIVE

— Ha posto attenzione affinché le attrezzature di lavoro sono costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici.
— Ha ridotto al minimo l'utilizzo di tali attrezzature e alternare con altra attività, prevedendo eventuali ulteriori accorgimenti per attutire le vibrazioni.

GRUPPO OMOGENEO	MANSIONI INCLUSE NEL G.O.
WBV004 - ADDETTO PALA2 CAR.	• *M004 - Addetto caricamento con pala*

CALCOLO DELL'ESPOSIZIONE

Di seguito, sono riportati, per ogni fonte di vibrazioni, il valore dell'accelerazione ponderata in frequenza, **A(w)MAX**, ed il valore dell'esposizione quotidiana, **A(8)**:

Fonte di vibrazioni	A(w)MAX (m/s^2)	Desunto da	T_e (min)	F_{corr}	A(8) (m/s^2)
Pala Kramer 81457 AMN536	1,00	Rilievo strumentale	150	1	0,56

L'esposizione quotidiana risulta pari a:

$$A(8) = 0{,}67\ m/s^2$$

Classe di rischio di appartenenza:

MEDIA	0,5 < A(8) ≤ 1	Rischio Medio

MISURE DI SICUREZZA

In funzione della classe di rischio d'appartenenza si adottano le seguenti misure:

PREVENZIONI

— I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni e i loro RLS sono adeguatamente informati e formati in relazione ad essi
— Ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs. 81/08, ha eseguito la valutazione specifica del rischio da esposizione a vibrazionii, a valle della quale ha provveduto a prendere le relative e conseguenti misure di prevenzioni e tecnico-organizzative".

TECNICHE ORGANIZZATIVE

— Ha posto attenzione affinché le attrezzature di lavoro sono costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici.
— Ha ridotto al minimo l'utilizzo di tali attrezzature e alternare con altra attività, prevedendo eventuali ulteriori accorgimenti per attutire le vibrazioni.

GRUPPO OMOGENEO	MANSIONI INCLUSE NEL G.O.
WBV005 - AUTISTA INTERNO DISCARICA	• *M005 - Autista interno discarica*

CALCOLO DELL'ESPOSIZIONE

Di seguito, sono riportati, per ogni fonte di vibrazioni, il valore dell'accelerazione ponderata in frequenza, **A(w)MAX**, ed il valore dell'esposizione quotidiana, **A(8)**:

Fonte di vibrazioni	A(w)MAX (m/s^2)	Desunto da	T_e (min)	F_{corr}	A(8) (m/s^2)
Scarrabile Iveco CD468XW	1,24	Rilievo strumentale	300	1	0,98

L'esposizione quotidiana risulta pari a:

$$A(8) = 0{,}98\ m/s^2$$

Classe di rischio di appartenenza:

MEDIA	0,5 < A(8) ≤ 1	Rischio Medio

MISURE DI SICUREZZA

In funzione della classe di rischio d'appartenenza si adottano le seguenti misure:

PREVENZIONI

— I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni e i loro RLS sono adeguatamente informati e formati in relazione ad essi
— Ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs. 81/08, ha eseguito la valutazione specifica del rischio da esposizione a vibrazionii, a valle della quale ha provveduto a prendere le relative e conseguenti misure di prevenzioni e tecnico-organizzative".

TECNICHE ORGANIZZATIVE

— Ha posto attenzione affinché le attrezzature di lavoro sono costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici.
— Ha ridotto al minimo l'utilizzo di tali attrezzature e alternare con altra attività, prevedendo eventuali ulteriori accorgimenti per attutire le vibrazioni.

GRUPPO OMOGENEO	MANSIONI INCLUSE NEL G.O.
WBV006 - ADDETTO MEZZI	• *M006 - Addetto mezzi*

CALCOLO DELL'ESPOSIZIONE

Di seguito, sono riportati, per ogni fonte di vibrazioni, il valore dell'accelerazione ponderata in frequenza, **A(w)MAX**, ed il valore dell'esposizione quotidiana, **A(8)**:

Fonte di vibrazioni	A(w)MAX (m/s^2)	Desunto da	T_e (min)	F_{corr}	A(8) (m/s^2)
Bobcat 753 - ADK146	0,95	Rilievo strumentale	30	1	0,24
Carrello elevatore Hyster H4.0	0,71	Rilievo strumentale	60	1	0,25

L'esposizione quotidiana risulta pari a:

$$A(8) = 0{,}41\ m/s^2$$

Classe di rischio di appartenenza:

BASSA	A(8) ≤ 0,5	Rischio Basso

MISURE DI SICUREZZA

In funzione della classe di rischio d'appartenenza si adottano le seguenti misure:

PREVENZIONI

- I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni e i loro RLS sono adeguatamente informati e formati in relazione ad essi
- Ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs. 81/08, ha eseguito la valutazione specifica del rischio da esposizione a vibrazionii, a valle della quale ha provveduto a prendere le relative e conseguenti misure di prevenzioni e tecnico-organizzative".

GRUPPO OMOGENEO	MANSIONI INCLUSE NEL G.O.
WBV007 - COORDINATORE	• *M008 - Coordinatore*

CALCOLO DELL'ESPOSIZIONE

Di seguito, sono riportati, per ogni fonte di vibrazioni, il valore dell'accelerazione ponderata in frequenza, **A(w)MAX**, ed il valore dell'esposizione quotidiana, **A(8)**:

Fonte di vibrazioni	A(w)MAX (m/s^2)	Desunto da	T_e (min)	F_{corr}	A(8) (m/s^2)
Pala Kramer 81457 AME082	0,66	Rilievo strumentale	20	1	0,13
Pala Kramer 81457 AMN536	1,00	Rilievo strumentale	20	1	0,20
Scarrabile Iveco BL240FG	1,29	Rilievo strumentale	20	1	0,26
Polipo Solmec S108	0,97	Rilievo strumentale	20	1	0,20

L'esposizione quotidiana risulta pari a:

$$A(8) = 0{,}65\ m/s^2$$

Classe di rischio di appartenenza:

MEDIA	0,5 < A(8) ≤ 1	Rischio Medio

MISURE DI SICUREZZA

In funzione della classe di rischio d'appartenenza si adottano le seguenti misure:

PREVENZIONI

— I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni e i loro RLS sono adeguatamente informati e formati in relazione ad essi
— Ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs. 81/08, ha eseguito la valutazione specifica del rischio da esposizione a vibrazionii, a valle della quale ha provveduto a prendere le relative e conseguenti misure di prevenzioni e tecnico-organizzative".

TECNICHE ORGANIZZATIVE

— Ha posto attenzione affinché le attrezzature di lavoro sono costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici.
— Ha ridotto al minimo l'utilizzo di tali attrezzature e alternare con altra attività, prevedendo eventuali ulteriori accorgimenti per attutire le vibrazioni.

ESITI DELLA VALUTAZIONE E CONCLUSIONI

GRUPPO OMOGENEO	LIVELLO DI ESPOSIZIONE A(8) [m/s^2]	CLASSE DI RISCHIO
WBV001 - ADDETTO CARICATORE	0,92	Rischio Medio
WBV002 - ADDETTO PALA1 MOV.	0,44	Rischio Basso
WBV003 - ADDETTO MOVIMENTO PRESSE	0,77	Rischio Medio
WBV004 - ADDETTO PALA2 CAR.	0,67	Rischio Medio
WBV005 - AUTISTA INTERNO DISCARICA	0,98	Rischio Medio
WBV006 - ADDETTO MEZZI	0,41	Rischio Basso
WBV007 - COORDINATORE	0,65	Rischio Medio

Il presente documento di valutazione del RISCHIO VIBRAZIONI (SISTEMA CORPO INTERO):

- è stato redatto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08;
- è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verifichino significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione del rischio è stata condotta dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con la collaborazione del Medico competente, per quanto di sua competenza, e il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

ASCOLI PICENO, lì 13/01/2025

Figure	Nominativo	Firma
Datore di lavoro	**Dott. ANDREA ZAMBRINI**	
RSPP	**Ing. NICOLA DE ANGELIS**	
Medico competente	**Dott. EMANUELE RICCIARDI**	
RLS	**Sig. ROBERTO CAPPONI**	

Le misurazioni strumentali sono state effettuate da un tecnico della società CIALAB S.r.l.

Figure	Nominativo	Firma
Professionista CIALAB S.r.l.	**Ing. Matteo Censori**	

Nota: *La presente Relazione di Valutazione costituisce parte integrante del Documento generale di Valutazione dei Rischi, a norma del D.Lgs. 81/2008, art. 28 comma 1; pertanto, la sola Relazione non esaurisce gli obblighi del Datore di lavoro ai sensi dell'art. 17 comma 1. lettera a).*

ALLEGATO 1: CERTIFICATI DI TARATURA

Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India 36/a – Termoli (CB)
Tel & Fax +39 0875 702542
Web www.isoambiente.com
e-mail info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura

LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 01903-V
Certificate of Calibration

- data di emissione *date of issue*	**2023/05/16**
- cliente *customer*	**C.I.A.LAB S.r.l.** **V.le Mutilati ed Invalidi del Lavoro, 29** **63100 Ascoli Piceno (AP)**
- destinatario *receiver*	**C.I.A.LAB S.r.l.**
- richiesta *application*	**T292/23**
- in data *date*	**2023/04/21**
Si riferisce a *referring to* - oggetto *item*	**Misuratore di Vibrazioni con Accelerometro Triassiale**
- costruttore *manufacturer*	**LARSON DAVIS (LARSON DAVIS)**
- modello *model*	**HVM 100 (SEN 020)**
- matricola *serial number*	**00865 (P57222)**
- data di ricevimento oggetto *date of receipt of item*	**2023/05/09**
- data delle misure *date of measurements*	**2023/05/15**
- registro di laboratorio *laboratory reference*	**23-0183-RLV**

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 146 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).
Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 146 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System.
ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura *k* corrispondente ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore *k* vale 2.
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Sostituto del Responsabile del Centro
Substitute for the Head of the Centre

Firmato digitalmente da:
STORTO ERNESTO
Firmato il 16/05/2023 11:33
Seriale Certificato: 2181715
Valido dal 09/02/2023 al 09/02/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

ISOAMBIENTE
Servizi per l'Ingegneria e l'Ambiente
Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India 36/a – Termoli (CB)
Tel & Fax +39 0875 702542
Web www.isoambiente.com
e-mail info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato
di Taratura

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 01904-V
Certificate of Calibration

- data di emissione *date of issue*	**2023/05/16**
- cliente *customer*	**C.I.A.LAB S.r.l.** **V.le Mutilati ed Invalidi del Lavoro, 29** **63100 Ascoli Piceno (AP)**
- destinatario *receiver*	**C.I.A.LAB S.r.l.**
- richiesta *application*	**T292/23**
- in data *date*	**2023/04/21**
Si riferisce a *referring to* - oggetto *item*	**Misuratore di Vibrazioni con Accelerometro Triassiale**
- costruttore *manufacturer*	**LARSON DAVIS (PCB)**
- modello *model*	**HVM 100 (356B40)**
- matricola *serial number*	**00865 (57074)**
- data di ricevimento oggetto *date of receipt of item*	**2023/05/09**
- data delle misure *date of measurements*	**2023/05/15**
- registro di laboratorio *laboratory reference*	**23-0184-RLV**

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 146 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).
Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 146 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System.
ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura *k* corrispondente ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore *k* vale 2.
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Sostituto del Responsabile del Centro
Substitute for the Head of the Centre
Firmato digitalmente da:
STORTO ERNESTO
Firmato il 16/05/2023 11:33
Seriale Certificato: 2181715
Valido dal 09/02/2023 al 09/02/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di AMIANTO All. 5, Punto 5 DM 14/05/1996

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO
Laboratorio autorizzato settore oleico

ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.r.l.

ASCOLI SERVIZI COMUNALI
GESTIONE RIFIUTI


LOCALE TMB
LOCALITA' RELLUCE
ASCOLI PICENO (AP)

CAMPAGNA DI RILEVAMENTO IGIENICO AMBIENTALE – RIPETIZIONE ANALISI DI SCREENING SECONDO NORMA 689:2019

Articolo 223 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

UNI EN 689:2019 Esposizione nei luoghi di lavoro - Misurazione dell'esposizione per inalazione agli agenti chimici - Strategia per la verifica della conformità coi valori limite di esposizione occupazionale.

PRELIEVI DI MAGGIO 2025





Rapporti di prova nn° 25LA05751÷25LA05753 del 29 maggio 2025
Verbale di campionamento 25VB01241 del 29 maggio 2025

Le immagini di copertina sono tratte da Google Earth e Google Maps

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

Indagine ambientale Rapporti di prova nn° 25LA05751÷25LA05753 campionamenti del 29 maggio 2025

PREMESSA:

La ditta Ascoli Servizi Comunali S.r.l. ha effettuato la presente indagine in ambiente di lavoro al fine di monitorare la presenza e la concentrazione di eventuali sostanze pericolose presenti negli ambienti di lavoro presso il Locale TMB, Località Relluce – Ascoli Piceno (AP).

L'indagine ambientale è stata eseguita il 29 maggio 2025.

La rilevazione costante e sistematica delle condizioni ambientali permette di intervenire tempestivamente con misure correttive, migliorando la qualità della vita lavorativa e riducendo l'incidenza di infortuni e patologie correlate al lavoro. Per questo motivo, il monitoraggio degli ambienti di lavoro ai sensi dell'articolo 223 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 è un elemento essenziale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, contribuendo a creare un ambiente di lavoro sicuro, conforme alle normative vigenti e rispettoso del benessere di tutti i lavoratori.

L'indagine si è basata sulla determinazione dei parametri richiesti dal committente; i campionamenti sono stati eseguiti presso le aree/postazioni di lavoro di seguito elencate:

n. RdP	Punto di prelievo	Postazione	Attività	Parametri monitorati
25LA05751	**P1**	Postazione personale	Addetto alla pala gommata per caricamento Cassoni	Polveri inalabili Polveri respirabili
25LA05752	**P2**	Postazione personale	Addetto al semovente a polipo per caricamento del Trituratore	Polveri inalabili Polveri respirabili
25LA05753	**P3**	Postazione personale	Addetto alla pala gommata per posizionamento materiale al semovente a polipo	Polveri inalabili Polveri respirabili

MATERIALI E METODI DI LAVORO:

Per i prelievi e l'analisi delle sostanze pericolose considerate sono stati utilizzati i seguenti metodi:

Parametro	Metodo
La **frazione inalabile** delle particelle aerodisperse è stata raccolta su di un filtro a membrana di cellulosa mediante l'uso di un selettore dimensionale IOM (Institute of Occupational Medicine). La frazione così campionata è stata successivamente dosata per via gravimetrica.	Unichim n° 1998 ed. 2013
La **frazione respirabile** delle particelle aerodisperse è stata raccolta su di un filtro a membrana di cellulosa mediante l'uso di un selettore dimensionale del tipo a ciclone. La frazione così campionata è stata successivamente dosata per via gravimetrica.	Unichim n° 2010 ed. 2011

Per i prelievi sono stati impiegati campionatori personali Mega System.

associato al sistema CONFINDUSTRIA
CIALAB S.r.l
P.IVA 01499200440
cialab@pec.it
info@cialab.it
www.cialab.it
Ascoli Piceno (Sede laboratorio)
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di AMIANTO All. 5, Punto 5 DM 14/05/1996

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO
Laboratorio autorizzato settore oleico

Indagine ambientale Rapporti di prova nn° 25LA05751÷25LA05753 campionamenti del 29 maggio 2025

RISULTATI ANALITICI:

I risultati analitici sono espressi in milligrammi di inquinante per metro cubo di aria campionata (mg/m^3) riferita 25°C e 1013 mbar per i valori confrontati con i TLV TWA (valore limite di soglia- media ponderata nel tempo) previsti dall'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist).

Nell'ultima colonna dei rapporti di prova sono stati indicati i valori limite di esposizione professionale ovvero il valore limite di soglia - media ponderata nel tempo misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore/giorno, come media ponderata nel tempo, per 40 ore settimanali. Le fonti utilizzate per desumere tali valori hanno rispettato quanto riportato di seguito:

1. i valori limite di soglia (Threshold Limit Values – TLVs) pubblicati dalla ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist) e dalla NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health).

Si noti tuttavia che i monitoraggi dell'agente chimico sono stati condotti tenendo conto che l'attività venga svolta per l'intero turno lavorativo. Quindi, per una effettivo confronto con i limiti indicati nei certificati, i risultati vanno ponderati in relazione all'effettivo tempo di presenza dell'operatore nel reparto o presso la macchina sorgente dell'agente chimico preso in esame.

DEFINIZIONI:

Threshold Limit Value (TLV), ovvero "valore limite di soglia", rappresenta una soglia di concentrazione - generalmente espressa in parti per milione, ppm - di una data sostanza pericolosa nell'aria, al di sotto della quale vi è sicurezza per "quasi tutte" le persone esposte. Nella definizione si parla di "quasi tutte" le persone poiché non si possono escludere a priori casi di ipersensibilità o la possibilità che alcuni individui, pure a concentrazioni minori, possano riportare per vari motivi danni alla salute.
Ne esistono tre varianti:
TLV-TWA (time-weightened average): esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa.

COMMENTO ALL'INDAGINE AMBIENTALE:

Dalla valutazione dei risultati analitici si evince che i valori dei parametri investigati risultano essere inferiori ai valori limite di riferimento previsti da ACGIH che esprimono la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa).

In allegato:

- Rapporti di prova

Ascoli Piceno, 12 giugno 2025

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

associato al sistema CONFINDUSTRIA
CIALAB S.r.l
P.IVA 01499200440
cialab@pec.it
info@cialab.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno (Sede laboratorio)
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50

Documento di Valutazione dei Rischi

Gennaio 2025

INDICE DEI CONTENUTI

1) DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO
2) CRITERI SEGUITI PER L'IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI; PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE DI ATTUAZIONE; PER INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
3) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ
4) VALUTAZIONE DEI RISCHI E COMMENTI ALLE SITUAZIONI DI CONFORMITÀ, CON INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE DI ATTUAZIONE
5) NON CONFORMITA'/OPPORTUNITÀ DI MIGLIORAMENTO – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA
6) MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SICUREZZA
7) MISURE DI TUTELA ADOTTATE PER LA PROTEZIONE INCENDI, L'EVACUAZIONE E IL PRIMO SOCCORSO
8) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PRESCRITTI DURANTE L'ATTIVITÀ
9) INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDETSRAMENTO
10) ELENCO ALLEGATI

STATO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO

REV.	DATA	MOTIVO
00	30/06/2004	Emissione documento
01	30/09/2005	Aggiornamento organigramma della sicurezza
02	23/01/2007	Aggiornamento valutazione rischio biologico e vibrazioni
03	Dicembre 2008	Adeguamento D.Lgs. 81/2008
04	Gennaio 2014	Aggiornamento valutazione del rischio con aggiornamento di alcuni carichi di lavoro Inserimento mansione Pulizia Cassonetti e Campane Stradali
05	Maggio 2017	Aggiornamento valutazione dei rischi compensivo di allegati Aggiornamento a seguito variazione organizzativa (distacco del 29/03/2017))
06	Settembre 2023	Aggiornamento valutazione dei rischi con modifica delle mansioni
07	Febbraio 2024	Inserimento impianto T.M.B.
08	Gennaio 2025	Nomina nuovo RLS, aggiornamento documento con inserimento procedure ed aggiornamento valutazione rischio rumore e vibrazioni

DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE DELLA SICUREZZA
(elenco non esaustivo)

N°	DOCUMENTO
1	ELENCO AUTOMEZZI E MACCHINARI
2	VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE
3	SCHEDE DI SICUREZZA PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI
4	NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
5	NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE
6	PLICO CONTENENTE CARTELLE SANITARIE
7	ATTESTATI DI AVVENUTA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PER ADDETTI EVACUAZIONE-ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO
8	VERBALI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO RELATIVI ALLE MANSIONI SVOLTE
9	ELEZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
10	VERBALI DI RIUNIONI ANNUALI PER LA SICUREZZA
11	VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
12	VALUTAZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
13	REGISTRO INFORTUNI
14	VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
15	PIANI DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
16	MANUALI E LIBRETTI DI OMOLOGAZIONE E VERIFICA MACCHINARI
17	VALUTAZIONE RISCHIO ESPLOSIONE
18	VERBALI DI CONSEGNA D.P.I.
19	VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI
20	RIUNIONI DI COORDINAMENTO CON DITTE SUBAPPALTATRICI
21	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DONNE IN GRAVIDANZA
22	PROCEDURE DI LAVORO

1) DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

AZIENDA: Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
SEDE LEGALE: Piazza Arringo 1
CITTÀ: ASCOLI PICENO
LEGALE RAPPRESENTANTE: Dott. Andrea Zambrini
SEDI OPERATIVE: Uffici presso via Via Calzecchi Onesti, 16, Ascoli Piceno (Ascoli Piceno), gestione pesa comunale presso discarica Relluce (Ascoli Piceno) e gestione impianto T.M.B.
CITTÀ: Ascoli Piceno
ATTIVITÀ SVOLTA: Gestione Servizio di pulizia urbana e coordinamento attività presso Discarica Relluce con gestione dell'impianto T.M.B..
NUMERO TOTALE DI LAVORATORI: 10 circa
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE: dott. Ing. De Angelis Nicola
MEDICO COMPETENTE: Dott. Emanuele Ricciardi
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI: Roberto Capponi
ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO: Regolarmente formati e nominati
ADDETTI SQUADRA PRONTO SOCCORSO: Regolarmente formati e nominati
ASL COMPETENTE: ASL n°13 - SETTORE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – VIALE VELLEI 16, ASCOLI PICENO
ISPETTORATO DEL LAVORO COMPETENTE: ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO VIA NAPOLI – ASCOLI PICENO

Tale documento è stato elaborato e approvato dalle seguenti funzioni aziendali che, con tale firma, dichiarano di averne piena conoscenza:

Il Rappresentante Legale

Dott. Andrea Zambrini

Firma

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Ing. Nicola De Angelis

Firma

Il Medico del Lavoro

Dott. Emanuele Ricciardi

Firma

Il Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori

(per consultazione e presa visione)

Roberto Capponi

Firma

Ascoli Piceno, lì 15/01/2025

2) CRITERI SEGUITI PER L'IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI; PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE DI ATTUAZIONE; PER L'INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

2.1) Identificazione e valutazione dei rischi

Prima di procedere ad una sistematica identificazione dei rischi si è ritenuto opportuno procedere ad una breve analisi del ciclo produttivo dell'azienda evidenziando i siti e le aree di lavoro oggetto dell'indagine, oltre alle attività svolte con una descrizione generale delle fasi di lavoro. Tale fase descrittiva è stata riportata al Cap.3 con indicazione dei siti oggetto dell'attività lavorativa e degli addetti assegnati alle varie attività. I dati generali relativi all'azienda sono riportati fra i dati identificativi riportati al cap. 1. Da tale attività di analisi del ciclo produttivo sono state definite le mansioni aventi esposizioni peculiari al rischio.

Sulla base dell'analisi dei fattori di rischio potenzialmente presenti, dell'analisi del ciclo produttivo, delle mansioni individuate, si è proceduto a valutare la presenza dei singoli rischi sia a livello generale che per mansione. Tale attività è stata formalizzata nella tabella 4.1.

Per ogni tipologia di rischio rilevato come presente (vedi tabella 4.1), se ne è valutata la conformità rispetto alle disposizioni ritenute applicabili, utilizzando la legislazione di riferimento e le norme di buona tecnica. Da ciò scaturisce la scheda di valutazione generale con il riferimento alle procedure operative. In tale fase sono state anche individuate le procedure finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione già adottate, comprensive dei responsabili tenuti alla vigilanza della corretta applicazione di tali misure. Tale attività è stata formalizzata al punto 4.3 del presente documento, da ritenersi come documento portante sul quale sono state riportate le principali considerazioni emerse sia dall'analisi dei luoghi di lavoro effettuata mediante schede specifiche (schede di valutazione dei siti produttivi per le unità produttive e schede sintetiche relative a siti di supporto utilizzati) che dall'analisi delle mansioni (schede di valutazione per mansione).

Successivamente si è effettuata la valutazione specifica per mansione, riportando:

- un riferimento alle considerazioni riportate nella scheda generale, quando queste sono da ritenersi valide e applicabili per la mansione in oggetto,
- un commento differenziato sulla base del livello di esposizione al rischio, relativo alle misure in atto, alla formazione/addestramento specifico erogato o da erogare quando l'esposizione al rischio presenta peculiarità rispetto a quanto riportato nella scheda generale,
- riferimento alle procedure finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione già adottate, quando queste risultano peculiari per la mansione in oggetto, ad integrazione di quanto riportato nella scheda generale.

La valutazione del rischio per le specifiche mansioni è stata poi allegata al documento (vedi elenco allegati).

A conclusione dell'attività di valutazione generale e per mansione, si è proceduto a formalizzare i risultati in maniera sintetica nella tabella 4.2 indicando con:

- **C** la conformità dell'azienda o della mansione rispetto al rischio considerato,
- **M** l'opportunità di adottare un'azione di miglioramento finalizzato alla riduzione e controllo del rischio.

L'evidenza della conformità dell'azienda o della mansione rispetto alle norme di riferimento è stata formalizzata nel commento per ogni tipologia di rischio riportato sulla scheda di valutazione generale (tabella 4.3) e sulle schede di valutazione per mansione (allegato), con a fianco riportato il riferimento alla procedura di attuazione della misura di tutela (se applicabile).

2.2) Non conformità/opportunità di miglioramento - Individuazione e programmazione delle misure di tutela

Dopo aver rilevato le non conformità/opportunità di miglioramento formalizzate con la lettera M sulla tabella 4.2 (sia a livello generale che per mansione), per ogni singolo rischio si è proceduto ad individuata la

misura di tutela (azione correttiva/preventiva) che permette di eliminare/ridurre/controllare il pericolo in conformità alle disposizioni legislative vigenti o tenendo conto delle norme di buona tecnica.

L'adottabilità di una qualsiasi misura di tutela, infatti, è vincolata:

- al rispetto delle disposizioni legislative vigenti,
- all'efficacia della misura intesa come diminuzione del rischio rispetto alla situazione rilevata in sede di prima valutazione.

Una volta scelte le misure di tutela ritenute idonee e applicabili, queste sono state riportate sul "Programma di intervento". Il programma di intervento è formalizzato nella tabella del punto 5 che riporta:

- il fattore di rischio in base al quale è stata individuata la non conformità/opportunità di miglioramento,
- il n° progressivo,
- riferimento alla parte generale o alla mansione alla quale ci si riferisce
- una descrizione della non conformità/situazione da migliorare,
- l'azione correttiva/preventiva con la misura di tutela da adottare,
- la data entro la quale tale misura sarà adottata,
- eventuale indicazione del responsabile dell'attuazione della azione correttiva/preventiva.
- Per le misure di prevenzione soggette a verifica, è stato pianificato un programma di controllo formalizzato nel cap. 6.

3) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ E DEI SITI UTILIZZATI

I dipendenti di Ascoli Servizi Comunali assegnati al servizio di pesatura presso la discarica Relluce e tre dipendenti addetti a funzioni amministrative svolgono le proprie attività sotto il diretto controllo dell'organizzazione gerarchica definita o approvata dal datore di lavoro di Ascoli Servizi Comunali, nonché i dipendenti che sono stati impiegati all'impianto T.M.B. ubicato all'interno della discarica di Relluce.

Nella tabella di seguito riportata sono indicati i siti oggetto di attività, specificando le attività ivi svolte e se essi sono individuabili come unità produttiva ai sensi di quanto definito alla lettera t) dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008.

sito	Attività svolte	Classificazione
Via Calzecchi Onesti, 16, Ascoli Piceno	Attività di ufficio svolte al 2° piano di un edificio.	Unità operativa attività intellettuali
Discarica Relluce	La discarica è sotto la gestione della Ascoli Servizi Comunali. Le attività in discarica sono svolte sotto il coordinamento del Direttore di Discarica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Le attività svolte dal personale impiegato sono quelle legate al servizio di pesatura ed al personale impiegato presso l'impianto T.M.B. ovvero trattamento meccanico-biologico applicato ai rifiuti.	Unità operativa

Figure tecniche dipendenti di Ascoli Servizi Comunali possono svolgere le proprie mansioni anche presso impianti tecnologici funzionali allo svolgimento dei servizi suddetti, limitandosi ad attività di consulenza tecnica e di controllo assimilabili ad attività intellettuali, ma con accesso agli impianti stessi.

L'attività aziendale è essenzialmente riassumibile in:

1) Gestione pesatura presso Discarica Relluce,
2) Attività trasversali (amministrative o di consulenza tecnica)
3) Gestione impianto TMB presso Discarica Relluce

Di seguito viene riportata descrizione delle attività svolte nei vari servizi.

Mansioni

Ad oggi le attività su riportate sono ripartite in n.4 mansioni ovvero:

- mansione 1 addetto d'ufficio;
- mansione 2 addetto supervisione tecnica;
- mansione 3 addetto pesa presso discarica.
- mansione 4 addetto impianto TMB

GESTIONE PESA PRESSO DISCARICA DI RELLUCE

L'attività presso la discarica Relluce prevede attività di pesatura dei camion che pervengono alla discarica con l'apposita pesa. L'attività viene svolta con la pesa presente all'ingresso e con apposito programma software per la gestione delle pesature. Durante l'attività l'operatore si trova all'interno dell'edificio limitrofo alla pesa stessa. Inoltre l'operatore è addetto al controllo degli accessi presso la discarica di Relluce.
Per le attività svolte presso la discarica Relluce, si rileva che:

- gli addetti della Ascoli Servizi che svolgono questa specifica attività presso la Discarica sono normalmente inferiori alle tre unità,

- le attività che si svolgono sono quelle di pesatura dei camion in arrivo; il posto operatore è interno al locale pesa con l'utilizzo della strumentazione relativa alla "pesa per automezzi" vi ubicata,
- saltuariamente l'addetto effettua brevi sopralluoghi presso l'area discarica per verificare il funzionamento corretto delle pompe, senza che a tale controllo seguano interventi di ripristino o manutenzione,
- i compiti a cui sono soggetti i dipendenti della Ascoli Servizi sono parte dei compiti previsti e descritti all'interno del DUVRI sviluppato e concordato.

Tale attività viene denominata nella successiva tabella 1 come mansione 2: addetto pesa presso discarica

GESTIONE IMPIANTO TMB

Trattasi di trattamento a freddo dei rifiuti. Scopo dei processi di trattamento a freddo dei rifiuti indifferenziati o residui è di recuperare un'ulteriore parte di materiali riciclabili, ridurre il volume del materiale in vista dello smaltimento finale e di stabilizzare i rifiuti in modo tale che venga minimizzata la formazione dei gas di decomposizione ed il percolato. Da questi processi, fra cui il compostaggio aerobico ed anaerobico, si recuperano in genere sia materiali riciclabili, sia il biogas. Il principale tipo di trattamento a freddo è proprio il protagonista della trattazione: il Trattamento Meccanico Biologico (T.M.B.). Esso, separa la frazione organica ed i materiali riciclabili: permette quindi una ulteriore riduzione dell'uso delle discariche e degli inceneritori, il tutto con emissioni inquinanti nettamente inferiori rispetto a tali impianti.

L'impianto T.M.B. è costituito da tre fasi:

1. Fase di pre-trattamento meccanico (selezione);
2. Fase principale di trattamento biologico;
3. Fase di post-trattamento meccanico.

I moderni impianti, sono progettati per operare in un sistema basato su un vasto ricorso alla R.D., anche della frazione verde e organica. Oggetto del trattamento, infatti, è la sola frazione residua del rifiuto (R.U.R.), la cui composizione varierà specialmente in funzione della tipologia di R.D. svolta. In particolare, le percentuali di umido nel rifiuto residuo possono variare dal 30 - 40% in peso (dove la raccolta della F.O.R.S.U. non è operata), fino al 10-15 % (nelle realtà più virtuose con raccolta intensiva porta a porta dell'umido).

Tale attività viene denominata nella successiva tabella 1 come mansione 4: addetto impianto TMB

4) VALUTAZIONE DEI RISCHI E COMMENTI ALLE SITUAZIONI DI CONFORMITÀ, CON INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Legenda Pericoli

COD	Tipo	DESCRIZIONE
A_n	DI NATURA INFORTUNISTICA	A_1) Rischi da carenze Strutturali dell'Ambiente di lavoro
		A_2) Rischi da carenze di sicurezza relative alla presenza di macchine e impianti
		A3) Rischi da carenza di sicurezza elettrica o impiantistica
		A4) Rischi da manipolazione di sostanze pericolose
		A5) Rischi da incendio e/o esplosione
B_n	DI NATURA IGIENICO AMBIENTALE	B1) Rischi di esposizione per l'impiego di sostanze chimiche, tossiche, nocive, cancerogene o mutagene
		B_2) Rischi da esposizione a grandezze fisiche che interagiscono con l'organismo umano
		B_3) Rischi da Agenti biologici
C_n	DI TIPO TRASVERSALE	C_1) Rischi dovuti all'organizzazione del lavoro
		C_2) Rischi dovuti a fattori psicologici:
		C_3) Rischi dovuti a fattori ergonomici o allo stato degli assunti
		C_4) Rischi dovuti a condizioni di lavoro difficili

Protocollo Numero U-2026-0000507 Del 31/05/2026
Fascicolo: I-TMB - IMPIANTO TMB
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

4.1) VALUTAZIONE DI APPLICABILITÀ

Nelle schede allegate e riferite ai vari luoghi di lavoro, sono state effettuate analisi finalizzate ad accertare la conformità strutturale dei luoghi di lavoro. Eventuali situazioni di non conformità o che necessitino di interventi di miglioramento, sono state riportate in cap. 5.

La valutazione del rischio per mansione è stata effettuata sui documenti allegati al presente documento. Eventuali situazioni di non conformità o che necessitino di interventi di miglioramento, sono state riportate in cap. 5.

Di seguito si riportano per mansione i rischi ritenuti applicabili o presenti

Tipo	N	Dettaglio pericolo	GENERALE	MANSIONE 1: addetto di ufficio	MANSIONE 2: addetto supervisione tecnica	MANSIONE 3: addetto alla pesa presso disc. Pallura	MANSIONE 4: Addetto all' impianto TMB
		Mansioni					
A_1	1.	Stabilità e solidità (anche dei solai e dei soppalchi per destinazione, praticabilità, tenuta, portata)	X	X	X	X	X
	2.	Altezza cubatura e superficie	X	X	X	X	X
	3.	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernai, marciapiedi, banchine e rampe di carico, pareti (semplici e attrezzate), tetti	X	X	X	X	X
	4.	vie di circolazione, zone di pericolo, passaggi; porte e portoni	X	X	X	X	X
	5.	vie e uscite di emergenza;	X	X	X	X	X
	6.	scale fisse, a pioli, impalcature, botole e aperture	X				X
	7.	posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterno	X	X	X	X	X
	8.	illuminazione sussidiaria (normale e d'emergenza: illuminazione particolare per impianti o attrezzature, assenza di fenomeni di abbagliamento che possono essere fonti di rischio, presenza di luci di emergenza che devono garantire il deflusso in assenza di energia elettrica)	X	X	X	X	X
	9.	locali di riposo e refezione, spogliatoi e armadi per il vestiario, servizi igienico assistenziali (acqua, docce, lavabi, gabinetti e relativa pulizia)	X	X	X	X	X
	10.	Vasche canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos	X			X	X
	11.	Requisiti strutturali per il primo soccorso	X	X	X	X	X
	12.	Disposizioni peculiari per le aziende agricole					
	13.	carenza di segnaletica orizzontale, verticale o di altra tipologia	X	X	X	X	X
	14.	barriere architettoniche ed ergonomia dei posti di lavoro e dei servizi sanitari per i portatori di handicap	X	X	X	X	
	15.	locali sotterranei o semisotterranei	X				
	16.	Lavori in ambienti sospetti di inquinamento	X			X	

Protocollo Numero U-2026-0000507 Del 31/05/2026
Fascicolo: I-TMB - IMPIANTO TMB
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

Tipo	N	Dettaglio pericolo	Mansioni: GENERALE	MANSIONE 1: addetto di ufficio	MANSIONE 2: addetto supervisione tecnica	MANSIONE 3: addetto alla pesa presso disc. Pallino	MANSIONE 4: Addetto all' impianto TMB
A_2	17.	macchine	X			X	X
	18.	Attrezzature, attrezzi taglienti e scaffalature					X
	19.	apparecchi di trasporto e/o sollevamento	X				X
	20.	ascensori e montacarichi					
	21.	apparecchi a pressione					
A_3	22.	impianti: idoneità del progetto e adeguatezza rispetto all'utilizzo	X	X	X	X	X
	23.	impianti: idonea manutenzione ordinaria, straordinaria e verifiche	X				X
	24.	adeguatezza delle reti di distribuzione di sostanze infiammabili e degli impianti di riscaldamento	X				
	25.	adeguatezza delle reti di distribuzione di sostanze pericolose, tossiche o infiammabili ad uso industriale e di relativi impianti d'uso					
A_4	26.	sostanze molto tossiche, tossiche o nocive	X				
	27.	sostanze corrosive	X				
	28.	sostanze infiammabili o comburenti	X				X
	29.	sostanze esplosive					
A_5)	30.	uso di materiali infiammabili o esplosivi	X	X	X	X	X
	31.	presenza in aree definite di prodotti o materiali infiammabili o esplosivi					X
	32.	presenza di depositi di materiali infiammabili	X				X
	33.	necessità e verifiche di sistemi di spegnimento	X				X
	34.	necessità e verifiche di sistemi di allarme e avvertimento					X
B_1)	35.	Ingestione, contatto cutaneo, inalazione di sostanze chimiche o polveri	X	X	X	X	X
	36.	Ingestione, contatto cutaneo, inalazione di sostanze cancerogene o mutagene					
	37.	Inalazione di polveri contenenti amianto o relativa esposizione					
B_2	38.	Rumore	X	X	X	X	X
	39.	Vibrazioni	X				X
	40.	radiazioni non ionizzanti, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali					
	41.	Microclima: Areazione, Temperatura, Umidità	X	X	X	X	X

Protocollo Numero U-2026-0000507 Del 31/05/2026
Fascicolo: I-TMB - IMPIANTO TMB
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

Tipo	N	Dettaglio pericolo	GENERALE	MANSIONE 1: addetto di ufficio	MANSIONE 2: addetto supervisione tecnica	MANSIONE 3: addetto alla pesa presso disc. Pallare	MANSIONE 4: Addetto all' impianto TMB
	42.	illuminazione (si intende carenze dei normali corpi illuminanti o dell'illuminazione naturale dei locali, tali da provocare fenomeni di affaticamento visivo e quindi compromettere la salute)	X	X	X	X	X
	43.	radiazioni ionizzanti					
B_3	44.	Rischi connessi con l'esposizione a organismi e microrganismi (tit. X)	X		X	X	X
C_1	45.	Gestione delle ditte appaltatrici	X		X	X	X
	46.	presenza di lavoro notturno					
	47.	necessità di programmi di controllo e monitoraggio attinenti la sicurezza e la salute (sorveglianza sanitaria)	X	X	X	X	X
	48.	necessità di manutenzione programmata degli impianti	X				X
	49.	presenza di movimentazione manuale dei carichi, potenziali sovraccarichi degli arti superiori, sforzi da spinta o trascinamento	X			X	X
	50.	presenza di attività ai videoterminali	X	X	X		
	51.	necessità di garantire affidabilità delle informazioni e delle norme di comportamento ai fini della sicurezza, procedure d'emergenza e pronto soccorso	X	X	X	X	X
	52.	necessità di garantire conoscenze e capacità del personale	X	X	X	X	X
	53.	necessità di garantire vigilanza e controllo attraverso la definizione di preposti	X			X	X
C_2	54.	intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro; complessità delle mansioni, reattività anomala a condizioni di emergenza: stress da lavoro correlato	X	X	X	X	X
	55.	rischio di mobbing o burn out					
C_3	56.	ergonomia del posto di lavoro	X	X	X	X	X
	57.	ergonomia ed efficacia dei dispositivi di protezione individuale	X		X	X	X
	58.	presenza di donne in gravidanza o di minori, presenza di persone con differenze linguistiche, differenze di genere	X	X	X	X	
C_4	59.	lavoro in aree a pressione superiore o inferiore al normale, lavori in mare – lavoro in condizioni climatiche difficili o in aree a temperature alte o basse, lavoro con animali					
	60.	lavoro in altezza					X

Legenda tabella
X = pericolo presente e da valutare
Campo vuoto = pericolo non presente

Protocollo Numero U-2026-0000507 Del 31/05/2026
Fascicolo: I-TMB - IMPIANTO TMB
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

4.2) VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ E/O INDICAZIONE DI AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Tipo	N	Dettaglio pericolo	Mansioni: GENERALE	MANSIONE 1: addetto di ufficio	MANSIONE 2: addetto alla supervisione	MANSIONE 3: addetto alla pesa presso disc. Relluce	MANSIONE 4: addetto all' impianto TMB
A_1	1.	Stabilità e solidità (anche dei solai e dei soppalchi per destinazione, praticabilità, tenuta, portata)	C	C	C	C	C
	2.	Altezza cubatura e superficie	C	C	C	C	C
	3.	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernai, marciapiedi, banchine e rampe di carico, pareti (semplici e attrezzate), tetti	C	C	C	C	C
	4.	vie di circolazione, zone di pericolo, passaggi; porte e portoni	C	C	C	C	C
	5.	vie e uscite di emergenza;	C	C	C	C	C
	6.	scale fisse, a pioli, impalcature, botole e aperture	C				C
	7.	posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterno	C	C	C	C	C
	8.	illuminazione sussidiaria (normale e d'emergenza: illuminazione particolare per impianti o attrezzature, assenza di fenomeni di abbagliamento che possono essere fonti di rischio, presenza di luci di emergenza che devono garantire il deflusso in assenza di energia elettrica)	C	C	C	C	C
	9.	locali di riposo e refezione, spogliatoi e armadi per il vestiario, servizi igienico assistenziali (acqua, docce, lavabi, gabinetti e relativa pulizia)	C	C	C	C	C
	10.	Vasche canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos	C			C	C
	11.	Requisiti strutturali per il primo soccorso	C	C	C	C	C
	12.	Disposizioni peculiari per le aziende agricole					
	13.	carenza di segnaletica orizzontale, verticale o di altra tipologia	C	C	C	C	C
	14.	barriere architettoniche ed ergonomia dei posti di lavoro e dei servizi sanitari per i portatori di handicap	C	C	C	C	
	15.	locali sotterranei o semisotterranei	C				
	16.	Lavori in ambienti sospetti di inquinamento	C			C	
A_2	17.	macchine	C			C	C
	18.	Attrezzature e scaffalature					C
	19.	apparecchi di trasporto e/o sollevamento	C				C
	20.	ascensori e montacarichi					

Protocollo Numero U-2026-0000507 Del 31/05/2026
Fascicolo: I-TMB - IMPIANTO TMB
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

Tipo	N	Dettaglio pericolo	Mansioni: GENERALE	MANSIONE 1: addetto di ufficio	MANSIONE 2: addetto alla supervisione	MANSIONE 3: addetto alla pesa presso disc. Relluce	MANSIONE 4: addetto all' impianto TMB
	21.	apparecchi a pressione					
A_3	22.	impianti: idoneità del progetto e adeguatezza rispetto all'utilizzo	C	C	C	C	C
	23.	impianti: idonea manutenzione ordinaria, straordinaria e verifiche	C				C
	24.	adeguatezza delle reti di distribuzione di sostanze infiammabili e degli impianti di riscaldamento	C				
	25.	adeguatezza delle reti di distribuzione di sostanze pericolose, tossiche o infiammabili ad uso industriale e di relativi impianti d'uso					
A_4	26.	sostanze molto tossiche, tossiche o nocive	C				
	27.	sostanze corrosive	C				
	28.	sostanze infiammabili o comburenti	C				C
	29.	sostanze esplosive					
A_5)	30.	uso di materiali infiammabili o esplosivi	C	C	C	C	C
	31.	presenza in aree definite di prodotti o materiali infiammabili o esplosivi					C
	32.	presenza di depositi di materiali infiammabili	C				C
	33.	necessità e verifiche di sistemi di spegnimento	C				C
	34.	necessità e verifiche di sistemi di allarme e avvertimento					C
B_1)	35.	Ingestione, contatto cutaneo, inalazione di sostanze chimiche o polveri	C	C	C	C	C
	36.	Ingestione, contatto cutaneo, inalazione di sostanze cancerogene o mutagene					
	37.	Inalazione di polveri contenenti amianto o relativa esposizione					
B_2	38.	Rumore	C	C	C	C	C
	39.	Vibrazioni	C				C
	40.	radiazioni non ionizzanti, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali					
	41.	Microclima: Areazione, Temperatura, Umidità	C	C	C	C	C
	42.	illuminazione (si intende carenze dei normali corpi illuminanti o dell'illuminazione naturale dei locali, tali da provocare fenomeni di affaticamento visivo e quindi compromettere la salute)	C	C	C	C	C
	43.	radiazioni ionizzanti					

Protocollo Numero U-2026-0000507 Del 31/05/2026
Fascicolo: I-TMB - IMPIANTO TMB

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

Tipo	N	Dettaglio pericolo	Mansioni: GENERALE	MANSIONE 1: addetto di ufficio	MANSIONE 2: addetto alla supervisione	MANSIONE 3: addetto alla pesa presso disc. Relluce	MANSIONE 4: addetto all' impianto TMB
B_3	44.	Rischi connessi con l'esposizione a organismi e microrganismi (tit. X)	C		C	C	C
C_1	45.	Gestione delle ditte appaltatrici	C		C	C	C
	46.	presenza di lavoro notturno					
	47.	necessità di programmi di controllo e monitoraggio attinenti la sicurezza e la salute (sorveglianza sanitaria)	C	C	C	C	C
	48.	necessità di manutenzione programmata degli impianti	C				C
	49.	presenza di movimentazione manuale dei carichi, potenziali sovraccarichi degli arti superiori, sforzi da spinta o trascinamento	C			C	C
	50.	presenza di attività ai videoterminali	C	C	C		
	51.	necessità di garantire affidabilità delle informazioni e delle norme di comportamento ai fini della sicurezza, procedure d'emergenza e pronto soccorso	C	C	C	C	C
	52.	necessità di garantire conoscenze e capacità del personale	C	C	C	C	C
	53.	necessità di garantire vigilanza e controllo attraverso la definizione di preposti	C			C	C
C_2	54.	intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro; complessità delle mansioni, reattività anomala a condizioni di emergenza: stress da lavoro correlato	C	C	C	C	C
	55.	rischio di mobbing o burn out					
C_3	56.	ergonomia del posto di lavoro	C	C	C	C	C
	57.	ergonomia ed efficacia dei dispositivi di protezione individuale	C		C	C	C
	58.	presenza di donne in gravidanza o di minori, presenza di persone con differenze linguistiche, differenze di genere	C	C	C	C	
C_4	59.	lavoro in aree a pressione superiore o inferiore al normale, lavori in mare – lavoro in condizioni climatiche difficili o in aree a temperature alte o basse, lavoro con animali					
	60.	lavoro in altezza					C

Legenda tabella
C = esito conforme della valutazione
M = prevista azione di miglioramento

Protocollo Numero U-2026-0000507 Del 31/05/2026
Fascicolo: I-TMB - IMPIANTO TMB
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

4.3) Commenti alle situazioni di conformità con i riferimenti alle procedure in atto

Riportiamo di seguito stralcio relativo alle conformità rilevate rispetto alle liste di spunto realizzate inerenti sia i luoghi che le mansioni. Le varie tabelle sono relative a:

- la prima è inerente ad un commento generale (di seguito riportata),
- le seguenti sono inerenti alle varie mansioni analizzate (allegate)

Ogni tabella è stata così compilata:

- sotto **F** è riportato n° progressivo del fattore di rischio a cui si riferisce la non conformità,
- sotto **commento** è riportato un commento relativo alla conformità rilevata (o il riferimento alla tabella generale),
- sotto **rif** è riportato l'eventuale riferimento alla procedura che descrive la misura di tutela adottata e i responsabili tenuti alla vigilanza della corretta applicazione

4.3.1) Generale

F	Commento	Rif.
1	Gli edifici sono idonei da un punto di vista strutturale. I solai e i tetti non sono normalmente accessibili agli operatori.	Manuale di formazione e informazione
2	Le aree destinate ad uffici e a servizi presentano altezza, superfici, cubature idonee allo svolgimento delle attività. Le aree ove insiste l'impianto TMB presentano altezza, superfici, cubature idonee allo svolgimento delle attività.	
3	Le pavimentazioni dell'area sono conformi alle disposizioni legislative vigenti. Le pareti dell'area sono conformi alle disposizioni legislative vigenti. Le finestre sono apribili in sicurezza.	Manuale di formazione e informazione
4	La viabilità interna ed esterna è garantita dalla individuazione delle aree di lavoro; le vie di circolazione sono indicate con segnaletica orizzontale e verticale sia all'interno che all'esterno. Per la viabilità esterna devono essere rispettate le regole di circolazione della strada.	Manuale di formazione e informazione Planimetria con segnaletica orizzontale Procedura di lavoro 05
5	Le vie e le uscite di emergenza sono conformi alle normative vigenti e al progetto relativo al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Le vie e le uscite di emergenza sono identificate con segnaletica di sicurezza e con illuminazione d'emergenza. Affissa planimetria di emergenza ed è presente il Piano di emergenza ed evacuazione. Viene svolta annualmente la prova di evacuazione.	Manuale di formazione e informazione Planimetria Centro Sevizi e Discarica
6	Le scale fisse in uso sono conformi alle disposizioni legislative vigenti. Non esistono botole o aperture alle quali hanno accesso gli operatori per motivi di normale attività. Nell'impianto TMB sono presenti vasche di raccolta delle acque meteoriche con i relativi pozzetti di ispezioni e prelievi. Gli operatori impiegati nell'impianto TMB accedono saltuariamente per il prelievo.	Manuale di formazione e informazione
7	I posti di lavoro interni sono conformi alle disposizioni legislative vigenti.	Manuale di formazione e informazione
8 42	I locali dispongono di luce naturale, artificiale e d'emergenza sufficienti rispetto alle attività svolte.	
9	I servizi igienici sono adeguati e dispongono di docce in numero sufficiente. Il personale ha a disposizione locali spogliatoi muniti di panche e armadietti. I servizi igienici sono serviti da acqua potabile calda e fredda. I servizi igienici sono regolarmente sottoposti a pulizia.	
10	Nessuna attività lavorativa prevede l'accesso dentro vasche, serbatoi, silos; né l'ispezione di tubazioni o canalizzazioni per le quali è previsto l'accesso completo dell'operatore	Manuale di formazione e informazione
11	Esiste cassette di pronto soccorso regolarmente manutenuta.	Manuale di formazione e

		informazione
13	I mezzi di salvataggio e di pronto soccorso sono identificati mediante apposita cartellonistica. Le attrezzature antincendio sono identificate mediante apposita cartellonistica. Le tubature contenenti gas combustibile sono pitturate con colori appositi (giallo per il combustibile). Le sostanze pericolose sono identificate con i pittogrammi presenti sugli imballi originali, secondo quanto previsto per legge. Sui piazzali aziendali (sia sul piazzale di accesso che sul parcheggio), le regole di circolazione sono dettate da segnaletica orizzontale secondo quanto previsto dal codice della strada.	Manuale di formazione e informazione
14	L'edificio che ospita gli uffici di Ascoli servizi comunali è accessibile per persone con handicap motorio.	
16	Nessuna attività lavorativa prevede l'accesso dentro vasche, serbatoi, silos; né l'ispezione di tubazioni o canalizzazioni per le quali è previsto l'accesso completo dell'operatore.	Manuale di formazione e informazione
17	I macchinari presenti risultano conformi alle disposizoni normative vigenti ad eccezione di quanto eventualmente riportato nella tabella relativa alle non conformità/azioni di miglioramento. Eventuali rischi residui sono oggetto di formazione ed addestramento. Le macchine impiegate nell'impianto TMB sono Macchine a cilindri controrotanti dentati; - Macchine a coltelli rotanti o fissi o a contrappesi; - Macchine a piastre e catene; - Nastri dilaceratori; - Sistemi a filo rotante – trituratori.	Manuale di formazione e informazione Manuali macchine
18	Le scaffalature sono idonee e sottoposte a controlli e manutenzioni programmate. Le attrezzature manuali sono idonee.	Manuale di formazione e informazione
22 23	L'azienda è in possesso quadri elettrici con sezionatore, protezione contro i cortocircuiti, interruttori differenziali di sensibilità adeguata, impianto di collegamento a terra regolarmente denunciato. Sono in fase di formalizzazione i controlli relativi al corretto funzionamento degli interruttori differenziali.	Manuale di formazione e informazione
24	Sono presenti esclusivamente tubazioni relative agli impianti di riscaldamento.	Manuale di formazione e informazione
26	L'azienda non utilizza sostanze classificate come molto tossiche, tossiche o nocive. Per sporadiche attività di pulizia sono presenti nei vari luoghi di lavoro sostanze chimiche per l'igiene assimilabile ai prodotti di uso domestico.	Manuale di formazione e informazione Piano di emergenza Procedura di lavoro 02
28	Sostanze combustibili (metano) sono utilizzate nel processo produttivo per le caldaie per il riscaldamento e la produzione di acqua calda. Esse hanno dimensione assimilabile a caldaie di uso domestico.	Manuale di formazione e informazione Piano di emergenza
29	Non sono in uso sostanze esplosive classificate. Presente zona di ricarica carrelli che costituisce zona ATEX. Si è data disposizione di non depositare materiale combustibile nelle immediate vicinanze e tenere l'area costantemente pulita ed ordinata.	Manuale di formazione e informazione
30, 31, 32. 33, 34	L'azienda ha sistemi di spegnimento fissi e mobili, sistemi di compartimentazione, oltre a sistemi di rilevazione fughe e sistemi di rilevazione incendi. Esiste e viene costantemente aggiornato il registro dei controlli antincendio. Gli estintori e gli idranti presenti sono adeguati per numero e tipologia secondo il progetto presentato ai VVFF e regolarmente controllati. Sul luogo di lavoro è presente segnaletica di sicurezza idonea. L'impianto TMB è munito di rete idranti, estintori ed impianto di allarme antincendio.	Manuale di formazione e informazione Procedura d'evacuazione
35	L'azienda non utilizza sostanze classificate come molto tossiche, tossiche o nocive. Per sporadiche attività di pulizia sono presenti nei vari luoghi di lavoro sostanze chimiche per l'igiene assimilabile ai prodotti di uso domestico.	Manuale di formazione e informazione

38	Le uniche attività legate a fonti di rumore sono quelle svolte dall'addetto all'impianto TMB in quanto utilizza macchine di movimentazione quali escavatori, ragni ecc. Esiste valutazione rischio rumore con indagine fonometriche svolte nei punti più significati. Nelle varie schede di mansioni sono riportati i valori di esposizione.	Manuale di formazione e informazione
39	Le uniche attività legate all'esposizione di fonti vibranti sono quelle svolte dall'addetto all'impianto TMB in quanto utilizza macchine di movimentazione quali escavatori, ragni ecc. Esiste valutazione rischio vibrazioni con indagine strumentale svolte nei punti più significati. Nelle varie schede di mansioni sono riportati i valori di esposizione.	Manuale di formazione e informazione
40	La valutazione del rischio derivante da campi elettromagnetici risulta ad una analisi preliminare come non critica e sarà effettuata nei termini previsti per legge. La valutazione del rischio derivante da radiazioni ottiche artificiali risulta ad una analisi preliminare come non critica e sarà effettuata nei termini previsti per legge.	Manuale di formazione e informazione
41 59	La temperatura dei locali di ufficio è regolabile con i mezzi di riscaldamento a disposizione dell'area, gli addetti non sono esposti a umidità eccessiva visto il tipo di lavorazioni svolte. L'areazione è garantita dalla presenza di porte e di impianti di aspirazione o riscaldamento che possono essere messi in funzione durante l'attività.	
44	Il personale che svolge attività all'interno dell'impianto TMB è esposto al rischio biologico. Esiste specifica valutazione in merito, allegata al presente documento.	
45	In occasione di lavori continuativi di ditte appaltatrici tipo elettricista o idraulico, addetto al controllo antincendio, ecc. viene valutata l'opportunità di sviluppare specifico documento unico della sicurezza per valutare rischi di interferenza. Per l'impianto TMB è stato redatto apposito DUVRI che viene inviato a tutte le ditte che effettuano lo scarico di rifiuti presso l'impianto.	Procedura per la gestione delle ditte appaltatrici DUVRI Regole comportamentali Procedura di lavoro 05
46	Non viene svolto lavoro notturno.	
47	È stata programmata la sorveglianza sanitaria a cui sono soggetti gli addetti. Il medico competente ha depositato il protocollo sanitario e le cartelle sanitarie sono archiviate in forma anonima presso la sede aziendale.	
48	Le attività e gli impianti da sottoporre a manutenzione programmata sono di seguito riportati (cap. 6) come sunto di quanto previsto dal Sistema di Gestione sicurezza	Rapporto di manutenzione
49	Sono svolte le attività di formazione e di controllo sanitario previste per legge.	Manuale di formazione e informazione
50	È stata eseguita la formazione degli addetti che svolgono la loro attività al videoterminale e il controllo sanitario secondo quando previsto per legge. È stata eseguita la formazione generale e specifica e la formazione relativa alle attrezzature degli operatori impiegati presso l'impianto TMB e alle procedure di lavoro in essere. Sono state valutate le postazioni di lavoro ed esse sono risultate conformi alle disposizioni legislative e normative in atto.	Manuale di formazione e informazione Procedura di lavoro
51	L'azienda ha definito piani di formazione rivolti agli addetti attuali ed ai nuovi assunti. L'azienda effettua le attività di formazione anche utilizzando manualistica personalizzata. Le attività di informazione, formazione e addestramento sono pianificate su specifico programma e comunque formalizzate su verbali di riunione e attestati.	Manuale di formazione e informazione
52	Esiste personale addestrato all'uso dei mezzi di spegnimento secondo quanto previsto dal D.M. 02/09/2021 rischio alto (livello III) con idoneità tecnica. La prova di evacuazione viene svolta con frequenza annuale. Esiste squadra addetti al pronto soccorso e alla squadra antincendio con attività di formazione svolta e aggiornata	

53	Sono previste specifiche attività di formazione per i capisquadra e per i responsabili individuabili come preposti	
54	Dall'analisi del tasso di assenteismo, della rotazione del personale, dei risultati delle indagini sul clima aziendale, delle mansioni operative svolte in campo, non emergono peculiari criticità relative alla presenza di rischi psicologici essenzialmente dovuti a intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro, complessità delle mansioni, reattività anomala a condizioni di emergenza, stress da lavoro correlato	
56	Dall'analisi dei posti di lavoro e delle posture correlate all'utilizzo di macchinari o alle attività di supervisione e controllo dell'attività, non si rilevano situazioni da un punto di vista ergonomico particolarmente critiche.	
57	I D.P.I. prescritti risultano adeguati. Essi sono formalizzati al capitolo 8 L'utilizzo dei DPI e la relativa formazione sono oggetto di specifica formazione	Manuale di formazione e informazione
58	Indicazioni relative ai rischi relativi alle donne in stato di gravidanza vengono impartite. L'opuscolo di formazione riporta indicazioni relative alle misure di tutela per le donne in gravidanza. Non sono destinanti al lavoro operatori minorenni.	Manuale di formazione e informazione
60	Per le attività di spegnimento impianto aspirazione fumi e per le attività di carico e scarico autocisterna del percolato vengono svolte dagli operatori attività in quota. Inoltre vengono svolte attività in quota legate alla disostruzione del trituratore. Il personale è stato munito dei dovuti DPI ed è stato formato allo svolgimento delle attività in sicurezza.	Manuale trituratore Procedura di lavoro 02 Procedura di lavoro 04

5) NON CONFORMITA' – OPPORTUNITA' DI MIGLIORAMENTO – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA

La tabella seguente riporta:

- il fattore di rischio in base al quale è stata individuata la non conformità/opportunità di miglioramento,
- il n° progressivo,
- riferimento alla parte generale o alla mansione alla quale ci si riferisce
- il rilievo, ossia una descrizione della non conformità o dell'opportunità di miglioramento,
- l'azione correttiva/preventiva con la misura di tutela da adottare,
- la data entro la quale tale misura sarà adottata,
- eventuale indicazione del responsabile dell'attuazione della azione correttiva/preventiva.

Il piano di miglioramento è riportato in allegato al presente documento.

Protocollo Numero U-2026-0000507 Del 31/05/2026
Fascicolo: I-TMB - IMPIANTO TMB
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

6) MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SICUREZZA

N°	Verifica Manutenzione	Periodicità	Responsabile attuazione
1	Verifica estintori riportata sul registro dei controlli antincendio	semestrale	Ente Terzo
2	Verifica funzionamento interruttori differenziali (non formalizzata)	mensile	Ente Terzo
3	Verifica percorsi d'emergenza e uscite di sicurezza (non formalizzata)	settimanale	Preposto
4	Verifica idranti riportata sul registro dei controlli antincendio	semestrale	Ente Terzo
5	Verifica impianto di terra riportata sul registro dei controlli antincendio	biennale	Ente Terzo

7) MISURE DI TUTELA ADOTTATE PER LA PROTEZIONE INCENDI, L'EVACUAZIONE E IL PRIMO SOCCORSO

Il datore di lavoro ha definito le misure urgenti da intraprendere in caso di rischio immediato tale da rendere necessaria la pronta evacuazione dei locali, infatti ha definito in una tabella di seguito riportata le attività da intraprendere per mantenere il sito costantemente conforme alla specifica normativa di riferimento (prima fase) e come agire in caso di pericolo urgente (seconda fase).

Le persone non aventi compiti specifici in caso di emergenza devono avviarsi con celerità ma senza fretta verso il punto di raccolta. Viene inoltre stabilito che ad evacuazione avvenuta i dipendenti si ritrovino nel piazzale davanti gli uffici, rimanendo a disposizione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

L'addetto all'uso dei mezzi di spegnimento è stato adeguatamente addestrato all'uso degli estintori e degli idranti ed è di aiuto al responsabile nel coordinamento dell'emergenza.

L'addetto al pronto soccorso è in possesso di attestato di partecipazione ad apposito corso di formazione.

ATTIVITÀ	RESPONSABILE	EVENTUALE SOSTITUTO/I
Prima fase		
Organizzare i rapporti con i servizi pubblici competenti.	**RSPP**	**Resp. servizio**
Controllare che non sia mai depositato lungo le vie di fuga, e in coincidenza delle uscite di sicurezza, alcun deposito o materiale infiammabile anche se temporaneamente.	**RSPP**	**Resp. servizio**
Pianificare addestramento/esercitazioni antincendio-emergenza.	**RSPP**	**Resp. servizio**

ATTIVITÀ	RESPONSABILE
Seconda fase	
Accertare l'effettiva situazione di pericolo	TUTTI
Richiedere l'intervento dei soccorsi (vigili del fuoco, forze dell'ordine, ambulanze, ecc.)	UFFICIO
Tentare di spegnere l'incendio immediatamente con i mezzi idonei ed appropriati alle zone dove si sono sviluppate le fiamme, chiudere porte isolando le zone di incendio.	ADDETTI ANTINCENDIO
Interrompere l'energia elettrica.	ADDETTI ANTINCENDIO
Avvisare immediatamente i lavoratori in pericolo, evitando, per quanto possibile, situazioni di panico	ADDETTI ANTINCENDIO
Portare soccorso a persone eventualmente infortunate.	ADDETTI PRONTO SOCCORSO

8) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PRESCRITTI DURANTE L'ATTIVITÀ

Sulla base della valutazione del rischio effettuata, si è evidenziata la necessità di proteggere i dipendenti durante l'attività con i dispositivi di protezione individuale di seguito riportati.

Dispositivo	giudizio	caratteristiche	note
Scarpa invernale	idoneo	CE cat. 2 EN 345 – S3	Da usare sempre durante il periodo invernale
Scarpa estiva	idoneo	CE cat. 2 EN 345 – S1P	Da usare sempre durante il periodo estivo
Tuta in polipropilene	idoneo	CE cat 1 EN ISO 13688:2013	Da utilizzare sempre nell'impianto TMB
Tuta in Tyvek	idoneo	CE EN 20471	Da utilizzare nell'impianto TMB quando si è esposti a rischio biologico.
Guanti in nitrile	idoneo	CE EN 374	Da utilizzare sempre nell'impianto TMB
Copriscarpe	idoneo	CE EN 14126:2004 e UNI EN ISO 13688:2013	Da utilizzare sempre nell'impianto TMB
Mascherina antipolvere	idoneo	CE – FFP2 UNI EN 149:2009	Da utilizzare sempre nell'impianto TMB, ad esclusione di quando si è all'interno cabina del mezzo.
Indumenti da lavoro	idoneo	CE – cat. 2 ISO EN 20471	Da utilizzare sempre nell'impianto TMB
Otoprotettori	idoneo	CE UNI EN 458:2016	Nel rispetto della valutazione del rischio rumore. Facoltativo nell'impianto TMB ad accezione delle vicinanze del Trituratore Doppstadt DW 3060 e del Vaglio Doppstadt SM 718 ove l'uso degli otoprotettori è obbligatorio.
Guanti per il rischio meccanico	idoneo	CE EN 388	Nelle attività ove è presente tale rischio.
Elmetto	idoneo	CE EN 397 – EN 50365 classe 0	Per lo svolgimento di lavori in quota.
Imbracatura di sicurezza con cordino	idoneo	CE UNI EN 361:2003	Per lo svolgimento di lavori in quota.

Ogni volta che un dispositivo di protezione individuale viene fornito per uso personale, al momento della consegna il dipendente firma una dichiarazione ove afferma di aver ricevuto tale dispositivo, con la relativa formazione all'uso dello stesso e la prescrizione relativa al suo utilizzo.

9) INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

9.1 Informazione

Il datore di lavoro predispone l'informazione dei lavoratori in base alle risultanze dell'attività di individuazione e valutazione dei rischi; distribuendo a tutti i lavoratori copia del materiale informativo. I contenuti di tale materiale vengono spiegati nel corso di una riunione di informazione in cui sono esplicitati i rischi di tipo generale e quelli specifici per mansione.
In tale riunione di informazione dei rischi vengono descritti:

a) i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale
b) le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro
c) l'organigramma della sicurezza con i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure relative al pronto soccorso e all'antincendio
d) i rischi specifici cui e' esposto il lavoratore in relazione all'attività' svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza,
e) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica
f) le misure e le attività' di protezione e prevenzione adottate, compreso l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale

Il datore di lavoro mette a disposizione di ogni singolo lavoratore documenti relativi alla lotta antincendio ed emergenza e descrive le procedure relative alla gestione dell'emergenza e del pronto soccorso.

9.2 Formazione e addestramento

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza aziendale,
c) rischi specifici riguardanti la mansione svolta e i macchinari utilizzati.

La formazione e l'addestramento dei lavoratori viene svolta nei seguenti casi:

a) assunzione del lavoratore o inizio dell'utilizzazione;
b) trasferimento o cambio mansione del lavoratore;
c) introduzione di nuove attrezzature, macchinari, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi; di nuovi mezzi di protezione collettivi ed individuali;
d) apertura nuovo cantiere (con piano di sicurezza specifico e relative schede).

L'addestramento viene di prassi svolto da personale esperto e direttamente sul posto di lavoro.

I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio
c) valutazione dei rischi
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

Il datore di lavoro provvede che la formazione sia svolta attraverso la partecipazione di tutti i dipendenti a riunioni interne di formazione riguardanti:

a) rischi generali presenti in Azienda e relative misure di prevenzione e protezione;
b) rischi specifici inerenti le singole mansioni e misure di prevenzione e protezione adottate, anche in relazione alle attività specifiche di cantiere;
c) prescrizioni di legge in materia di salute e sicurezza.

Il contenuto di tali attività viene evidenziato nella tabella seguente con indicazione dell'eventuale materiale informativo consegnato, chi è destinatario dell'attività e da chi viene effettuata l'attività di formazione.
Al termine di ogni riunione di formazione viene compilato, a cura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione o di suo incaricato, un "Verbale di Informazione e Formazione" indicante i temi trattati, il materiale

distribuito e riportante la firma dei partecipanti. Le attività di addestramento vengono formalizzate su specifici documenti di registrazione.

Programma di formazione e informazione generale e per le persone esposte

n°	attività	a chi	materiale didattico
1	Informazione generale sui contenuti del I° titolo del D.Lgs. 81/2008	tutti	Opuscolo di informazione e formazione
2	Informazione e formazione sui rischi per la salute e la sicurezza connessi alle attività aziendali	tutti	Opuscolo di informazione e formazione
3	Informazione e formazione in merito alla procedura di emergenza ed evacuazione e all'uso di mezzi di spegnimento.	Tutti	Opuscolo di informazione e formazione
4	Informazione in merito alla procedura per la gestione del pronto soccorso, a fronte di un incidente	tutti	Opuscolo di informazione e formazione
5	Informazione e formazione relativa ai rischi specifici a cui è esposto il lavoratore, compresi i pericoli connessi all'utilizzo di sostanze pericolose e alle misure di tutela adottate	tutti	Opuscolo di informazione e formazione
6	Formazione relativa ai rischi inerenti i luoghi di lavoro	tutti	Opuscolo di informazione e formazione
7	Formazione in merito alle attrezzature da lavoro e alle macchine utilizzate	tutti	Opuscolo di informazione e formazione Manuale d'uso delle macchine
8	Formazione relativa all'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI)	tutti	Opuscolo di informazione e formazione Note informative dei DPI
9	Formazione relativa al rischio elettrico	tutti	Opuscolo di informazione e formazione
10	Formazione relativa ai cantieri mobili e temporanei	tutti	Opuscolo di informazione e formazione
11	Formazione relativa alle prescrizioni da osservare in merito ad eventuali ai lavori in altezza	tutti	Opuscolo di informazione e formazione
12	Formazione sulla segnaletica e cartellonistica di sicurezza	tutti	Opuscolo di informazione e formazione
13	Formazione in merito alle attività di movimentazione manuale dei carichi e sulle procedure di immagazzinamento	tutti	Opuscolo di informazione e formazione
14	Formazione all'uso del videoterminale	addetti al videoterminale	Opuscolo di informazione e formazione
15	Formazione relativa al rischio rumore	tutti	Opuscolo di informazione e formazione
16	Formazione in merito al rischio Vibrazioni	Personale esposto	Opuscolo di informazione e formazione
17	Formazione relativa all'uso corretto di sostanze e preparati pericolosi (rischio chimico)	Personale esposto	Opuscolo di informazione e formazione
19	Formazione relativa al rischio da agenti biologici	Personale esposto	Opuscolo di informazione e formazione
20	Formazione relativa al rischio esplosione	Personale esposto	Opuscolo di informazione e formazione

Programma di formazione e informazione specifico a fronte di compiti particolari

n°	attività	a chi	materiale didattico
1	Informazione e formazione su: a) Principali soggetti coinvolti dall'applicazione della normativa sulla	Preposti	Prescrizioni legislative in vigore Documento di valutazione

	salute e sicurezza e i relativi obblighi, b) definizione e individuazione dei fattori di rischio, c) valutazione dei rischi, d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione: misure di sicurezza adottate e in essere, e) procedure di sicurezza in atto; compiti di vigilanza e responsabilità, f) prescrizioni relative alle ditte appaltatrici		del rischio Documenti Unici di valutazione del rischio interferenza Opuscolo di formazione Manuali d'uso delle macchine Note informative sui DPI
2	Formazione in merito al pronto soccorso secondo DM 388/03	Componenti squadra di pronto soccorso	Opuscolo sul pronto soccorso
3	Formazione relativa all'antincendio, all'utilizzo dei mezzi di spegnimento e all'attuazione della procedura di evacuazione secondo DM 02/09/2021	Componenti squadra antincendio ed emergenza	Opuscolo su antincendio

10) ELENCO ALLEGATI

- **Valutazioni del rischio per mansioni specifiche**
- **Piano di miglioramento**
- **Piano di emergenza**
- **Valutazioni specifiche**

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di AMIANTO All. 5, Punto 5 DM 14/05/1996

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO
Laboratorio autorizzato settore oleico

ASCOLI SERVIZI COMUNALI
GESTIONE RIFIUTI

Sito: **Impianto di TRITURAZIONE VAGLIATURA, SELEZIONE e COMPOSTAGGIO dei RIFIUTI**

Coperture aree ex impianto di SELEZIONE e CERNITA RIFIUTO e IMPIANTO DI RAFFINAZIONE
Loc. Relluce Ascoli Piceno

CAMPAGNA DI RILEVAMENTO IGIENICO AMBIENTALE


Dosaggio delle fibre di amianto aerodisperse

Valutazione stato di conservazione di coperture in cemento/amianto

D.M 6 settembre 1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n°257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Regione Marche: Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro N°28/SPU del 14/11/2017

MAGGIO 2025







RAPPORTI DI PROVA nn° 25LA05849 ÷ 25LA05853
VERBALE DI CAMPIONAMENTO nn°. 25VB01262 del 30 maggio 2025

INDICE

INTRODUZIONE: 3

ATTREZZATURE E METODI DI LAVORO: 6

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: PRELIEVI AMBIENTALI 8

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: 1 – EX IMPIANTO DI SELEZIONE E CERNITA RIFIUTI 11

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: 2 – SEZIONE DI RAFFINAZIONE (DISMESSA) 18

ALLEGATI:

- PLANIMETRIA CON PUNTI DI CAMPIONAMENTO PRELIEVI DI ARIA
- RAPPORTI DI PROVA nn° 25LA05849 ÷ 25LA05853

associato al sistema CONFINDUSTRIA

CIALAB S.r.l
P.IVA 01499200440
cialab@pec.it
info@cialab.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno (Sede laboratorio)
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50

Campagna di rilevamento igienico ambientale, rapporti di prova nn° 25LA05849 ÷ 25LA05853, 30 maggio 2025

INTRODUZIONE:

Il presente documento riguarda la determinazione, a seguito di indagine ambientale, del numero di fibre di amianto aerodisperse. La presenza di amianto in strutture edilizie e manufatti, anche a seguito della cessazione del suo impiego con la **Legge 27 marzo 1992, n. 257**, rappresenta una potenziale fonte di esposizione, una problematica di rilevante interesse per la sanità pubblica a causa dei noti effetti patogeni delle fibre aerodisperse. Questa indagine ambientale è stata condotta al fine di stimare il potenziale rischio di esposizione a fibre di amianto per la salute pubblica, ovvero per la popolazione che potrebbe venire in contatto con le fibre rilasciate dal materiale. Il rischio per la salute non è determinato dalla semplice presenza del materiale contenente amianto, bensì dalla possibilità che le fibre vengano rilasciate nell'aria e possano essere inalate. La valutazione del potenziale di rilascio di fibre nell'ambiente prevede, in primo luogo, la verifica dello stato di conservazione dei materiali poiché tale rilascio è più probabile in presenza di materiali friabili o degradati, oppure a seguito di interventi che comportano la manipolazione o il danneggiamento dei manufatti, come attività di pulizia, manutenzione, ristrutturazione o eventi accidentali.

L'amianto, come definito dall'articolo 247 del Decreto Legislativo n. 81/2008, si può identificare in un insieme di minerali naturali facenti parte di due principali classi di silicati fibrosi: gli inosilicati (serie degli anfiboli) o i fillosilicati (serie del serpentino). Questi minerali comprendono diverse varietà, tra cui:

- **Actinolite d'amianto** (CAS 77536-66-4)
- **Grunerite d'amianto (Amosite)** (CAS 12172-73-5)
- **Antofillite d'amianto** (CAS 77536-67-5)
- **Crisotilo** (CAS 12001-29-5)
- **Crocidolite** (CAS 12001-28-4)
- **Tremolite d'amianto** (CAS 77536-68-6)

Per decenni, l'amianto è stato utilizzato in numerosi settori, tra cui costruzioni, edilizia, automobili e impianti industriali, per le sue caratteristiche di isolamento termico, resistenza meccanica e durabilità. Tuttavia, è stato progressivamente riconosciuto come un pericolo significativo per la salute pubblica, poiché l'esposizione alle fibre di amianto è stata associata a gravi patologie, come l'asbestosi, il mesotelioma (un tipo di cancro della pleura e del peritoneo) e il cancro polmonare, spesso con un lungo periodo di latenza.

Pericoli legati all'esposizione all'amianto

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), attraverso l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), classifica tutte le forme di amianto come cancerogene per l'uomo (Gruppo 1). L'esposizione, anche a basse concentrazioni di fibre, è pericolosa e, secondo l'OMS, l'esposizione a qualsiasi forma di amianto, indipendentemente dalla durata e dall'intensità, determina un aumento del rischio sanitario, aumentando la probabilità di sviluppare malattie gravi.

L'amianto diventa pericoloso quando le sue fibre si frammentano, liberandosi nell'aria e rendendosi inalabili. Le fibre più sottili (lunghezza superiore a 5 micrometri, diametro inferiore a 3 micrometri) possono rimanere sospese nell'aria per lungo tempo, a seconda delle condizioni ambientali e, se inalate, possono penetrare nei polmoni. La biopersistenza, ossia la capacità delle fibre di rimanere nei polmoni senza venire eliminate, aumenta il rischio di malattie, in particolare se l'esposizione è prolungata nel tempo.

Normativa e gestione del rischio amianto

Il **Decreto Legislativo n. 81/2008**, che disciplina la salute e la sicurezza sul lavoro, e il **Decreto Ministeriale 6 settembre 1994** (D.M. 6/09/94), che fornisce indicazioni per la valutazione del rischio, il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie aperte al pubblico o di utilizzazione collettiva, stabiliscono linee guida e obblighi per la gestione del rischio amianto nei luoghi di lavoro e negli ambienti in

cui l'amianto è presente. Il D.Lgs. 81/2008, in particolare, fornisce un quadro normativo per la protezione dei lavoratori che potrebbero essere esposti a fibre di amianto durante attività di manutenzione, rimozione o gestione di materiali contenenti amianto.

La normativa nazionale prevede che il datore di lavoro o il gestore degli edifici contenenti amianto, o con il sospetto di presenza di amianto, adotti misure di protezione adeguate e realizzi un piano di gestione per la sicurezza. Le misure includono:

1. **Censimento e identificazione dei materiali contenenti amianto**
2. **Valutazione del rischio di esposizione**
3. **Monitoraggio dell'ambiente**
4. **Programmazione degli interventi di bonifica**

Obblighi del datore di lavoro e misure di protezione

Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza dei lavoratori e degli altri occupanti degli edifici. Ciò implica la protezione contro l'esposizione alle fibre di amianto attraverso l'adozione di misure preventive, che comprendono:

- La formazione dei lavoratori sulla gestione sicura dei materiali contenenti amianto.
- L'adozione di sistemi di ventilazione e di contenimento per ridurre la dispersione delle fibre nell'ambiente.
- L'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come respiratori, guanti e tute protettive.
- La pianificazione di interventi di manutenzione per garantire che i materiali contenenti amianto siano sempre in buone condizioni e che non rappresentino un rischio di esposizione.

Il datore di lavoro, proprietario o gestore degli edifici contenenti amianto o con il sospetto di presenza di amianto dovrà preoccuparsi pertanto di ispezionare i manufatti al fine di censire gli MCA eventualmente presenti.

L'attività di censimento e monitoraggio deve comprendere almeno le seguenti fasi:

1. **riconoscimento** dei materiali contenenti amianto;
2. apposizione in prossimità del manufatto o sul manufatto stesso dell'idonea **segnaletica**;
3. classificazione in dipendenza della **friabilità**;
4. **caratterizzazione** dei locali (dimensioni, accessibilità, ventilazione, lavorazioni svolte, attività di manutenzione straordinaria ecc.);
5. predisposizione della **documentazione fotografica** del manufatto a colori al fine di effettuare confronti fotografici significativi nel corso dei monitoraggi successivi;
6. effettuazione **prelievi** di campioni in massa nel caso di materiali sospetti.
7. effettuazione di prelievi di campioni di **aria** per verificare l'eventuale dispersione delle fibre nell'ambiente circostante.

I principali indicatori utili per valutare lo stato di degrado dei pannelli di tamponamento contenenti amianto, in relazione al potenziale rilascio di fibre, sono:

- la **friabilità** del materiale;
- lo stato della superficie ed in particolare l'evidenza di **affioramenti di fibre**;
- la presenza di **sfaldamenti**, **crepe** o **rotture**;
- la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di **scoli d'acqua, grondaie**, ecc.;
- la presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza dei **punti di gocciolamento.**

Campagna di rilevamento igienico ambientale, rapporti di prova nn° 25LA05849 ÷ 25LA05853, 30 maggio 2025

PREMESSA

Nelle date 29 e 30 maggio 2025 è stata eseguita una indagine ambientale allo scopo di acquisire i dati necessari ad eseguire una valutazione del rischio di esposizione alle fibre di amianto aereodisperse nei pressi delle coperture in cemento amianto presso l'ex impianto di triturazione vagliatura, selezione e compostaggio dei rifiuti Loc. Relluce Ascoli Piceno (AP) gestito dalla Società Ascoli Servizi Comunali s.r.l.

Non è stata invece eseguita la valutazione sullo stato di conservazione delle coperture contenenti amianto, per la definizione della priorità di intervento utilizzando **l'algoritmo redatto dalla Regione Piemonte**[1] come previsto dal Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro N. 28/SPU del 14/11/2017 della Regione Marche, in quanto è stato emanato un Provvedimento contingibile ed urgente relativo alla presenza di materiali contenenti amianto, ordinanza del Sindaco del Comune di Ascoli Piceno n. 350 del 31 luglio 2020.

Le coperture contenenti amianto del complesso oggetto del monitoraggio sono riportate nella foto seguente:

Estrattori d'aria

Coperture in cemento amianto:



1. Ex Impianto di selezione/cernita rifiuti
2. Sezione di raffinazione (attualmente dismessa)

[1] REGIONE PIEMONTE BU5 31/01/2013 Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2012, n. 40-5094. Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti / segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici.

associato al sistema CONFINDUSTRIA
CIALAB S.r.l
P.IVA 01499200440
cialab@pec.it
info@cialab.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno (Sede laboratorio)
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50

Campagna di rilevamento igienico ambientale, rapporti di prova nn° 25LA05849 ÷ 25LA05853, 30 maggio 2025

ATTREZZATURE E METODI DI LAVORO:

Per la determinazione delle fibre di amianto aerodisperse il campionamento è stato eseguito aspirando aria attraverso filtri a membrana in policarbonato da 0,8 μm di porosità, 25 mm di diametro, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 all'Allegato 2 B. Le fibre sono state poi conteggiate mediante microscopia in scansione elettronica, secondo la metodica indicata dal suddetto Decreto.
Per il prelievo sono stati impiegati campionatori Aquaria e Tecora.

CONCLUSIONI DELLA VALUTAZIONE STATO DI CONSERVAZIONE DI COPERTURE IN CEMENTO/AMIANTO:

Come riportato in premessa non è stata eseguita la valutazione sullo stato di conservazione delle coperture contenenti amianto dell'ex impianto di selezione e cernita rifiuti e della sezione di raffinazione (dismessa), in quanto è stato emanato un provvedimento contingibile ed urgente finalizzato all'adozione dei necessari interventi di bonifica dei m.c.a. al fine di tutela della salute pubblica, con Ordinanza del Sindaco del Comune di Ascoli Piceno n. 350 del 31 luglio 2020.

Per quanto esposto in **data 29 e 30 maggio 2025**, al fine di monitorare eventuali nuovi danneggiamenti e/o peggioramenti delle coperture in cemento amianto si è provveduto a valutare esclusivamente il permanere delle condizioni di conservazione riportate nell'anno 2019.
La valutazione dello stato delle coperture è stata condotta visionando le stesse con l'ausilio di un drone.

Le coperture, in pianta, hanno una superficie di circa 1.200 m^2 il Capannone Selezione e 370 m^2 il Capannone Raffinazione.

Gli edifici, oggetto della valutazione, risultano costruiti indicativamente ad inizio anni '90 e non presentano, esternamente, trattamenti superficiali o confinamenti mentre su entrambi gli edifici, internamente, si è riscontrata la presenza di un controsoffitto in cemento che confina le lastre della copertura in cemento amianto.

Al momento del sopralluogo entrambi gli edifici sono risultati non presidiati in quanto dismessi.

Visivamente sul perimetro esterno delle due strutture, non sono stati rilevati elementi di disturbo fisico delle lastre come ad esempio rami o rampicanti.
Si può considerare che lo stato di degrado, delle stesse lastre, risulta **sostanzialmente invariato rispetto a quanto riportato nell'indagine eseguita il 17 dicembre 2019**, in quanto è stata rilevata l'assenza di ulteriori ammaloramenti costituiti da lastre fratturate o con parti mancanti, porzioni di copertura con sfaldamenti e/o stalattiti ai punti di gocciolamento.

associato al sistema CONFINDUSTRIA
CIALAB S.r.l
P.IVA 01499200440
cialab@pec.it
info@cialab.it
www.cialab.it
Ascoli Piceno (Sede laboratorio)
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50

CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di AMIANTO All. 5, Punto 5 DM 14/05/1996

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO
Laboratorio autorizzato settore oleico

Campagna di rilevamento igienico ambientale, rapporti di prova nn° 25LA05849 ÷ 25LA05853, 30 maggio 2025

Al fine di caratterizzare la qualità dell'aria all'interno dell'edificio si è ritenuto opportuno effettuare un'indagine ambientale nelle seguenti aree:

	Tipo di campionamento / AREA	Rapporti di Prova nn.
P_1	postazione fissa ambientale AREA LATERALE SUD-INTERNO STABILE ex IMPIANTO DI SELEZIONE E CERNITA RIFIUTO	25LA05849
P_2	postazione fissa ambientale PIAZZALE ESTERNO SELEZIONE	25LA05850
P_3	postazione fissa ambientale INTERNO ex REPARTO RAFFINAZIONE	25LA05851
P_4	postazione fissa ambientale PIAZZALE BIOFILTRO (TMB)	25LA05852
P_5	postazione fissa ambientale AREA LATERALE NORD-INTERNO STABILE ex IMPIANTO DI SELEZIONE E CERNITA RIFIUTO	25LA05853

- RAPPORTI DI PROVA nn° 25LA05849 ÷ 25LA05853 prelevati il 29 e 30 maggio 2025

Dall'osservazione dei risultati analitici, si può rilevare che il numero delle fibre di amianto nell'aria degli ambienti interni investigati, risulta inferiore ai valori limite indicativi di una situazione di inquinamento in atto, di cui all'art. 2c Decreto Ministeriale 6 settembre 1994.

In allegato:

- planimetria con punti di campionamento prelievi di aria
- rapporti di prova nn° 25LA05849; 25LA05850, 25LA05851, 25LA05852; 25LA05853 prelevati il 29 e 30 maggio 2025

Ascoli Piceno, 8 settembre 2025

Dott.Chim. Gianluca Lelii
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 534
Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

associato al sistema CONFINDUSTRIA
CIALAB S.r.l
P.IVA 01499200440
cialab@pec.it
info@cialab.it
www.cialab.it
Ascoli Piceno (Sede laboratorio)
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50

Campagna di rilevamento igienico ambientale, rapporti di prova nn° 25LA05849 ÷ 25LA05853, 30 maggio 2025

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: PRELIEVI AMBIENTALI



Punto P_1: AREA LATERALE SUD-INTERNO STABILE EX IMPIANTO DI SELEZIONE E CERNITA RIFIUTO *(Rapporto di prova:* 25LA05849*)*




Punto P_2: PIAZZALE ESTERNO SELEZIONE *(Rapporto di prova:* 25LA05850*)*

Campagna di rilevamento igienico ambientale, rapporti di prova nn° 25LA05849 ÷ 25LA05853, 30 maggio 2025



Punto P_3: POSTAZIONE FISSA AMBIENTALE INTERNO ex REPARTO RAFFINAZIONE
(Rapporto di prova 25LA05851*)*



Punto P_4: PIAZZALE BIOFILTRO (TMB)
(Rapporto di prova: 25LA5852*)*

Campagna di rilevamento igienico ambientale, rapporti di prova nn° 25LA05849 ÷ 25LA05853, 30 maggio 2025





Punto P_5: AREA LATERALE NORD-INTERNO STABILE ex IMPIANTO di SELEZIONE e CERNITA RIFIUTO
(Rapporto di prova: 25LA05853*)*

Campagna di rilevamento igienico ambientale, rapporti di prova nn° 25LA05849 ÷ 25LA05853, 30 maggio 2025

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: 1 – EX IMPIANTO DI SELEZIONE E CERNITA RIFIUTI








CIALAB ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di AMIANTO All. 5, Punto 5 DM 14/05/1996

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO
Laboratorio autorizzato settore oleico

Campagna di rilevamento igienico ambientale, rapporti di prova nn° 25LA05849 ÷ 25LA05853, 30 maggio 2025





associato al sistema CONFINDUSTRIA
CIALAB S.r.l
P.IVA 01499200440
cialab@pec.it
info@cialab.it
www.cialab.it
Ascoli Piceno (Sede laboratorio)
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50

Campagna di rilevamento igienico ambientale, rapporti di prova nn° 25LA05849 ÷ 25LA05853, 30 maggio 2025







Campagna di rilevamento igienico ambientale, rapporti di prova nn° 25LA05849 ÷ 25LA05853, 30 maggio 2025








Campagna di rilevamento igienico ambientale, rapporti di prova nn° 25LA05849 ÷ 25LA05853, 30 maggio 2025





Campagna di rilevamento igienico ambientale, rapporti di prova nn° 25LA05849 ÷ 25LA05853, 30 maggio 2025





Campagna di rilevamento igienico ambientale, rapporti di prova nn° 25LA05849 ÷ 25LA05853, 30 maggio 2025





Campagna di rilevamento igienico ambientale, rapporti di prova nn° 25LA05849 ÷ 25LA05853, 30 maggio 2025


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: 2 – SEZIONE DI RAFFINAZIONE (DISMESSA)








Campagna di rilevamento igienico ambientale, rapporti di prova nn° 25LA05849 ÷ 25LA05853, 30 maggio 2025







Campagna di rilevamento igienico ambientale, rapporti di prova nn° 25LA05849 ÷ 25LA05853, 30 maggio 2025







CIALAB ANALISI E CONSULENZA


MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di AMIANTO All. 5, Punto 5 DM 14/05/1996

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO
Laboratorio autorizzato settore oleico

Campagna di rilevamento igienico ambientale, rapporti di prova nn° 25LA05849 ÷ 25LA05853, 30 maggio 2025





associato al sistema CONFINDUSTRIA
CIALAB S.r.l
P.IVA 01499200440
cialab@pec.it
info@cialab.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno (Sede laboratorio)
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50

Campagna di rilevamento igienico ambientale, rapporti di prova nn° 25LA05849 ÷ 25LA05853, 30 maggio 2025





Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

Campagna di rilevamento igienico ambientale, rapporti di prova nn° 25LA05849 ÷ 25LA05853, 30 maggio 2025





associato al sistema CONFINDUSTRIA

CIALAB S.r.l
P.IVA 01499200440
cialab@pec.it
info@cialab.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno (Sede laboratorio)
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24


Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di AMIANTO All. 5, Punto 5 DM 14/05/1996

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO
Laboratorio autorizzato settore oleico



Tipo di campionamento / AREA		Rapporti di Prova nn.
P_1	postazione fissa ambientale AREA LATERALE SUD-INTERNO STABILE ex IMPIANTO DI SELEZIONE E CERNITA RIFIUTO	25LA05849
P_2	postazione fissa ambientale PIAZZALE ESTERNO ex SELEZIONE	25LA05850
P_3	postazione fissa ambientale INTERNO REPARTO ex RAFFINAZIONE	25LA05851
P_4	postazione fissa ambientale PIAZZALE BIOFILTRO (TMB)	25LA05852
P_5	postazione fissa ambientale AREA LATERALE NORD-INTERNO STABILE ex IMPIANTO DI SELEZIONE E CERNITA RIFIUTO	25LA05853

ASCOLI SERVIZI COMUNALI
GESTIONE RIFIUTI

Superfici con copertura in cemento amianto

Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: 25LA05849 del 07/07/2025

Dati relativi al campione

Descrizione:	**Filtro ambiente di lavoro**				
Data accettazione:	**30/05/2025**	Data inizio analisi:	**30/05/2025**	Data fine analisi:	**07/07/2025**
Contenitore:	**Filtri**				
Consegnato da:	**Davide Vagni e Riccardo Antolini (Tecnici CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Conteggio fibre aerodisperse**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**30/05/2025**
Luogo:	**ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impainto di Relluce**
Punto di prelievo:	**P1 - Area laterale Sud, Interno stabile impianto di selezione e cernita rifiuto**
Campionamento a cura di:	**Francesco Aloisi (Tecnici CIALAB)**
Procedura:	**IO07PG07R01: Campionamento Amianto**
Verbale:	**25VB01262**
Presente al prelievo:	**Luca Maria Antonini (Responsabile impianto)**

Parametro *Metodo*	**U.M.**	**Risultato**	**Limiti**	
Fibre Amianto (aerodisperse) *D.M. 06/09/1994 GU n.288 10/12/1994 All.2B*	ff/l	**< 0,13**	< 2	[1]
Fibre Amianto (aerodisperse) LFI *D.M. 06/09/1994 GU n.288 10/12/1994 All.2B*	ff/l	**< 0,0033**	< 2	[1]
Fibre Amianto (aerodisperse) LFS *D.M. 06/09/1994 GU n.288 10/12/1994 All.2B*	ff/l	**0,525**	< 2	[1]

Limiti:

[1]: D.M. 06/09/94 All.1 Punto 2C

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: **25LA05849 del 07/07/2025**

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato non è quantificabile perché al di sotto del proprio limite di quantificazione.

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA05849**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: 25LA05850 del 07/07/2025

Dati relativi al campione

Descrizione:	**Filtro ambiente di lavoro**				
Data accettazione:	**30/05/2025**	Data inizio analisi:	**30/05/2025**	Data fine analisi:	**07/07/2025**
Contenitore:	**Filtri**				
Consegnato da:	**Davide Vagni e Riccardo Antolini (Tecnici CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Conteggio fibre aerodisperse**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**30/05/2025**
Luogo:	**ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impainto di Relluce**
Punto di prelievo:	**P2 - Piazzale esterno, selezione**
Campionamento a cura di:	**Davide Vagni e Riccardo Antolini (Tecnici CIALAB)**
Procedura:	**IO07PG07R01: Campionamento Amianto**
Verbale:	**25VB01262**
Presente al prelievo:	**Luca Maria Antonini (Responsabile impianto)**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti	
Fibre Amianto (aerodisperse) *D.M. 06/09/1994 GU n.288 10/12/1994 All.2B*	ff/l	**< 0,13**	< 2	[1]
Fibre Amianto (aerodisperse) LFI *D.M. 06/09/1994 GU n.288 10/12/1994 All.2B*	ff/l	**< 0,0033**	< 2	[1]
Fibre Amianto (aerodisperse) LFS *D.M. 06/09/1994 GU n.288 10/12/1994 All.2B*	ff/l	**0,525**	< 2	[1]

Limiti:

[1]: D.M. 06/09/94 All.1 Punto 2C

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: **25LA05850 del 07/07/2025**

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato non è quantificabile perché al di sotto del proprio limite di quantificazione.

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA05850**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: 25LA05851 del 07/07/2025

Dati relativi al campione

Descrizione:	**Filtro ambiente di lavoro**				
Data accettazione:	**30/05/2025**	Data inizio analisi:	**30/05/2025**	Data fine analisi:	**07/07/2025**
Contenitore:	**Filtri**				
Consegnato da:	**Davide Vagni e Riccardo Antolini (Tecnici CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Conteggio fibre aerodisperse**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**30/05/2025**
Luogo:	**ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impainto di Relluce**
Punto di prelievo:	**P3 - Postazione fissa ambientale, interno reparto Raffinazione (dismesso)**
Campionamento a cura di:	**Davide Vagni e Riccardo Antolini (Tecnici CIALAB)**
Procedura:	**IO07PG07R01: Campionamento Amianto**
Verbale:	**25VB01262**
Presente al prelievo:	**Luca Maria Antonini (Responsabile impianto)**

Parametro *Metodo*	**U.M.**	**Risultato**	**Limiti**	
Fibre Amianto (aerodisperse) *D.M. 06/09/1994 GU n.288 10/12/1994 All.2B*	ff/l	**< 0,13**	< 2	[1]
Fibre Amianto (aerodisperse) LFI *D.M. 06/09/1994 GU n.288 10/12/1994 All.2B*	ff/l	**< 0,0033**	< 2	[1]
Fibre Amianto (aerodisperse) LFS *D.M. 06/09/1994 GU n.288 10/12/1994 All.2B*	ff/l	**0,525**	< 2	[1]

Limiti:

[1]: D.M. 06/09/94 All.1 Punto 2C

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: **25LA05851 del 07/07/2025**

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato non è quantificabile perché al di sotto del proprio limite di quantificazione.

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA05851**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: 25LA05852 del 07/07/2025

Dati relativi al campione

Descrizione:	**Filtro ambiente di lavoro**				
Data accettazione:	**30/05/2025**	Data inizio analisi:	**30/05/2025**	Data fine analisi:	**07/07/2025**
Contenitore:	**Filtri**				
Consegnato da:	**Davide Vagni e Riccardo Antolini (Tecnici CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Conteggio fibre aerodisperse**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**30/05/2025**
Luogo:	**ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impainto di Relluce**
Punto di prelievo:	**P4 - Piazzale biofiltro (TMB)**
Campionamento a cura di:	**Davide Vagni e Riccardo Antolini (Tecnici CIALAB)**
Procedura:	**IO07PG07R01: Campionamento Amianto**
Verbale:	**25VB01262**
Presente al prelievo:	**Luca Maria Antonini (Responsabile impianto)**

Parametro *Metodo*	**U.M.**	**Risultato**	**Limiti**	
Fibre Amianto (aerodisperse) *D.M. 06/09/1994 GU n.288 10/12/1994 All.2B*	ff/l	**< 0,13**	< 2	[1]
Fibre Amianto (aerodisperse) LFI *D.M. 06/09/1994 GU n.288 10/12/1994 All.2B*	ff/l	**< 0,0033**	< 2	[1]
Fibre Amianto (aerodisperse) LFS *D.M. 06/09/1994 GU n.288 10/12/1994 All.2B*	ff/l	**0,525**	< 2	[1]

Limiti:

[1]: D.M. 06/09/94 All.1 Punto 2C

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: **25LA05852 del 07/07/2025**

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato non è quantificabile perché al di sotto del proprio limite di quantificazione.

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA05852**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

Spett.
ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl
Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Rapporto di prova n°: 25LA05853 del 07/07/2025

Dati relativi al campione

Descrizione:	**Filtro ambiente di lavoro**				
Data accettazione:	**30/05/2025**	Data inizio analisi:	**30/05/2025**	Data fine analisi:	**07/07/2025**
Contenitore:	**Filtri**				
Consegnato da:	**Davide Vagni e Riccardo Antolini (Tecnici CIALAB)**				
Tipologia di analisi:	**Conteggio fibre aerodisperse**				

Dati relativi al campionamento

Data:	**30/05/2025**
Luogo:	**ASCOLI SERVIZI COMUNALI Srl Impainto di Relluce**
Punto di prelievo:	**P5 - Area laterale Nord, Interno stabile impianto di selezione e cernita rifiuto**
Campionamento a cura di:	**Davide Vagni e Riccardo Antolini (Tecnici CIALAB)**
Procedura:	**IO07PG07R01: Campionamento Amianto**
Verbale:	**25VB01262**
Presente al prelievo:	**Luca Maria Antonini (Responsabile impianto)**

Parametro *Metodo*	**U.M.**	**Risultato**	**Limiti**	
Fibre Amianto (aerodisperse) *D.M. 06/09/1994 GU n.288 10/12/1994 All.2B*	ff/l	**< 0,13**	< 2	[1]
Fibre Amianto (aerodisperse) LFI *D.M. 06/09/1994 GU n.288 10/12/1994 All.2B*	ff/l	**< 0,0033**	< 2	[1]
Fibre Amianto (aerodisperse) LFS *D.M. 06/09/1994 GU n.288 10/12/1994 All.2B*	ff/l	**0,525**	< 2	[1]

Limiti:

[1]: D.M. 06/09/94 All.1 Punto 2C

La regola decisionale applicata dal Laboratorio per esprimere la dichiarazione di conformità è quella riportata nel documento "Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity" dell'ILAC - G8:09/2019, opzione B.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187

CIALAB
ANALISI E CONSULENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio qualificato per la determinazione quantitativa delle fibre di Amianto

REGIONE MARCHE
Azienda Accreditata per la formazione continua

MINISTERO DELLA SANITÀ
Laboratorio riconosciuto ai fini dell'autocontrollo HACCP

associato al sistema CONFINDUSTRIA

LABORATORIO ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 N° 1049

segue Rapporto di prova n°: **25LA05853 del 07/07/2025**

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato non è quantificabile perché al di sotto del proprio limite di quantificazione.

Il Direttore del Laboratorio

Dott.Chim. Agostino Poli
Ordine dei Chimici e dei Fisici Marche n° 316

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Fine del rapporto di prova n° **25LA05853**

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell`art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
È fatto divieto di riprodurre, se non integralmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio. Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari della Regione Marche con il numero 38.

CIALAB S.r.l
P. IVA 01499200440
info@cialab.it
cialab@pec.it
www.cialab.it

Ascoli Piceno
Z.I. Campolungo
Viale dei Mutilati del Lavoro, 29
T. +39 0736 403451

Fermo
Z.I. Girola
Via G. Agnelli, 22-24
T. +39 335 7384187

Montegiorgio (FM)
Centro medico San Paolo
Via Faleriense Est, 50
T. +39 335 7384187