

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Signor Sindaco
Alla Giunta
Al Segretario Comunale
Ai Capigruppo Consiliari
SEDE MUNICIPALE

Oggetto: Interrogazione infiltrazioni d'acqua presso la scuola dell'infanzia "Lorenzin" di Lugugnana – Manutenzione dell'edificio e programmazione degli interventi sugli edifici scolastici comunali

Premesso che:

- in data 10 settembre 2026 un'aula della scuola dell'infanzia "Lorenzin" di Lugugnana è stata interessata da un'infiltrazione d'acqua proveniente dal sottotetto, verificatasi in occasione delle forti precipitazioni;
- l'aula interessata dal danno ospita 27 bambini, che sono stati temporaneamente trasferiti presso la scuola "Mazzini";
- a seguito del sopralluogo dell'Ufficio Tecnico comunale è stata stimata in circa un mese la durata necessaria per il ripristino dei locali;
- gli interventi annunciati riguardano il controsoffitto, l'isolamento e il pavimento, con danni economici ancora in fase di quantificazione;

Considerato che:

- la manutenzione ordinaria e preventiva degli edifici scolastici riveste particolare importanza non soltanto per la conservazione del patrimonio comunale, ma soprattutto per garantire sicurezza, continuità del servizio scolastico e condizioni adeguate per bambini e personale;
- una manutenzione puntuale e programmata può evitare che problematiche inizialmente limitate si trasformino in danni più rilevanti, con conseguenti maggiori costi per l'Ente e, soprattutto, disagi per bambini, famiglie e personale scolastico.
- nell'ottobre 2025 l'Amministrazione comunale aveva comunicato di aver effettuato interventi di manutenzione su dodici strutture scolastiche per un importo complessivo di circa 102.000 euro, comprendenti, in alcuni plessi, anche interventi di pulizia delle grondaie e dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche;

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE:

1. quale sia stata la causa dell'infiltrazione verificatasi presso la scuola "Lorenzin" e, in particolare, se essa sia riconducibile anche alla mancata o insufficiente manutenzione e pulizia delle grondaie, dei pluviali o degli altri sistemi di smaltimento delle acque meteoriche;
2. quando sia stata effettuata l'ultima manutenzione o pulizia delle grondaie e dei pluviali della scuola "Lorenzin", specificando la tipologia dell'intervento effettuato;
3. se nel corso del 2025 e del 2026 siano state effettuate verifiche preventive sul tetto, sulle grondaie, sui pluviali e sul sistema di smaltimento delle acque meteoriche dell'edificio e quali siano stati gli esiti;
4. quanto abbia stanziato e quanto abbia effettivamente speso il Comune, negli anni 2024, 2025 e 2026, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici comunali, con indicazione, per ciascun anno, degli importi complessivi e possibilmente della spesa suddivisa per singolo plesso;

5. quale quota delle risorse destinate alle manutenzioni scolastiche sia stata utilizzata specificamente per interventi di manutenzione preventiva, quali pulizia di grondaie e pluviali, verifica delle coperture, impermeabilizzazioni e controllo dei sistemi di raccolta delle acque;
6. se esista un programma periodico di controllo e manutenzione preventiva degli edifici scolastici comunali e, in caso affermativo, con quale periodicità vengano controllati coperture, grondaie e sistemi di smaltimento delle acque;
7. quale sia la stima economica complessiva dei danni e dei lavori di ripristino della scuola "Lorenzin" e se tali costi sarebbero stati evitabili o riducibili attraverso una regolare manutenzione preventiva;
8. quali interventi intenda mettere in atto l'Amministrazione affinché episodi analoghi non si verifichino negli altri edifici scolastici comunali.
9. La vicenda della scuola "Lorenzin" pone una questione che va oltre il singolo episodio: quanto investe realmente il Comune nella manutenzione preventiva delle proprie scuole e con quale programmazione vengono effettuati i controlli?

Il Gruppo Consiliare
"Per un'Altra Portogruaro"
Silvia Arreghini
Elisabetta Caneo
Irina Drigo

Portogruaro, 30/09/2026