





Base cartografica: DBT da Geoportale Regione Lombardia con aggiornamento fornito da Urbanista



LEGENDA

ubicazione indagini geognostiche (da Bibliografia)

Censimento siti bonificati o contaminati (Fonte Geoportale Regione Lombardia AGISCO 31-12-2025)

- aree industriali dismesse - stato: bonificato
- aree industriali dismesse - stato: contaminato

Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico (Fonte: WISE Engineering srl giugno 2026)

Infiltrazione terreno

- Aree non idonee alla dispersione delle acque meteoriche nel sottosuolo

Area insufficienza rete fognaria

- Aree con criticità rete fognaria (Tr 10 anni)
- Aree con criticità rete fognaria (Tr 50 anni)
- Aree con criticità rete fognaria (Tr 100 anni)

Le indagini indicate sono ad esclusivo uso di consultazione e non possono sostituire campagne di indagini geognostiche sitospecifiche richieste dalle Norme Tecniche



COMUNE DI CARUGO

Via Cadorna, 3
22060 - Carugo

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT

In conformità alle metodologie contenute nei criteri attuativi dell'art. 57 della L.r. 12 del 2005, approvati con d.g.r. 2616 del 2011, integrati con d.g.r. 6736 del 19 giugno 2017, con d.g.r. 26 aprile 2022 - n. XIV/6314, d.g.r. 15 dicembre 2022 - n. XII/7564 e con d.g.r. 09 settembre 2024 - n. XII/3007

Tav. 5 / A


CARTA INDAGINI GEOGNOSTICHE E STUDI ESTERNI

scala 1:4.000

Redatto da:
dott. geol. Vittorio BUSCAGLIA
dott. geol. Domenico SCINETTI

In collaborazione con:
dott. geol. Sergio LOCCHI

documento firmato digitalmente



Aggiornamento
LUGLIO 2026



Studio Associato di ingegneria e geologia

Corso Martiri della Libertazione 28 - 23900 - LECCO
tel. fax 0341.360078 e-mail: ingeo@studiodiingeo.it www.studiodiingeo.it

E' riservata la riproduzione anche parziale dei testi e delle immagini. Restano riservati anche eventuali marchi presenti nella tavola

Base cartografica: DBT da Geoportale Regione Lombardia con aggiornamento fornito da Urbanista



LEGENDA

➡ ubicazione indagini geognostiche (da Bibliografia)

**Censimento siti bonificati o contaminati (Fonte Geoportale Regione Lombardia
AGISCO 31-12-2025)**

- ❁ aree industriali dismesse - stato: bonificato
- ❁ aree industriali dismesse - stato: contaminato

Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico (Fonte: WISE Engineering srl giugno 2026)

Infiltrazione terreno

- • • Aree non idonee alla dispersione delle acque meteoriche nel sottosuolo

Area insufficienza rete fognaria

-  Aree con criticità rete fognaria (Tr 10 anni)
-  Aree con criticità rete fognaria (Tr 50 anni)
-  Aree con criticità rete fognaria (Tr 100 anni)

**Le indagini indicate sono ad esclusivo uso di consultazione
e non possono sostituire campagne di indagini geognostiche sitospecifiche
richieste dalle Norme Tecniche**

**COMUNE DI CARUGO**

Via Cadorna, 3
22060 - Carugo

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT

in conformità alle metodologie contenute nei criteri attuativi dell'art. 57 della l.r. 12 del 2005, approvati con d.g.r. 2616 del 2011, integrati con d.g.r. 6738 del 19 giugno 2017, con d.g.r. 26 aprile 2022 - n. XI/6314, d.g.r. 15 dicembre 2022 - n. XI/7564 e con d.g.r. 09 settembre 2024 - n. XII/3007

Tav. 5 / B


CARTA INDAGINI GEOGNOSTICHE E STUDI ESTERNI

scala 1:4.000

Redatto da:
dott. geol. Vittorio BUSCAGLIA
dott. geol. Domenico SCINETTI

in collaborazione con:
dott. geol. Sergio LOCCHI

documento firmato digitalmente



Aggiornamento
LUGLIO 2026

**Studio Associato di ingegneria e geologia**

Corso Martiri della Liberazione 28 - 23900 - LECCO
tel. fax 0341.360078 e-mail: ingeo@studioingeo.it www.studioingeo.it

E' riservata la riproduzione anche parziale dei testi e delle immagini. Restano riservati anche eventuali marchi presenti nella tavola