


LEGENDA

- soliflusso
- frana non cartografabile
- ex cava
- dissesto spondale
- alveo in erosione
- Orlo terrazzo antropico
- Orlo di scarpata
- Orlo di scarpata attivo
- Solco di erosione
- Ex area di cava
- Rilevato artificiale e riporti antropici
- Conoide alluvionale
- Area paludosa
- Ceppo

Acclività

- Area pianeggiante (0°-10)
- Area a debole inclinazione (10°-20°)
- Area inclinata (20-35°)
- Area fortemente acclive (35°-45°)
- Area subverticale (45°-90°)

COMUNE DI CARUGO

Via Cadorna 3
22060 CARUGO (Co)

STUDIO GEOLOGICO
A SUPPORTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
ai sensi della Legge Regionale 41/97
D.G.R. 29 ottobre 2001 n° 7/6645

Tav. n° 3
CARTA GEOMORFOLOGICA

Scala: 1: 5.000

Redatto: dott. geol. Vittorio BUSCAGLIA
in collaborazione con: dott. geol. Sergio LOCCHI
dott. geol. Domenico SCINETTI

rev. maggio 2004

Consulenze e indagini geologiche ingegneristiche e ambientali

Corso Martiri della Liberazione 28 - 23900 - LECCO
tel. fax 0341.360078 e.mail: ingeo@studioingeo.it www.studioingeo.it

E' riservata la riproduzione anche parziale dei testi e delle immagini. Restano riservati anche eventuali marchi presenti nella tavola