DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 1: *Panoramica del "conoide" del Monte Beur da valle*



FOTO 2: *Panoramica del "conoide" del Monte Beur da valle*



FOTO 3: *Impluvio secondario a monte di quota 730 m s.l.m.*



FOTO 4: *Testata dell'impluvio secondario in corrispondenza dell'attraversamento del sentiero a valle di quota 730 m s.l.m.*



FOTO 5: *Impluvio secondario con scarpate in erosione e materiale detritico sul fondo dell'alveo*



FOTO 6: *Impluvio secondario in corrispondenza dell'immissione nel torrente principale a quota 650 m s.l.m.*



FOTO 7: *Alveo del torrente principale alla quota di 675 m s.l.m.: le scarpate in forte erosione e il detrito sul fondo del talweg*



FOTO 8: *Alveo del torrente principale a quota 660 m s.l.m.: si nota l'accumulo di detrito al centro dell'alveo che ha causato la creazione di due canali paralleli di scorrimento delle acque*



FOTO 9: *Alveo del torrente principale immediatamente a monte della confluenza del tributario di destra, alla quota di 650 m s.l.m.: le scarpate sono in forte erosione*



FOTO 10: *Particolare delle scarpate del torrente in erosione costituite da detrito di versante su substrato roccioso*



FOTO 11: *Torrente a quota 625 m s.l.m.: le scarpate sono in forte erosione; il materiale franato contribuisce ad alimentare il detrito di fondo*



FOTO 12: *Torrente (visto dal basso) nei pressi della seggiovia (quota 615 m s.l.m.)*



FOTO 13: *Torrente nel tratto immediatamente a monte del tombotto di quota 605 m s.l.m.*



FOTO 14: *Particolare dell'area nei pressi del tombotto di quota 605 m s.l.m.; in destra il sentiero. Si noti in quest'area la presenza di detrito recente.*



FOTO 15: *Area di sosta a valle del tombotto di attraversamento della strada che può essere invasa da colate detritiche*



FOTO 16: *Area in sinistra idrografica a monte del tombotto, potenzialmente interessata da eventuali fenomeni di debris flow*



FOTO 17: *Particolare del tombotto di attraversamento della strada per San Lucio a quota 605 m s.l.m.*



FOTO 18: *Incisione e relativo dosso (vista da monte) posto fra i due tornanti della strada*



FOTO 19: *Vista da valle del dosso posto fra i due tornanti*



FOTO 20: *Particolare del tombotto di attraversamento della strada posto alla quota di 590 m s.l.m.*