DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 1: *Panoramica del conoide della Val Gavazzo*



FOTO 2: *Panoramica del conoide della Val Gavazzo*



FOTO 3: *Torrente della Val Gavazzo alla quota di 900 m s.l.m.: il materiale detritico riempie il fondo dell'alveo definendo una morfologia a "gobbe"*



FOTO 4: *Particolare delle scarpate laterali talora sede di falde detritiche che alimentano quasi esclusivamente il volume di materiale detritico presente in alveo*



FOTO 5: *Particolare degli affioramenti rocciosi lungo le scarpate*



FOTO 6: *Torrente a quota 870 m s.l.m. (vista verso l'alto): il detrito presente in alveo è scarsamente colonizzato*



FOTO 7: *Alveo del torrente principale alla quota di 870 m s.l.m.(vista verso il basso): il detrito è parzialmente colonizzato*



FOTO 8: *Particolare della scarpata lungo la strada sterrata con ciglio in erosione con substrato roccioso affiorante*



FOTO 9: *Zona di apice del conoide (quota 700 m s.l.m.): si nota l'assenza dell'alveo. Il fronte della scarpata permette di valutare lo spessore del detrito (maggiore di 20 m)*



FOTO 10: *Vista del conoide dall'alto*



FOTO 11: *Particolare dei solchi di erosione presenti lungo il conoide (vista dal basso)*



FOTO 12: *Particolare del solco di erosione principale a quota 600 m sl.l.m.*



FOTO 13: *Cono detritico presente allo sbocco del solco principale (quota 590 m s.l.m.)*



FOTO 14: *Vista della porzione sinistra del conoide dove è presente la discarica.*



FOTO 15: *Porzione esterna in destra del conoide: sul versante è presente materiale detritico; ai piedi dello stesso è visibile un'area pianeggiante rimodellata.*



FOTO 16: *Vista da monte dell'area industriale posta ai piedi del conoide e marginalmente interessata da eventuali fenomeni di debris flow*



FOTO 17: *Vista della porzione in destra del conoide: si nota la disposizione del capannone della Fibrilia rispetto all'apparato del conoide stesso.*