570000 571000 572000 573000 574000 575000

5081000 5080000 5079000 5078000

Sito 1
Sito 2
Sito 9
Sito 10

LEGENDA

Indagini geognostiche

- DPSH
- MASW
- DPM
- Trincea esplorativa
- HVSR
- Profilo sismico a rifrazione
- DPL
- Sondaggio a carotaggio continuo
- Sondaggio a distruzione di nucleo

Sito 1-10: indagini geognostiche di nuova acquisizione

- MASW
- HVSR
- DPSH

Unità litotecniche

- Conglomerato
- Diamicton a supporto clastico
- Diamicton a supporto di matrice
- Limo argilloso sabbioso
- Area a granulometria prevalente fine, con limitata capacità portante

Aree individuate ai sensi della d.g.r. 7564/2022

- Area con doline in presenza di depositi fluvioglaciali e glaciali con spessori metrici
- Area con doline in presenza di roccia affiorante e subaffiorante
- Confine comunale

COMUNE DI CLUSONE
PROVINCIA DI BERGAMO

AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AI SENSI DELLA D.G.R. XI/6314/2022, DELLA D.G.R. XI/6702/2022 E DELLA D.G.R. XI/7564/2022

ELABORATO
CARTA LITOTECNICA

TAVOLA 3b

SCALA 1:5.000

DATA Dicembre 2025

IL TECNICO

Dott. Geol. Corrado Reguzzi
STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA
Via Vendoglio, 7 - 24018 Villa d'Almè (BG) - tel. 035 638 222
reguzzi@reguzzi.it reguzzi@pec.it