570000
571000
572000
573000
574000
575000
5093000
5092000
5091000
5090000
5089000
5088000

Sezione 1
Sezione 2
Sezione 3
Sezione 4
Sezione 5
Sezione 6
Sezione 7
Sezione 8
Sezione 9
Sezione 10
Sezione 11
Sezione 12
Sezione 13
Sezione 14
Sezione 15
Sezione 16
Sezione 17
Sezione 18

Sito 1
Sito 2
Sito 3
Sito 4
Sito 5
Sito 6
Sito 7
Sito 8
Sito 9
Sito 10

LEGENDA

Amplificazioni topografiche (Z3)

- Z3a - Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale, etc)
- Z3b - Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate
- Traccia sezione analisi sismica scenario Z3a
- Traccia sezione analisi sismica scenario Z3b

Amplificazioni litologiche e geometriche (Z4)

- Z4a - Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi
- Z4b - Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre
- Z4c - Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (comprese le coltri loessiche)
- Sito analisi sismica scenario Z4
- Confine comunale

COMUNE DI CLUSONE

PROVINCIA DI BERGAMO

AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AI SENSI DELLA D.G.R. XI/6314/2022, DELLA D.G.R. XI/6702/2022 E DELLA D.G.R. XI/7564/2022

ELABORATO

ANALISI SISMICA DI 2° LIVELLO - INDIVIDUAZIONE SITI DI CALCOLO

TAVOLA: 6a

SCALA: 1:5.000

DATA: Dicembre 2025

IL TECNICO

Dott. Geol. Corrado Reguzzi

STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA

Via Vertoiana, 2 - 24018 Villa d'Almè (BG) - tel. 035 638 222

reguzzi@reguzzi.it reguzzi@pec.it