



COMUNE DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

P.E.B.A.

SPAZIO URBANO E EDIFICI

All. B – Livello di criticità dei percorsi e programma degli interventi

Luglio 2026

APPROVATO

con DCC n. ____ del ____.

Sindaco

PATRIZIO DEL NERO

Responsabile del procedimento

CRISTINA TARCA

Collaboratrici del Servizio Civile Universale-Ambientale

GIULIA RE | LAURA RUOCCO

Progettisti

WALTER FUMASONI | ingegnere

Via Basci n. 34, 23020 Piateda (SO) | mob +39 339 3401179 | ingfuwa@gmail.com

MICHELA GADALDI | architetto

Via Fiorenza n. 34, 23020 Piateda (SO) | mob +39 333 6882482 | michela.gadaldi@labter.it

MASSIMO SPINELLI | pianificatore territoriale

Via Vanoni n. 12, 23100 Sondrio (SO) | mob +39 320 3504132 | mspinelli1@gmail.com



www.dappertutto.org



www.labter.it

Percorso	Tipo di percorso	Vie/Località	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	Coeff. C9	Totale	Grado di criticità	Priorità di intervento	INTERVENTI
1	Principale	SP7 VAL GEROLA	4	0	5	0	0	0	0	0	0	9	ALTO	III alta	MIGLIORARE RACCORDO MARCIAPIEDE IN CORRISPONDENZA PONTE PROMOR (INIZIO E FINE PONTE)
2	Principale	VIA FABANI	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	MEDIO-BASSO	III alta	MIGLIORARE RACCORDO MARCIAPIEDE IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTO INCROCIO VIA MARTELLO
3	Secondario	VIA RIVOLTA	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	MEDIO	III alta	REALIZZARE 1 POSTO AUTO ACCESSIBILE NEL PARCHEGGIO DI VIA RIVOLTA
4	Secondario	VIA CAPPUCCINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO	I bassa	NESSUNO
5	Secondario	VIA NINGUARDA - VIA ROMEGIALLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO	I bassa	NESSUNO
6	Secondario	VIA FONTANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO	I bassa	NESSUNO
7	Principale	VIA NANI - P.ZA CADUTI PER LA LIBERTA'	1	3	0	3	0	3	0	0	0	10	ALTO	II media	NECESSARIA LA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN ALCUNI TRATTI DISSESTATA E CON DISCONTINUITA'. NECESSARIO RIPRISTINARE SEGNALETICA ORIZZONTALE E ATTENZIONE AD OSTACOLI SUL PERCORSO PEDONALE
8	Principale	VIA AMBROSETTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO	I bassa	
9	Principale	VIA AMBROSETTI - STAZIONE	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	MEDIO-BASSO	II media	MIGLIORARE RACCORDO MARCIAPIEDE IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTO USCITA SOTTO-PASSO E ADEGUARE LARGHEZZA RACCORDO SU LATO DESTRO
10	Principale	VIA VANONI	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	MEDIO-BASSO	I bassa	REALIZZARE RACCORDO TRA MARCIAPIEDE ED ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN CORRISPONDENZA INCROCIO VIA MARGNA
11	Secondario	VIA ROCCA - VIA SAN PIETRO	4	0	3	5	0	3	0	0	0	15	ELEVATO	III alta	RACCORDARE GRADINO TRA PARTE CON FONDO STERRATO E PAVIMENTAZIONE; RENDERE COMPLANARE LA PARTE STERRATA; QUANDO IL CANCELLO E' CHIUSO LA STRADA NON E' ACCESSIBILE (SOGLIA CANCELLO NON ACCESSIBILE)
12	Principale	P.ZA ALDO MORO - MUSEO CIVICO	5	3	0	0	3	0	0	3	0	14	ELEVATO	III alta	TRATTO IN SALITA; CAMMINAMENTI NON ADEGUATI (FINO AL COMPLETAMENTO DEL CANTIERE PALASPORT E. MATTEI - CHE RIDISEGNA GLI SPAZI PEDONALI); REALIZZARE 1 POSTO AUTO ACCESSIBILE NEL PARCHEGGIO DI FRONTE ACCESSO PALASPORT
13	Secondario	VIA SAN MARCO - VIA MALACRIDA	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	MEDIO	I bassa	TRATTO IN SALITA ACCESSIBILE SOLO A CARROZZINE MOTORIZZATE
14	Secondario	VIA PRETORIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BASSO	III alta	RIPRISTINARE SEGNALETICA ORIZZONTALE CAMMINAMENTO PEDONALE
15	Principale	PONTE D. VANONI - VICOLO SCENAIA	1	0	3	3	0	0	3	0	5	15	ELEVATO	III alta	LA RAMPA DI RACCORDO TRA IL CORTILE DEL MUSEO E IL PONTE VANONI HA PENDENZA ECCESSIVA E PAVIMENTAZIONE DISSESTATA
16	Principale	VIA GARIBALDI	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	MEDIO	II media	PRESENZA DI ACCESSI COMMERCIALI NON ACCESSIBILI - INCENTIVARE ACCORDO CON COMMERCianti PER POSIZIONAMENTO RAMPE

Percorso	Tipo di percorso	Vie/Località	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	Coeff. C9	Totale	Grado di criticità	Priorità di intervento	INTERVENTI
17	Principale	VIA MORELLI	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	MEDIO-BASSO	II media	ADEGUARE I COLLEGAMENTI TRA PARCHEGGIO ACCESSIBILE E MARCIAPIEDI CIRCOSTANTI
18	Secondario	VIA MARGNA	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	MEDIO-BASSO	II media	MIGLIORARE RACCORDO MARCIAPIEDE IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN PROSSIMITA' DELL'USCITA SU VIA STELVIO
19	Secondario	VIA FAEDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO	I bassa	NESSUNO
20	Principale	VIA STELVIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO	I bassa	NESSUNO
21	Principale	VIA STELVIO - VIA GHISLANZONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO	I bassa	NESSUNO
22	Secondario	VIA PARRAVICINI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BASSO	II media	RACCORDI NON ADEGUATI, PRESENZA DI AUTO PARCHEGGIATE SU CAMMINAMENTI; RACCORDARE MARCIAPIEDE