



COMUNE DI TAURASI  
Provincia di Avellino




PIANO URBANISTICO COMUNALE  
(Lr 16/2004 - Regolamento 5/2011)

Beni tutelati\_Dlgs.42/2004\_Art. 10  
Stato del degrado

Sindaco Antonio Tranfaglia  
Responsabile U.T.C. settore LL.PP. dott. ing. Giovanni Ferraro

|              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tavola<br>02 | Progettista<br>ROGER & C. soc. coop. a r.l.<br>prof. ing. Roberto Gerundo (presidente)<br><br>Studi storico-archeologici<br>Dott.ssa Albina Moscarello | Firma<br>D.T. Dott.ssa Albina Moscarello<br>Prof. Ing. Roberto Gerundo (Presidente)<br>Dott. Ing. Roberto Gerundo (Presidente)<br>Dott. Ing. Roberto Gerundo (Presidente) | Timbro |
|              | luglio 2026                                                                                                                                            | File: Degrado<br>Beni_Dlgs.42/2024_Art.10.pdf                                                                                                                             |        |



LEGENDA

Beni immobili Dlgs\_42/2004\_ Ope legis copia

◆ Buono

◆ Degrado avanzato

◆ Mediocre

◆ Rudere

TAV. 1\_Beni tutelati\_Dlgs.42/2004\_Art. 10

centri\_e\_nuclei\_storici

BORGIO MEDIOEVALE

CENTRI STORICI

NUCLEI ANTICHI

Viabilità storica\_1860

Mulattiera grande

Mulattiera piccola

Viabilità principale