


Criticità n° 3: San Biagio



Descrizione

In caso di forti piogge e nel caso in cui le paratoie in corrispondenza del ponte sulla strada San Biagio siano abbassate, l'acqua può fuoriuscire allagando la strada e le zone circostanti

Principali elementi a rischio

id	NOME	REFERENTE	TELEFONO	DESCRIZIONE	TIPO
8	Istituto "A. Volta"	Cervini Ettorina	0523/863635		scuola
9	Istituto "A. Volta"	Cervini Ettorina	0523/863635		palestra
10	ASP Azalea	Fantoni Barbara	338/2946923	casa di riposo: 210 ospiti e 71 di servizio	casa di riposo
11	Floricoltura Perini Pietro	Perini Pietro	0523/862695	vivaio e fiorista	attività produttiva